

CONS. SPECIAL TP 897 HTG 1818

COURS

THÉORIQUE ET PRATIQUE

SUR

L"ART DE LA TEINTURE

EN LAINE, SOIE, FIL, COTON,

FABRIQUE D'INDIENNE EN GRAND ET PETIT TEINT;

Suivii de l'Art du Teinturier-Dégraisseur, du blanchîment des toilles, fils, coton, chanvre, lin, gravures, etc., par l'acide muriatique oxigéné;

AVECUNE PLANCHE EN TAILLE-DOUCE;

PAR M. HOMASSEL.

TROISIÈME ÉDITION.

PARIS.

Athen We COURCIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, rue du Jardinet-Saint-André-des-Arcs.

1818.

BHUDD

AUGITARS TA RUCHOPAT

SUR

MART DE LA TRINTUR

ERLIANE, SOIE, FIL, COTOR.

PARHQUE PRINDENNE EN GRAND EF

het de PAre du Teinstelet-D'Ambie ent, dur blanchimerteder al cas City erlon, chapara, dar, gravurces etc., per L'esidu du activité de la companie.

A MER LE CALLLE-BOUGE

ATTREACHT AND A

MOITHULLINGE COM

DIGIC

A Tribert Contraction of the Con

AVIS DE L'ÉDITION DE 1805.

La première édition du Cours pratique de Teinture de M. Homassel étant épuisée, j'ai été chargé de voir cette seconde. Je n'ai pas eu la prétention, en acceptant, de faire un nouvel ouvrage; cette tâche est au-dessus de mes forces; mais j'ai cherché à y mettre plus d'ordre et à en faire disparaître les choses incohérentes qui, n'ajoutant rien à l'intention utile de l'auteur, ne pouvaient que nuire à son ouvrage. Je me suis donc particulièrement attaché à retirer tout ce qui n'avait point de rapport à l'art. Quant à la théorie que M. Homassel avait cru devoir adopter, pensant que cet ouvrage est purement de pratique, et ne voulant pas

m'en rapporter à mes faibles connaissances dans cette partie, j'ai prié M. Roard, Directeur des teintures aux Gobelins, de revoir les procédés, afin de laisser le moins possible d'erreurs.

Je me croirai trop heureux, si j'ai atteint le but que je me suis proposé.

AVIS DE L'ÉDITEUR.

de fleire un nouvel omrage; celle table est

La nouvelle édition que nous publions aujourd'hui du Cours Théorique et pratique sur l'Art de la Teinture, par M. Homassel, est entièrement conforme à la deuxième donnée en 1805, laquelle a été revue, corrigée et augmentée par M. Bouillon-Lagrange, Professeur et Auteur du Manuel d'un Cours de Chimie.

tout ce qui n'avait point de rapport d'inter

era devoir adopter, pensant que cet ouvregos

COURS

THÉORIQUE ET PRATIQUE SUR L'ART DE LA TEINTURE.

NOMENCLATURE DES SUBSTANCES. VAISSEAUX ET INSTRUMENS

EN USAGE EN TEINTURE.

Du petit genêt.

EST ce que les teinturiers appellent genestrolle, sérèque, herbe à jaunir, oriset, herbe du pâturage.

Le genet est une plante qu'on fait venir de la ci-devant Provence: c'est avec la potasse et l'urine

qu'on l'emploie.

Pastel ou vouëde.

En Allemagne et dans le midi de la France, on prépare le pastel avec les feuilles de lisatis tinctoria: dans la Normandie, où il est cultivé assez en grand,

on lui a donné le nom de vouëde.

La différence qui existe entre les qualités de ces deux substances ne paraît provenir que de leur culture et de la manière de les préparer. Lorsque les feuilles du pastel ont été réduites en pâte, soit pour l'obtenir en coques ou en pains, il faut l'exposer à l'air pour en chasser promptement l'humidité, qui détruirait le principe colorant en y développant la fermentation putride.

De la garance.

La garance est une plante dont il y a deux espèces; la garance, préparée pour l'usage de la teinture, se distingue en différentes qualités. On appelle garance-grappe, celle qui provient des mères-racines, et non-grappe, celle qui est le produit des tiges qui ont été enfouies dans la terre, où elles se sont transformées en racines, et auxquelles on donne le nom de couchis.

De la gaude.

La gaude est une plante qui vient naturellement ou par culture, dans presque tous les départemens de la France.

Du tartre.

Le tartre est un sel qui se dépose sur les parois des tonneaux. On en distinge de deux espèces, le blanc et le rouge.

On purifie le tartre, et l'on obtient la crême de tartrite acidule de potasse.

Du verd-de-gris et de l'acétate de cuivre.

La différence qui existe entre l'acétate de cuivre et le verd-de-gris, c'est que, dans le premier, l'oxide de cuivre est complètement saturé d'acide acétique, et que, dans le verd-de-gris, il n'y a qu'une portion de l'oxide de cuivre qui soit dans l'état d'acétate.

De la cendre gravelée.

Les cendres gravelées sont le produit de la combustion de la lie de vin.

De l'alun.

L'alun est le résultat de la combinaison de l'acide sulfurique en excès avec l'alumine et un peu de potasse. On trouve ce sel dans quelques sources d'eaux minérales. Il effleurit à la surface des schistes, dans les mines de charbon, sur les laves au voisinage des volcans, et sur plusieurs rochers. Tout l'alun qu'ou emploie se retire des mines, ou bien se fabrique de toutes pièces.

Du sulfate de fer, couperose verte, vitriol martial.

Ce sel se trouve natif, soit dans les mines de charbon, soit dans les cavités des mines pyriteuses, soit dans les schistes; mais la plus grande partie de celui qui est employé provient des pyrites martiales. On prépare aussi du sulfate de fer avec des eaux minérales qui tiennent en dissolution du cuivre qu'on précipite par le fer.

Du sulfate de cuivre, vitriol bleu.

Ce sel est un composé d'oxide de cuivre et d'acide sulfurique. Dans le commerce, on emploie deux moyens pour le préparer : le premier consiste à calciner la pyrite de cuivre, ou la mate qui résulte de la fusion de la mine de cuivre, et qui est une combinaison du cuivre et du soufre, et à faire effleurir le résultat de la calcination; par là le cuivre s'oxide, et le soufre se change en acide sulfurique. Le second procédé consiste à calciner un mélange artificiel de soufre et de cuivre, à le faire également effleurir, à le lessiver, et à le faire cristalliser.

Du sulfate de zinc, vitriol blanc.

La plus grande partie du sulfate de zinc qui est dans le commerce, est préparé à Goslar, où, après avoir torrésié et distillé la mine qui contient le zinc, on jette dans l'eau le résidu ardent, on lessive, et on fait évaporer la liqueur qui donne ce sel métallique.

On a fait jusqu'à présent très peu d'usage de ce

sel métallique en teinture.

De la noix de galle.

La noix de galle est une excroissance qu'ou

trouve sur les jeunes branches du chêne du Levant; elle est produite par la piqure d'un insecte qui dépose ses œufs dans la petite incision qu'il fait au printemps; le suc qui transsude de cette blessure s'épaissit, s'accumule, et sert d'abri au jeune insecte jusqu'à ce qu'il puisse s'échapper.

De l'écorce du bois d'aune.

L'aune est un arbre très connu, dont on emploie l'écorce dans la teinture en noir.

Du fustet.

Le fustet est un arbrisseau de six à sept pieds; chargé de plusieurs rameaux.

Le fustet, lorsqu'il est jeune, donne une couleur orangée rougeâtre, au lieu que le vieux fustet est d'un jaune plus doré.

Du garou.

Le garou est un petit arbrisseau qui naît et croît dans le département de l'Hérault, au voisinage de la mer.

Les teinturiers appellent cet arbrisseau ga-rouille.

De l'orseille.

L'orseille dont on se sert en teinture, est sous la forme d'une pâte d'un rouge violet.

On en distingue principalement deux espèces: l'orseille d'herbe ou des Canaries, et l'orseille de terre ou d'Auvergne, qu'on nomme aussi pérelle.

De la moulée.

On appelle moulée certaine poudre qui se trouve sous la meule des taillendiers.

Il est défendu aux teinturiers d'employer la moulée, parce qu'elle rend les teintures fausses.

De la limaille de fer.

C'est une petite poudre qui se détache du fer à l'aide de la lime.

On se sert de la limaille d'acier pour teindre les soies.

Du réalgar, orpiment.

L'orpiment et une combinaison de l'oxide d'arsenic avec le soufre. Sa couleur tire d'autant plus sur le rouge, qu'il y entre plus de soufre. On lui donne les noms d'orpin, d'arsenic jaune ou rouge, de réalgal ou réalgar, etc. Cette substance est employée dans quelques procédés de teinture, et particulièrement pour quelques cuves d'indigo.

Du salpêtre, nitrate de potasse.

Ce sel se retire des plâtras et des mélanges artificiels, où il s'est formé par le concours de l'air atmosphérique. Le nitrate de potasse a peu d'action sur les parties colorantes; il leur donne cependant une couleur un peu plus claire et un peu plus vive.

Du sel marin, muriate de soude.

Ce sel, qu'on tire des eaux de la mer et des autres eaux salées, a une action très marquée sur les parties colorantes; en général, il tend à foncer leur nuance, et à leur donner plus de solidité.

De l'amidon.

On prépare, dans le commerce, deux sortes d'amidon, le fin et le commun. Le fin est fait avec des recoupettes et des griots, le commun se fait avec du blé gâté et moulu. Pour l'obtenir parfaitement blanc, les amidonniers le font séjourner dans une eau acide, qu'ils nomment eau sure.

De l'étain.

C'est un métal qui a une blancheur qui tient le milieu entre celle du plomb et celle de l'argent; il est mou, se plie facilement. On emploie ce métal pour les belles teintures écarlates, et on le dissout dans un mélange d'acide nitrique et d'acide muriatique.

De la litharge.

On appelle litharge, ou oxide de plomb demivitrifié, une substance qui a une couleur moins vive que le minium, et qui est tirée, ou des travaux en grand qu'on fait sur l'or et sur l'argent pour les purifier, ou des travaux qu'on fait exprèssur le plomb pour le convertir en litharge.

De la gomme.

La gomme arabique et la gomme adragant sont celles que les teinturiers emploient le plus ordinairement.

Ingrédiens propres à la teinture.

On se sert d'urine, en teinture, pour purger le pastel, l'échauffer et aider la fermentation : on l'emploie aussi dans les cuves de bleu au lieu de chaux.

On emploie en teinture plusieurs autres ingrédiens, savoir : la terre à foulon, le savon, l'huile de lin et le fiel de bœuf, pour nettoyer les étoffes qu'on veut teindre.

Les liqueurs dont on se sert dans la teinture sont l'eau de puits, l'eau de rivière, le vinaigre, le suc de limons, l'eau-forte ou acide nitrique faible, l'eau de son, le miel.

De l'indigo.

L'indigo est une substance colorante bleue, qu'on extrait d'une plante qui est connue sous le nom d'anil, d'indigofere et d'indigo.

De l'inde.

L'inde est une feuille qu'on tire, par le moyen de l'eau et de l'huile d'olive, des seules feuilles.

de l'anil, ce qui la fait différer de l'indigo, qui se compose avec les feuilles et les menus branchages.

L'inde doit être d'un violet foncé, léger et flottant sur l'eau, d'où lui est venu le nom d'inde flottant; il faut qu'il soit cuivreux, et qu'on y remarque de petites paillettes couleur d'argent.

Du bois d'Inde.

Le bois d'Inde. C'est un arbre qui devient très gros, et s'élève à une grande hauteur. Il croît dans les îles de la Jamaïque, de Campêche et de Sainte-Croix en Amérique. On l'appelle bois de Campéche ou bois de la Jamaïque.

Du bois de Brésil.

Le meilleur bois de Brésil est le bois de Fernambouc, ville de Brésil. Il faut le choisir pesant, compact, rougeâtre.

Il y a encore le brésilet, qui est le bois de Brésil des îles Antilles.

Du stil de grain.

Le bois de Brésil rend une teinture avec laquelle on prépare une espèce de craie rougeâtre appelée rosette, qui se fait avec le blanc de Rouen. C'est ce que certains teinturiers et les peintres appellent stil de grain.

De la cochenille.

La cochenille est un petit animal qu'on trouve

sur plusieurs sortes d'arbres de la Nouvelle-Espagne.

Le mestèque est une espèce de cochenille qui nous vient du Pérou, du Mexique, de l'étang salé, de Cadix.

La cochenille sylvestre, ou cochenille de graine, est celle qu'on trouve entre les racines de la grande pimpinelle.

Enfin, il y a une autre cochenille appelée co-

chenille tethrécale.

De l'agaric.

L'agaric est une excroissance qui naît en forme de champignon sur les troncs et sur les branches de quelques arbres. Il y en a de deux espèces, le mâle et la femelle. L'agaric femelle est meilleur que l'agaric mâle. Il croît sur le mélèse : c'est celui dont on se sert en médecine.

L'agaric tire son nom de la province d'Agaric ou du fleuve Aganès.

De la terra merita.

On appelle terra merita une petite racine dure, jaune en dehors et en dedans.

La terra merita naît en plusieurs endroits des Indes.

On doit choisir cette racine nouvelle, pesante, compacte, bien nourrie, de couleur jaune sa-franée.

Les teinturiers s'en servent pour teindre en jaune ou en couleur d'or.

Du sumac.

C'est un arbrisseau qui atteint quelquefois la hauteur d'un arbre.

Les teinturiers se servent des feuilles du sumac

pour la couleur tannée.

Le meilleur sumac pour teindre est celui qui est verdâtre et nouveau.

Du sel ammoniac, muriate d'ammoniaque.

Le muriate d'ammoniaque du commerce est le produit de l'art. On en fabrique en Egypte et en France. Il est le résultat de la combinaison de l'acide muriatique et de l'ammoniaque que l'on retire des matières animales.

Du soufre.

Le soufre se trouve combiné dans différens minéraux; mais celui dont on fait usage se retire principalement des terrains volcaniques, et surtout de la solfatare, auprès du Vésuve, où on le purifie, et on le fait couler dans des moules qui lui donnent la forme sous laquelle on l'appelle soufre à canon.

Du cochenillage.

C'est la manière de donner la cochenille aux étoffes ou aux soies.

Les teinturiers disent : Cette étoffe a eu un bon cochenillage , c'est-à-dire a été bien teinte en écar-late ou en cramoisi.

Du débouilli.

Le débouilli, en terme de teinture, est l'épreuve qui fait connaître la bonté et la fausseté des couleurs.

De l'engallage.

Engallage, en terme de teinture, est la manière d'engaller une étoffe, c'est-à-dire de la teindre ou de la préparer avec la noix de galle. Le noir s'engalle avec la noix de galle d'Alep.

Du garançage.

C'est la manière de garancer une étoffe: garancer, en terme de teinturier, c'est teindre les étoffes avec la garance.

Le noir doit être garancé, parce qu'il en est plus beau et plus durable.

Du guédage.

Guesder, ou empasteller, c'est préparer les étoffes avec la guesde.

Du racinage.

C'est la manière de teindre les draps et les serges avec les racines.

Les laines destinées aux manufactures de draps, de serges, doivent être racinées du noyer, ou écorce du noyer, ou coque de noix.

Du repassage.

Le repassage, en terme de teinturier, est l'action avec laquelle on repasse une étoffe dans la cuve.

DE L'ATELIER.

On établit un atelier de teinture dans un endroit spacieux, couvert, mais éclairé d'un beau jour, et proche d'une eau courante autant qu'il sera possible, car elle est extrêmement nécessaire, soit pour préparer les laines avant de les teindre, soit pour les faire dégorger après qu'elles sont teintes. Il faut aussi que l'atelier soit pavé avec chaux et ciment, et qu'on y ait ménagé des ruisseaux qui aient assez de pente pour l'écoulement prompt et facile des eaux et vieux bains de teinture qu'on y jette en grande quantité.

Des guesdes ou cuves de pastel.

On place dans quelque endroit distant de huit ou dix pieds des chaudières, pour la plus grande commodité, deux ou plusieurs cuves pour le bleu, suivant la quantité d'ouvrage qu'on présume avoir à faire.

Ces cuves s'appellent guesdes ou cuves de pastel.

C'est le point de la teinture le plus important; et ce qu'il y a de plus difficile dans cet art, c'est de bien asseoir et réchauffer une cuve de pastel, c'est-à-dire de la bien préparer et gouverner, jusqu'à ce qu'elle soit en état de donner sa couleur bleue.

De la champagne.

Quand on a de la laine ou de l'étoffe à teindre en bleu dans cette cuve, que je suppose préparée convenablement, on place, dans cette cuve, un cercle ou cerceau de fer, dont l'intérieur est garni d'un réseau de cordes, et dont les mailles ont huit ou dix lignes en carré. Ce cercle se nomme une champagne, et cette champagne sert à empêcher que les laines ou étoffes ne tombent au fond de la cuve, où elles se mèleraient avec le marc. On soutient, pour cet effet, la champagne à la hauteur que l'on veut, par le moyen de trois à quatre cordes que l'on attache au bord de la cuve.

Du rable.

On se sert aussi, pour pallier la cuve, c'est-àdire pour la remuer, ou broniller le marc avec ce qui est liquide, d'un instrument de bois appelé un rable. C'est une planche épaisse, arrondie en forme d'un demi-cercle, et emmanchée au bout d'un long bàton. On soulève, avec ce rable, la pâtée du fond de la cuve pour la mêler dans le bain, et on s'en sert aussi pour heurter la cuve, c'est-à-dire pour pousser brusquement et avec force la surface du bain jusqu'au fond de la cuve, et par là y introduire de l'air et former des bulles, ou une espèce d'écume qui sert à faire connaître l'état de la cuve.

Du tranchoir.

Le tranchoir est une espèce de palette de bois,

laquelle sert à mesurer la quantité de chaux que l'on met dans la cuve.

De la cuve d'Inde.

On prépare une autre sorte de cuve pour le bleu; qu'on nomme cuve d'Inde, parce que c'est l'indigo seul qui lui donne sa couleur. Les teinturiers qui se servent de la cuve de pastel, n'emploient point ordinairement celle d'indigo; cependant on se sert, pour la poser, d'un vaisseau particulier à cet usage. Hellot, qui a décrit cette cuve, ne parle point du degré de chaleur, omission essentielle, à laquelle nous avons suppléé en parlant de cette cuve.

De l'atelier pour fixer les fécules des végétaux.

Pour extraire les teintures des végétaux, il faut commencer par reduire les bois, les racines et les plantes dans un état de division qui facilite à l'eau bouillante la communication de leurs molécules colorantes; c'est ce qu'on ne peut espérer en grand que des moulins à couteaux, tels que ceux qui sont en usage pour pulvériser l'écorce de chêne, et faire ce qu'on appelle le tan. Le mouvement leur sera imprimé par le vent, par un courant d'eau, ou par des chevaux, selon les circonstances et la situation.

Toutes les décoctions doivent être faites dans des chaudières de cuivre, montées d'après l'usage modernes, c'est-à-dire sur des fourneaux à évents, qui permettent à la flamme de circuler presque dans tout son pourtour, ce qui, en accélérant

l'ébullition, économise beaucoup de temps et de

matières combustibles.

L'intérieur de la chaudière doit être garni d'un panier serré, ou d'un sac de canevas, qui, au moyen d'une mouffle fixée au plancher, perpendiculairement au centre du vase, puisse être enlevée après la décoction faite. On se débarrasse ainsi du marc de l'ingrédient colorant, pour ne laisser dans la chaudière que le bain tiré suffisamment au clair. Mais, parce qu'on emploie quelques fruits et beaucoup de végétaux en sève et herbacés, le sac me semble préférable à leur égard, en ce qu'après que la suspension l'a égoutté, on peut le porter sur une presse établie à cet effet dans un coin de l'atelier, et en obtenir encore beaucoup de bain, que l'emploi du panier laisserait perdre. Il faut avoir soin de laver en eau courante ces paniers ou ces sacs, tandis qu'ils sont encore chauds, afin que la couleur qu'ils viennent d'acquérir ne puisse influer sur celles à l'extraction desquelles on les destine successivement.

Le bain ainsi restant dans la chaudière, est prêt à recevoir la laine piétée ou apprêtée de quelque façon que ce soit. Mais tous les bains ne colorent pas dans le même intervalle de temps, ni au même degré de feu; les uns se communiquent rapidement et même sans bouillir: tels sont en général les jaunes, que le bouillon ternit et dégrade en les brunissant; ceux des rubiacées, ou plantes de la famille de la garance, exigent un peu plus de temps, mais très peu d'ébullition. Mais une multitude d'autres nuances ne se portent sur la laine que graduellement, par l'évaporation d'une grande partie du bain et sa réduction en extrait ou rob. Il ne

faut donc y employer que des chaudières dont le feu ne frappe que le fond, afin que la réduction puisse s'opérer sans brûler ni le métal ni le contenu; il serait même à désirer, si cela ne rendait pas les viremens de la laine par trop difficiles, que ces chaudières eussent la forme d'une cloche renversée, qu'elles fussent plus étroites dans le fond qu'à l'orifice, afin que la diminution de l'espace pût compenser celle du bain réduit. Telles sont toutes les couleurs dont le procédé exige le long bouillon.

Les chaudières montées à l'usage antique sont préférables aussi pour piéter ou donner les mordans aux laines, en ce que la conservation des autres exige qu'on y laisse une trop grande quantité d'eau, qui délaie et affaiblit l'apprét. Tel vase, par exemple, convenable pour teindre les soixante livres destinées à la fabrication d'un drap, devrait être vide à moitié pour les apprêter : or, la monture moderne ne le permet pas, puisque la flamme circule jusqu'aux trois quarts de sa hauteur. En général, tous les apprêts qui sont ainsi noyés et délayés deviennent débiles et manquent le but: il n'y faut que la quantité d'eau indispensablement nécessaire pour manier et tourner la laine à l'aide de l'ebullition. Toutes les décoctions et opérations peuvent se faire en employant le charbon de terre comme avec le bois.

Mordans métalliques. — Apprêt employé par Delafollie.

Dans un bocal ou matras de verre à long et large col, assez grand pour que la moitié de sa capacité reste vide, versez quatre livres d'acide nitrique faible, c'est-à-dire peu concentré; posez ce bocal dans un grand plat de terre presque plein de cendres froides pour l'y fixer debout; adaptez un bouchon de liége convenable à son orifice, et placez le tout sous le manteau d'une cheminée; jetez-y peu à peu, par fortes pincées, jusqu'à seize onces de bismuth ou étain de glace; réduisez en poudre grossière et bouchez promptement après chaque projection, afin de prévenir la perte des vapeurs rouges, en évitant sur-tout de les respirer. La solution bien faite doit avoir une couleur de verd-de-mer clair, laisser très peu de boue noire au fond, et ne charier ni déposer aucun sel ni cristaux blancs. Conservez - la bien bouchée, pour ne vous en servir que le lendemain, et au plus tard le quatrième jour après qu'elle a été faite.

Pour apprêter soixante livres de laine destinées à former un drap, prenez cinq livres de tartre rouge ou blanc, bien choisi, pulvérisé récemment et passé au tamis de crin, dix livres de saumure de sel marin faite en eau froide ou tiède et saturée, au poids de quatre degrés du pèse-liqueur des sa-

vonniers.

Mettez au bouillon une chaudière destinée à teindre la laine d'un drap, mais seulement à moitié pleine; projetez-y doucement, et par poignées d'environ quatre onces, le tartre en poudre, afin d'éviter que l'effervescence, qui est nécessaire, ne fasse franchir à l'eau les bords du vase, ce qui arriverait si l'on y ajoutait le tartre en trop grande quantité à la fois. Versez-y ensuite simultanément la dissolution métallique et la saumure; palliez et

rabotez de fond pour mêler et répartir le contenu en la chaudière, et abattez-y diligemment les soixante livres de laine lavée de son dégraissage et bien égouttée de son lavage; plongez et noyezla le plus exactement possible; travaillez - la aux crochets également et promptement, afin qu'elle s'imprègne bien de l'apprêt; poussez le feu pour ramener l'ébullition, de laquelle vous profiterez pour la tourner plusieurs fois; laissez bouillir doucement une demi-heure, sans presque cesser de crocheter; enlevez la laine pour la barquer et laisser égoutter de cet apprêt.

Dans l'intervalle, disposez le bain colorant, dans lequel vous abattrez votre laine, pour l'y travailler

suivant l'art.

Si vous désirez teindre des étoffes en pièces, il faut les passer au tourniquet, les noyer dans l'eau bouillante par plusieurs tours pendant un demiquart d'heure, et, dans la même eau, si les étoffes sont blanches et propres, former votre apprêt, toujours en raison des doses de drogues et quantité d'eau désignées pour le poids de soixante livres. Le tout étant mélangé, abattez-y l'étoffe toutà-la-fois pour la bien imprégner; repassez-la au moulinet; poussez le feu et tournez pendant une demi-heure, en l'étendant sur sa largeur, afin qu'elle prenne la couleur également. Il faut ici plus de feu que pour la laine, vu que les parties de l'étoffe qui passent successivement hors de la chaudière, éventent et refroidissent considérablement le bain d'apprêt. Enlevez la pièce sur le moulinet et l'y laissez égoutter, en lui donnant diverses situations, pour qu'il ne reste pas beaucoup plus cl'apprêt dans une partie que dans d'autres. Après

une demi-heure, vous la pourrez abattre encore tout-à-la-fois dans le bain colorant, où, étant exactement plongée, vous la repasserez et tournerez au moulinet, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la nuance désirée.

Ces manipulations étant indispensables et communes à tous les apprèts métalliques, il sussira de

les exposer une fois.

Mais, avant d'entreprendre un apprêt en grand, il et prudent de s'assurer en petit des conditions

suivantes, savoir:

1°. Sila dissolution est bonne, vu que la moindre négligence dans la manipulation, dans le choix du métal, dans celui du menstrue et des drogues accessoires, peut faire manquer l'opération, perdre le temps, la dépense, et altérer la qualité de la laine:

2°. Si cette laine est suffisamment dégraissée et

lavée de son bain de dégrais;

3°. Si les ingrédiens colorans sont en proportion requise d'énergie et de force pour la nuance

qu'on désire;

4°. Jusqu'à quel degré de réduction on doit commencer les bains de longue cuite pour obtenir la couleur qu'on s'est proposée, et enfin tout ce qu'il convient de pratiquer ou d'éviter pour être moralement assuré du succès.

A cet effet, prenez quatre gros humides ou quatre gros secs de la laine, ou de l'étoffe dont

il sagit.

Mettez dans un poelon de cuivre rouge ou jaune, selon la nature de votre chaudière, pinte et demie de la même eau qui doit vous servir en grand. Dès que vous l'aurez amenée à l'ébullition, jetezy par pincées dix-huit grains de votre tartre en poudre. L'effervescence calmée, jetez-y ensemble dix-huit grains de votre solution metallique et trente-six grains de votre saumure; mêlez bien le tout, abattez - y votre laine ou étoffe, travaillez et remuez pendant demi-heure au petit bouillon; enlevez, égouttez et abattez dans un bain colorant composé dans les proportions relatives aux projets de l'opération en grand, sauf à les changer d'après l'effet de l'opération en petit, laquelle doit aussi vous servir à peu près de règle pour la durée et

le degré de feu à employer.

Il ne faut pas induire les proportions de solution métallique et d'eau en grand de celles cidessus en petit. On doit, lors de l'opération en grand, augmenter la solution et diminuer l'eau du bain, parce que soixante livres de laine ne peuvent jamais être égouttées aussi exactement que quatre gros. Elles apportent donc nécessairement dans la chaudière beaucoup de fluide, qu'il faut compenser en diminuant l'eau et renforçant les parties actives. Or, en petit, la dissolution métallique est en raison du seizième du poids de la laine, et en grand, elle doit être au moins d'un douzième; le tartre doit toujours être en poids égal, et la saumure en poids double de la dissolution métallique.

Expériences faites sur le bouleau.

L'utilité majeure de cet ingrédient en teinture mérite que je m'arrête un moment pour en décrire les manipulations.

Une branche de deux pouces de diamètre, cou-

pée depuis six mois, a été hachée, bois et écorce, en petits éclats, ainsi que l'on hache le campêche. J'en ai fait cuire trois onces pendant deux heures dans une peinte d'eau : un gros de laine abattu dans la colature de ce bain, y a contracté, en quatre heures de bouillon, c'est-à-dire après une réduction considérable, une jolie couleur de noisette douce et solide.

La même espèce de bois coupé depuis six semaines, traité de la même manière, a donné à ladite laine une couleur de noisette pourpré, à très peu de chose près comme celle que produit le bois de bignonia catalpa. Employé le jour même de sa coupe, la couleur en a eu moins de violent

et d'intensité.

L'écorce seule de ce bois coupé depuis six semaines, au poids de deux onces dans trois quarts de pinte d'eau, m'a procuré un très beau bain cannelle-marron; mais, au plus long bouillon, la laine n'y a pris qu'une couleur de coton de Siam.

Les brindilles, ou verges de bouleau, coupées et employées le 7 mars, ont donné un bain jaune, semblable en couleur et en odeur à celui des jeunes branches du peuplier d'Italie; mais la laine d'ap-

prêt a contracté un jaune plus terne.

J'ai ajouté au déchet de ce bain un peu de vitriol de fer, et il est résulté, sur de nouvelle laine

du même apprêt, une couleur olive sale.

Dans une demi-pinte d'eau, j'ai fait cuire pendant une heure, une once d'écorce de gros bois de bouleau, frais coupé et haché. Alors j'y ai jeté un gros de vieille orseille des Canaries, desséchée par défaut de soin et pulvérisée. Après encore une heure de petit bouillon, j'ai coulé ce bain, et j'y ai abattu un gros de laine d'apprêt qui a contracté une belle couleur mordorée, presque pourpre, solide au savon et au vinaigre. Cette fixation d'une fécule aussi fugace que celle de l'orseille, me sit espérer que l'écorce du bouleau me serait également utile à l'égard des bois colorans étrangers, et cet espoir s'est réalise, ainsi qu'on le verra lors-

qu'il sera question de chacun d'eux.

Dans trois quarts de pinte d'eau, j'ai fait bouillir. pendant une demi-heure, quatre gros d'écorce sèche et autant de brindilles sèches de bouleau; j'ai refroidi ce bain pour y projeter un gros de belle garance, que j'ai maintenue entre chaud et bouillon pendant demi-heure. Le bain soutiré. j'y ai abattu un gros de laine d'apprêt bon pour exalter le rouge, qui pourtant n'y a pris qu'une nuance aurore très vive. Cette laine enlevée, j'ai ajouté au déchet un gros de garance, et laissé cuire doucement encore pendant un quart d'heure. Le bain soutiré, j'y ai réabattu la laine déjà teinte; elle y a acquis une aurore plus éclatante que la première. Partie de cette laine, repassée dans un bain de peuplier d'Italie et de baies sèches de hourdaine, y est revenue radieuse; mais ce serait une couleur bien chère et par conséquent de pure curiosité.

D'après l'idée que m'ont suggérée MM. de Machy et Fourcroy, j'ai tenté d'attaquer la partie résineuse de l'écorce de houleau; mais l'esprit-devin, l'eau-de-vie, dissolvans naturels de cette substance, induisant en des dépenses trop considérables, j'ai cherché à y suppléer par le menstrue

suivant.

Dans trente-six pouces cubes d'eau, j'ai mélangé six pouces cubes de lessive de soude au degré quatrième du pèse-liqueur des savonniers, et j'y ai fait cuire deux onces d'écorce fraîche de bouleau enlevée par la plane, d'un bois de six années

de croissance.

Après seulement trois quarts d'heure d'ébullition, le bain étant coloré d'un rouge foncé et violent, à peu près comme une forte cuite de bois de Fernambouc, je m'applaudissais déjà de ce que cette lessive peu dispendieuse avait dissout la riche résine de cette écorce; mais les laines de mes divers apprêts n'y ont pris qu'une nuance de nankin grisaille. Je les ai enlevées, et j'ai projeté dans ce bain dix-huit grains d'alun en poudre, qui l'ont d'abord fait cailloter en isolant les parties résineuses; cependant, à l'aide du feu et du mouvement, l'homogénéité s'est rétablie; les laines y réabattues ne s'y sont point rehaussées de couleur, et leur nerf a été atteint au point de les rendre très difficiles à feutrer.

Cette sensibilité de la laine aux alkalis m'a déterminé à teindre, dans ces bains riches, du coton qui y résiste parfaitement. J'ai donc préparé, comme pour rouge des Indes, plusieurs écheveaux de coton, qui n'y ont pris qu'une nuance de nankin-cannelle, mais bien solide au débouilli du

savon.

Dans un bain alkalisé comme ci-dessus, j'ai fait cuire trois onces d'écorce fraîche de bouleau; dans ce bain bien terré, j'ai versé peu à peu de l'huile de vitriol qui l'a mordoré, en lui faisant exalter l'odeur s'yptique et austère du cuir de Russie. Alors de la laine vierge seulement engallée, alunée et séchée, y a pris un beau ton cannelle, comme d'un léger garançage transparent, et qui s'est bien feu-

tré, en conservant sa couleur telle que la donnerait sur la laine apprêtée un mélange de paille de sarrasin commun, dans peu de garance et de peu-

plier d'Italie.

J'ai ensuite fait cuire dans de l'eau alkalisée une once de brindilles sèches de peuplier d'Italie. Le bain est devenu mordoré-aurore. Quelques gouttes d'acide sulfurique l'ont un peu éclairci, en lui donnant aussi l'odeur austère; mais la laine, quoique d'un bon apprêt, n'a contracté qu'une bruniture de jaune mordoré terne et inférieure à celle que l'on obtient d'un déchet ordinaire et surbouilli.

Dans un bain acidulé au ton du vinaigré par l'acide sulfurique, j'ai fait cuire trois onces d'écorce fratche de bouleau. Après une heure d'ébullition, le bain s'est coloré d'aurore foncée très transparente. J'y ai abattu un gros de laine d'apprêt par proportions doublées, et pendant trois heures de teinture, j'ai alimenté ce bain d'eau pure, afin de prévenir la concentration de l'acide: alors j'ai enlevé la laine, uniquement teinte en nankincannelle; elle s'est bien feutrée; mais le savon en a viré la couleur en un assez beau gris, qui redevient nankin dans l'acide.

Dans quatre verres d'eau acidulée, j'ai fait cuire deux gros de belle garance; le bain a paru jaune comme celui du peuplier d'Italie cuit dans l'eau pure : un gros de laine d'apprêt double y a pris un jaune clair, mais mat, lequel au feutrage s'est viré en nankin-cannelle, portant encore couleur fausse.

Il n'y a donc, jusqu'à présent, que la laine vierge engallée et alunée qui, dans un bain d'é, corce de bouleau modérément alkalisé, m'ait donné une couleur louable et solide nankin-cannelle.

Comme il n'est point d'arbre plus commun dans nos bois, ni d'un accroissement aussi prompt que le bouleau, cette propriété de son écorce, pour assurer les fausses couleurs, est une des découvertes qui m'aient le plus flatté. J'ai reconnu depuis l'avantage de l'employer sèche plutôt que fraîche; et pour m'en procurer beaucoup et à bon marché, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'en dépouiller les arbres de dix-huit'à vingt ans, les plus droits, lorsqu'ils sont en sève. La manipulation est celle qu'on emploie pour écorcer les jeunes chênes afin de faire du tan : l'exsiccation et la pulvérisation sont les mêmes. Le bouleau dépouillé reste en feuilles le surplus de la saison, et son bois abattu l'hiver suivant, m'a paru avoir acquis de la dureté.

Le bouleau-merisier. Ses brindilles en feuilles, coupées depuis huit jours, m'ont procuré un bain jaune terne, un peu mucilagineux, exalant une odeur mixte d'amandes amères et de mélilot, comme celui du mahaleb. La laine d'apprêt y prend d'abord un ton jaunâtre qui, au long bouillon, devient musc doré, clair et transparent.

Expériences faites sur le peuplier, par Dambournay.

La découverte des propriétés tinctoriales de cet ingrédient est celle qui m'a paru la plus satisfaisante. Le peuplier réunit en effet l'éclat, la solidité du plus beau jaune doré à la facilité de son extraction, à son aptitude pour entrer dans toutes les couleurs composées, ainsi qu'à l'économie. On sait que, sur dix boutures plantées en terrain frais, il en reprend au moins neuf, qui, en vingt années, forment des arbres qui valent alors plus que le fonds sur lequel ils ont poussé. L'avantage est double, si le propriétaire a pu les attendre trente années, puisque alors ils peuvent former toutes les pièces de charpente de bâtimens champêtres.

Dans l'intervalle, notre art aura payé annuellement les jeunes branches qu'il réclame, et dont on peut couper au moins la quatrième partie sans nuire à l'accroissement de la tige. Lors même qu'on vend la futaie, si on abat à coupe blanche, on se forme un taillis dont on pourra vendre la dépouille chaque année, et se faire ainsi un revenu considérable, dont l'acquisition n'aura rien coûté. La plupart des individus de la famille des peupliers nous offrent à peu près les mêmes avantages, ainsi qu'on le verra dans le détail de mes expériences.

Une once d'écorce fraîche de peuplier d'Italie, hachée, cuite doucement pendant une heure dans trois quarts de pinte d'eau, m'a procuré un beau bain de citron.

Deux onces de bois écorcé, haché et cuit, donnent, au long bouillon, de bonnes nuances de noisette, de nankin et de musc.

Deux onces de brindilles en jeunes feuilles hachées et cuites pendant une heure dans trois quarts de pinte d'eau, m'ont procuré, sur un gros de laine, en demi-heure de teinture, sans bouillir, un jaune encore plus jonquille et aussi solide.

Un peu de garance fraîche ajoutée à ce bain,

donne au bouillon une suite de marrons rougeâtres fort agréables et solides.

Un quarante-huitième du poids du peuplier en garance fraîche écrasée, ajouté à un nouveau bain, procure une belle aurore cannelle.

L'unique défaut de ce jaune est de ne point prendre un verd franc dans la cuve d'Inde, mais une nuance olive, à cause de quelques atomes de rouge qui font partie de son essence.

Cherchant à réduire la quantité de cet ingrédient, je n'ai pris que six gros de brindilles fraîches, qui, hachées et cuites dans une demi-pinte d'eau, m'ont procuré, sur un gros de laine d'apprêt, un jaune ravenelle un peut mat.

J'ai ajouté au déchet un peu de garance sèche, et la laine a contracté un beau mordoré.

Dans un bain pareil de six gros de brindilles fraîches hachées, j'ai abattu un gros de laine d'apprêt, qui y a pris subitement, entre chaud et bouillon, un très beau jaune doré bien égal, et beaucoup plus brillant que sur la laine. J'aurais pu l'enlever après cinq minutes; mais je l'y ai laissée quinze sans qu'elle ait terni. Cette belle couleur résiste à toute épreuve de savon et de vinaigre. Il faut, dans ce procédé, n'abattre la laine qu'au bain tout-à-fait tiède, et la travailler diligemment.

Un gros de laine piétée en bleu, puis réapprêtée, abattue dans un bain de six gros de brindilles fraîches, a contracté un joli et très solide vert

tendre un peu olivâtre.

Un gros de laine d'apprêt, teinte en six gros de brindilles fraîches, réabattue dans un bain de quatre gros de baies sèches de bourdaine, de-

vient d'une belle nuance de ronce d'Artois bien

chatoyante.

En portant le poids du peuplier jusqu'à huit gros, et celui des baies sèches jusqu'à six, on obtient, sur un gros de laine d'apprêt, une belle conleur de ravenelle - maure transparente et solide.

Huit onces de laine d'apprêt ont été teintes dans un bain de brindilles fraîches, hachées, cuites dans huit pintes d'eau, qui leur a communiqué un beau jaune-jonquille solide, mais légèrement inégal.

Cet inconvénient a depuis été prévenu en abattant la laine dans le bain presque froid, pour se ménager le loisir de la bien ouvrir et travailler.

Huit onces de laine de cet apprêt ont été teintes de même, puis réabattues dans un bain de trois livres de baies sèches de bourdaine, où elles ont acquis un beau jaune-verdâtre chatoyant et bien transparent.

Huit onces de la même laine ont été teintes dans un bain de trois livres de brindilles sèches, hachées, cuites dans six pintes d'eau. Je les ai réabattues dans un autre de trois livres de baies seches de bourdaine, trois onces de garance, six gros de vieille orseille sèche, et trente-six grains de dissolution de fer, le tout cuit dans sept pots d'eau. Elles y ont acquis une bonne teinte de carmélite bien pétillante.

J'ai éprouvé qu'en faisant sécher les brindilles de peuplier, six poids en remplaceront neuf, et occuperont un tiers de moins de la capacité de la chaudière; Que le hroiement par le moulin à couteaux en

sera plus facile;

Qu'en étendant ce bois moulu sur le plancher d'un grenier, et le remuant à la pelle pour en perfectionner l'exsiccation, il sera possible de l'embarriller, conserver en lieu sec, et le voiturer partout où la consommation l'appellera;

Qu'on ne sera plus obligé de consommer, dans le même jour, tout ce qu'on aura fait moudre, sous peine de fermentation destructive de la couleur, ainsi qu'il arrive aux brindilles hachées

fraîches;

Qu'enfin on pourra choisir sa propre commo-

dite, ainsi que celle du moulinier.

Cette expérience me sembla donc très capable d'accréditer l'emploi de cet ingrédient admirable pour procurer des jaunes brillans et solides.

L'apprêt coûtera vingt-un francs soixante centimes, dont on aura à déduire la valeur des bourrées séchées; ainsi il ne coûterait que dix-huit francs.

Que l'on calcule maintenant ce qu'il coûterait en gaude, en bois jaune, en alun pour cette teinture moins brillante et infiniment moins solide.

Cette économie de cinq livres résultant de l'apprêt par chaque drap, m'a fait chercher la possibilité d'en obtenir le jaune de peuplier presque aussi vif que par l'apprêt. Il consiste à projeter le tartre en poudre avant le bouillon, et dès que l'eau frémissante est seulement assez chaude pour le fondre avec effervescence; ensuite on diminue le feu pour verser les solutions de bismuth et de sel marin, et l'on n'abat la laine qu'à un degré de chaleur moindre que celui qu'on appelle vul-

gairement entre chaud et bouillon, puis on l'y travaille ainsi pendant une heure, au lieu de la demi-

heure indiquée par l'apprêt au bouillon.

Ces essais m'ont démontré que le peuplier d'Italie avait, comme l'écorce du bouleau, la propriété d'assurer les fécules du fernambouc et du campêche.

TABLE ET CLASSES DES COULEURS

Résultantes des expériences décrites dans le Recueil de Procédés sur les Teintures solides, par Dambourney.

Aurore.

Aurore jaune doré, par bain de tiges et seuilles fraîches de bidens tripartita;

Aurore sérieux, de ladite plante sèche;

Idem, terne, de racines d'if;

Idem, brillant sur laine E, des mêmes racines et alun fondu dans le bain;

Idem, de fleurs sèches de jonc marin, et un peu de garance;

Aurore cannelé, par brindilles de peuplier d'Italie, et \(\frac{1}{48} \) de garance;

Aurore des racines jaunes d'un pommier sauvage;

Aurore par bain de garance, sur laine apprêtée par la dissolution d'alquifoux;

Aurore-cannelle sur coton, par bain d'écorce de paletuvier:

Aurore doré, par bain de genista anglica;

Aurore orangé, par bain de sumac de Vir-

Aurore rembruni, par bain d'euphorbe tithy-

Aurore-capucine, par deux bains de bois de rhûs de Virginie. On le rend plus capucine en y ajoutant un peu de garance;

Aurore, de paille sèche de sarrasin et un peu de

garance, sur laine E:

Idem, chatoyant, très riche, sur laine E et O, en paille sèche de sarrasin, baies sèches de bourdaine et un peu de garance.

Bleu.

Imitation du bleu, par bain de bois de Campêche, jolie couleur, mais peu résistante aux acides;

Idem, plus solide;

Imitation du bleu de roi, solide, sur laine piétée de petit bleu de cuve réapprêtée E, en bain d'écorce de bouleau et bois de Campêche;

Idem, de bleu dauphin, par laine piétée de petit bleu de cuve réapprêtée LF, teinte en bain d'écorce et Campêche;

Petit bleu, ou gris bleuâtre sur laine L F, en

bains de baies mûres de sureau;

Idem, avec vitriol de Cypre, joli bleu tendre mais peu solide aux acides;

Bleu de composition, par indigo extrait du pastel dissous en huile de vitriol (acide sulfurique);

Bleu de composition par indigo d'Amérique, dissous en huile de vitriol;

Bleu ou indigo extrait du pastel;

Bleu de cuve d'Inde à chaud, montée en indigo du pasttel;

Bleu ou indigo expéré du chou violet.

Brunitures.

Bruniture, couleur de tabac râpé de France, première mise en bain de bois écorce d'aune;

Bruniture olivâtre, première mise en bain de

brindilles d'agnus-castus;

Idem, brun foncé violent, bain de tiges en

feuilles d'agripaume;

Idem, la plus belle et la plus intense des bruniture procède du bain de brou de noix mûr, non fermenté;

Belle bruniture, puce violente, du bain d'écorce

fraîche du noyer noir de Virginie;

Brun violent, du même bain, en moindre dose; Bruniture puce, presque brune, du bain des brindilles de l'obier à fleurs simples en sève;

Bruniture presque noire, des tiges et feuilles

vertes de la grande ortie;

Bruniture de gris foncé olivâtre, en bain des tiges et feuilles fraiches de la pariétaire;

Brun noirâtre, par double bain de bourdaine et

Campêche;

Brun noirâtre, par bain de feuilles vertes du

pastel; Bruniture d'aurore, par bain d'euphorbe tithy-

male;

1dem, de jaune, par bain de filipendule;

Idem, de jaune, par bain d'yellow-oack, ou chêne jaune d'Amérique septentrionale.

Caca-Dauphin, ou Fauves chatoyans.

Idem, verdâtre chatoyant, de laine E, en bain de bruyère sèche et paille sèche de sarrasin;

Fauve clair, en bain de paille sèche de sarrasin; *Idem*, très brillant, par laine E et O, en bain de paille sèche de sarrasin;

Idem, olivâtre, par paille sèche de sarrasin et

baies sèches de bourdaine ;

Idem, aventurine, par les mêmes moyens, et très peu de garance, sur laine LF, apprêt modifié;

Idem, opération un peu en grand.

Cannelle.

Cannelle doré, première mise en bain de brindilles sèches d'acacia rose, long bouillon; Idem, en bain de brindilles d'abricotier;

Idem, mordoré, en bain de souches et racines d'airelle verte cannelle sur laine E, en bain de branches de ignonia catalpa;

Idem, très riche, en déchet de Campêche et su-

mac, sur laine E et O;

Idem, clair, coton de Siam, en bain de bois frais écorcé du charme commun:

Cannelle doré, du cyprier, en bain des brindilles

sèches dudit:

Cannelle, des racines fraîches de fraisier de jardin;

Idem, rosé brillant sur laine LF, en bain de garance fraîche;

Idem, foncé, par bain de cœur de genêt;

Idem, rougeatre, par bain de brindilles de grevia;

Idem, mordoré, d'écorce de hêtre sur laine

d'apprêt E ;

Cannelle nankin, des tiges vertes du houblon: Idem, mordoré, des racines d'if et écorce de bouleau:

Idem, riche, en bain de fleur sèche de jonc ma-

rin et un peu de garance;

Idem, mordore, bain des brindilles du laurier de Portugal;

Cannelle en bain de racines fraîches du grand

lizeron:

Idem, clair-rosé, en bain des branches du ma-

haleb;

Cannelle clair-rosé, en bain des branches de marsaule;

Idem, doré, de brindilles sans feuilles de mé-

lèze:

Idem, du gros bois de merisier; Idem, tendre, d'écorce de néssier; Idem, de brindilles du nez-coupé;

Idem, rougeatre, en bain d'écorce d'orme et

d'écorce de bouleau;

Idem, clair, de brindilles de pêcher;

Idem, doré, en bain des fruits mûrs du piedde-veau;

Idem, de branches de poirier de trois ans;

Idem, rosé, de brindilles de syringa;

Cannelle aurore, par hain de baies du troëne; Cannelle fine, par bain de gros bois sec d'aubépine;

Idem, sur laine engallée, teinte en bain d'é-

corce de bouleau;

Cannelle très rosé, par bain d'écorce de racine de pêcher.

Carmelite.

Carmelite, de première mise en bain de brindilles d'aune, un peu de garance, puis en bain de baies sèches de bourdaine et de brindilles de peuplier d'Italie;

Idem, par laine d'apprêt C, en déchet de bain de balsamine, réabattue en baies sèches de bour-daine;

Idem, en bain de vin de bourdaine et un peu de garance;

Idem, faible, en bain de foin sec, qui ne four-

nit guère que le piétage;

Devient belle en y ajoutant un peu de garance; *Idem*, native, de bain de tiges de lavande; Carmelite riche, par bain de brindilles de pavia

et baies sèches de bourdaine;

Idem, par brindilles de nerprun, et réabattue en bain de garance;

Idem, par paille sèche de froment, un peu de

garance, sumac et dissolution de fer;

Idem, un peu en grand, par peuplier d'Italie, baies seches de bourdaine, garance et dissolution de fer;

Carmelite claire, très chatoyante, en bain de paille sèche de sarrasin, baies sèches de bourdaine, peuplier d'Italie, et garancée, sur laine d'apprêt L F;

Idem, en un seul bain, par son de sarrasin, baies sèches de bourdaine et peuplier d'Italie;

Idem, par suie de cheminée, garance, baies sèches et peuplier;

Idem, en bain de trèsse rouge et un peu de

garance;

Bon piétage de carmelite, par bain de véronique lierrée;

Carmelite native, par bain de garance, sur laine

apprêtée par la dissolution d'alquifoux;

Carmelite, par bain de brou de noix desséché; Carmelite fauve, par bain du gros bois de robinia.

Cerise.

Cerise, par bain de cochenille, sur laine pétrie en très forte dissolution d'étain.

Citron.

Citronjaune, de première mise en bain de jeunes branches d'acacia;

Idem, verdâtre, en bain d'aristoloche cléma-

thite;

Citron, de bain de brindilles de bois-joli;

Idem, de bain de branches et feuilles du bonduc, sans bouillir;

Idem, brillant, sur laine E, en bain de bruyère

commune sèche;

Citron-soufre, de feuilles vertes du cerfeuil musqué;

Idem, clair, en bain de fleurs de colchique des

prés;

Idem, du bain de coronille-glauque; Citron mat, de brindilles du cyprès; Idem, brillant du compte-venin;

Idem, de brindilles du genêt à poils;

Idem, du genêt des teinturiers;

Citron jaune, du géranium musqué;

Citron mat, de jacée noire; Citron de la grande jacobée;

Idem, du jasmin jaune des bois;

Idem, de l'œillet d'Inde;

Idem, des brindilles d'olivier;

Citron paille, des racines de grande ortie; Citron brillant, du peigne de Vénus;

Idem, par les brindilles des peupliers de Virginie, liart, ypréau et tremble des forêts, sur laine E;

Citron verdâtre, du pied-d'alouette;

Citron solide, en bain de feuilles vertes du pin maritime:

Citron brillant, en bain de tiges, feuilles et fruits verts du poivre de Guinée;

Idem, des feuilles de pomme de terre;

Idem, des tiges fleuries de reine-des-prés;

Idem, des tiges de reine-marguerite;

Citron verdâtre, des tiges vertes de rhue;

Citron jaune, en bain du sarrasin, lizeron, sur laine E;

Citron verdâtre, en bain de souci de Barbarie; Citron olivâtre, des tiges fraîches de verge-d'or du Canada;

Citron jaune, en bain de fleurs fraîches de verge-

d'or du Canada;

Citron clair, queue-de-serin, par vin de bour-

daine;

Citron verdâtre, par bain du lithospernum arvense minus, sur laine pétrie E; Citron chamois, par bain de phytolacca;

Citron mat, par bain du sceau-de-Salomon;

Citron clair, par bain de sylvie ou anémone des bois;

Citron queue-de-serin, par bain d'yellow-oack.

Cramoisi.

Cramoisi tendre, nommé écarlate de Venise, sur laine E, teinte en bain d'écorce de bouleau et de bois de Fernambouc;

Idem, plus intense, par plus forte dose de Fer-

nambouc, nommé amaranthe;

Idem, moins aimable, par Fernambouc, fixé par les brindilles de bouleau, au lieu de l'écorce dudit;

Idem, clair, par écorce de boulean et de bois de

Sainte-Marthe;

Idem, en déchet dudit;

Idem, proportions préférables pour l'emploi du

bois de Sainte-Marthe;

Rouge rosant, presque cramoisi, qui résulte d'un bain d'écorce de bouleau, bois de brésillet et alun fondu dans le bain;

Idem, moins brillant, par bain de bois de bré-

sillet et alun, sans écorce de bouleau;

Idem, plus vif et plus solide, par bois de brésillet, écorce de bouleau, alun et crême de tartre, en deux bains successifs;

Idem, en déchet de ce bain;

Idem, par bain de bois d'Angole, écorce de bouleau et alun fondu dans le bain;

Crameisi pourprant, par bain de garance, de bois de Campêche et de bois de Fernambouc.

Écarlate.

Écarlate, par bain de cochenille;

Idem, sur laine en flocons;

Idem, tranchante, sur drap formé de cette laine; Idem, en chaudières de cuivre rouge et jaune, sans changer les eaux;

Idem, par dissolution d'étain dans l'huile de

vitriol;

Ecarlate imitée par bain de garance, sur laine pétrie E.

Grisailles.

Gris doré, par bain de mouron commun; Grisaille-noisette, par bain du plantin à feuilles étroites ou quinque-nervia.

Jaune.

Jaune-souci, première et seconde mise en bain de brindilles d'alaterne à feuilles larges;

Jaune-jonquille, première mise en bain de brindilles d'alaterne à feuilles étroites;

Idem, première mise en bain de brindilles en feuilles du tuya du Canada;

Idem, plus foncé, seconde mise dans ledit; Idem, jonquille, première mise en bain de brindilles de l'abre aux anémones;

Jaune-ravenelle première et seconde mise en bain de gros bois d'acacia:

Jaune-ravenelle mat, première mise en bain d'écorce d'aune;

Jaune-ravenelle, première mise en bain de feuilles d'artichaut;

Jaune brillant, en bain de brindilles d'apalachine:

Jaune olive, seconde mise en bain de bonduc; Jaune foncé-ravenelle, en bain de fleurs de balsamine;

Jaune mat, en bain de brindilles vertes de bouleau:

Jaune brillant, en bain de baies non mûres de bourdaine;

Jaune-ravenelle, sur laine E, en bain de bruyère sèche;

Jaune-ravenelle-maure, sur laine E, en bain de bruyère sèche et baies sèches de bourdaine;

Jaune-capucine terne, en bain de baies mûres de brionne;

Jaune-chamois, en bain de capsules de faînes; Jaune-abricot, du chèvrefeuille des Alpes, Jaune doré, de l'écorce du cornouiller mâle; Jaune franc, du curcuma; fléchit au savon;

Jaune-ravenelle vif, de première mise, en baies de cytise trifolium;

Jaune franc, en bain de fumeterre fraîche;

Idem, en bain de fumeterre sèche;

Jaune de fustet, fixé par écorce de bouleau sur l'aine E;

Jaune franc, de gaude sèche; Idem, plus solide, en gaude verte;

Jaune-ravenelle, en déchet du bain de genêt à poils;

Jaune foncé mat, du genêt des teinturiers;

Jaune intense olivâtre, en bain de geranium à Robert;

Jaune - jonquille, des fleurs fraîches du jonc marin;

Jaune, d'écorce de marronnier d'Inde; Jaune-abricot, d'écorce de marsaule;

Jaune olivâtre, par bain de brindilles fraîches

de nerprun;

Jaune agréable, par bain de tiges sèches de l'œilde-Christ à fleurs gris de lin;

Idem, ravenelle, du même bain;

Idem, tendre, d'écorce d'orme, baies sèches de bourdaine et paille de sarrasin, sur laine E;

Jaune doré, par bain de brindilles d'osier jaune; Joli jaune verdâtre, de pensées fermentées;

Jaune foncé, idem, sur laine LF;

Beau jaune, en bain de viola rothomagensis; Jaune-ravenelle, de fleurs de grande persicaire; Jaune doré, presque aurore, de l'écorce du peuplier d'Italie;

Jaune-jonquille, par bain de brindilles fraiches

du peuplier d'Italie;

Jaune-ravenelle, desdites, sur laine, d'apprêt C; Jaune doré exquis, sur laine E, en bain de brindilles fraîches de peuplier d'Italie;

Jaune-ravenelle-maure, desdites, et baies sèches de bourdaine;

Jaune, de peuplier d'Italie, un peu en grand; Idem, en brindilles hachées;

Idem, sans les hacher.

Ce jaune est économique; le peuplier assure le colorant du bois, l'alun décompose sa fécule.

Jaune-jonquille, du peuplier noir des rivières; égal à celui d'Italie, sur laine d'apprêt E;

Jaune doré, par bain des plantes fraîches de pied-de-lit;

Jaune-ravenelle-maure, en bain d'écorce subérique de pin résineux;

Jaune foncé, des brindilles du plaqueminier; Jaune-ravenelle, par bain d'écorce du platane; Jaune doré, de bain de racines de pommier sauvage;

Idem, du bain de plantes fraîches de reinemarguerite;

Beau jaune orangé, par bain de rhûs virginia-

num;
Jaune-souci, des fleurs fraîches de la rose
d'Inde;

Idem, plus doré, par bain de la plante entière; Idem, encore doré, quoique par déchet des deux bains:

Jaune franc, en bain de plantes presque sèches de sarrette;

Jaune-ravenelle, en bain de la sauge des bois; Jaune mat, de l'écorce du saule de rivière; Jaune-ravenelle, par bain de thym;

Jaune-souci verdâtre, par bain de racines de tormentille;

Jaune franc, par bain de plantes fraîches du petit trèfle jaune;

Idem, dans le déchet dudit bain;

Jaune-ravenelle, de verge-d'or, nostras; Jaune pur, obtenu du vin de bourdaine;

Jaune pur très joyeux, par bain de genita anglica;

Jaune doré, par bain de fleurs de jonc marin séchées; Jaune-jonquille, par bain de peuplier d'Italie sec et pulvérisé;

Jaune clair, par bain du sarrasin de Sibérie;

Janne fonce, idem;

Jaune olivâtre et mat, par décoction de sylvie; Jaune-citron, par bain d'yellow-oack ou d'Amérique;

Jaune-ravenelle, idem;

Jaune d'or, par bain dudit chêne jaune d'Amé-

Lie-de-vin.

La laine vierge, pétrie en terre précipitée d'alun et d'étain, devient rose foncé, lie-de-vin, dans du son de sorgho.

Marron.

Marron, sur laine LF, en déchet de bain de l'arbre aux anémones ;

Marron rosé, du bain de l'écorce de l'érable commun;

Marron violent, procédant d'un bain composé de bois de Fernambouc, d'orseille et de garance;

Marrons divers, par bains de foin sec et de garance;

Marron-puce, en bain de garance et solution de bismuth dans le bain;

Marron, par bain de hêtre;

Marron clair, par bain d'écorce brune du marron d'Inde;

Marrons rougeâtres, par peuplier d'Italie et garance; Marron clair, par bain de gros bois sec du pommier;

Marron foncé pourprant, par bain de son de sorgho, sur laine E;

Marrons pourpres divers, par bain de bois d'A-frique et écorce de bouleau.

Merdoie.

Merdoie dorée, première mise en bain de brindilles de l'arbre de neige;

Idem, première mise en bain d'écorce d'aune; Merdoie, par bain d'aristoloche clémathite; Merdoie, en bain de l'arrête-bœuf, natrix;

Idem, en bain d'armoise;

Idem, presque musc, en bain du béhen blanc; Merdoie opaque, par bain de blé de vache-des-

prés;

Idem, brillante, en bain de baies mûres de bour-

daine sur laine pétrie en vitriol de Cypre;

Merdoie claire, en déchet du bain du cerfeuil musqué;

Merdoie jaunâtre, de hain d'estragon; Idem, en hain d'euphorbe cyparissias;

Merdoie dorée, par bain de feuilles de figuier; Merdoie riche, par bain de galeopsis-ladanum; Merdoie dorée, par bain d'impia;

Merdoie dorée, par bain de l'immortelle des bois:

Idem, des brindilles du laurier-rose;

. Idem, par bain de marrubiastrum;

Idem, du lierre terrestre; Idem, du marrube noir;

Merdoie portant au musc, par très longue cuite de pied-de-lit;

Idem, olivâtre, du pied-de-loup;

Merdoie dorée, de brindilles du prunier de Sibérie;

Merdoie-musc, en bain de sauge des bois;

Merdoie, par bain de tiges et feuilles de rhue; Idem, riche, en bain de brindilles vertes de sumac vrai;

Idem, très dorée, bain de brindilles de sureau

à fruits rouges.

Mordoré.

Mordoré, par troisième mise en bain d'alaterne à feuilles étroites;

Idem, clair, première mise en bain de brindilles d'aune avec un peu de garance;

Mordoré, première mise en bain de brindilles d'aubépine:

Mordoré riche, en bain de brindilles d'algalou; Mordoré, en bain d'argentine;

Mordoré-marron, en bain d'argentine à fruit;

Idem, presque pourpre, en bain des brindilles ou de l'écorce de bouleau et d'orseille qui s'y fixe;

Mordoré, par baies sèches de bourdaine et un peu de garance;

Mordoré très beau, par bain de brindilles du charme à fleurs de Virginie;

Mordorés divers, procédans de bain de foin sec

et bains acidulés de garance;

Mordoré riche, par laine F, en bain de cœur de genêt;

Idem, plus riche, avec sel d'étain;

Idem, en bain concentré, de cœur de genêt; Idem, en bain de brindilles de laurier-cerise; Mordoré clair, par luzerne et garance;

Idem, par l'écorce du marronnier d'Inde; Mordoré clair, par déchet d'écorce de marsaule; Mordoré tanné, en bain de brindilles sèches de

nerprun;

Mordoré, par écorce d'orme;

Idem, par brindilles d'osier jaune; Idem, sur laine C, en peuplier d'Italie, réabat-

tue dans son déchet avec un peu de garance; Mordoré pétillant de jaune, par peuplier d'Italie,

Fernambouc, et baies sèches de bourdaine; Mordoré tendre, par bain de l'écorce subérique

du pin résineux;

Mordoré, par bain de l'écorce fraîche de pin de Genève:

Idem, du cœur coloré du bois de prunier cultivé; Mordoré-canelle, de brindilles fraîches de pyracantha;

Idem, en bain de mûres de ronce;

Mordorés divers, par bain de bois d'Afrique; Mordoré rouge, par bain de garance et de bois de Fernambouc;

Idem, le plus riche, par un poids de garance et

un demi-poids de Fernambouc;

Mordoré, par bain du cœur coloré du genêt à balais;

Mordoré terne, par bain d'écorce de palétuvier.

Musc.

Musc doré, de troisième mise en déchet de bain d'alaterne à feuilles larges;

Musc doré, troisième mise en bain de thuya de Canada;

Musc doré, de première mise en bain de thuya

de la Chine;

Musc foncé, de troisième mise en bain de l'arbre aux anémones;

Musc doré, de première mise en bain de brin-

dilles de l'arbre poison;

Idem, de première mise en bain de gros bois d'acacia, forte dose;

Musc violent singulier, de première mise en bain

de fleurs d'althea;

Musc rougeâtre, de première mise en bain de branches d'alizier;

Musc, poil de castor, par bain de tiges mûres de l'aigremoine;

Musc doré, en bain de bois de noyaux d'abricot;

Musc cannelle, en brindilles d'airelle; Musc, par bain de baguenaudier d'Orient;

Musc-marron, déchet de fleurs de balsamine;

Musc-marron, par seconde mise en bain de fleurs de balsamine sur C;

Musc doré, par bain de racines de bétoine;

Musc foncé, par bain de bétoine:

Musc, poil de castor, en bain de racines de bistorte;

Musc clair doré, en bains de bois jou;

Musc doré, par bain de brindilles de bouleaumerisier;

Musc foncé, de bain de la bruyère élégante; Musc clair olivâtre, en bain de racines de cabaret;

Musc clair olivâtre, en bain de capucine petite; Idem, foncé, de fruits de cacis;

Idem, du bain d'écorce de châtaignier; Idem, de bain de grande consoude;

Musc, du sanguin de Nouvelle-Hollande; Musc doré, du sanguin de Virginie;

Musc clair, du cypres commun;

Musc doré, de la Dierville;

Idem, jaunâtre, par les fruits verds de l'épine noire;

Musc-puce, des mêmes fruits mûrs;

Musc doré, sur laine E, en bain d'eupatoire d'Avicenne;

Idem, riche, de brindilles vertes du fustet; Idem, clair, des tiges fleuries du galeopsis te-

trahit;
Idem, de la même plante presque sèche;

Idem, doré, par le déchet réduit du genêt à poils;

Musc doré, du bain de geranium à grandes fleurs; Idem, clair, du geranium à Robert;

Idem, brun très beau, en bain de souches d'hélianthême;

Idem, foncé, de l'herbe à l'épervier; Idem, en bain de brindilles de hêtre;

Idem, olivâtre, de la jacobée;

Idem, doré, de jacobée des marais; Musc doré, de l'inula disenterica;

Musc, par bain de laitue sauvage;

Musc doré, des brindilles de laurier franc; Musc doré, en bain de jeunes branches en feuilles du liriodendron tulipifera;

Musc olivatre, en bain des tiges fleuries de la

linaire; Musc doré, des brindilles en feuilles du liquidambar; Musc clair, des traînasses du petit lizeron; Musc opaque, des racines de lisimachie;

Musc-cannelle, des jeunes branches en feuilles du marronnier d'Inde;

Musc-cannelle plus riche, de celles du pavia; Musc doré, du bois en écorce de marsaule; Idem, des brindilles en feuilles de mélèze;

Musc olivâtre, par bain des tiges et feuilles de menthe des marais;

Musc clair, de la mercuriale;

Musc doré, des plantes fraîches du petit mussede-veau;

Musc, poil de castor, de brindilles de myrthe d'eau;

Idem, de racines sèches de noyer commun;

Musc doré, par bain des feuilles de noyer commun, cueillies au mois d'août;

Musc clair, en bain des chatons du noyer, tombés naturellement;

Musc doré, de la grosse écorce du noyer Musc brun, commun;

Musc mordoré, en déchet de bain de l'écorce de noyer noir;

Musc foncé, de brindilles sans feuilles du noyer noir:

Idem, des feuilles sèches dudit;

Musc clair, des brindilles fraîches de l'obier à fleurs simples;

Musc doré, des fruits rouges de l'obier;

Musc clair, des brindilles vertes de l'obier à fleurs doubles;

Idem, doré, des tiges fleuries d'origan; Musc doré, de bain de racines d'oseille; Musc foncé, des racines de patience des champs; Idem, de patience à nervures pourpres;

Musc clair, espèce de vigogne, par bain de periploca græca;

Musc olivâtre, du persil des montagnes; Musc, du bois écorcé du peuplier d'Italie;

Musc très beau, par bain de la pimprenelle fraîche:

Idem, des brindilles du plaqueminier;

Idem, de l'écorce du platane;

Musc clair, du bois et écorce dudit; Idem, foncé, des fleurs de pœone;

Idem, clair, de tourtes du marc de poiré séché; Idem, clair et joli, des tiges de la pyramidale;

Musc doré, de la reine-des-prés; Idem, de ladite plante sèche;

Idem, olivâtre, de la renoncule jaune;

Idem, des brindilles du romarin;

Idem, transparent, en déchet du bain de rose d'Inde;

Idem, clair et doré, des brindilles du rosier à

fleurs jaunes;

Idem, très beau, des fleurs de sainfoin d'Espagne; Musc-marron, des tiges fleuries de la salicaire; Idem, des sommités de sapin;

Idem, tabac d'Espagne, des tiges fraîches du

sarrasin;

Idem, des sommités fleuries dudit;

Musc-nankin, presque cannelle, des tiges dusarrasin grimpant;

Musc-aurore, du sarrasin-lizeron;

Musc, par bain de plantes fraîches de grande scrophulaire;

Idem, jaunâtre, d'une fleur de soleil; Idem, des fleurs sèches de sureau; Idem, des baies de sureau fermentées;

Musc riche, par bain de feuilles mûres de tabac séchées et non apprêtées;

Musc clair, desdites feuilles, cueillies avant ma-

turité, employées vertes;

Musc doré, par bain des tiges en boutons de la tanaisie;

Idem, clair, du thalapsi arvense;

Idem, mordoré, en bain de l'écorce des racines de tormentille;

Idem, clair, en bain de verge-d'or du pays;

Musc doré clair, par bain de verveine;

Idem, foncé, en bain de sarmens de la vigne à vin;

Idem, foncé mordoré, par bain de l'écorce de viorne;

Idem, des baies mûres de l'yèble; Idem, desdites baies séchées au four;

Musc mat, par bain de Campêche, sur laine apprêtée par la dissolution d'alquifoux;

Musc, poil de castor, par bain de brou de noix

desséché au four;

Musc violent, par bain de feuilles vertes du pastel; Musc, par bain sur bouilli de chêne jaune d'Amérique.

Nankin, coton de Siam.

Nankin riche, première mise en bain de brindilles de l'arbre de Judée;

Idem, en bain d'acacia rose;

Idem, rosée, en brindilles d'azédarach d'Italie; Idem, coton de Siam, par brindilles de l'amélanchier; Idem, doré, en bain des tiges fleuries d'aigremoine;

Idem, cannelle, en bain d'apalachine;

Idem, coton de Siam, en bain d'écorce de bouleau;

Idem, tendre, en bains de cerises mûres;

Idem, idem, de cerises de zara;

Idem, id... en bain d'eupatoire d'Avicenne;

Idem, id...id.... de groseilles rouges; Idem, id., de fleurs d'haricots à la reine;

Idem, id. . du lotier hémorrhoïdal;

Idem, id. . du bois frais écorcé du micocoulier;

Idem, id. . du gros bois d'oranger; Idem, riche, des noyaux de pêcher;

Idem, du bois écorcé du peuplier d'Italie;

Idem, id. de tous les peupliers;

Idem, du bois écorcé du pin de Genève; Idem, des brindilles du rosier-cannelle;

Nankin rosant, par bain de son de sarrasin; Nankin-musc, des plantes du sarrasin-lizeron;

Idem, coton de Siam, en bain du bois frais écorcé du saule;

Idem, id...riche, du bain de brindilles du sorbier des oiseleurs:

Idem, blond, du bain de spiræa opulifolia; Nankin-cannelle sur coton, par bain d'écorce de

bouleau; Nankin clair, par bain de buglose sauvage;

Nankin clair, par bain de lithospernum arvense minus;

Nankin blond, par bain de lychen de marsaule:

Naukin-cannelle, par bain de racines de polypode; Nankin très rosé, par bain des racines de renouée.

Noir.

Noir procédant d'une double teinture en bain de baies fraîches de bourdaine et un peu de Campêche.

Noisette.

Noisette foncée, presque musc, première mise en bain de brindilles de l'arbre aux boutons;

Noisette dorée, en bain d'airelle; Noisette, en bain de benoîte; Idem, rosée, en bain de catalpa;

Idem, douce, en bain de bouleau sec;

Idem, pourprée, en bain de bouleau en partie sec:

Idem, foncée, en bain de bruyère commune

fraîche;

Idem, claire, en bain de buis des forêts; Idem, id. des cônes de pin résineux;

Idem, rosée, en bain d'écorce rouge des racines de cornouiller;

Idem, claire, du bois écorcé dudit;

Idem, id... du mélange des bois d'ébénier des Alpes et de ptælia;

Noisette-cannelle rosée, des racines de l'épine

noire;

Idem, coton de Siam, du bois de gros érable; Idem, par bain de foin sec et bain acidulé de garance;

Idem, tendre, en bain d'écorce de fusain; Idem, id... de bain du bois de genièvre; Idem, foncée, de brindilles de groseiller;

Idem, tendre, de bois sec d'if;

Idem, foncée rosée, du bain de bois de laurierthym:

Idem, nankin, en bain du bois frais écorcé du

marsaule:

Noisette-olivâtre, en bain de bois de nerprun; Noisette un peu violente, par bain de brindilles d'olivier de Perse;

Noisette, par bain de bois écorcé d'orme; Noisette-nankin, en bain des fleurs de l'orpin;

Noisette olivâtre, de pavot noir ;

Noisette, par la longue cuite du bois de tous les peupliers;

Noisette, de longue cuite des feuilles de pin

résineux;

Noisette, par bain de pruneaux secs;

Noisette rembrunie, par bain des raisins noirs: Noisette rosée, des brindilles du rhamnoïdes; Noisette-nankin, en bain de souci de Barbarie; Noisette-nankin, par bain de l'écorce de tilleul: Noisette-musc, des racines de tormentille.

Olive.

Olive grisaille, de première mise en bain des tiges d'absynthe;

Olive, en bain des tiges fraîches d'apocin; Olive grisaille, en bain de blé-de-vache;

Olive terne, en bain de brindilles vertes de bouleau et vitriol;

Olive claire, en bain de racines de bourdaine;

Olive, presque vert natif, en bain de plantes mûres du bromus tectorum;

Olive grisaille, de bain de brunelle;

Olive transparente, par peuplier et bois de Campêche;

Olive claire, par bain de centaurée scabieuse; Olive jaunâtre, par bain du champignon hideux;

Olivâtre, par bain du petit-chêne;

Olive jaunâtre brillante, en bain de fleurs de colchique-des-prés;

Olive jaunâtre, du bain de branches de cou-

drier;

Olivâtre, par bain de cytise à poils;

Olive foncée native, par bain de cosses seches de grosses féves;

Olive franche, idem, sur laine E;

Olivâtre transparent, en déchet de gaude verte;

Olivâtre, par déchet du bain de geranium musqué; Olive jaunâtre, en bain de l'herbe de Sainte-

Barbe;

Olive claire, par bain de jacée noire;

Olive jaunâtre, par bain des tiges mûres de la jernotte;

Olivâtre, des baies mûres de lierre;

Olive brune, mais dorée, par bain de mercuriale fermentée;

Olive jaune-dorée, par bain de l'écorce des bran-

ches de noyer;

Olive, par bain des racines de patience aquatique;

Idem, plus intense, au moyen d'un peu de so-

lution de fer;

Olive franche, par bain de feuilles de pavot macérées; Olive tendre et native, en bain de plantes de pensées;

Idem, claire et transparente, en déchet de pen-

sées fermentées;

Olive transparente, en brindilles fraîches de peuplier et neuf grains de Campèche;

Idem, plus intense, en doublant le Campêche; Idem, par peuplier réabattu, en vin et baies sèches de bourdaine;

Olivâtre, en bain de thym;

Olive foncée dorée, par bain d'agripaume; Olive dorée, par bain de vin de bourdaine.

Ombre ou bruniture de jaune, piétage pour carmelites.

Ombre, par seconde mise en bain de l'alaterne à feuilles étroites;

Idem, de jaune orangé, première mise en bain de brindilles d'aurone;

Idem, en bain de brindilles d'aune;

Idem, foncé, en bain de sarmens du bourreaudes-arbres;

Idem, de jaune rougeâtre, en bain de petite

centaurée :

Idem, jaune, couleur de chair, idem, idem; Idem, mat, en bain de centaurée scabieuse;

Idem, jaune terne, de racines de grande chelidoine;

Idem, de bain de clémathite;

Idem, de seconde mise en cytise trifolium;

Idem, fauve, du bois d'églantier;

Idem, olivâtre, par bain de brindilles de l'e-merus;

Idem, jaune, du bain de fenouil;

Idem, de genêt d'Espagne;

Idem, abricot, de l'ellébore-griffon; Idem, opaque, de l'herbe à coton;

Idem, olivâtre, de l'herbe-au-chantre;

Idem, chamois, de bois de lierre;

Idem, jaune-brun, du bois sec de lilas;

Idem, jaune-grisaille, par bain de tiges fleuries de lisimachie;

Idem, jaune, du bain de mélilot;

Idem, olivâtre, du bois de mûrier noir;

Idem, du déchet du bain d'olivier;

Idem, mat-verdâtre, des brindilles d'oranger;

Idem, orangé-mat, du bain d'écorces d'oranges mûres;

Idem, jaunâtre, des tiges et feuilles du palma Christi;

Idem, du peigne-de-Vénus;

Idem, olivatre, en bain de pensées;

Idem, mat, des pensées de Rouen;

Idem, en déchet de bain de reine-des-prés;

Idem, de ladite plante sèche;

Idem, des racines de ronce commune;

Idem, en déchet de bain de sarrette;

Idem, olivâtre, de solidago sempervirens;

Idem, de brindilles de sureau.

Ombre de jaune-ravenelle, par bain de suie de cheminée.

Idem, par suie concrète;

Idem, des brindilles de tanaris;

Idem, verdatre, de tiges de thalictrum;

Idem, ravenelle terne, de troisième mise en bain de petit trèfle;

Idem, terne, du trèfle rouge frais;

Idem, en déchet de fleurs de verge - d'or du Canada;

Idem, olivâtre, de véronique lierrée; Idem, id., plus transparente sur LF.

Orangé.

Orangé composé, du jaune d'yellow-oack, ou chêne jaune d'Amérique, et de plus ou moins de garance.

Pourpre.

Pourpre sérieux, procédant du bain de bois de Fernambouc sur laine d'apprêt E et O;

Pourpre rouge ou giroflée, idem;

Pourpre-giroflée, par Fernambouc et écorce de bouleau sur laine d'apprêt E.

Prunes.

Prune d'oissel, par bain de baies mûres et fraîches de bourdaine;

Prune d'oissel, opération en grand;

Prune de Monsieur, par bain de l'écorce de bouleau et Campêche;

Idem, par bain de son de sorgho;

Prune de Monsieur, sans mélange de bois de Fernambouc.

Ronce d'Artois.

Ronce d'Artois, par bain de tiges et feuilles fraîches de l'arroche violette; Idem, par bain d'arroche puante;

Idem, par bain de plante entière de balsamine; Idem, en déchet de bain des baies de bourdaine fermentées;

Idem, par bain de baies sèches de bourdaine;

Idem, des plantes de camomille puante;

Idem, de bain de cerfeuil musqué, séché à l'ombre;

Idem, des brindilles en feuilles de citronnier;

Idem, des plantes de petite ciguë;

Ronce d'Artois, par bain de plantes fraîches d'épinards;

Idem, du bain de l'euphorbe des marais;

Idem, de l'euphorbe cyparissias; Idem, du déchet de gaude verte;

Idem, de première mise en bain de gesse jaune sur laine d'apprêt E;

Idem, d'écorce de micocoulier;

Idem, en brindilles de peuplier, réabattues en bain de baies sèches de bourdaine;

Idem, répétée un peu en grand;

Idem, en bain de véronique des haies;

Ronce d'Artois, par bain de vin de bourdaine; Idem, par fécule précipitée de vin de bourdaine;

Idem, par bain de l'ortie à fleurs pourpres;

Idem, par bain de seneçon commun; Idem, par bain de véronique male.

Rose.

Rose, par décoction des haricots d'Espagne; Idem, plus tendre, par décoction de haricots roux jaspés; Idem, des racines du grand lizeron;

Idem, en bain d'orseille des Canaries, viré par les acides;

Rose tendre, par bain léger de nacarat de bourre.

Rouge.

Rouge exalté, imitation d'écarlate, par bain de racines sèches du caille-lait;

Idem, des racines sèches de croisette du Por-

tugal;

Rouge marron, par bain de garance et sumac;

Rouge pourprant, sur laine LF, engallée, teinte en bain de belle garance;

Rouge exalté, comme écarlate d'Angleterre, en

belle garance;

Idem, plus rosé, idem;

Idem, la plus vraie imitation de l'écarlate, par garance;

Idem, plus jaune brûlant, par bain de garance

de Cypre;

Idem, couleur de fleurs du glaucium; Idem, couleur de feu.

Nature de l'eau employée.

Essais infructueux pour roses, sur imitation d'écarlate;

Idem, qui approche du coquelicot des champs;

Rouge imitant l'écarlate, par bain de garance, soumis à la fabrication et au foulon;

Rouge exalté, sur laine P et O teinte en bain de belle garance;

Idem, par solution en acide marin fumant.

Avantage de ces imitations d'écarlate.

Rouge exalté, par bain de croisette de Portugal.

Ventre-de-crapaud, piétages de carmélites.

Ventre, dit olivâtre sale, en bains de branches de l'arbre du vernis;

Idem, en bain d'astragale; Idem, en bain d'amorpha;

Idem, en bain de bourse-à-pasteur;

Idem, en bain de conise;

Idem, en bain de brindilles et feuilles de houx;

Idem, en bain de gros bois de jonc marin;

Idem, en bain de marrube blanc; Idem, de pied-de-lit, thymus acinos;

Idem, en bain de sarriette;

Ventre-de-crapaud, par bain d'alsine stellaria.

Ventre-de-biche.

Ventre-de-biche, par bain de bois d'althea; Idem, foncé, bain d'écorce de jeune chêne; Idem, brillant, par bain de l'ébénier des Alpes; Idem, par bain de l'écorce de genêt; Idem, des brindilles de gleditsia; Idem, de laitue potagère; Idem, des brindilles de sophora.

Vert.

Vert natif, par bain des baies mûres et fermentées de bourdaine; Vert-pomme, de l'écorce du frêne:

Vert, sur laine piétée de bleu, apprêtée LF, teinte en bain de peuplier d'Italie, nuance un peu olivâtre;

Vert-pomme, par bain de fleurs de violette;

Vert de toutes nuaces, par le bleu de composition ou indigo, dissous dans l'huile de vitriol et le jaune du peuplier d'Italie;

Vert tendre de pistache, par bain de vin de bourdaine;

Vert composé, de jaune de l'yellow-oack et d'indigo dissous;

Vert-dragon;

Vert-olive, du jaune de peuplier et du bleu de composition.

Vigogne.

Vigogne claire, en baie de brindilles de l'acacia de Sibérie;

Idem, fauve, en bain de brindilles sèches d'aune;

Idem, dorée, des feuilles d'artichaut;

Idem, jaunâtre, de l'arrête-bœuf;

Idem, dorée, de l'angélique sauvage;

Idem, tendre, de la plante de bacinet;

Idem, du baguenaudier commun;

Idem, coton de Siam, en déchet de fleurs de balsamine;

Idem, faible, en bain de berle;

Idem, en bain des tiges de caille-lait;

Idem, doré, en bain des tiges de campanule;

Idem, claire, de bain de chardon-roland;

-Idem, du chèvrefeuille bleu;

Idem, du chèvrefeuille des haies;

Idem, claire, du bain de coquelourde; Idem, très belle, de coronille glauque;

Idem, tendre, de branches de figuier;

Idem, noisette, en bain de sarmens de framboisier du Canada;

Idem, franche, du bois frais écorcé de frêne;

Idem, rousse, du cœur de genêt;

Idem, plus intense, sur laine AT, dans le même bain;

Idem, dorée, en bain de gesse;

Idem, claire, des tiges de grateron; Idem, dorée, du groseiller épineux;

Idem, des jeunes branches d'hélianthême;

Idem, dorée, en bain d'herbe-au-chat; Idem, claire, des tiges de houx-frêlon;

Idem, dorée, de brindilles de jasmin blanc;

Idem, idem, de bain du laitron commun; Idem, idem, du laitron du Japon;

Idem, de bain de laitue sauvage;

Idem, de laitue potagère, sur laine E;

Idem, dorée, des jeunes branches de lilas;

Idem, tendre, de la luzerne en foin;

Idem, du lychen prunastri;

Idem, de mousse verte du pied de hêtre;

Idem, des tiges de musle-de-veau;

Idem, musc, des branches de myrthe d'eau;

Idem, dorée, en bain de nefles mûres; Idem, des brindilles de nerprun;

Vigogne, par bain de coquilles de noix sèches;

Idem, cannelle, d'écorce d'orme, sur E; Idem, dorée ... idem ... idem;

Idem, idem, dorée, en bain de tiges d'osier fleuri;

Idem, idem, en bain de paille sèche de froment;

Idem, idem, des tiges de panais;

Idem, idem, des sarmens de grande pervenche; Idem, par longue cuite de tous les peupliers;

Idem, tendre, du bois écorcé de platane;

Idem, de plante de reine-marguerite; Idem, de bain de plante de renouée;

Idem, idem, de sainfoin vert;

Idem, douce, de décoction de scorsonère; Idem, cannelle, des fleurs et cotons frais de

sureau commun;

Idem, fauve, d'écorce de sycomore; Idem, olivaire, des tiges de thalictrum;

Idem, vraie, par bain de brindilles de tilleul en

Idem, cannelle, en bain de racine robée de tor-

mentille;

Idem, des baies mures de troëne;

Idem, dorée, musc clair, par bain de brindilles de viorne;

Idem, olivâtre, des tiges fleuries de la vipérine; Vigogne-noisette, par bain de brou de noix sèches:

Vigogne rembrunie, par bain d'eufraise à fleurs

blanches.

Violet.

Violet-pourpre, procédant de laine d'apprêt E, en bain de Campêche;

Idem, giroflee-violette, sur laine E et O, en

bain de Campêche et alun;

Violet transparent, sur laine d'apprêt LF, en

bain de Campêche et écorce de bouleau;

Violet, dit américain, par bain d'écorce de bouleau et très peu de bois de Campêche; Violet intense et brillant, par bain d'écorce de bouleau et Campéche;

Violet solide, par bain de Campêche, en substituant l'alun à l'écorce de bouleau;

Violet, par bain de peaux de grosses groseilles violettes;

Violet brillant et solide, par bain d'écorce de bouleau et de bois de Campêche, sur laine pétrie E.

Mordans métalliques divers, désignés par les lettres majeures dans la Table précédente.

Dans un bocal ou matras de verre à long et large col, assez grand pour que la moitié de sa capacité reste vide, versez quatre livres d'acide nitrique peu concentré. Posez ce bocal dans un grand plat de terre presque pleinde cendres froides, pour l'y fixer debout. Adaptez un bouchon de liége convenable à son orifice, et placez le tout sous le manteau d'une cheminée. Projetez-y peu à peu, par fortes pincées, jusqu'à seize onces de bismuth, ou étain de glace, réduites en poudre grossière, et bouchez promptement après chaque projection, afin de prévenir la perte des vapeurs rouges. Ne projetez de nouveau qu'après la dissolution totale de chaque pincée, et ainsi de suite jusqu'à l'emploi de seize onces. La solution bien faite doit avoir une couleur de vert-de-mer clair; conservez-la bien bouchée pour ne vous en servir que le lendemain, et, au plus tard, le quatrième jour après qu'elle a été faite.

Pour apprêter soixante livres de laine destinées

à former un drap, prenez cinq livres de tartre rouge ou blanc bien choisi, passez au tamis de crin; dix livres de saumure de sel marin faite en eau froide ou tiède, et saturée à quatre degrés du pèseliqueur des savonniers.

Mettez au bouillon une chaudière destinée à teindre la laine d'un drap, mais seulement à moitié pleine; projetez-y doucement, et par poignées d'environ quatre onces, le tartre en poudre, afin d'éviter que l'effervescence, qui est nécessaire, ne fasse franchir à l'eau les bords du vase, ce qui arriverait si l'on y jetait le tartre en trop grande

quantité à la fois.

Versez-y ensuite simultanément la dissolution métallique et la saumure; palliez et rabotez de fond, pour exactement mêler et répartir la couleur en la chaudière, et abattez-y diligemment les soixante livres de laine lavée de son dégrais et bien égouttée de son lavage; plongez et noyez-la le plus exactement possible; travaillez-la aux crochets également et promptement, afin qu'elle s'imprègne bien de l'apprêt. Poussez le feu pour ramener l'ébulhtion, de laquelle vous profiterez pour la tourner plusieurs fois. Laissez bouillir doucement une demi-heure, sans presque cesser de crocheter. Enlevez la laine pour la baigner et laisser égoutter de cet apprêt, lequel je designerai pour abréger par les lettres L F.

Dans l'intervalle, disposez le bain colorant dans lequel vous abattrez votre laine, et l'y travaillerez

suivant l'art.

Si vous désirez teindre des étosses en pièce, il faut les passer au tourniquet, les noyer dans l'eau

bouillante, par plusieurs tours, pendant un demiquart d'heure, les enlever; et dans la même eau si les étoffes sont blanches et propres, former votre apprêt, toujours en raison des doses de drogues et quantité d'eau ci-dessus désignées pour le poids de soixante livres.

Le tout étant bien mélangé, abattez-y l'étoffe tout à la fois pour la bien imprégner. Repassezla au moulinet; poussez le feu et tournez pendant une demi-heure, en l'étendant sur sa largeur, asin qu'elle prenne la couleur également. Il faut ici plus de feu que pour la laine, vu que les parties de l'étoffe qui passent successivement hors de la chaudière, éventent et refroidissent considérablement le bain d'apprêt. Enlevez la pièce sur le moulinet et l'y laissez égoutter, en lui donnant diverses situations, pour qu'il ne reste pas beaucoup plus d'apprêt dans une partie que dans d'autres : après une demi-heure, vous la pourrezabattre encore tout à la fois dans le bain colorant. où étant exactement plongée, vous la repasserezet tournerez au moulinet jusqu'à ce qu'elle ait atteint la nuance désirée.

Première modification au mordant ci-dessus, apportée par M. Dambourney, à dessein d'exalter les rouges des rubiacées.

J'ai substitué, dit-il, au tartre en poudre, la même dose de crême ou cristal de tartre, également pulvérisé et tamisé.

Idem, à la solution du bismuth par l'acide nitrique, celle de l'étain fin de Malack, ou tout au moins de Cornouailles, en petits chapeaux, grenaillé ou gratté sur le tour, et projeté dans l'eau régale ci-après.

Dans quatre livres de bonne eau forte, et quatre onces d'eau pure dissolvant bien le savon, j'ai fait fondre à froid quatre onces de sel ammoniac en poudre grossière. Lorsqu'il a été bien fondu, j'ai mis le bocal ou matras sur un bain de cendres que j'ai réchauffé par degrés, et j'y ai projeté peu à peu, par pincées d'environ trente-six grains chacune, neuf onces d'étain finement gratté en rubans. J'ai observé de tenir le matras bouché, et de ne l'ouvrir que pour projeter de nouveau aussitôt que la dissolution et la projection précédente étaient complètes.

La chaleur du bain de cendres également entretenue, la solution s'est trouvée accomplie en dixhuit heures de temps. Elle pesait cinq livres une once, qui, avec autant de crême de tartre et dix livres deux onces de saumure, formait l'apprêt de soixante livres de laine, ou de lainage.

Cette dissolution peut se faire au soleil pendant les mois de juin, juillet et août; mais elle exige au moins trois jours, c'est-à-dire trente heures d'ex-

position à l'activité de ses rayons.

Elle ne doit être employée que deux à trois jours après qu'elle est bien reposée et épurée.

Cet apprêt est exquis aussi pour les jaunes extraits de la famille des peupliers; mais la solution avec moitié moins de métal leur suffit. Je désignerai celle ci-dessus par la lettre $E_{\frac{1}{8}}$, qui annonce que l'étain y est entré pour un huitième du poids du menstrue.

Si de sa nature la laine a peu de nerf, il arrive qu'elle détériore et recordelle dans cet apprêt; en ce cas, il convient de doubler la dose de crême de tartre, et diminuer d'un quart celle de la saumure. La laine en sort en meilleur état, mais le rouge en est moins rosé, et il porte plus à la couleur de feu qu'à l'écarlate.

En substituant cet apprêt $E_{\frac{1}{8}}$, l'alun à la crême de tartre, la garance communique à la laine une éclatante couleur de glaucium ou de pavot cornu.

Deuxième dissolution d'étain:

Dans quatre gros d'eau-forte, j'ai fait fondre un gros de sel marin. Ce menstrue a opéré la dissolution d'un gros d'étain; mais, peu de jours après, je vis s'y former une agrégation de cristaux, ce qui me détermina à laisser le petit matras en place et bien tranquille. Trois semaine après, j'en retirai un cristal pesant un gros, fort semblable au nitre, mais d'une saveur acide, qui se fulmina vigoureusement sur les charbons ardens; cependant l'étain restait constamment dissous. L'expérience m'a donné une seconde fois les mêmes résultats. Mais l'apprêt formé de cette solution a porté moins au rouge que celles faites par eau régale muriatique, dans lesquelles il ne s'est point formé de cristaux, qui ont donné, par la garance, une belle couleur mitoyenne entre la fleur du glaucium et celle du coquelicot des champs.

Troisième dissolution d'étain.

Semblable à la précédente, avec la différence

qu'on a employé 36 grains d'étain. Il en résultait pour la garance une couleur pseudo-écarlate voisine de celle du coquelicot des champs. $EMR_{\frac{1}{4}}$ désigne cet apprêt.

Quatrième dissolution. Pourpre de Cassius.

Neuf grains de la dissolution, et autant de celle de 25 feuilles d'or en livret dissoutes dans quatre gouttes d'eau régale, 18 grains de crême de tartre et 56 grains de saumure, donnent, dans une pinte et demie d'eau bouillante, l'apprêt de quatre gros de laine. Elle a, dans le bain de bois de Fernambouc, acquis un beau pourpre foncé, qui résiste au vinaigre. L'apprêt est désigné par les lettres E et O.

Cinquième dissolution d'étain.

Dans 2 gros d'acide marin fumant, on projette 36 grains d'étain de Malack; la laine apprêtée avec cette solution est indiquée par les lettres $E\ A\ M\ F$.

Sixième dissolution d'étain.

Dix-huit grains d'étain furent dissous à chaud dans un mélange d'acide nitrique, d'acide muriatique, de chacun 1 gros, étendu par 18 grains d'eau; l'apprêt est désigné $\Delta N_{\frac{1}{2}} \Delta M E_{\frac{1}{3}}$.

Septième dissolution d'étain:

On a dissous un gros d'étain dans 4 gros d'a-

cide nitrique, 1 gros d'acide marin, et 2 gros d'eau.

Huitième dissolution d'étain.

Deux gros d'étain dissous dans un mélange de 3 onces d'acide nitrique, 1 once d'acide marin et 4 gros d'eau; ces apprêts sont désignés par les caractères \(\frac{1}{4} \) A N \(\frac{3}{4} \) A M E \(\frac{2}{16}\).

Dissolution de cuivre.

Trente-six grains de cuivre rouge dissous dans 2 gros d'acide nitrique; il en faut employer 9 grains avec 18 grains de tartre et 36 grains de saumure dans une pinte et demie d'eau pour apprêter 4 gros de laine; indiqué C.

Dissolution de fer.

Dans 4 gros d'acide marin on a fait dissoudre 36 grains de clous; 9 grains de cette solution suffisent pour l'apprêt de 4 gros de laine. Lettre F.

Apprêt de laine en bouillon de tartre et alun.

Pour apprêter 66 livres de laine, on y projette peu à peu, dans une quantité à peu près suffisante d'eau en ébullition, 3 livres de tartre rouge ou blanc pulvérisé; ou ajoutez-y, après avoir refroidi la liqueur par deux seaux d'eau, 9 livres d'alun de Rome concassé. Dès que l'alun sera bien fondu, palliez, rabattez et abattez la laine en la travaillant aux crochets, et en la tournant plusieurs fois pendant une demi-heure. Poussez un peu le feu pour maintenir entre chaud et bouillon pendant trois quarts d'heure.

En voici la réduction en petit: 12 grains de tartre pulvérisé dans une pinte et demie d'eau bouillante; ajoutez 36 grains d'alun de Rome; l'apprêt désigné par A T exprime alun et tartre.

Dissolution d'étain,

On fait dissoudre dans 2 gros d'acide nitrique et un gros d'acide marin, 2 gros et 8 grains d'étain. La laine apprêtée avec cette dissolution désignée apprêt E, a réussi dans le bain de garance, dans ceux de bois de Fernambouc, de Campêche et des peupliers d'Italie.

Dissolution d'étain pour le pétrissage de la soieteinte en couleur cerise par la cochenille.

On apprête peu à peu 3 gros d'étain dans un mélange de 4 gros d'acide nitrique et 2 gros d'acide marin.

C'est l'apprêt que l'on désigne par laine vierge pétrie E.

Eau régale, d'après M. Laze.

Un gros de sel ammoniac fondu dans 4 gros d'acide nitrique: on y ajoute peu à peu 52 grains d'étain en chauffant le mélange; l'apprêt est désigné par le nom d'apprêt $E_{\frac{1}{4}}$ ou E ammoniacal.

De la laine, de son dégraissage et blanchissage.

La laine est une espèce de poil, dont le corps de plusieurs animaux est revêtu. Elle est composée de filamens ou tubes remplis d'une substance huileuse ou médullaire. Les parois de ces tubes sont perforées d'une infinité de petits pores qui communiquent avec le tube longitudinal.

La première opération qu'on fait subir à la laine

s'appelle dessuintage.

La laine est naturellement enduite d'une espèce de graisse qu'on appelle suint; cet enduit la préserve des teignes. Réaumur a observé (1) qu'il suffisait de frotter avec la laine grasse une étoffe pour la préserver de la teigne; en sorte qu'on n'a besoin de leur faire subir le dégraissage que lorsqu'on se dispose à les teindre ou à les filer.

Pour dégraisser les laines, il faut les mettre en pelotes et les faire bouillir ainsi dans de l'eau de son; on charge l'eau d'un boisseau de son par cent livres de laine, et on les fait bouillir pendant une heure.

Il faut avoir grand soin, dans le dégraissage, que les laines ne soient tachées par le cuivre de la chaudière : pour prévenir cet accident, on met les laines dans des sacs de toile claire.

Les laines filées à l'huile pour draper se dégraissent dans un bain de lessive : on emploie à cet effet une livre de potasse pour cinquante livres de

^{. (1)} Mémoires de l'Académie, 1728.

laine, et le bain sur lequel on les dégraisse doit être échauffé au trentième degré du thermomètre de Réaumur. On fait tourner les laines avec des bâtons à lisser pendant un quart d'heure, ensuite on les lave et on les bat à la rivière.

A Paris, on ne dégraisse que les laines de Picardie. Les laines dégraissées pour passer en cuve, doivent être, avant d'y entrer, bien lavées et bien battues à la rivière, jusqu'à ce que la graisse en soit entièrement sortie et ne rende plus d'eau laiteuse: on la retire alors, et on la met égoutter. Il est important que le dégraissage se fasse avec soin, parce que la laine en est mieux disposée à recevoir la teinture.

Dans les fabriques, on dégraisse ordinairement la laine par une lessive formée de cinq mesures d'eau de rivière et d'une mesure de vieille urine; la laine, en écheveaux ou en matteaux, est plongée, pendant vingt minutes, dans un bain de ce mélange chauffé à cinquante-six degrés, retirée ensuite, puis égouttée, et enfin dégorgée dans de l'eau courante: cette manipulation adoucit la-laine, et lui donne un premier degré de blancheur; on la répète une seconde et même une troisième fois; elle est alors prête à être employée. Dans quelques endroits, on décreuse avec une eau légèrement savonneuse; et, en effet, ce procédé est préferable pour les objets précieux; mais il est trop dispendieux pour les étoffes de moindre valeur.

On fait fondre dans une chaudière du savon blanc à raison de deux onces par livre de laine: on passe les laines, botte par botte, dans une autre chaudière remplie d'eau très chaude, et à chaque botte, on met la quantité nécessaire de savon fondu et d'eau de bleu d'indigo. Il faut bien remuer les laines dans ce bain presque bouillant, les tordre et les mettre au soufre.

Du soufrage de la laine.

La chambre au soufre doit être bien close, car son évaporation serait capable de gâter toutes les couleurs qui se trouveraient dans la maison. Cette chambre doit avoir une fenêtre qui puisse s'ouvrir pour donner de l'air lorsqu'on a à y travailler, soit pour étendre ou détendre des marchandises. Les perches sur lesquelles on étend les laines doivent être d'une grande propreté, puisqu'elles servent alternativement pour les draps et la soie. On fait brûler le soufre dans une terrine, ou mieux encore dans un vieux mortier, en observant, avec le plus grand soin, qu'il ne renferme aucune matière hétérogène capable de produire de la fumée. Pour l'éviter, il faut faire fondre le soufre avant de le porter dans la soufroire, et y mettre ensuite le feu; de cette manière on est sûr que le soufre brûlera. On laisse ainsi les laines au moins douze heures dans la soufroire, et ensuite on les fait sécher.

Le simple exposé de ce procédé fait voir combien il est imparfait. D'abord, l'acide du soufre ne fait qu'effleurer les surfaces, et ne les pénètre pas. Ce bain aérien ne sussit point; le gaz ne saurait s'introduire profondement dans les étosses, et il n'y a que la supersicie de décolorée. En mettant à prosit les connaissances exactes que nous ayons sur la nature de cet acide, on a trouvé un procédé plus simple, plus économique et plus conforme aux principes de la science.

L'acide sulfureux, résultat de la combustion imparfaite du soufre, diffère de l'acide sulfurique, en ce qu'il contient moins de principe acidifiant, et qu'il est, pour ainsi dire, le terme moyen entre le soufre et l'acide sulfurique.

Le gaz acide s'unit très facilement à l'eau. Dans cette combinaison, on peut l'employer pour le blanchiment de la laine et de la soie.

Pour le préparer avec économie, on met de la paille hachée dans un matras fermé par un bouchon, dans lequel on fait entrer un tube recourbé, qui va plonger dans un flacon tubulé, au fond duquel est un peu d'eau; à l'autre tubulure on adapte un tube droit de sûreté, qui plonge de quelques lignes dans l'eau; à la troisième tubulure on adapte un tube recourbé, qui va plonger dans un second flacon tubulé plein d'eau; on en peut mettre un troisième dans un flacon rempli d'eau sans être bouché; après avoir lutté tous les tubes, excepté le premier, on verse de l'acide sulfurique sur la paille, on bouche promptement, et on acheve de luter; on chauffe au bain de sable, et on augmente peu à peu le feu. L'acide sulfurique est décomposé; une partie de son oxigène se porte sur l'hydrogène et carbonne la paille, forme de l'eau, de l'acide carbonique, qui se dégage en même temps que l'acide sulfureux, et qui va se dissoudre dans l'eau du deuxième flacon.

L'appareil que l'on emploie pour les immersions des étoffes de laine et même de soie dans les lessives d'acide sulfureux, consiste en une caisse en carré long, séparée par un diaphragune dans le milieu; à chaque côté de cette séparation se trouve un grand moulinet, sur lequel s'enroulent les étoffes; dans chaque angle sont établis des rouleaux, sur lesquels les toiles se dévident avant de traverser le diaphragme, pour s'enrouler du côté opposé sur un pareil nombre de rouleaux qui conduisent au second dévidoir. L'objet de cette disposition est de faire parcourir par les étoffes la lessive blanchissante, et d'exposer à son action le plus de surface possible.

Pour tourner ce dévidoir, on se sert d'un axe ou colonne de verre traversant une boîte de cuir, et dont une des extrémités équarrie s'insère dans l'axe du dévidoir, tandis que l'autre s'ajuste à une manivelle qui lui donne le mouvement de rotation: par cette disposition, on peut se dispenser totalement d'employer aucune substance métallique dans l'intérieur. Pour la dispersion du gaz, le couvercle de cet appareil est muni d'un rebord, qui s'ajuste parfaitement dans le coffre, et dont un pouce au moins doit être plongé dans la liqueur

détergente.

On donne assez généralement deux soufrages pour obtenir un blanc fin; on lave ensuite à la rivière, et on passe au blanc d'Espagne, si on le juge nécessaire.

L'azurage se fait en jetant dans le bain du blanc une solution d'une partie de bleu de Prusse sur quatre cents parties d'eau, en rabattant le drap sur le bain, et en moulinant rapidement.

L'opération se termine par un léger bain de sa-

von, pour donner du moelleux et de la souplesse aux étoffes.

Le bleu doit être distribué également à chaque botte.

Quelques teinturiers mettent dans la chaudière tout le savon et le bleu nécessaires pour blanchir à la fois trente livres de laine, qui passent dans des bâtons à lisser sur la chaudière, en les retournant une heure sur le bain très chaud, qu'il faut bien prendre garde sur-tout de ne point faire bouillir; car, outre que l'alkali du savon altérerait les laines, le blanc ne serait jamais beau. Ils relèvent ensuite les bâtons l'un après l'autre, et ils les tordent fortement à la cheville, ou avec une manivelle de fer qui a un crochet d'un bout et une cheville de fer de l'autre. On les essuie sur leur tord, de manière qu'il ne reste aucune écume de savon.

Les anciens se servaient, pour dégraisser leurs laines, d'une plante que les Grecs nommaient struthion, et à laquelle Pline donne le nom de redicula. La racine de cette plante, dit-il, a la vertu (1) de donner aux laines un moelleux et une blancheur surprenans. Tout terrain est propre à la produire de ses semences; mais elle croît aussi naturellement dans les endroits pierreux et incultes: elles pousse de grandes racines, qu'on pile pour s'en servir à dégraisser les laines. Dioscoride (2), en parlant de cette plante, dit que c'est

⁽¹⁾ Tigentibus radicula lanas præparat, quam struthion à Græcis vocari diximus. Plin., lib. 24, sect. 58.

Radicula lavandis lanis succum habet: mirum quantum conferens candori mollitieique. Plin., lib. 19, sect. 18.

⁽²⁾ Lib. 2., cap. 193.

la même que la saponaire, parce qu'elle s'emploie comme le savon, et qu'elle en tient lieu pour ôter les taches des étoffes et purger les laines de leur suint. Hardouin dit que c'est la même que l'herbe aux foulons, parce qu'elle leur sert pour fouler les draps. Linée (1) nous apprend que les paysans de la province de la Manche, en Espagne, s'en servent encore au lieu de savon. La plante commune dans la Calabre, qu'on nomme lanaria (2), avec la racine de laquelle on dégraisse les laines, est peut-être la même, ou du moins de la même espèce.

Notre saponaire ou savonnière est une espèce de lichnis, qui croît au bord des rivières, des étangs, dans les bois et dans les sables : sa racine est longue, rougeâtre, noueuse, rampante, fibrée et vivace; ses feuilles sont larges, semblables à celles du plantin, et d'un goût nitreux. On la cultive dans les jardins; elle ôte les taches des habits comme le sayon.

Nous connaissons plusieurs plantes qui pourraient être employées au même usage: la première est la pariétaire, qui croît abondamment dans les vieux murs, le long des haies et des masures; la seconde est le pied-de-veau maculé, dont les femmes, en Poitou, font macérer les tiges et les racines dans de l'eau, qu'elles renouvellent tous les jours; elles pilent le marc, le font sécher, et s'en servent pour le linge au lieu de savon. En général, toutes les soudes pourraient être employées au même

⁽¹⁾ Syst. nat., 2., pag. 1023. (2) Hist. nat. di fer. imp.

usage, sur-tout étant fraîchement cueillies; mais la facilité qu'on a dans tous les pays de se procurer le savon à peu de frais, rend aujourd'hui l'usage de ces plantes plus utile en médecine qu'en teinture.

De la teinture en général. De la teinture de la laine en particulier, et de sa préparation avec l'alun.

La teinture est l'art de développer et d'extraire, d'une substance quelconque, les parties colorantes, de les unir ensuite aux étoffes et aux matières qui entrent dans leur fabrication, de manière qu'elles ne paraissent faire qu'un corps avec elles.

La teinture a pour objet les couleurs. Les couleurs primitives sont au nombre de trois, le jaune,

le rouge et le bleu.

De même qu'en peinture on distingue la couleur à l'huile et la couleur en détrempe, c'est-àdire un genre de peinture solide, à raison de l'huile qu'on mêle avec les couleurs, et un genre de peinture légère dont les couleurs s'altèrent facilement; de même, en teinture, on distingue le bon et le petit teint.

Le hon teint consiste à introduire dans les pores de l'objet qu'on veut teindre, des fécules colorantes, qui, par l'essence et la combinaison de leurs principes, soient inattaquables par l'air et le

soleil.

Le petit teint, au contraire, consiste à introduire dans les pores du sujet qu'on veut teindre, des matières dont les parties sont trop déliée pour résister à l'action de l'air qui, en les attaquant, change leur texture, d'où résulte une destruction ou un affaiblissement de leurs couleurs.

Il y a plusieurs degrés de bon teint, selon les différentes espèces d'élémens plus ou moins propres à fixer les matières colorantes dans les pores des corps soumis aux opérations de la teinture; de ces couleurs, les unes résistent à la seule action des acides, et d'autres à celles des alkalis fixes: les premières conviennent à la laine et à la soie, parce qu'on ne savonne pas ces matières; les dernières sont nécessaires pour la teinture du fil et du coton.

La laine, comme matière animale, s'unit parfaitement aux acides minéraux, et sous ce rapport, les chimistes et les savans ont considéré la teinture comme un objet digne de leurs recherches.

Avant de parler de la préparation de la laine par l'alun, je dois faire ici quelques observations sur les propriétés des matières colorantes.

Les propriétés des matières colorantes sont de plusieurs espèces. On appelle matières extractives, celles qui se dissolvent d'elles-mêmes dans l'eau s de cette espèce sont la gaude, la sarrette, le genêt, la garance, le curcuma, le bois blanc, le bois de Brésil, le kermès, la cochenille, etc., substances que l'on mêle avec l'alun, afin qu'elles ne se dissolvent pas si facilement dans l'eau.

Macquer appelle résino - extractives ou résinoterreuses les substances qui, indissolubles par ellesmêmes, se mêlent pourtant avec l'eau, étant unies avec d'autres matières extracto-savonneuses: telles sont le sumac, l'écorce d'aune, l'asarum officinal, le brou de noix, qui donnent toutes un jauné obscur, inaltérable par l'eau et le savon.

Si l'on met un mélange de deux substances colorantes dans un liquide qui n'a de l'action que sur l'une d'elles, 1°. le liquide n'attaque pas toute la matière dissoluble, parce qu'il y a une portion qui est soustraite à son action par la substance indissoluble; 2°. en vertu de l'union intime qui a lieu entre la matière soluble et celle qui ne l'est pas, une partie de la matière non dissoluble est attaquée par le liquide dissolvant, et le soutient dans cet état tant qu'elle est unie avec la matière dissoluble; mais si elle vient à en être séparée, la matière non dissoluble va à l'instant au fond.

L'eau ne peut extraire les parties colorantes, purement résineuses et huileuses, comme celles de l'indigo et les parties rouges du carthame.

Cette division, comme l'a très bien dit le célèbre Berthollet, des parties colorantes en extractives et en résineuses, ne peut donner que des idées incomplètes et fausses de leurs propriétés; car il y a des parties colorantes qui, ne se dissolvant pas dans l'eau, seront regardées comme résineuses, et cependant elles ne se dissolvent pas dans l'alcool, telles sont la partie colorante rouge du carthame, qui ne se dissout que par le moyen de l'alkali, et l'indigo, qui ne se dissout ni dans l'eau ni dans l'alcool, et qui ne devient soluble par les alkalis qu'au moyen de quelques circonstances, et qui se dissout facilement dans l'acide sulfurique.

Les parties colorantes qui se dissolvent dans l'eau, ne peuvent être comparées aux parties mucilagineuses et extractives des végétaux, puisque la propriété de se dissoudre dans l'eau, comme ces substances, ne donne aucune idée des propriétés qu'il est essentiel d'y reconnaître, telles que leurs rapports avec les agens chimiques qui sont en usage dans la teinture, avec l'air, avec la lumière, avec les substances animales et végétales.

C'est encore un abus nuisible aux progrès de la véritable théorie, que de vouloir expliquer les propriétés des substances colorantes par les parties mucilagineuses, résineuses, terreuses, salines, huileuses, qu'on suppose entrer dans leur com-

position.

Comme les laines se lavent rarement, on appelle principalement couleurs fausses, en teinture de laines, celles que le soleil et la lumière décomposent promptement; et couleurs fines, celles qui sont très peu altérées par ces agens, ou ne le sont même pas du tout.

Ensin, il me reste à faire une observation importante relativement à la nature de l'étosse; c'est que la laine, ainsi que toutes les matières animales, prend la couleur plus facilement que le lin et le coton. La soie, produit d'une substance végéto-animale, puisqu'elle est l'extrait des seuilles de mûrier digérées par une espèce de chenille, paraît tenir le milieu entre la nature des substances végétales et celle des substances animales; aussi la teint-on avec plus de peine que la laine, mais plus facilement que le lin, et le lin reçoit mieux la teinture lorsqu'on le prépare avec des substances animales.

L'alun est d'un très grand usage dans la teinture; dont il est l'âme. Il fait valoir la plupart des cousse leurs, augmente beaucoup leur intensité et leur éclat.

On trouve l'alun dans quelques sources d'eau minérale; il effleurit à la surface des schistes, dans les mines de charbon, ou dans le voisinage des volcans et sur plusieurs rochers.

C'est dans l'Orient que l'alun factice a commencé d'être connu. L'une des plus anciennes fabriques a été celle de Roche, ville de Syrie, qu'on appelle aujourd'hui Edesse. De là vient le nom d'alun de Roche, que, par une confusion de mots, l'on donne encore aux masses cristallisées d'alun.

Presque tous les teinturiers disent que l'alun est un mordant qui ouvre les pores de la laine et la prépare à recevoir la matière colorante.

L'affinité de l'alumine pour les substances animales n'est point douteuse; M. Berthollet l'a prouvée par un grand nombre d'expériences. Il a formé cette combinaison en mêlant un alkali saturé d'une substance animale avec une dissolution d'alun; il se fait un double échange; l'alkali s'unit avec l'acide de l'alun, pendant que l'alumine combinée avec la substance animale se précipite.

Le même chimiste a prouvé, par une autre expérience, l'affinité de l'alumine pour les substances animales : après avoir mêlé une dissolution de colle forte et une dissolution d'alun, il a précipité l'alumine avec un alkali ; elle a entraîné avec elle la colle forte avec laquelle elle s'est combinée. Cette combinaison a l'apparence d'une gelée demi-transparente, et se dessèche difficilement.

Aucune expérience directe ne prouve encore l'affinité de l'alumine pour les substances végétales.

autres que les parties colorantes; elle paraît beaucoup plus faible que celle qu'elle a pour les substances animales; de là vient que l'acétite d'alumine est un meilleur mordant pour le coton et le lin que l'alun, et de là viennent les différens moyens qu'on emploie pour augmenter la solidité des parties colorantes de la garance dans la teinture de ces substances.

Cette opération préparatoire est ce qu'on appelle, en terme de l'art, première opération; elle doit précéder la teinture des laines, si l'on excepte néanmoins de cette règle générale bien dès espèces de mères-laines qu'il faut dégraisser avant de les soumettre à ce que nous appelons première opération.

Une chaudière contenant cinquante seaux d'eau est assez grande pour faire bouillir cent livres de laine. Il faut que l'eau soit très chaude, au degré qui précède l'ébullition; alors on passe dessus, les laines qui sont préparées sur des bâtons à lisser, afin de les bien mouiller: sans cette précaution on risque de tacher les laines; mais ce procédé préparatoire est inutile lorsque la laine a été dégraissée à l'eau de son.

On retire les laines de la chaudières; et si elles sont destinées à la teinture en couleurs fines, on jettera dans la chaudière vingt-cinq livres d'alun de Rome, et douze livres et demie de crême de tartre par cent livres de laine, c'est-à-dire quatre onces d'alun et deux onces de crême de tartre.

Il faut observer de ne mettre que peu à peul'alun et le tartre dans la chaudière, de peur que l'eau, entrant tout à coup en effervescence, ne rejette ces matières hors de la chaudière. Pour prévenir cet accident ou y remédier promptement, il est prudent d'avoir à côté de la chaudière un ou deux seaux d'eau froide pour appaiser l'effervescence.

Lorsque l'eau bout, ce qui annonce que l'alun et le tartre sont dissous, il faut mettre les laines dessus, les retourner avec des bâtons l'un après l'autre, alternativement pendant une demi-heure; ensuite l'on passe les bâtons dans des ficelles, et l'on fait bouillir les laines en les remuant de temps en temps pendant deux heures et demie au moins. Cette première opération est d'une telle importance dans l'art de la teinture, qu'elle est consacrée par ce proverbe familier: qui bout bien, seint bien.

Pour faire les couleurs communes, le jaune de gaude, par exemple, il ne faut que deux onces d'alun par livre de laine, et demi-once de tartre rouge ou gris au plus, parce que le tartre n'est point l'ami des couleurs vegétales, notamment de la gaude, avec laquelle il a très peu d'affinité.

Les couleurs dorées, dont le premier fond est de gaude, exigent quatre onces d'alun par livre de laine, et demi-once de tartre; il faut que le tartre gris ou rouge soit pilé et tamisé pour qu'il se dissolve même à l'eau houillante.

L'eau qui a servi au bouillon d'alun, avant de la laisser refroidir, est meilleure que la nouvelle eau, parce que le premier bouillon ayant emporté les parties hétérogènes de l'eau et celles du cuivre, il en résulte que les laines que l'on bout en alun la seconde fois, sont beaucoup plus belles que les premières, en y ajoutant les doses d'alun et de tartre nécessaires aux couleurs que l'on weut exécuter.

Les couleurs délicates, telles que le jaune soufré, les clairs en carnation, exigent un bouillon d'alun qui ait servi deux fois avant celui qu'on fait subir aux laines destinées à recevoir ces couleurs.

Pour le cramoisi et l'écarlate faux, fait au Brésil, le bouillon d'alun exige vingt-deux livres d'alun et dix livres de tartre pour le premier cent; vingt livres d'alun et neuf livres de tartre pour le deuxième cent, en continuant sur la même eau; dix-huit livres d'alun et huit livres de tartre pour le troisième cent; et si l'on continue, il ne faut plus mettre moins de dix-huit livres d'alun et huit livres de tartre à chaque cent que l'on recommencera sur la même eau. Ce bouillon, pour le petit teint, n'exige pas moins de trois heures.

Les laines bouillies en alun pour couleurs fines, doivent être déposées plusieurs jours à la cave sur des chantiers d'un bois propre et de quelque espèce qu'il soit, excepté de chêne. Les couleurs de gaude, soit jaune, soit vert, bon teint, doivent être faites le lendemain de leur bouillon; plus on différera, et moins ces couleurs auront de fraîcheur.

Les couleurs cramoisi et écarlate faux, faites au Brésil, exigent que les laines séjournent quinze ou vingt jours dans la cave; un plus long temps est inutile. J'ai trouvé des flocons de laine qui étaient, depuis plus d'un an, dans la cave entre des pièces de bois, et qui n'avaient rien perdu de teur qualité naturelle, parce que l'alun a la pro-

priété de conserver très long-temps la laine dans l'humidité.

Du bois de Brésil et de ses belles qualités en petit teint sur des laines.

Les bois de Brésil, Fernambouc et Sainte-Marthe produisent à peu près la même couleur, mais non pas la même quantité de matière colorante. Le Sainte-Marthe ne produit tout au plus que la moitié de celui du Brésil; le Fernambouc, proprement dit, n'a pas les belles qualités ni la fraîcheur du Brésil; cependant c'est celui que les teinturiers emploient de préférence, parce que c'est celui qui produit le plus de matière colorante : il est aussi toujours plus cher que les autres. Cependant, comme ces trois matières varient beaucoup entre elles et pour l'abondance et pour le prix, il faut savoir les employer indistinctement, et faire toujours avec elles de belles couleurs.

Pour cuire le bois de Brésil, on met ordinairement, dans une chaudière qui tient trente seaux d'eau, cinquante livres de bois de Brésil haché, que l'on fait bouillir trois heures; ensuite l'on transvase ce bain dans deux tonnes préparées pour le recevoir, en observant de mettre, dans chacune, moitié de ce premier bain: on remplit de nouveau la chaudière au Brésil, que l'on fait rebouillir trois heures, et on le transvase, comme la première fois, dans les deux tonnes. On doit faire bouillir ainsi le Brésil jusqu'à trois fois; il y a même des teinturiers qui le font bouillir jusqu'à cinq fois: plus on fait bouillir le Brésil, en suivant le prop

cédé que nous venons d'indiquer, et plus la couleur devient belle. Ce sont les derniers bouillons qui rendent au premier la beauté et la fraîcheur qui lui conviennent; il suffit que les deux tonnes, qui tiennent chacune trente-deux seaux d'eau, soient pleines du produit de cinquante livres de bois de Brésil.

Il est essentiel que l'eau dont on se sert pour faire cuire le Brésil soit la plus dure possible. A Paris, les couleurs de Brésil sont plus belles que partout ailleurs, parce que les eaux de puits sont généralement très dures, à cause de la surabondance des sels dont elles se trouvent chargées. J'ai fait, avec les eaux de la Seine, des couleurs de Brésil aussi belles qu'avec les eaux de puits, en y ajoutant deux gros de nitre commun par chaque seau d'eau: on peut faire usage de ce procédé dans tous les pays.

La manière de disposer les tonnes pour y préparer le bain de Brésil cuit exige beaucoup plus de précaution. Il faut se servir, le moins qu'il est possible, de tonnes à eau-de-vie, parce que le tartre fait tourner à l'eau claire le bain de Brésil. Beaucoup de teinturiers, dans ce cas, croient leur bain comme perdu sans ressource; ils sont dans l'erreur, à moins qu'il ne soit tombé en putréfaction; encore y a-t-il souvent du remède. Cet accident est l'esset trop ordinaire de la fermentation (1).

11011 (1).

⁽¹⁾ La position des tonnes dans des endroits malsains auprès des eaux stagnantes, la proximité des lieux d'aisance, teur situation auprès d'un mur échauffé par un ou par des fourneaux, peuvent faire tourner le Brésil.

Lorsqu'une tonne de Brésil est tournée à l'eau claire, vous en prenez dans un seau, et vous y introduisez peu à peu de la chaux; le bain revient à sa beauté primitive; mais si l'on met trop de chaux, le bain vient d'un rouge violent, et perd la qualité requise pour faire une belle couleur. En faisant cet essai sur un seau d'eau tournée, on peut calculer ce qu'il faut de chaux pour faire revenir la tonne à son état de perfection.

Pour prévenir cet accident, l'on prend des tonnes à huile d'olive qu'on défonce; on les place ensuite sur trois pierres, en les renversant, le fond en haut et le bout défoncé en bas : on allume en dedans un feu de paille, afin que la chaleur fasse couler à terre l'huile qui y est restée. Il est inutile d'observer que ce feu doit être modéré : ensuite on les rince avec de l'eau chaude, qui ne soit ni acide ni alkaline. La première, loin de nettoyer la tonne, ne ferait, au contraire, que la rendre plus sale; la seconde vous exposerait à laisser votre bain violent et le bois de la tonne savonneux.

Comme dans les ateliers de teinture on tire toujours à l'économie, il faut, dans ce cas, se servir d'un bain de gaude qui ait servi à faire du jaune, et que l'on jette ordinairement après. Ces sortes de tonnes sont toujours très bien placées dans une cave qui n'est point humide. Lorsqu'elles sont en place, on jette dans chacune d'elles une demi-livre de terra merita. La terra merita a la propriété d'empêcher le Brésil de tourner, et en même temps celle de donner un petit air de jaune à la teinte; mais comme ce jaune n'est pas généralement goûté de tout le monde, ainsi que je l'obseverais.

en parlant de l'application des couleurs, je me contenterai de dire ici que, lorsque l'on met, pour la première fois, le bain de Brésil dans la tonne, une demi-livre de terra merita l'empèche de tourner. On laisse reposer le bain dans les tonnes sans y toucher durant un mois. Par ce séjour, de rouge violent qu'il était, il devient d'une helle couleur écarlate, et porte à sa surface une petite écume rouge et jaune dorée, ce qui annonce que le bain est à son degré de perfection et qu'il est propre à la plus belle teinture.

Le terme d'un mois n'est pas rigoureusement nécessaire au bain de Brésil pour produire une belle teinture: dans un cas pressant, on peut s'en servir en quinze jours et obtenir une belle couleur; mais si le Brésil ne repose au moins quinze jours dans la tonne, il perd la moitié de son produit, et la teinture qu'on en tire est de la plus

mauvaise qualité.

De la teinture des laines en bois de Brésil.

Après que les laines auront séjourné un mois à la cave, et que le bain de Brésil sera parvenu au plus haut degré de perfection, on chargera une chaudière de trente seaux au deux tiers; on fera chauffer l'eau depuis le cinquantième jusqu'au soixantième degré du thermomètre de Réaumur: un plus haut point de chaleur est inutile, et si l'eau vient à bouillir, il faut la rejeter et en remettre d'autre; ce précepte est essentiel. En effet, il serait fort désagréable de jeter le bain d'une chaudière sur laquelle on aurait fait plusieurs passes de faux écaralate; en ce cas la perte serait réelle.

Voici le procédé que l'on doit employer. Préparez sur des bàtons à lisser trente livres de laine, que vous aurez préalablement fait rincer à la rivière. Lorsque l'eau de la chaudière sera parvenue au degré indiqué ci-dessus, vous y mettez, pour la première fois, trois seaux de bain de bois de Brésil; vous mèlez le bain avec une rable, ayant soin d'entretenir la chaudière au degré de chaleur au-dessous du frémissement et de l'ébullition; vous passerez sur le bain les laines qui sont disposées sur le bâton à lisser, en les retournant continuellement. Cette première teinte n'est jamais écarlate; elle n'est propre qu'à faire du beau cramoisi.

Tandis que vous faites la première teinte, vous préparez trente autres livres de laine; vous ajoutez deux seaux de bouillon de Brésil, que vous jetez dans la chaudière, et vous passez dessus les laines, comme vous avez fait la première fois. Cette deuxième teinte devient écarlate, quoique moins belle que la troisième, dont le bain est parvenu au plus haut degré de perfection, à raison de l'alun et du tartre que les deux premières teintes

y ont déposés.

Si l'on n'a pas besoin de cramoisi, le teinturier peut préparer quatre passes à la fois d'après le procédé suivant. Il met peu de Brésil à la première teinte, un peu plus à la seconde, et la quantité requise pour finir la troisième et la quatrième Il finit ensuite la première, qui n'a qu'une très légère teinte de son premier bain, en y ajoutant toutefois à la chaudière le bain de Brésil nécessaire, et finit de même la deuxième passe. Par ce procédé, les quatre passes se trouvent d'un

écarlate égal en couleur. Il continue à teindre ainsi toutes les laines qu'il a à teindre par trente livres, sur la même chaudière, sans changer d'eau. Par ce moyen, un teinturier industrieux peut passer mille livres de laine, avec le bain de cinquante livres de bois de Brésil, et faire encore cent livres de couleur sang-de-bœuf avec le marc des tonnes.

Les laines écarlate et cramoisi en faux ne se lavent point; on se contente de les tordre au sortir de la chaudière, et on les met sécher à l'ombre, surtout quand les tonnes au Brésil ont été assurées à la terra merita.

Il y a des teinturiers qui mettent, dans le fond de leur chaudière, une petite botte de deux livres de gaude attachée à un poids de quatre livres, qu'ils rafraîchissent à trois ou quatre passes. Ce procédé n'est point à rejeter; il donne de la consistance, de la tenacité à la couleur; mais, à la vérité, il altère un peu son brillant.

Les écarlates en faux teint purement au Brésil, sans aucune autre mixtion, ont également leur mérite particulier: quant aux roses, on ne leur donne que le tiers et même le quart du Brésil que l'on donne aux écarlates en faux, suivant le degré de délicatesse auquel on veut les obtenir.

Pour roser les cramoisis et les roses, l'on charge une chaudière de trente seaux, aux trois quarts, que l'on fait chauffer jusqu'au troisième degré ou environ du thermomètre de Réaumur; on y jette un seau d'urine ou deux (1), si un seul ne suffit

⁽¹⁾ L'urine putréfiée et l'alkali, suivant M. Berthollet, en favorisant l'extraction des parties colorantes, en augmentant

pas, et l'on passe dessus les faux écarlates, qui deviennent d'un beau cramoisi, aussi beau que la cochenille. Les laines destinées pour rose, qui sont légèrement chargées du bain de faux écarlate, sont également rosées sur chaudière à l'urine, de la même manière qu'on a rosé les cramoisis faux.

Suivant M. Berthollet, la laine plongée dans le jus de Brésil n'y prendrait qu'une teinte faible, qui se détruirait promptement; il faut lui donner

des préparations.

On fait bouillir la laine dans une dissolution d'alun, à laquelle on ajoute seulement le quart ou même moins de tartre; une plus grande proportion de tartre rendrait la couleur plus jaune. On tient la laine imprégnée au moins huit jours dans un lieu frais; après cela, on la teint dans le jus de Brésil, en le faisant bouillir légèrement; mais les premières parties colorantes qui se déposent, donnent une couleur moins belle; de sorte qu'il convient de faire passer d'abord dans le bain une étoffe grossière. Les couleurs rouges et roses, qu'on peut obtenir du Brésil par l'alun et par quelques autres mordans, sont très belles et très brillantes, mais peu solides, comparativement à celles de la cochenille.

M. Pærner prépare le drap avec un bouillon composé de dissolution d'étain, d'alun et d'un peu de tartre, et il fait son bain avec du Fernambouc et une proportion considérable d'alun. Il

le ton de leur couleur, peuvent souvent être contraires à l'effe t qu'on en veut obtenir, et doivent nuire à la durée des couleurs.

teint dans le résidu de ce bain une seconde pièce qui a reçu une préparation semblable. La première pièce prend une belle couleur de brique, et la seconde une couleur qui approche de celle de l'écarlate. On peut varier beaucoup les nuances en variant les proportions des ingrédiens.

Les parties colorantes du bois de Brésil sont facilement affectées et rendues jaunes par l'action des acides; alors elles deviennent des couleurs solides; mais ce qui les distingue de la garance et du kermès, et ce qui les approche de la cochenille, c'est qu'elles reparaissent sous leur couleur naturelle, lorsqu'on les précipite dans l'état de combinaison avec l'alumine ou avec l'oxide d'étain. Ces deux combinaisons paraissent les plus propres à les rendre durables. Il faut donc chercher les circonstances les plus propres à favoriser la formation de ces combinaisons selon la nature de l'étoffe.

Le principe astringent paraît aussi contribuer à la solidité des parties colorantes du bois de Brésil; mais l'engallage fonce leur couleur, et il ne peut être employé pour les nuances claires.

Des différentes espèces de jaune.

La gaude, la génestrolle, la graine d'Avignon, le bois jaune, le fer, l'écorce de bouleau, la suie de cheminée, le quer-citron, la terra merita, le safranum, l'épine-vinette, s'emploient en teinture pour faire des jaunes plus ou moins beaux; mais le produit de chaque espèce s'emploie suivant les circonstances.

Dans la teinture des laines, on n'emploie ordinairement que la gaude, le bois jaune, la suie, la terra merita et le fustet. Les teinturiers des campagnes emploient, par économie, la génestrolle et l'écorce de bouleau. Pour les jaunes frais et résléchissans, on emploie la gaude; pour les jaunes moins beaux et les verts de Saxe, l'on emploie les bois jaunes; pour les jaunes dorés, la gaude et la suie, ou mieux encore le bois jaune et le fustet. La suie sert aussi à donner le fond à bien des coudeurs de circonstance.

La terra merita s'emploie pour les écarlates et pour les couleurs de carnation, lorsqu'elle est fixée par l'acide nitreux arsenical. Il y a beaucoup de désagrément à employer la terra merita, en ce que le moindre coup de soleil fait disparaître la cou-

leur, même en séchant.

La gaude et le bois jaune, au contraire, n'ont aucun inconvénient dans leur usage, et le produit de ces deux substances répond toujours aux vœux d'un teinturier jaloux de faire de belles cou-

La gaude ou vaude est une plante qui est fort commune aux environs de Paris, dans la plupart des départemens, et dans une grande partie du

reste de l'Europe.

Cette plante pousse des feuilles longues, étroites, d'un vert gai. Du milieu de ses feuilles la tige z'élève de trois ou quatre pieds; elle est souvent rameuse, garnie de feuilles étroites, comme celles d'en bas, et moins longues à mesure qu'elles approchent des fleurs, qui sont disposées en épis longs. Toute la plante sert à teindre en jaune.

On distingue deux sortes de gaudes, la gaude bâtarde ou sauvage, qui croît naturellement dans les campagnes, et la gaude cultivée, qui pousse des tiges moins hautes et moins grosses. Cette dernière est préférée pour la teinture; elle est beaucoup plus abondante en parties colorantes; elle est d'autant plus estimée, que les tiges en sont plus fines.

Lorsque la gaude est mûre, on l'arrache, on la laisse sécher, et on la met en bottes; c'est ainsi

qu'elle est employée.

La gaude a la propriété de faire toutes sortes de jaunes frais et de verts bon teint. En voici le procédé. On charge une chaudière, que l'on fonce le plus de gaude qu'il est possible; car il est à observer que, sur cent livres de laine destinée pour différens jaunes, pour peu qu'il y en ait qui soient montées en couleur, ce n'est pas trop de cent livres de gaude ; si même l'on fait des jaunes pour des bruns à réflexion dorée, il faut mettre jusqu'à quatre livres de gaude par livre de laine. Avant que la gaude ne bouille, il faut passer dessus les laines destinées pour jaune frais. Il est bon de les laver à la rivière avant que de tes teindre, pour les dégager des parties grossières de l'alun; c'est même une sage précaution de transvaser une partie du bain dans une autre chaudière pour passer les premières laines, parce que l'alun, qui se mêlerait à la gaude, lui ferait beaucoup de tort. Dans ce dernier cas, l'on remplit la chaudière d'eau froide, et on la fait bouillir dix minutes au plus : on jette alors un seau d'eau dans la chaudière pour faire tomber leur bouillon, et l'on passe dessus les laines pour jaune et vert bon teint.

Quand la gaude est tirée de son premier bouillon, on la fait rebouillir une deuxième fois, et l'on jette dans la chaudière quatre onces de potasse. La potasse a la propriété de dilater les pores de la gaude, et d'en faire sortir toute la matière colorante. On tire de ce deuxième bouillon tout le parti possible, soit en y passant de nouvelles laines, ou en renforçant le jaune du premier bouillon s'il se trouvait trop faible.

La couleur jaune que la gaude communique à la laine a peu de solidité, si la laine n'a été préparée auparavant par quelques mordans. C'est de l'alun et du tartre dont on se sert, et par ce moyen cette plante donne le jaune le plus pur, et cette

couleur a l'avantage d'être solide.

Par le bouillon, qui s'exécute de la manière ordinaire, Hellot prescrit quatre onces d'alun pour chaque livre de laine et seulement une once de tartre; cependant plusieurs teinturiers emploient la moitié autant de tartre que d'alun: le tartre rend la couleur plus claire, mais plus vive.

Pour teindre avec la gaude, on fait bouillir cette plante enfermée dans un sac de toile claire, qu'on charge d'une croix de bois pesante, pour qu'il ne se lève pas au haut du bain. Quelques teinturiers la font bouillir jusqu'à ce qu'elle se précipite au fond de la chaudière, après quoi ils abattent dessus un champagne; d'autres enfin la retirent avec un râteau lorsqu'elle est cuite, et ils la jettent.

Hellot prescrit cinq à six livres de gaude pour chaque livre de drap: on se contente ordinairement de trois ou quatre livres; quelque fois plusieurs tein-

de cendre, qui favorisent l'entretien des parties colorantes et qui rehaussent leur couleur, mais qui en même temps la rendent sujette à changer par l'action des acides : au reste, la quantité de gaude doit être proportionnée à la nuance plus ou moins foncée que l'on veut obtenir.

On peut teindre à la suite des premières mises pour obtenir des nuances de plus en plus faibles, en ajoutant de l'eau à chaque suite, et en tenant le bain bouillant.

Si l'on ajoute du muriate de soude dans le bain de gaude, il rend la couleur plus saturée et plus foncée. Le sulfate de chaux la rend aussi plus foncée; mais l'alun la rend plus claire et plus vive, le tartre plus pâle. Le sulfate de fer la fait tirer aubrun.

Du produit du bois jaune.

Pour se servir du bois jaune, on le fend en éclats, ou, ce qui est mieux, on le réduit en copeaux; on l'enferme dans un sac pour empêcher que quelques parties ne se fixent à l'étoffe et ne la déchirent.

Mettez, dans une chaudière de vingt seaux d'eau, cinquante livres de bois jaune, que l'on fait bouillir pendant trois heures. On transvase le bain dans un tonne, on le fait rebouillir une seconde fois seulement pendant trois heures, et l'on transvase ce deuxième bain sur le premier.

J'observe de ne jamais laisser reposer sur la chaudière le bain d'un bois quelconque que l'on aura fait cuire, car, en moins d'un quart d'heure; le bois attirerait à lui plus de la moitié de la partie colorante qu'il avait rejetée dans l'eau; il convient même de le transvaser presqu'en bouillant. Il faut aussi bien prendre garde de ne point laisser de bois dans la tonne, de peur qu'il ne produise le même effet. Pour éviter cet inconvénient, il faut se servir d'une passoire d'osier sur laquelle on étend une toile.

Ce bain de bois jaune remplit parfaitement les vues de celui qui travaille à teindre les laines en échantillon. J'observe que le bain de bois jaune s'affaiblit beaucoup en vieillissant; qu'il conviendrait, pour l'avoir beau et frais, de l'employer dans les deux ou trois premiers jours.

Le bois jaune s'emploie aussi dans les verts de Saxe. On fait bouillir les laines en alun, à raison de deux onces par livre, pendant une heure et demie seulement; on met ensuite sur la même eau la quantité de bois jaune et composition de bleu de Saxe nécessaire à la hauteur du vert que l'on veut monter, et on le fait bouillir encore une heure et demie. Il est à propos de mettre le bois jaune dans des sacs de toile, parce que, si le vert jaunit trop, on retire les sacs; si, au contraire, il devient trop bleu, on remet les sacs dans la chaudière.

Pour faire un vert de Saxe un peu nourri, on met un quart de bois jaune par livre de laine, et une once de dissolution d'indigo par l'acide sulfurique. J'ai connu de très habiles teinturiers qui mettaient à la fois dans la chaudière l'alun, la dissolution d'indigo et le bois jaune, sur lesquels il faisaient bouillir leur laine l'espace de deux heures ou deux heures et demie. J'ai quelquefois suivileur procédé, et il m'a toujours parfaitement réussi.

Lorsque le bois jaune ne produit point assez, on lève les laines, et si l'on a du bain de bois jaune, on en met dans la chaudière la quantité nécessaire; si le bois domine trop, on remet du bleu. Il faut bien laver cette couleur au sortir de la chaudière cette précaution lui donne beaucoup d'éclat et d'activité.

Du produit de la suie.

Le produit de la suie n'est point à dédaigner enteinture; au contraire, lorsqu'on emploie une suie qui pelotte bien en la maniant, on est sûr que son rapport en couleur sera de toute beauté. Les couleurs des bordures des tapis et des tapisseries ne peuvent avoir leur réflexion dorée, si l'on n'y emploie de la suie; les couleurs d'osier et de corbeilles exigent de la suie, ainsi que bien des couleurs dites de paysage et d'après nature. Quoique cette couleur soit très solide, je préviens qu'il ne faut jamais l'employer avec les acides minéraux, qui la dégradent et lui font perdre toute sa réflexion.

dans une chaudière de trente seaux d'eau, on se contente d'en mettre vingt, et dix seaux de suie, que l'on fait bouillir pendant deux heures, jusqu'à ce que la suie ne monte plus par l'esset de l'ébullition; on remplit la chaudière, et on la laisse reposer au moins une heure, pour que la suie ait le temps de se précipiter au sond de la chaudière. On passe ensuite dessus des laines qui ont reçu préalablement trois à quatre livres de gaude par livre de laine. Si ce sont des bruns que l'on veut faire, il convient de les laisser sur la chaudière, dont on entretient la chaleur à un assez haut degré l'espace de deux heures au moins; les clairs, à proportion de leur échantillon.

On lave ensuite les laines à la rivière, et on leur donne de la garance et du noir à vue de l'échantillon. Si l'on veut faire la couleur d'après nature, des ailes dorées, des mouches vertes, il faut passer les laines ou les draps, après leur avoir donné la garance, sur une cuve d'indigo un peu faible, mais dont le produit soit frais.

Du produit de la terra merita.

On fait tout ce que l'on veut dans la chaudière en jaune et en vert, avec la dissolution d'indigo et la terra merita; mais un seul coup de soleil suffit pour tout détruire: les couleurs ont souvent disparu avant que d'être sèches. La terra merita ne peut être employée que dans les écarlates, parce qu'elle s'y trouve fixée par l'acide nitrique dans les couleurs en carnation. Après avoir fait dissoudre dans l'eau-forte ou acide nitrique faible, on met quatre livres de terra merita dans dix livres d'acide nitrique, après y avoir fait dissoudre une livre d'arsenic jaune. Cette liqueur produit un assez beau jaune, qui ne s'altère point à l'air, mais qui ne résiste à aucune ébullition, pas même à celle de l'eau chaude.

On retire un très grand produit de la terra merita,

en la faisant dissoudre à l'esprit-de-vin. Mettez dans un bocal de verre deux pintes d'esprit-de-vin et une livre de terra merita; bouchez bien le bocal. etlaissez le tout reposer huit ou quinze jours. Un poisson de cette liqueur suffit pour quatre seaux d'eau, dans laquelle on verse un demi-septier de vinaigre. Avec ce hain, on peut teindre à froid deux pièces de mousseline, ou quatre livres de soie, d'un très beau jaune, mais qui ne résiste point au soleil. Cette couleur, bien faite, est très recherchée dans le commerce; elle est supérieure à tous les autres jaunes pour la toile et la soie seulement, mais elle ne teint point la laine. Je ne prétends point dégoûter les ouvriers d'employer la terra merita pour les jaunes et les verts; je les invite seulement à bien prendre leurs précautions lorsqu'ils font sécher leur couleur.

La terra merita est une racine qu'on nous apporte des Indes orientales. Celle qui vient de Patema est

la plus estimée.

Du produit du brou de noix.

Le brou de noix est l'écorce verte de la noix. On sait que le brou de noix est blanc dans son intérieur, et que, lorsqu'on l'expose à l'air, il se brunit et se noircit : d'où vient que, lorsque la peau est imprégnée de son suc, elle prend bientôt une

couleur brune et presque noire.

La décoction filtrée prend une couleur brune foncée à l'air; elle donne, par l'évaporation, des pellicules qui, étant séparées, bien lavées et séchées, sont presque noires. La liqueur séparée de ces pellicules, donne un extrait brun, qui se redissout complètement dans l'eau, mais qui, par une nouvelle évaporation, donne encore des pellicules semblables aux premières.

Ces pellicules, qui se forment dans plusieurs autres évaporations, sont dues à la substance colorante, dont les propriétés ont été changées par une légère combustion.

Le brou de noix est une matière colorante qui n'est employée que dans les ateliers où l'on ne travaille que bon teint. La feuille, la racine de noyer ont le même produit que le brou de noix, mais la matière colorante n'y est point en aussi grande quantité.

Dans la saison où l'on abat ce fruit, il faut remplir des tonnes ou des citernes de brou de noix, et les couvrir d'eau. On fait fermenter le tout pendant six mois et plus, s'il est nécessaire, sans craindre que le brou de noix s'y gâte, y restât-il pendant trois ans; cependant il faut avoir la précaution de conserver les tonnes pleines d'eau, et, de ne point les changer de place; car si le brou est remué, les vers s'y mettent, et il perd de sa qualité. Son produit colorant est inaltérable, mêmepar la putréfaction. Sa couleur fauve est un assemblage égal des trois couleurs primitives.

Les couleurs en carnation, quelles que soient leur délicatesse et leur force, ne peuvent jamais être de bon teint, si du grand brun au grand clair elles ne sont faites au brou de noix. A son défaut, il faut employer le noir; mais le noir en petit n'est qu'une couleur absolument faux teint. Or, quel que puisse être le talent de l'ouvrier qui emploie cette couleur faux teint, son ouvrage ne peut lui

faire honneur, car il est altéré avant qu'il y ait mis la dernière main.

Les couleurs en carnation sont si compliquées, que leur nombre total se porte à vingt-cinq mille: ainsi, l'on peut juger quelle consommation immense on peut faire du brou de noix, dans le commerce, sous le rapport de la teinture.

Pour faire usage du brou de noix, on charge une chaudière, et sur trente seaux d'eau, on met dix à douze seaux de brou de noix, que l'on fait bouillir l'espace de trois heures; ensuite l'on retire le brou, qu'on laisse égoutter dans une passoire pour le jeter dehors. On remplit la chaudière d'eau froide jusque par dessus les bords, et l'on entretient dessous un petit feu, pour la maintenir à un degré de chaleur au-dessous de l'ébullition. Cette chausse fait monter, à toute la surface et audessus des bords de la chaudière, une surabondance d'huile en forme d'écume très épaisse, et à l'instant physique où le bouillon est prêt à partir, on enlève, avec un balai tout neuf, toute cette écume,. dont il ne faut laisser aucune trace. Si l'on ne prenait cette précaution, les laines ou les draps que l'on passerait sur ce bain seraient couverts de taches irréparables, à raison de la couleur indélébile du brou de noix; mais, avec cette sage précaution, l'on n'a plus à redouter les taches : on passe même les laines ou les draps sur ce bain, sans mouiller et sans aucune préparation préalable, telle que le bouillon d'alun.

On passe, sur le bain de brou de noix, les laines et draperies pour brun, jusqu'au degré que l'on croit nécessaire; ensuite ce bain est excellent pour brunir des verts de Saxe au degré de vert-bouteilles. Après avoir rempli ce premier objet, ce bain est encore bon à donner le fonds à bien des couleurs, telles que celle de noisette, celle dite couleur de chair, la couleur boue-de-Paris et celle de gris bon teint, etc.

Pour peu qu'un ouvrier soit habile dans la pratique de l'Art de la Teinture, il lui est très facile de finir toutes les couleurs commencées avec le brou de noix, et à très peu de frais.

Pour finir les bruns commencés au brou de noix, il faut d'abord les laver à la rivière, les bouillir ensuite en alun, et les aviver avec un peu de garance : cette couleur est inaltérable, et résiste à toute épreuve. La noisette se fait par le même procédé, et n'est pas moins solide que le brun. Les couleurs de chair se finissent avec un peu de garance sur un bouillon d'écarlate très léger; la couleur boue-de-Paris, avec un peu de bois d'Inde et couperose, ou, pour donner plus de solidité au teint, avec une dissolution d'acier et de noix de galle. Les gris bon teint se finissent par le même procédé que les couleurs boue-de-Paris; les gris d'Amiens, avec une dissolution d'indigo préparée au blanc d'Espagne ; le gris américain se finit de la même manière que le précédent, avec du bain de suie.

En un mot, le brou de noix et la suie sont d'un usage si général et si important dans l'Art de la Teinture, que je puis dire, sans exagération, que ces deux couleurs sont au teinturier ce que les fondemens sont au maçon pour la solidité et la beauté des édifices qu'il construit.

Du produit du sandal, ou santal.

On distingue trois sortes de bois de santal: le santal blanc, le citron et le rouge; ce dernier est seul employé en teinture. C'est un bois solide, compacte, pesant, que l'on apporte de la côte de Coromandel, et qui brunit en restant exposé à l'air. On l'emploie ordinairement moulu; il donne une couleur fauve-brune, tirant sur le rouge.

On s'en sert, dans le petit teint, pour faire des bruns de toute espèce. On met dans une chaudière, à raison de dix livres de santal par cent livres de laines, huit livres de sumac ou d'orédon, et deux livres de bois jaune. On fait bouillir ces substances et les laines ensemble pendant deux heures et demie, ensuite on retire les laines, et on met dans la chaudière une livre de couperose; on y remet les laines, et on les remue avec vitesse; alors elles deviennent brunes.

Comme les bruns sont toujours de différentes espèces, l'on commence par rabattre sur la couperose les bruns les plus clairs, et lorsqu'ils ne sont point assez bruns, l'on ajoute de la couperose. C'est la couperose seule qui finit tous les différens bruns, depuis le plus rouge jusqu'au plus noir; c'est plus ou moins d'évent qu'il faut leur donner, et pour tous le même fonds de santal et de sumaç ou d'orédon.

Quand on veut faire des bruns très violens, on ne met point de bois jaune; et lorsqu'on veut qu'ils tirent sur le marron, on met du bois jaune en plus ou moins grande quantité, suivant le ton que l'on veut donner à la couleur. Pour faire ces sortes de bruns, il ne faut point employer l'alun; on ferait du très mauvais ouvrage. Le sumac fournit, dans son ébullition, une matière résineuse qui a la propriété de fixer la matière colorante qu'on emploie avec lui, telle que le bois jaune, le santal, le bois d'Inde, et même la garance. Le santal ne s'altère point avec les acides minéraux; au contraire, il a la propriété de monter au brun les verts de Saxe pour vert-bouteille.

De l'orseille!

On distingue deux espèces d'orseille: l'orseille d'herbe ou des Canaries, et l'orseille de terre ou d'Auvergne, qu'on nomme aussi pérelle. La première est beaucoup plus estimée.

Micheli, cité par Hellot, dit que les ouvriers qui préparent l'orseille à Florence, réduisent la plante en poudre fine, qu'ils passent à travers un tamis; qu'ils l'arrosent ensuite légèrement de vieille urine; qu'il remuent une fois par jour le mélange, en y ajoutant à chaque fois une certaine portion de soude en poudre, jusqu'à ce que la matière ait pris une conleur colombine; alors on met dans un tonneau de bois, et on y ajoute de l'urine, ou de l'eau de chaux, ou de la dissolution de gypse, jusqu'à ce que la surface en soit recouverte, et on la conserve en cet état. Dans une description que l'on trouve dans l'ouvrage de Plictho, l'on ajoute, à cette préparation, du sel ammoniac, du sel gemme et du salpêtre; mais Hellot s'est convaincu, par l'expérience, que la chaux et l'urine étaient les seuls ingrédiens nécessaires; qu'il fallait remuer fréquemment le mélange, en ajoutant de nouvelles doses de chaux et

d'urine. Il y a plusieurs autres espèces de mousse et de lichen qui pourraient peut-être servir en teinture, si elles étaient préparées comme l'orseille. Hellot donne ce moyen de découvrir si elles possèdent cette propriété: on met un peu de ces plantes dans un vaisseau de verre; on humecte d'ammoniaque et de partie égale d'eau de chaux; on ajoute un peu de muriate d'ammoniaque ou sel ammoniac; ensuite on bouche le petit vaisseau. Après trois ou quatre jours, si la plante est de nature à donner du rouge, le peu de liqueur qui coulera, en inclinant le vaisseau qu'on aura couvert, sera teint d'un rouge cramoisi, et la plante elle-même prendra cette couleur. Si la liqueur ou la plante ne prennent point cette couleur, on ne peut en rien espérer, et il est inutile de tenter sa préparation en grand. Cependant Lewis dit qu'il a éprouvé de cette manière un grand nombre de mousses, et que la plupart lui ont donné une couleur jaune ou brunrougeatre; que très peu ont donné une liqueur d'un rouge foncé, qui ne communiquait au drap qu'un rouge-jaunâtre.

La dissolution aqueuse de l'orseille, appliquée au marbre froid, le pénètre, et lui communique une belle couleur violette ou bleue tirant sur le pourpre, qui résiste beaucoup plus long-temps à l'air que les couleurs de l'orseille appliquées à d'autres substances. Dufay dit qu'il a vu du marbre teint de cette couleur, l'avoir conservée au boutde deux

ans sans altération.

L'orseille de terre s'emploie sans aucune prépa-

ration antérieure: son produit colorant est de faire des violets, depuis le plus brun jusqu'au plus clair. On fait aussi, avec l'orseille, des couleurs qui approchent du coquelicot, avec lesquelles on teint la soie, en rabattant les soies teintes en violet-brun sur une eau chargée de vitriol; mais cette couleur est imparfaite, en comparaison de celle faite au safranum.

Pour faire un beau violet en laine, il faut au moins une livre d'orseille de terre par dix livres de laine. On fait bouillir, dans une chaudière, l'orseille pendant une demi-heure; on la laisse un peu reposer, et on passe dessus les laines. Si le violet n'est pas assez monté, on fait rebouillir la chaudière, sans y rien mettre, et l'on passe dessus. Il y a des teinturiers qui font bouillir tout ensemble, les laines, ou draperies, et l'orseille, jusqu'à ce qu'elles soient montées au degré désiré. Si l'orseille a produit un violet trop rouge, il faut passer les laines ou les étoffes sur une lessive légère de cendres gravelées, après les avoir lavées, et non de potasse, ou sur une cuve de bleu très faible. Le produit de l'orseille est beau, à la vérité, mais il n'a aucune solidité : l'air, le soleil, la boue, la moindre goutte d'eau acidulée, enfin le plus léger accident détruit la couleur de l'orseille.

L'orseille d'herbe est préférable à l'orseille d'Auvergne, par un plus grand éclat qu'elle communique aux couleurs et par une plus grande quantité de parties colorantes: elle a de plus l'avantage de soutenir l'ébullition; enfin, cette dernière ne peut s'allier avec l'alun, qui en détruit la couleur; mais l'orseille d'herbe à l'inconvénient de teindre

d'une manière inégale, à moins qu'on n'ait l'attention de passer le drap dans l'eau chaude aussitôt qu'il sort de la teinture.

Du produit du bois d'Inde.

Le bois d'Inde, de Campêche, de la Jamaïque, a reçu ses différens noms des endroits où il croît le plus abondamment. Il est très commun à la Jamaïque et sur la côte orientale de la baie de Campêche; on le trouve aussi à Sainte-Croix, à la Martinique et à la Grenade.

Le bois d'Inde est un bois qui s'élève très haut, et devient très gros dans les bons terrains. Son écorce est mince, unie, d'un gris brillant et quelquefois jaunâtre; sa tige est droite, garnie d'épines; ses feuilles ont quelque ressemblance avec celles du laurier, dont elles se rapprochent encore par leur qualité aromatique, ce qui lui a fait donner le nom de laurier aromatique, ou laurier d'Inde. On donne improprement à ses semences le nom de graine de gérofle, parce qu'elles en ont la saveur. Les Anglais les nomment poivre de la Jamaïque, ou graine de quatre-épices:

Le bois d'Inde est pesant, il s'enfonce dans l'eau; il est dur, compacte, d'un grain fin, susceptible de poli, et presque incorruptible.

Il faut employer le bois d'Inde immédiatement après sa cuisson: plus il vieillit, moins il a de produit en matière colorante. On fait bouillir le bois d'Inde haché deux heures et demie, à raison de trois livres par deux seaux d'eau. Il faut transvaser dans une tonne le bain cuit; on le fait rebouillir une deuxième fois seulement, et l'on transvase ce deuxième bain par-dessus le premier.

Le produit du bois d'Inde, et son usage commun à différentes couleurs, l'ont fait nommer une selle à tous chevaux des teinturiers à petit teint. Son produit naturel, avec le bouillon d'alun, est de faire un violet imparfait, qui approche du puce, qui, étant recouvert d'un bain de suie, fait un brun passable pour le moment. Si l'on donne aux matières ainsi colorées une légère lessive de potasse ou de cendres gravelées, il en résulte une couleur bronze qui approche du vert-bouteille. Si, sur un brun foncé de bois d'Inde, on donne de la gaude, ensuite de la suie, dans laquelle on aura mis un peu de potasse, il en résulte un superbe vertdragon; ou si l'on veut un vert-bouteille, dont le mérite est au-dessus de ceux faits à la composition du vert de Saxe, la couleur est mieux nourrie et l'étoffe moins fatiguée.

Presque tous les teinturiers ont coutume de monter leurs verts de Saxe, pour vert - bouteille, de bois d'Inde et de couperose; la couleur est bonne pour le moment de la livraison, quand

toutefois elle est acceptée.

Lorsque les cuves d'indigo sont trop faibles pour parvenir au bleu-de-roi, mettez, dans une chaudière du bain de bois d'Inde, de l'alun et du vitriol de Chypre, savoir, deux onces de l'un et de l'autre par seau de bois d'Inde, et passez dessus les laines ou les draps passés d'abord en cuve, et sur-tout ménagez le bois d'Inde en cette occasion: on risque de monter jusqu'au noir, tel faible qu'ait été le bleu. Il ne faut jamais faire bouillir le bois

d'Inde lorsqu'on l'emploie à monter une couleur quelconque, mais encore plus particulièrement lorsque l'on monte des bleus : l'alun et le vitriol en ébullition gâteraient tout; il faut néanmoins entretenir le bain très chaud. On fait aussi, avec le bois d'Inde, des bleus sans indigo, de deux manières : la première est de le monter tout uniment au bois d'Inde, avec l'alun et le vitriol, sans se servir du tout du bleu de cuve; et si les bleus ne sont pas assez beaux après avoir été lavés à la rivière, il faut les passer sur une lessive légère un peu tiède, et les faire sécher ensuite sans les laver: la deuxième, qui leur donne un peu plus de solidité, consiste à les faire bouillir en alun, à les laver, à leur donner ensuite du bois d'Inde avec du vitriol de Chypre, en observant de suivre le même procédé, et de prendre les mêmes précautions exposées ci-dessus.

Le bois d'Inde s'emploie dans presque toutes les couleurs d'idée qui se font à l'échantillon. Lorsqu'un teinturier se trouve embarrassé pour l'exécution d'une nouvelle couleur qu'il n'aura pas encore pu exécuter, il faut qu'il parte toujours de ce principe, que la couleur qu'il veut rendre ne se compose que des trois couleurs primitives, et de chacune d'elles en plus ou moins grande quantité; que les trois couleurs primitives sont le bleu, le rouge et le jaune, et que la bruniture est toujours du bois d'Inde et de la couperose ou du

noir.

Quand le teinturier n'est pas sûr de son entreprise, il doit commencer par faire un échantillon de la couleur qu'il veut exécuter : si l'échantillon n'est pas conforme à l'idée qu'il veut rendre en teinture, c'est-à-dire, s'il a trop de bleu, ou de rouge, ou de jaune, il fait un second échantillon, et corrige sur celui-ci le défaut ou l'excès qu'il a remarqué dans les couleurs primitives de l'échantillon; enfin, lorsque l'échantillon est à son gré, il exécute en grand, avec sûreté, la partie qu'il veut entreprendre.

Un teinturier qui aime son état, et qui le pratique avec succès, voit, en mirant une couleur,

de quoi elle est composée.

Le bois d'Inde est la base de presque tous les gris, savoir:

1°. Le gris ordinaire se compose de bois d'Inde

et de couperose;

2°. Le gris-rouge, de bois d'Inde, de couperose et d'alun;

3°. Le gris-ardoise ou bleu, de bois d'Inde, de couperose et de vitriol de Chypre;

4°. Le gris-jaune, de bois d'Inde, de suie et de

couperose;

5°. Le gris d'Amiens, d'abord bois d'Inde et couperose, qu'on mêle ensuite avec la composition de bleu de Saxe préparée de la manière suivante:

Versez de la composition du bleu de Saxe sur du blanc d'Espagne modérément et peu à peu, à cause de l'effervescence : la teinte du blanc d'Espagne en bleu empêche l'indigo de se rapprocher.

Il y a des teinturiers qui mettent tout uniment le blanc d'Espagne, revêtu du bleu de vitriol, dans la chaudière, et qui passent leurs laines ou leurs draperies dessus; d'autres qui étendent leur composition dans l'eau, la laissent reposer, et ne mettent que le clair : l'un ou l'autre procédé s'emploie suivant les circonstances, quand le gris est demandé avec ou sans fond blanc.

On fait encore, avec le bois d'Inde, un violet passable dans le commerce pour la teinture des laines destinées au travail du poil de chèvre. En voici le procédé:

Prenez du bois d'Inde frais de première cuite, ajoutez un peu d'alun et très peu de vitriol de Chypre, passez les laines dessus; le produit n'est point indifférent.

On fait la couleur dite prune de Monsieur avec le bois d'Inde et la composition d'écarlate. Cette même couleur se fait avec la dissolution de bismuth. Pour la bien faire:

Bouillez d'abord vos laines en alun, ensuite donnez-leur du bois d'Inde autant qu'il est possible; lavez-les à la rivière, rabattez-les sur une eau tiède, dans laquelle vous introduirez peu à peu la dissolution de bismuth, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au degré de vivacité que vous pouvez désirer; enfin, vous la laverez après l'avoir avivée.

De la teinture des laines en noir.

Le très petit nombre de substances qui puissent donner par elles-mêmes un noir solide, n'ont été éprouvées que sur le lin et le coton; telles sont le suc de noix d'acajou, l'anacardium occidentale, le toxicodendron, le suc des tiges de houblon, le jus de prunelle, etc.; mais le noir qui est le pro-

duit de ces substances ne saurait être comparé à celui qu'on forme en teinture.

Toutes les couleurs noires sont donc le produit d'une combinaison. On fixe sur les étoffes les molécules noires qui se forment par l'union du principe astreingent et de la dissolution de fer.

La teinture de la laine en noir est la plus facile à exécuter. La laine a une plus grande affinité avec les molécules noires que n'en ont la soie et le coton; cependant il faut des attentions particulières pour obtenir un noir qui soit bien foncé, solide, et doué de l'espèce d'éclat qui est particulier à cette couleur.

Pour cent livres de laine, on met dans une chaudière dix livres de bois d'Inde, dix livres de sumac, une botte d'écorce d'aune bien triturée, et, si l'on veut, une livre de noix de galle noires. Pour peu que les laines puissent supporter la manœuvre, il convient de les mettre pêle-mêle avec les drogues, et de faire tout bouillir quatre heures au moins, en les retournant souvent avec une barre de bois. Il faut observer que les laines doivent être enfilées dans des ficelles par paquets de deux livres au plus. On commence cette première opération par l'engallage, dans laquelle les laines doivent prendre une couleur de brou de noix ou de papier brouillard foncé. L'engallage fini, on retire les laines pour les débrouiller botte à botte; on les secoue à la main sur une cheville, et on les évente, c'est-à-dire, on les étend par terre; ensuite on retire de la chaudière, avec une passoire de cuivre, le plus qu'il est possible des débris qui ont servi à l'engallage, en observant toutefois

de ne point trop diminuer le bain; et, pour cet effet, on a soin de remplir la chaudière au degré nécessaire pour que les laines y baignent avec aisance. On met dans la chaudière cinq livres de couperose; on fait du feu dessous pour entretenir le bain très chaud, mais sur-tout point de bouillon. Quand la couperose est bien fondue, on balaie la chaudière, on met les laines dessus, et on les retourne, comme la première fois, avec une barre, ayant soin d'entretenir le bain très chaud l'espace d'une heure au moins; ensuite on les lève avec les mêmes précautions qu'on a prises à l'engallage, et on les évente bien: plus les laine sont éventées, et plus la couperose fait son effet pour les monter en noir.

Lorsque les laines sont bien éventées, on remet dans la chaudière, que l'on entretient toujours chaude, trois livres de couperose; et l'on observe, à cette troisième immersion, la même manœuvre qu'on a observée à la première et à la deuxième; cette troisième immersion sur la couperose, le troisième évent sur la couperose.

Pour le deuxième évent, l'on met dans la chaudière deux livres de couperose et une livre de suif de chandelle ou d'huile grasse : le suif et l'huile ont la propriété d'empêcher la couperose de sécher les laines, de leur donner, au contraire, un maniement doux et moelleux, d'ajouter à la couleur beaucoup de plein et de brillant. On rabat les laines sur la chaudière pour la quatrième fois; on les retourne l'espace d'une heure au moins, et on les laisse ainsi passer la nuit sans feu; on les lève de la chaudière pour les éventer, les layer et les faire sécher. Les teinturiers en noir, par état, teignent à la fois, dans la même chaudière, la soie et la laine.

Dans ce cas, il ne faut point se servir de suif à la quatrième immersion; au contraire, il faut remettre dans la chaudière du bois d'Inde, du sumac et de l'écorce d'aune, en telle quantité que l'on juge nécessaire pour donner un deuxième engallage à la soie; il fant donner ensuite cinq à six évents, sans pour cela charger trop le bain de couperose.

D'autres teinturiers font les noirs deux fois en dix jours, et se contentent de donner deux noirs de laine à leur soie, en les gardant du premier noir jusqu'à ce qu'ils puissent leur en donner un second : de cette manière, les soies et les laines

sont beaucoup mieux teintes.

La bille de chêne, l'écorce de gland, la sciure de bois de chêne et le tan ont de très grandes propriétés pour teindre en noir. Toutes ces substances sont prohibées dans les ordonnances de Colbert. Ce ministre, malgré la supériorité de ses talens, ignorait sans doute qu'on peut employer le suif dans le noir, et que le suif a la propriété de rendre à la laine le maniement et la douceur qui se trouvent altérés par l'usage de la bille de chène et de l'écorce de gland; car j'en excepte la sciure de chêne et le tan. que l'on peut employer avec avantage dans les noirs de fil de lin et de chanvre.

Si en employant la même quantité de bois d'Inde, de sumac et d'écorce d'aune, on emploie de la bille de chêne ou de l'écorce de gland, à raison de cinq à six livres par cent, il en résulte que les soies se trouvent teintes avec le premier engallage, en lui donnant toutefois trois ou quatre évents de plus sur la couperose; et si l'on veut donner du suif aux matières-laines, on leur en donne après que la soie est finie.

Les teinturiers qui désirent bien remplir leur objet en noir, prennent leur chapeau pour échantillon.

Le bain de noir peut servir de suite à faire des gris de toute espèce. On fait des boues-de-Paris, en donnant avant, aux étoffes et aux laines, un pied de bain de suie. On fait toutes sortes de gris, depuis le plus beau jusqu'au plus clair, et depuis le plus fort jusqu'au plus faible, avec le vieux bain de noir, le vieux bain de suie et le vieux bain d'orseille; il ne s'agit que de savoir l'art de les employer.

Le bain de noir remplit très bien son objet, lorsque l'on s'en sert pour les bruns au santal au lieu de couperose. On finit aussi les couleurs dorées, depuis le grand brun jusqu'au grand clair, avec le noir seul, et ou les assortit du fort au faible: on peut aussi remplir les verts de Saxe, pour vert-bouteille, avec le noir. Les mauvais ouvriers se servent aussi du noir pour finir les couleurs d'après nature, soit paysages, draperies ou carnations, parce que cette manière est beaucoup plus facile à travailler. On finit aussi avec le noir les couleurs dites carmelites, en leur donnant avant, de la gaude et du Brésil sur le bouillon d'alun.

Les mauvais teinturiers rabattent les couleurs en carnation et toutes les couleurs d'après nature avec le noir, pour leur donner la délicatesse et le ton qui leur sont nécessaires; mais cette teinte est absolument faussé, et le fabricant et le consommateur se trouvent trompés.

Lafolie, fabricant de Rouen, donna à la manufacture des Gobelins le moyen de supprimer absolument le noir dans toutes leurs couleurs, qui ne peuvent jamais être d'après nature sans un reflet ferrugineux. L'expérience en fut faite aux Gobelins par Quemisset en 1779.

L'usage des sels neutres à base métallique sert moins aussi à procurer la solidité qu'à donner le ton aux couleurs qu'on veut teindre. On sait que les matières colorées changent de nuance suivant la nature des terres métalliques qui les attirent; car ces terres ont cette propriété, aussi bien que la terre d'alun, qui ne la possède peut-être que parce qu'elle tient de la nature métallique. Parmi les sels neutres à base métallique, il y en a deux qui joignent la qualité de mordans à celle d'altérans, et dont l'usage est le plus ordinaire. Ces sels sont la couperose ou vitriol de Mars, et le vitriol bleu ou de Chypre.

Du produit de la garance.

La garance, dont on fait un très grand usage en teinture, est la racine d'une plante dont Linnée distingue deux espèces: la première, rubia tinctorum foliis senis; la deuxième, rubia peregrina foliis quaternis. La première a deux variétés, la garance cultivée et la garance sauvage, que l'on nomme aussi rubia sy lvestris monspessulana major.

La racine de garance est la seule partie de cette

plante qu'on emploie en teinture : la racine de garance se cultive en différens départemens; mais la plus belle vient ordinairement de Zélande, où l'on cultive cette plante dans les îles de Tergoés, Zirzée, Sommerdyck et Thoolen. Celle de la première de ces îles est estimée la meilleure : le terroir est agileux, gras et un peu salé.

On connaît la garance, dans le commerce et la teinture, sous le nom de garance-grappe, de garance robée et de garance non robée. C'est pourtant la même racine; toute la différence, pour la qualité, est que la grappe ou robée se tire de la moelle de la racine, et que la non robée contient, avec cette moelle, l'écorce et les petites racines qui sortent de la racine principale.

Les garances dont on fait usage dans le Levant et dans l'Inde pour la teinture des cotons, sont un peu différentes de celles qu'on emploie en Europe; on les nomme chat à la côte de Coromandel. Cette plante, ainsi nommée, se trouve abondamment dans les bois de la côte de Malabar, et ce chat est le sauvage. Le cultivé vient de Vaour et de Ticcorin; et le plus estimé est le chat de Perse, qu'on nomme dumas.

On recueille aussi, sur la côte de Coromandel, la racine d'une autre plante, qu'on y nomme raye-de-chaye ou racine de couleur, et qu'on a cru être une espèce de rubia tinctorum, mais qui est la racine d'une espèce de gallium flore albo, ainsi qu'on l'a appris par des Mémoires envoyés de l'Inde en 1748.

A Kurder, au voisinage de Smyrne, et dans les campagnes d'Ak-hissar et de Yor-das, on cultive une autre espèce de garance qu'on nomme dans le pays, chioeboya, ekme, hazala. C'est de toutes les garances la meilleure pour la teinture rouge, selon les épreuves qui en ont éte faites; aussi est-elle heaucoup plus estimée, dans le Levant, que la plus belle garance de Zélande que les Hollandais y portent. Cette même garance si estimée est nommée, par les Grecs modernes, lizari, et par les Arabes, fouoy.

Il y a encore une autre espèce de garance que l'on peut tirer du Canada, et qu'on y nomme tyssavoyana. C'est une racine extrêmement menue, qui fait à peu près les mêmes effets que notre garance d'Europe.

Il y a différentes manières de cultiver la garance et de la préparer.

La même espèce de garance ne produit pas des racines de même qualité dans tous les terrains et dans tous les pays : il est donc nécessaire de faire choix d'un terrain dont la nature soit propre à sa culture.

Il faut choisir, pour la culture de la garance, un terrain dont la position soit basse et humide, parce que les terrains secs et arides ne conviennent point à la garance; mais, quoiqu'un terrain humide soit à préférer, une trop grande humidité serait néanmoins préjudiciable à cette plante. Il faut donc éviter de choisir un terrain qui, par sa situation, serait exposé aux inondations d'une rivière.

La préparation du terrain dans lequel on veut planter la garance consiste à le labourer plus soigneusement et plus profondément que si l'on voulait y semer du grain, et d'y faire passer la herse avant de semer.

La préparation consiste encore à donner un engrais suffisant : les vieux fumiers, sur-tout ceux du gros bétail, ainsi que les cendres lexivielles, sont favorables à la culture de la garance, parce qu'il est utile de donner de la vigueur à la terre.

Quant à la disposition du terrain, on divise son champ en parties inégales de quatre et de six pieds alternativement: celles de quatre pieds sont destinées à recevoir la semence, les autres à former, dans le commencement, un petit canal d'arrosage des deux côtés des planches semées. Il faut avoir attention que les sillons, ou les lignes dans lesquelles on plante la garance, aient leur direction du nord au midi.

On sème la garance au printemps, en germinal et floréal, de la même manière que les autres plantes destinées à être transplantées. On creuse un fossé de la profondeur d'un pied ou environ; on couvre dans le fond la terre de fumier, sur lequel on remet une quantité de terre ou terreau à une hauteur suffisante pour soutenir les plantes, qui, étant échauffées par le fumier, lèvent plutôt. On prépare la garance, avant de la semer, de la

manière suivante:

Pour chaque livre de graine, on preud un quarteron de garance fraîche, qu'on pile dans un mortier après l'avoir bien lavée; on y ajoute un demiseptier d'eau et deux onces d'eau-de-vie; on jette cette composition sur la graine, de manière qu'elle s'en imbibe l'espace de vingt-quatre heures, prenant soin de la remuer trois ou quatre fois pour prévenir la fermentation. Le lendemain, on met cette même graine dans un chaudron d'eau, qu'on fait bouillir, l'espace d'une heure, cinq ou six jours auparavant, et dans laquelle on a mis un panier de fiente de cheval; enfin, on étend sa graine sur le pavé, jusqu'à ce qu'elle ait assez perdu de son humidité pour être semée tout de suite.

Cette préparation, dit Althen, d'après sa propre expérience, empêche la graine de s'abâtardir, la fait germer et lever en plus grande quantité, et produit des plantes sensiblement plus belles, dont les racines donnent une couleur plus vive que quand elle n'a pas été ainsi préparée.

Il y a trois choses à considérer dans la plantation, savoir, le temps auquel on plante, le sujet qu'on plante, et la forme qu'on veut donner à la

plantation.

Le temps de planter la garance, soit de plants provenans de gaines, soit de rejetons, est le printemps et l'automne, parce que, si l'on plantait pendant les chaleurs, les plantes reprendraient difficilement.

Le sujet qu'on plante, ce sont les plants provenus de semences, ou les rejetons produits par la plante principale, et qu'on en sépare dans le cours de la culture ou lorsqu'on arrache les racines. Les premiers doivent être transplantés lorsque la plante a eu le temps de jeter quelques racines. La manière de détacher les rejetons est de suivre avec le pouce la plante principale jusqu'à ce qu'on les rencontre; on les sépare alors facilement à l'aide du pouce, ou avec la pointe d'une broche de ferLa forme de la plantation dépend de la méthode qu'on aura choisie pour la préparation du terrain.

La manière de soigner la plantation tend à procurer les moyens les plus efficaces pour entretenir, faire grossir et multiplier les racines. Le premier soin doit donc être de sarcler et arracher les mauvaises herbes. Plus on répète cette opération, plus on fournit aux racines une plus grande abondance de sucs nourriciers, et plus la plante prospère, parce qu'elle profite davantage des influences de l'air et du soleil.

Comme on cultive en Europe deux espèces de garance, savoir, celle de Hollande et celle du Levant, et que les tiges de la dernière espèce sont frêles et ne peuvent se soutenir d'elles-mêmes, il est bon, si l'on veut faire mûrir sa graine, de la ramer comme les haricots. Il faut encore décharger les tiges des branches latérales, et ne laisser que la principale tige et quelques petites branches : en allégeant ainsi la plante, on procure l'accroissement des racines.

En octobre de la seconde année, c'est-à-dire, dix-huit mois après qu'on a semé, la garance donne une grande quantité de graines, qu'il faut recueillir dans ce mois ou au commencement du suivant, aussitôt qu'elle est mûre, c'est-à-dire, lorsqu'elle est bien noire.

Le meilleur de tous les moyens proposés pour faire la récolte des racines, est celui de Tschifelli: il consiste à ouvrir, sur une des faces de la garancière qui paraîtra la plus commode à cet effet, un fossé en forme de tranchée, de longueur plus ou moins grande, suivant la quantité de monde qu'on

voudra employer; il doit avoir au moins quatre pieds de large, afin qu'il puisse y avoir deux rangs d'hommes, dont les uns arrachent et ramassent les racines, et les autres tirent la terre en arrière. La tranchée ainsi ouverte devant la garancière, on en coupe le terrain avec la bêche. La terre ôtée avec la bêche, on la fait tomber dans un fossé; on casse les mottes; et avec une fourche ou trident dont les dents sont recourbées à angles droits, on sépare et on tire les racines pour les rassembler et les mettre dans des paniers. Les hommes ramènent ensuite la terre du côté du fossé; et lorsque la récolte est faite, on remet toute la récolte à sa place.

La préparation de la garance consiste en trois opérations, savoir, le triage des racines, le desséchement et la mouture.

Le triage est la séparation des parties de la garance arrachée, savoir, des tiges, des racines et des rejetons propres à être transplantés.

Les petites racines ne valent rien pour former la garance de première et seconde qualité. Il en faut dire autant de celles qui sont trop grosses, parce qu'elles contiennent beaucoup de cœur ou de parties ligneuses. Les meilleures racines sont celles qui ont la grosseur d'une plume à écrire, ou du petit doigt tout au plus : elles sont transparentes et rougeâtres; elles ont une odeur forte, et leur écorce est unie et adhérente au cœur ou partie ligneuse.

En Zélande et en Flandre, on fait sécher la garance dans des étuves : les Hollandais sont si jaloux des leurs, qu'ils n'y laissent entrer personne que ceux qui en ont la direction. Celles dont on a jusqu'ici indiqué l'usage, sont la touraille des brasseurs, dans lesquelles on fait sécher l'orge pour la bière: on en peut voir le dessin dans le Traité de Duhamel.

Tout le monde convient que le dessèchement à l'étuve est sujet à plusieurs inconvéniens; et ce qu'on peut assurer de certain, c'est qu'il est d'expérience que la qualité de la garance est toujours meilleure lorsqu'elle est séchée sans feu. Hellot dit que le lizary donne une couleur plus vive que la plus belle garance grappée de Zélande, par la raison qu'on le fait sécher à l'air et non dans des étuves. Duhamel convient qu'il est mieux de faire sécher la garance à l'air et à l'ombre; il ajoute que si l'on arrachait les racines au printemps, on pourrait faire évaporer une partie de l'humidité par le soleil et le vent, ce qui diminuerait de beaucoup la dépense des étuves. L'indice que les racines sont assez sèches, c'est qu'elles se rompent net en les ployant; lorsqu'elles ne le sont pas, il faut les faire sécher de nouveau pour pouvoir les réduire en poudre. On a observé que les racines de garance perdent communément, en séchant, sept huitièmes de leur poids.

Il y a deux manières de pulvériser la garance: l'une consiste à la mettre en pâte à l'aide d'une meule verticale, telle que celles avec lesquelles on écrase le chenevi et la noix pour en tirer de l'huile; l'autre consiste à la piler dans des moulins avec des pilons garnis de pointes de fer, pareils à ceux dont on se sert pour le tan.

La garance, entièrement pulvérisée, se met dans

des tonneaux bien foulée, et son onctuosité naturelle fait qu'elle se pelote en forme de mottes qui deviennent fort dures : il faut la conserver dans un lieu sec.

Cette substance prend plus de corps lorsqu'elle se trouve unie à la terre de l'alun.

Pour ne rien laisser à désirer dans une matière aussi importante, je vais exposer, en peu de mots, les préparations qu'Althen juge à propos de donner aux racines de garance, et qu'il croit nécessaires, afin qu'elles fournissent une belle teinture.

Ces préparations consistent à imbiber les racines, avant de les réduire en poudre, de quelques-unes des cinq liqueurs ou compositions suivantes.

Première composition. Environ quinze pintes d'eau commune pour chaque quintal de racines, dans laquelle on fera dissoudre sur le feu une livre d'alun.

Seconde composition. Même quantité d'eau pour chaque quintal de racines, dans laquelle on fera fondre une livre de miel commun, sans le mettre sur le feu.

Troisième composition. Même quantité d'eau, et dans la même proportion, en y ajoutant deux livres de son.

Quatrième composition. Deux pintes de vinaigre, sans aucun mélange d'eau, pour chaque quintal de garance.

Cinquième composition. Quinze pintes d'eau commune par quintal de garance, dans laquelle

on fera bouillir, pendant deux heures, deux livres de soude dont on se sert dans les savonneries. Après l'avoir retirée du feu, on y jettera trois livres de fiente de mouton, qu'on aura ramassée et fait sécher au mois de mai; on remuera le tout de temps en temps, pendant trois ou quatre jours, après lesquels on laissera reposer cette composition jusqu'à

ce que le marc soit tombé au fond.

Je suis très persuadé, dit d'Apligny avec raison, que ces préparations sont inutiles et même préjudiciables. Toute personne au fait de la teinture, est instruite que tout sel ajouté à une fécule colorée en altère la couleur, et détruit même sa fixité. C'est un principe général, dont on ne peut excepter que les fécules colorées qui n'exigent point d'alunage : si l'on emploie la première composition, l'alun formera, avec les particules colorées de la garance, une matière dure, qui est en pure perte pour la teinture, parce qu'elle ne pourra plus entrer dans les pores du sujet; de plus, l'alun rancit la couleur de la garance, qui exige précisément tout le contraire; il en faut dire autant du vinaigre et du son. Quant à la soude et à la fiente du mouton, on n'ignore pas qu'elles ont la propriété de roser la couleur de garance; mais il vaut bien mieux les employer sur la couleur déjà appliquée. Leur emploi sur les racines ne pourrait servir qu'à tromper le marchand, en leur donnant une plus belle apparence, ainsi que le miel, qui ne peut leur communiquer que de l'onctuosité. Il vaut donc beaucoup mieux, ajoute d'Apligny, s'en tenir à choisir un bon terrain pour la garance, à la cultiver avec soin, et à former, en la pulvérisant, des poudres de différentes qualités et de

différens prix, que de soumettre les racines de cette plante à des préparations qui, de l'aveu même d'Althen, ne conviennent point à toutes les espèces

de garance.

Pour moi, je conclus, de tout ce que je viens d'exposer, que la garance mérite les éloges que tant d'auteurs lui ont prodigués, à raison de la beauté de sa couleur et de l'immensité de son produit. C'est sur-tout aux teinturiers en coton et aux coloristes en indienne, qu'il appartient de louer la garance, puisque sa couleur est aussi belle, dans ces cas, que la cochenille l'est pour la teinture des laines. Aussi, dans la teinture des cotons, ne connaît-on qu'une seule nomenclature de garance, c'est-à-dire, garance de première et deuxième qualité; au lieu que, dans la teinture des laines, il y a mauvaise garance, garance robée, garance non robée, garance-grappe et belle garance.

La mauvaise garance s'emploie dans bien des couleurs de petit teint, pour donner du fonds aux couleurs lorsque l'on travaille à l'échantillon. Cette manière de travailler remplace le brou de noix.

La garance robée et non robée s'emploie pour faire des bruns de pure garance sur le bouillon d'alun, et ensuite on les finit sur le bain de bois d'Inde ou sur le noir. Ces bruns sont plus beaux que ceux faits au santal. Lorsque l'on veut aussi bien faire un vert-bouteille, on le finit avec cette garance, qui donne du fonds et de la tenacité à la couleur, qui se trouve mieux remplie qu'avec tous les noirs et tous les bois d'Inde quel-conques.

La garance-grappe s'emploie pour faire le rouge des femmes de la campagne. Après le bouillon de tartreet d'alun, on charge une chaudière, dans laquelle on met, pour dix livres de laine, deux seaux d'eau sure. On met, dans une tonne à l'eau-de-vie, deux boisseaux de son; on la remplit d'eau chaude, et on laisse le tout fermenter jusqu'à ce que l'eau soit sure, et à raisou de deux onces de garance par livre de laine.

Après que les laines ont été lavées à la rivière, on les met de dessus le bouillon d'alun sur la chaudière, à trente degrés de chaleur seulement, et on les remue une heure, sans presser la chaleur audelà de quarante-cinq degrés. Si la garance ne montait point assez, on lève et on remet la quantité que l'on juge à propos pour amener la couleur au degré désiré.

Des rouges suisses se font de la même manière que les écarlates; au lieu de la cochenille, on emploie de la garance de la première qualité.

Du produit de la cochenille.

La cochenille, qui donne cette belle écarlate couleur de feu, est un insecte qu'on prit d'abord pour une graine. On nous l'apporte du Mexique, où les naturels du pays et les Espagnols, qui n'ont que de petits établissemens, le cultivent, c'est-àdire, qu'ils ont soin de le retirer de dessus la plante qui le nourrit. Ils font mourir et sécher ce qu'ils ont dessein d'en vendre, et conservent le reste pour le faire multiplier quand la mauvise saisons est passée.

Cet insecte se nourrit et multiplie sur une espèce d'opuntia épineux, qu'on nomme nopal. Hellot dit que la cochenille se conserve dans un lieu sec, pendant des siècles, sans se gâter; qu'il en recut une petite quantité d'Amsterdam, avec les preuves requises de cent trente ans d'ancienneté, qui fit en teinture le même effet qu'une cochenille nouvelle.

On récolte, au Mexique, deux sortes de cochenille, la cochenille sylvestre et la cochenille fine, qu'on nomme aussi mestèque, du nom d'une province du Mexique, et qu'on élève sur le nopal.

La cochenille sylvestre est aussi apportée de la Vera-Crux en Europe. C'est dans les bois du nouveau Mexique et de l'ancien que les Indiens vont la chercher. L'insecte s'y nourrit, y croît, s'y multiplie sur les opuntias non cultivés, qui y sont en abondance. Cette cochenille est toujours beaucoup plus menue que la cochenille fine ou cultivée : sa couleur est meilleure et plus solide que celle qu'on tire de la cochenille fine; mais elle n'a jamais le même éclat, et d'ailleurs il n'y a pas de profit à l'employer, puisqu'il en faut qualre parties, et quelquefois davantage, pour tenir lieu d'une seule partie de cochenille fine.

La cochenille fine, qui a été bien séchée et bien conservée, doit avoir une couleur d'un gris tirant sur le poupre. Le gris est dû à une poudre qui la couvre naturellement, et dont elle a conservé une partie; la nuance pourpre est due à la couleur qu'a extraite l'eau dans laquelle on l'a fait mourir.

On a cru assez généralement que la cochenille devait sa couleur au nopal, sur lequel elle vit, et dont les fruits sont rouges; mais Thiéri observe que le suc qui lui sert de nourriture est verdâtre, et qu'elle peut vivre et se perpétuer sur les espèces

d'opuntia dont le fruit n'est pas rouge.

Thiéri eut le courage de braver les plus grands dangers pour aller observer l'éducation de la co-chenille au Mexique, pour en arracher cette production et pour en enrichir la colonie de Saint-Domingue. Il rapporta avec lui de la cochenille fine, de la cochenille sylvestre et des nopals, espèce d'opuntia la plus propre à nourrir ces insectes.

Il n'y a point de teinturier qui n'ait une recette particulière pour faire l'écarlate, et chacun d'eux est persuadé que la sienne est préférable à toutes les autres; cependant la réussite ne dépend que du choix de la cochenille, de l'eau qui doit servir à la teinture, et de la manière de préparer la dissolution de l'étain, que les teinturiers on nommé composition pour l'écarlate.

Voici les différentes dissolutions qu'un teintu-

rier est obligé de savoir bien faire.

Dissolution d'étain, ou composition d'écarlate.

Il faut avoir la plus grande attention que l'eauforte dont on se sert soit toujours celle dite acide
nitrique faible. Il y a beaucoup de teinturiers qui,
faute de connaissances chimiques, se servent indistinctement de l'eau-forte, sans prendre garde
avec quoi elle a été fabriquée. Il y a beaucoup de
marchands d'eau-forte, dans les départemens, qui
emploient de la couperose avec le salpêtre. Cette
eau-forte a sans doute de grandes propriétés en

bien des occasions; mais, en matière colorante, elle est très mauvaise. En effet, les écarlates que l'on teint avec cette eau-forte noircissent à l'air. et l'on s'en aperçoit même en séchant.

Lorsque l'on veut employer la dissolution d'étain, il est bon de la faire la veille du jour où l'on doit s'en servir, parce que le temps faisant rapprocher les parties dissoutes, en forme une chaux métallique qui se précipite au fond du vase dans lequel on a fait la dissolution, et ce rapprochement lui ôte toute la beauté de son produit.

Pour faire cette dissolution, il faut d'abord régaliser l'eau-forte avec du sel ammoniac ou du sel ordinaire ; l'un ou l'autre est fort indifférent : la dose est de deux onces de sel par livre d'eauforte; ensuite on introduit, dans ladite eau-forte régalisée et peu à peu, de l'étain grenailli, à raison de deux onces par livre, en observant que l'effervescence qui s'élève chaque fois que l'on met de l'étain, ne soit point trop forte; car, au lieu de faire de la dissolution, on ne ferait que de l'oxide d'étain. Quand tout l'étain a été ainsi introduit, et la dissolution paraissant bien saturée, c'est-à-dire, qu'il n'y ait point d'étain qui ne soit en parfaite dissolution, l'on met, par livre d'eau-forte, une livre d'eau ordinaire, et l'opération est finie.

J'ai connu des ouvriers au-dessus de la médiocrité dans l'art de la Teinture, qui, au lieu d'eauforte du prix d'un franc dix centimes la livre, en 🛎 prenaient à un franc soixante centimes, mettaient deux livres d'eau par livre d'eau-forte, et réussis-

saient assez bien.

Dissolution du bismuth.

Pour dissoudre le bismuth, il faut prendre une eau-forte, ou acide nitrique, de quelques degrés supérieurs à celui dont on se sert pour la dissolution d'étain. Je me suis toujours servi, pour cette opération, d'eau-forte dans le prix d'un franc soixante centimes,

Pour faire cette opération, on prend à raison de deux onces de bismuth par livre d'eau-forte ou acide nitreux. D'abord il faut piler, dans un mortier de fonte, le bismuth, ayant la plus grande attention de ne laisser prendre au bismuth aucune matière ferrugineuse. A mesure qu'on réduit le bismuth en poudre, il faut le mêler à l'eau-forte, autant que l'effervescence peut le permettre, et on laisse ensuite reposer la dissolution jusqu'au lendemain. Il ne faut, pour cette dissolution, ni sel ammoniac, ni eau ordinaire; il faut se servir de lessive brute, telle qu'elle est. Pour avoir le beau produit de cette dissolution, il faut s'en servir au plus tard le surlendemain; car elle se résout en oxide métallique plus promptement encore que la dissolution d'étain.

Cette dissolution a la propriété de faire, avec la cochenille, des violets de toute beauté, particulièrement les clairs, et elle s'emploie sans aucune préparation antérieure de tartre ni d'alun; on met seulement deux onces de dissolution par livre de laine, et une demi-once de cochenille pour les clairs.

Dissolution d'acier.

Pour faire cette dissolution, on prend de l'eauforte ordinaire, que l'on coupe avec son même
poids d'eau ordinaire: l'eau-forte coupée ainsi
peut recevoir à la fois deux onces de limaille
d'acier par livre d'eau-forte, et on laisse ainsi fermenter la dissolution pendant deux jours avant
de s'en servir; on peut néanmoins l'employer
cinq à six heures après qu'elle ne fermente plus.
Cette dissolution s'opère ainsi que toutes les autres,
mais avec plus de lenteur. La liqueur est toujours
bonne à employer en teinture; son marc, mis dans
un creuset et rougi dans un feu de charbon, fait
d'excellent rouge d'Angleterre ou safran de Mars.

Cette dissolution fait tous les gris bon teint; elle s'emploie avec la noix de galle, le bois jaune, la garance et la cochenille. Tout ce qu'on fait avec cette dissolution est inaltérable à l'air; mais l'on ne peut s'en servir que pour les couleurs délicates, dans lesquelles il faut que le gris domine.

La dissolution d'argent se fait avec celle de bismuth, et s'emploie de même. Son produit avec la cochenille est de faire des cannelles d'un très grand mérite.

Suite du produit de la cochenille.

Pour employer la cochenille en teinture, il faut d'abord la piler et la tamiser: les parties que l'on néglige de soustraire au tamis deviennent inutiles, et sont en pure perte; car on a beau les faire houillir, on les retrouve toujours déposées au fond de la chaudière remplies de toute leur matière colorante.

Le produit simple de la cochenille avec le bouillon de crême de tartre et d'alun, est de faire les cramoisis fins. On remplit une chaudière de cinquante seaux d'eau pour cent livres de laine. Pendant que l'eau chauffe, on lave bien à la rivière les laines, afin de les débarrasser des parties grossières de l'alun qui peut s'être cristallisé à sa surface; ensuite on les prépare sur des bâtons ou dans des filets.

Lorsque la chaudière est sur le bouillon, on y met dedans la cochenille préparée comme ci-des-sus, à raison d'une once par livre de laine. Lorsque l'échantillon demandé exige un cramoisi bien nourri, on met, par livre, dix à douze gros de cochenille. Il convient de faire bouillir la cochenille quatre minutes, pour la faire cuire, avant que d'y mettre les laines.

Quand la chaudière est ainsi préparée, l'on met dessus les laines: si elles sont sur des bâtons, il faut avoir soin de les faire plonger rapidement et de les retourner de même, sans les perdre de vue, pendant une heure; si elles sont dans des filets, on les retourne avec une barre, et la main-d'œuvre n'est point aussi dure. On les fait bouillir ainsi une heure et demie, c'est-à-dire, un quart d'heure après qu'on a jugé qu'il n'y a plus de cochenille dans le bain, ce que l'on reconnaît à l'eau qui devient claire; ensuite on lève, on laisse refroidir, on va laver les laines à la rivière, et on les fait sécher.

Il se fait des roses depuis le plus fort jusqu'au

plus faible; les plus forts sont d'une demi-once de cochenille par livre de laine. Ils se travaillent de la même manière que les cramoisis fins, c'est-àdire, même bouillon de tartre et d'alun; mais lorsque l'on est pour les teindre, il faut ajouter, avec la cochenille, une once de dissolution d'étain par livre de laine. Il se fait, de la même manière, des roses à deux gros de cochenille par livre de laine, et même les plus faibles sont encore au-dessous.

Il y a des teinturiers qui font des roses en mettant dans leur chaudière deux onces d'alun, une once de crême de tartre, une onces de dissolution d'étain, deux gros de cochenille par livre de laine, et font ainsi bouillir la laine et les drogues pendant deux heures.

Suivant les demandes ou les échantillons que l'on a à suivre, on fait aussi des roses avec le procédé et la manœuvre de l'écarlate, en observant toutefois qu'il ne faut que deux à trois gros de cochenille par livre de laine.

Il se fait des écarlates de différens prix et de différentes manières. On distingue parfaitement, à l'aide d'une loupe de verre blanc, les principes colorans qui ont servi à faire une écarlate quelconque. La cochenille, la garance, la terra merita, que l'on croit, au premier coup-d'œil, être unies ensemble et incorporées l'une à l'autre, suivant les lois des affinités chimiques, ces couleurs sont, à la loupe, séparées et distinctes les unes des autres, et chaque principe colorant joue son rôle particulier.

Pour faire une écarlate franche en pure cochenille, il faut au moins une once et demie de cochenille par livre de laine : il est vrai que ces écarlates sont d'un mérite bien plus grand que celles qu'on fabrique avec la garance et la terra merita.

Les écarlates généralement reçues dans le commerce se font avec une once de cochenille, et se travaillent par le procédé suivant.

On charge une chaudière de cinquante seaux d'eau pour cent livre de laine; on y met, par livre de laine, deux onces de crême de tartre, deux onces de crême d'étain, connue sous le nom de composition d'écarlate, deux gros de garance et un gros de terra merita, enfin deux gros de co-chenille.

On fait bouillir le tout quatre minutes avant d'y mettre les laines, que l'on a préalablement bien mouillées et préparées sur des bâtons ou dans des

filets.

Il faut d'abord manœuvrer bien promptement et retourner les laines ou draperies; car les matières colorantes prennent avec beaucoup de rapidité, et tachent les laines ou les étoffes qui les reçoivent inégalement; il est vrai que ces taches momentanées s'affaiblissent, et souvent même disparaissent à la longue dans le bouillon, qui doit être de deux heures et demie: on appelle cette opération bouillon d'écarlate.

On lève les laines de la chaudière, on les met refroidir, on jette le bain, on la recharge de nouvelle eau, et pendant qu'elle chauffe, on lave les laines de leur bouillon à la rivière, et on les prépare, comme la première fois, sur des bâtons ou dans des filets. Lorsque l'eau est sur le point de bouillir, il faut mettre dans la chaudière les six gros restans de cochenille par livre de laine, et deux onces de composition d'écarlate : on fait bouillir la chaudière quatre minutes. Il y a des teinturiers qui ne font point bouillir leur cochenille pour le rougi, mais qui abattent sur la chaudière, au moment où elle monte en écume de cochenille et que le bouillon est prêt à partir. La chaudière se trouve rafraîchie par les laines ou draperies mouillées qui reviennent de la rivière, et donnent, par ce moyen, le temps nécessaire pour exécuter la manœuvre avec la plus grande promptitude. Cette

manœuvre n'est point à rejeter.

On abat le bouillon avec un peu d'eau froide, et on met dans la chaudière les laines, qu'il faut manœuvrer sans relâche. On fait bouillir la chaudière dix minutes au plus, et on lève les laines, qui sont à leur degré de perfection. Si on les laissait davantage, elles deviendraient plus foncées, se terniraient, et perdraient tout leur mérite de belle écarlate. On appelle cette deuxième opération le rougi de l'écarlate. J'ai vu, dans bien des villes de fabrique, retirer de ce bain des couleurs dites jujube, espèce de mauvaise écarlate, en y mettant de la terra merita et de la composition d'écarlate, ou, pour mieux dire, de la dissolution de terra merita, comme il est dit au chapitre de la terra merita. On peut retirer de ce bain de belles couleurs d'orange.

Mais, dans les ateliers de teinture réglée, on opère d'une autre manière. Sur le bain de rougi on ajoute deux onces de crême de tartre, deux de composition d'écarlate et deux gros de coche-

nille par livre de laine, que l'on fait bouillir dessus, ainsi que deux gros de garance et un de terra merita. Ou bout, sur ce bain, de nouvelles laines pour écarlate, et l'on attend, pour leur donner le rougi, qu'il en vienne d'autres à bouillir sur le bain de leur rougi. On peut les garder jusqu'à trois semaines, bien couvertes, sur des chevalets propres; les laines ne se gâtent point.

Ce bouillon d'écarlate est plus beau et mieux nourri que le premier, puisqu'étant rougi de la même manière, les écarlates doivent être d'un plus grand mérite; et voilà la raison de la différence du prix des écarlates entre tel et tel mar-

chand.

Ainsi, un teinturier qui voudrait se faire une réputation dans son état, devrait, lorsqu'il n'a qu'un cent d'écarlate à faire, teindre ce cent en quatre fois, et donner aux premières vingt-cinq livres deux gros de cochenille de plus, qu'il peut ménager sur les trois autres parties. Les écarlates finies et refroidies, il faut les laver à la rivière et les faire sécher.

Du produit de l'indigo.

L'indigo est la fécule d'une plante que les Arabes et les Espagnols nomment nil ou anil, et qui, à Malte, porte le nom d'ennir.

Les différens auteurs qui ont parlé de l'indigo ont donné des descriptions assez différentes de la hauteur, du port, de la figure, du nombre de feuilles, de la forme, de la couleur des fleurs et des graines de la plante qui produit cette fécule. Cette diversité d'opinions a fait croire à d'Apligny que plusieurs plantes de différentes espèces, de différens genres, et même de différentes familles, pourraient produire une fécules dont on ferait de l'indigo.

Il y a, à la côte de Coromandel, à Pondichéry, etc., deux sortes d'indigo, l'une beaucoup plus belle que l'autre : la belle sorte ne sert qu'à lustrer, et l'inférieure à teindre. Le plus bel indigo se prépare du côté d'Agra; on en fait aussi d'assez beau à Mazulipatan , à Kyanaon , où la compagnie des Indes à un comptoir. L'indigo de Java, ou indigo javan, est le meilleur de tous; c'est aussi le plus cher, et par conséquent il y a peu de teinturiers qui l'emploient. Le bon indigo doit être si léger, qu'il flotte sur l'eau; plus il enfonce, plus il est suspect d'un mélange de terre, de cendres ou d'ardoise pilée. Sa couleur doit être d'un bleu foncé tirant sur le violet, brillant, vif, et pour ainsi dire éclatant; il doit être plus beau dedans que dehors, et paraître luisant et comme argenté. Il en faut dissoudre un morceau dans un verre d'eau pour l'éprouver; s'il est pur et bien préparé, il se dissoudra entièrement; s'il est falsifié, la matière étrangère se précipitera au fond du vaisseau. Le second moyen de s'assurer de sa bonté, est de le brûler : le bon indigo brûle entièrement; et s'il est falsisié, ce qu'il y a d'étranger reste après que l'indigo est consumé.

Labat, dans son Histoire des Antilles, nous donne la manière dont on fait la fécule d'indigo: on a trois cuves l'une au-dessus de l'autre, en manière de cascade.

Dans la première, qu'on appelle trempoire ou pourriture, et qu'on remplit d'eau, on met la plante chargée de ses feuilles, de son écorce et de ses fleurs (1). Au bout de quelque temps, le tout fermente, l'eau s'échausse et bouillonne, s'épaissit et devient d'une couleur de bleu tirant sur le violet : pour lors on ouvre les robinets de la trempoire, et l'on en fait sortir l'eau, chargée de toutes les substances colorantes, dans la seconde cuve, appelée la batterie, parce qu'on y bat cette eau avec un moulin à palettes, pour condenser la substance de l'indigo et la précipiter au fond, en sorte que l'eau redevient limpide et sans couleur, comme de l'eau commune. On ouvre les robinets de cette cuve pour en faire écouler l'eau jusqu'à la superficie de la fécule bleue; après quoi, on ouvre d'autres robinets qui sont plus bas, afin que la fécule tombe au fond de la troisième cuve appelée reposoir, parce que c'est là où l'indigo se repose et se dessèche. On l'en tire pour former des pains, des tablettes, etc.

L'indigo pilé est bien plus sujet à être falsifié que celui qui est en tablettes, parce qu'il est difficile que du sable, de l'ardoise pilée, matières étrangères avec lesquelles on falsifie l'indigo, se lient si bien ensemble, qu'elles ne fassent en bien des endroits des lits de matières différentes, et pour lors, en rompant le morceau d'indigo, on

les y remarque facilement.

⁽¹⁾ Au village de Sarguesse, proche de la ville d'Amadabat, les Indiens ne se servent que des feuilles de l'anil, et ils jettent la tige et les branches: c'est aussi de cet endroit que vient l'indigo le plus parfait, après celui de Jaya.

Les Portugais, qui conquirent le Brésil dans le même temps à peu près qu'ils formèrent des établissemens dans les Indes orientales, trouvèrent au Brésil une plante qui avait du rapport avec celle dont on tire l'indigo dans les Indes. Les naturels du pays ne connaissaient d'autre usage de cette plante, que celui de noircir leurs cheveux et de s'en frotter le visage pour faire peur à leurs ennemis, comme nos anciens Bretons et les anciens Germains se servaient de l'isatis (1) pour le même effet.

Les Portugais commencèrent à traiter cette plante presque de la même manière qu'ils l'avaient vu traiter aux Indes, et le procédé qu'ils adoptèrent est aujourd'hui suivi en Amérique par toutes les colonies

européennes.

La plante, nommée anil, et ennir à Malte, est assez semblable, par les feuilles, aux pois chiches; mais les branches sont plus courtes et plus larges, ligneuses comme celles du genêt; elles s'élèvent rarement à la hauteur de deux pieds, et à peine la tige a-t-elle acquis, la troisième année, la grosseur du pouce. Sa fleur ressemble à celle de la jacée; sa graine approche beaucoup de celle du fenugrec. On la recueille au mois de novembre, et on la sème en mai. Cette plante dure ordinairement trois ans; on la coupe à la fin d'octobre ou au commencement de novembre, pour en tirer la couleur.

⁽¹⁾ Fæmina canitiem Germanis inficit herbis, Et melior verò quæritur arte color.

On dissout l'indigo avec l'acide sulfurique. On peut se servir de cette dissolution pour les laines et les soies petit teint.

Pour faire cette dissolution, on met en poudre l'indigo dissous dans l'acide, à raison de deux onces par livre d'acide sulfurique au plus, sans quoi la saturation serait imparfaite; il faut mêler le tout avec un bâton, à deux ou trois reprises. S'il arrivait que l'acide eût été altéré, ce à quoi il faut bien prendre garde, on aurait besoin de moins d'indigo. L'indigo guatimala fait la plus belle dissolution, mais la moins tenace: on la fait quelquefois aussi belle avec de l'indigo de Saint-Domingue, bien cuivré; il ne faut se servir de cette dissolution que le surlendemain.

Avec cette dissolution, on fait le vert de Saxe et les bleus clairs, petit teint; les bleus foncés, avec cette dissolution, sont noirs et de très mauvaise teinte.

Chacun monte la cuve d'Inde chaude à sa manière; mais j'invite les teinturiers à se servir de la méthode que je donne ici, comme étant la plus sûre et celle qui réussit toujours le mieux.

Pour monter une cuve sur une chaudière de trente-deux à trente-six seaux d'eau, il faut quatre livres d'indigo cuivré, deux livres de garance, huit livres de cendres gravelées ou de potasse, un demi-boisseau de son de bonne qualité; on peut même, pour quatre livres d'indigo, se servir d'une chaudière de cinquante seaux.

On charge la chaudière aux trois quarts d'eau de rivière; on met dedans quatre livres de cendres gravelées, une livre et demie de garance et un quart de boisseau de son. On fait bouillir le tout pendant quatre heures au moins; ce temps est absolument nécessaire, autrement le bain serait gras, et l'opération ne vaudrait rien. Quand le bain est cuit, on le laisse reposer un quart d'heure, et on le transvase dans des baquets pour en retirer

le marc.

Pendant que le bain cuit, on prépare l'indigo de la manière suivante. On le met dans un mortier avec très peu d'eau, et on le bat en pâte fort dure, à peu près comme on pétrirait du pain nouvellement cuit. Par ce moyen, les coups de pilon sont appliqués avec force, et l'opération va plus vite. On batainsi l'indigo pendant deux heures au moins, en y ajoutant de temps en temps quelques gouttes d'eau quand on s'apercoit que la matière devient trop sèche. Après l'avoir ainsi battue pendant deux ou trois heures, on la met dans un tamis qui est aux trois quarts plongé dans une chaudière très propre; on fait passer avec la main l'indigo à travers le tamis, qui doit être de crin croise. Par cette première opération, les trois quarts au moins de l'indigo doivent passer à travers le tamis; on laisse bien égoutter le tamis avant de mettre le résidu de l'indigo dans le mortier : il faut absolument faire passer tout l'indigo à travers le tamis pour qu'il soit bien préparé.

Avec l'indigo ainsi préparé et le bain cuit des baquets, on remplit la chaudière. Il faut avoir attention que les deux bains ensemble ne remplissent la chaudière qu'aux deux tiers seulement, ce qui est très facile, parce que l'ébullition de quatre heures doitavoir assez diminué le bain de cendres gravelées, pour que son infusion avec le bain froid d'indigo

ne fasse pas plus des deux tiers de la chaudière. Il faut aussi avoir attention, lorsque l'on fait la réunion des deux bains, que la chaudière n'excède pas quarante-cinq degrés au thermomètre de Réaumur; c'est pourquoi il convient de laisser tomber un peu la chaleur du bain dans les baquets ou dans une chaudière à côté.

Lorsque les deux bains sont réunis dans la chaudière, on la balaie avec une râpe, et on a soin d'entretenir la chaleur de quarante-cinq degrés, en entretenant, sur le côté de la chaudière et seulement aux parois du fourneau, un feu de braise et de charbon; au-dessous de quarante-cinq degrés, et même à quarante quatre, la cuve demeure, et ne travaille point à quarante-six, et au-dessus elle brûle.

Quand le bain est vert, ce qui arrive ordinairement au bout de douze à quinze heures, on lui donne le pied, qui est de mettre dedans une livre de cendres gravelées. La cendre gravelée qu'on destine à cet usage, doit être de la plus grande beauté, et la plus belle qualité est celle qui est bien cuite, tirant sur la couleur verte. On pallie la cuve après avoir mis le pied, et on la laisse encore reposer douze heures, en l'entretenant toujours à quarante-cinq degrés de chaleur; au bout de ce temps, il faut l'accomplir ou faire le brevet.

Pour l'accomplir, on charge une chaudière de quantité suffisante d'eau pour remplir la cuve : on y met les trois livres restantes de cendres gravelées, ainsi que la garance et le son, et l'on fait bouillir la chaudière cinq minutes seulement, sans quoi le bain deviendrait gras; et, pour comprimer cette graisse, il faudrait le faire bouillir quatre heures, manœuvre qui est absolument inutile. On laisse reposer le bain tout le temps nécessaire pour qu'il ne soit point trop chaud à mettre dans la cuve, après le premier palliement. Quand elle est remplie, on la pallie bien et on la laisse reposer quatre heures avant de passer dessus. La cuve doit être alors d'un yert superbe, et doit avoir une odeur

fort agréable.

Pour passer les laines en cuve, il est nécessaire que la chaleur soit au-dessous de quarante-cinq degrés, qui est insupportable à la main, et par là même empêche de manœuvrer lors même que la cuve est en bon état : il n'est plus nécessaire de l'entretenir à ce degré de chaleur, mais seulement à une chaleur propre à la manœuvrer, à moins que la cuve, trop fatiguée par son travail, ne devienne noire ou grasse : si elle est noire, c'est l'indigo qui s'est rapproché; si elle est grasse, elle pique, c'est-à-dire, qu'elle laisse des taches toutes blanches sur les matières que l'on aura teintes en bleu; si elle est grasse, il faut mettre un demi-boisseau de son dans deux ou trois petit sacs de toile, et mettre les sacs pleins de son dans la cuve. Ces sacs vont d'abord au fond, et montent à mesure que le son s'empare de la graisse; lorsqu'ils sont au bord, on les retire, et on donne à la cuve un petit brevet, dans lequel on met la cendre gravelée, la garance et le son que l'on juge nécessaire pour la quantité d'indigo restante dans la cuve. On verse ce brevet dans la cuve, que l'on pallie; on la laisse reposer quatre heures à la chaleur de quarantecinq degrés; on la repallie avant de passer dessus, et on la laisse encore reposer quatre heures. Quand

elle est noire, il faut lui donner un petit pied de cendres gravelées, la remettre à son degré de chaleur, et l'entretenir ainsi douze à quinze heures, jusqu'à ce qu'elle recommence à reparaître un peu, et on lui donne un brevet, comme je l'ai déjà prescrit. Si on la juge noire et grasse à la fois, il faut, avant le brevet, lui donner un sac ou deux de son.

Les laines que l'on passe en cuve doivent être passées livre à livre dans des ficelles. On les mouille sur de l'eau chaude quand elles sont torses; il convient de les mouiller à deux ou trois reprises. Il faut bien se donner de garde de faire bouillir l'eau sur laquelle on mouille les laines; car le bouillon attaquerait la partie grasse de la laine, qui s'unirait à l'alkali de la cuve, et la rendrait grasse et noire.

Quand les laines sont bien mouillées, on les tord à la cheville, et on les met par paquets de dix livres; c'est assez de dix livres à la fois pour passer sur une chaudière de trente-deux seaux. On met dans la chaudière une champagne, espèce de filet tendu sur un cerceau, auquel on attache un poids pour l'obliger de descendre et de se tenir ensoncé aux deux tiers de la chaudière, pour empêcher que les laines ne remuent, et ne communiquent avec le marc de la cuve déposé au fond de la chaudière, ce qui ferait un très mauvais effet par la perte de l'indigo en matière, perte qui affaiblirait la cuve, et la mettrait hors d'état de rendre tout ce qu'elle devrait produire.

On prend un paquet de dix livres de laine; on passe dans les ficelles un bâton qui traverse la chau-

dière sur les deux bords; on plonge les laines de manière à ce qu'elles ne prennent point du tout l'air, ce qui les ferait tacher; on les retourne botte par botte, avec les mains, pour les détacher de leurs ficelles, sans leur faire prendre l'air, pendant un quart d'heure; on les lève, on les tord bien sur la cuve pour ne point perdre du bain, et on les laisse déverdir ou éventer; on passe ensuite un deuxième paquet de dix livres comme le premier; ensuite on reprend le premier paquet, qui est déverdi, et on lui donne une deuxième immersion sur la cuve jusqu'à la hauteur de bleu-de-roi. Si la cuve est forte, cette deuxième immersion ne doit être que de quelques minutes pour bleu-de-roi. Quand on veut bien assurer les bleus, il convient de leur donner toujours une deuxième immersion, que l'on appelle, en terme de teinture, un rejet.

Les bleus à la nuance se passent en cuve, les bottes l'une après l'autre, qu'on laisse dans la cuve cinq minutes avant d'en remettre une autre, en observant que la dernière ne doit rester qu'une minute, l'avant-dernière deux minutes, la troisième trois minutes, et la quatrième quatre minutes.

Quand on a passé vingt livres de laine sur la cuve, il faut la pallier, si l'on a du brevet de reste; on en met dedans, comme nous l'avons déjà dit, et il faut la laisser reposer quatre heures avant de passer d'autres laines dessus; mais si l'on n'a point de brevet de reste, il ne faut point en mettre, à moins que la cuve ne paraisse fatiguée, ce qu'il est facile de reconnaître, en ce que la couleur verte de la cuve noircit un peu, et la fleur est aussi al-

térée : si l'on mettait du brevet de trop dans la cuve, on s'exposerait à la faire graisser.

Une cuve montée de cette manière produit ordinairement trente livres de bleu-de-roi par livre d'indigo, et trente autres livres de bleu au-dessous, et l'on peut encore donner à bien des laines un fonds de déblanchi pour tout ce qui est de couleur verte ou brune. Il convient de tirer tout-à-fait cette cuve jusqu'à l'eau, tant pour ne point avoir à la réchausser, que pour se servir de la chaudière pour autre chose; il convient aussi, lorsqu'un teinturier monte une cuve de cette manière, de voir ce qu'il a à faire de bleu et de vert, pour ne point employer plus d'indigo et de matière qu'il ne faut.

Il est très essentiel d'observer que lorsque l'on passe, dans cette cuve, des couleurs pour vert qui ont reçu leur gaude, il faut les bien laver et les battre à la rivière avant de les passer en cuve, parce que ces laines, qui ont bouilli en alun uni aux matières hétérogènes de la gaude, feraient beaucoup de tort à la cuve. Les laines qui sont dégraissées au bouillon de l'eau de son et autres, doivent être bien lavées et battues à la rivière avant de les passer en cuve.

Le produit de cette cuve est sans contredit, par sa beauté et sa fraîcheur, au-dessus de celui de la cuve de pastel, et même d'un bleu plus plein et plus diaphane que le bleu produit par la dissolution de l'indigo à l'acide vitriolique. La facilité de monter et d'entretenir cette cuve peut mettre tous les fabricans des campagnes à portée de se procurer eux-mêmes de beau et bon bleu et du vert; on peut même l'employer dans l'économie rurale. Elle a en outre l'avantage de faire connaître à ses maîtres à combien leur reviennent ses bleus et ses verts, ce qu'il est absolument impossible de connaître avec la cuve de pastel. Aussi, je connais plusieurs bons ouvriers en cuve de pastel, qui ont entièrement renoncé à leurs anciens principes pour suivre absolument celui-ci; et voici comment ils s'y prennent pour teindre leurs draperies.

Sur une cuve de cent seaux d'eau, ils ne mettent que quatre livres d'indigo, qu'ils font revenir comme il est dit ci-dessus, et dans une autre petite chaudière de dix à douze seaux d'eau, ils entretiennent une autre cuve, forte de dix à douze livres d'indigo en parfaite dissolution; et avec cette petite cuve, ils entretiennent la grande au degré de force qu'ils jugent nécessaire, en transvasant un seau ou deux de la petite cuve dans la grande. Avant de la pallier, ils passent leurs draperies sur la champagne et au moulinet : il en résulte que les draps sont d'un plus beau bleu et mieux tranché qu'à la cuve de pastel, vu le degré de chaleur que l'on donne à la grande cuve, que l'on entretient toujours un peu faible, parce que les draps s'unissent bien.

Les teinturiers en soie et autres ont des chaudières en pointe, précisément comme un pain de sucre renversé sur sa pointe, c'est-à-dire, en cône, dont la base est en haut et le sommet en bas. Elles sont montées de manière que le sommet est enterré d'un pied dans la maçonnerie, tandis que la porte du fourneau est au ventre de la chaudière disposée de manière que le feu ne peut attaquer l'indigo, qui se précipite toujours au fond de la cuvemontent ces cuves à raison de demi-livre de cedres gravelées par livre d'indigo, qu'ils ne font puillir que quatre à cinq minutes; et quand leur uve est revenue, ils font le brevet, ou l'accomplissage, de la même manière, ce qui équivaut à une livre de cendres gravelées, quatre onces de garance et un quart de boisseau de son par livre d'indigo; mais aussi arrive-t-il souvent que leur patience est bien exercée, même quand leur cuve est bien revenue, ce qui veut dire bien verte et en état de travail. La dissolution de l'indigo, qui n'est pour ainsi dire point soutenue, manque tout à coup sous leur main en travaillant dessus, de manière qu'au lieu de retirer des bleus de leur cuve, ils ne retirent que des laines tachées,

propres à mettre en noir.

Je conviens que cette manière de monter une cuve peut être employée dans la teinture de soie, parce que l'on s'imagine que la surabondance alkaline pourrait nuire à la soie; mais c'est un problème à résoudre : en outre, les teinturiers en soie ne passent à la fois qu'une botte dans leur cuve; et lorsqu'une cuve leur manque sous la main, ce n'est jamais qu'une botte de soie manquée, ce qui est un très petit accident; en outre, les cuves des teinturiers en soie ne sont ordinairement que de douze à quinze seaux, et il y a des teinturiers qui mettent dans leur cuve jusqu'à dix livres d'indigo; et malgré cette surabondance d'indigo dans si peu de bain, si les soies qu'on teint pour bleu, vert ou violet, ne sont séchées en dix minutes, la couleur disparaît ou se tache, de manière que ces soies sont hors d'état de servir.

Les teinturiers en toile, fil et coton, motent chacun la cuve d'Inde à froid à leur manière; ais ce qu'il y a de singulier, c'est que les trois quits emploient à grands frais, sans savoir pourquo. des matières hétérogènes qui mettent cette cuve hors d'état d'être employée à tous les objets qui doivent servir; car, pour teindre les toiles en réserve, il convient que cette cuve ne soit mixtionnée d'aucune matière dans le cas d'attaquer le mastic vitriolique que l'on emploie pour cet objet; l'indigo, la couperose, la chaux, et très peu de soude, doivent faire toute sa composition; la potasse est l'eunemie destructible du vitriol de Chypre, qui fait la base de la réserve; cependant beaucoup de teinturiers emploient de la potasse pour monter cette cuve, ou au moins une forte partie de lessive de savonnier, avec laquelle ils font bouillir leur indigo; il y en a même qui, après l'avoir broyé, le font digérer pendant huit jours sur la cendre chaude; mais ce procédé doit altérer le produit de l'indigo, d'autant plus qu'une cuve, qui est trois ou quatre jours à revenir, ne produit plus autant qu'une autre sur laquelle on aura travaillé au bout de douze heures, ce qui prouve combien il est dangereux de laisser consommer l'indigo sur son propre travail.

Dans les fabriques d'indienne où l'on teint les toiles en réserve, et dont les cuves en bois, quelquefois doublées de plomb, tiennent jusqu'à deux cents seaux, on met ordinairement trente livres d'indigo; et ces cuves une fois bien montées, ne sont pas plus difficiles à entretenir qu'une cuve montée dans une pipe d'eau-de-vie, où l'on ne met ordinairement que quatre à cinq livres d'indigo.

Il siste, dans bien des fabriques, une manière de Voyer l'indigo qui n'est pas à rejeter. On a bassine de cuivre à deux anses de fer, dont V fond est rond comme une boule; en dehors, au milieu et au-dessous du fond, est une bosse massive de cuivre, qui oblige la bassine à rester toujours sur le côté. On met dans cette bassine l'indigo, qui avant a été trempé et concassé dans un mortier; on met dans la bassine, avec l'indigo, trois ou quatre boulets de canon de douze, suivant la force du poignet de celui qui doit la faire mouvoir; on fait rouler dans la bassine les boulets jusqu'à ce que l'indigo soit tout à fait réduit en liqueur épaisse. On s'aperçoit que l'indigo est bien broyé, en le détachant de la bassine avec une spatule de bois; il ne laisse au cuivre aucune tache de bleu. Cette manière de broyer l'indigo n'est pas désavantageuse : j'ai vu des enfans de dix à douze ans en broyer dix livres dans leur journée. Néanmoins j'observe qu'il ne faut jamais s'en rapporter au dire de l'ouvrier qui a broyé l'indigo, qu'il convient de faire passer au tamis avant de l'employer dans la cuve, où la plus petite partie d'indigo qui n'est pas bien divisée, est toujours en pure perte.

Quand on monte en cuve, il faut bien s'assurer avant, que le vaisseau soit bien étanché; car lorsqu'unecuve fuit, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur qui s'échappe. Pour monter une cuve sur une tonne à eau-de-vie d'environ cinq cents pintes, il faut cinq livres d'indigo, une livre de soude, cinq livres et demie de chaux et cinq livres de couperose. Il faut bien s'abstenir de se servir de potasse, qui toujours fixe les parties colorantes, qui s'en

vont en pure perte dans la rivière, sans compter que la potasse attaque et même détruit la regree; mais tous les teinturiers ne teignent point en réserve.

On fait une lessive avec la livre de soude et une demi-livre de chaux : cette lessive sert à broyer l'indigo, soit au mortier, soit à la bassine. Quand l'indigo est broyé, on le met dans la cuve, qui est remplie d'eau jusqu'à un pied du bord; ensuite on fait fondre, dans une chaudière ou un chaudron sur le feu, cinq livres de couperose verte : celle d'Angleterre est la meilleure. La couperose fondue dans l'eau, qui doit être très chaude, se transvase dans la cuve; ensuite on met une planche à travers la cuve, sur laquelle on met cinq livres de chaux vive que l'on éteint en jetant quelques gouttes d'eau dessus; à mesure qu'elle tombe en poussière, on la fait glisser toute chaude dans la cuve avec un bâton; quand toute la chaux est dedans, on y met le marc de la lessive; ensuite on la pallie; le bain doit être gros vert, et la fleur doit paraître si l'indigo est bon.

Le lendemain, à cinq heures du matin, on pallie la cuve pour travailler dessus à neuf heures. S'il arrivait que la cuve ne fût point en état à l'heure que j'indique, la cause ne pourrait en être imputée qu'à la couperose. Pour lors, quand on pallie la cuve le lendemain à cinq heures du matin pour travailler dessus à neuf heures, on peut, si toutefois la cuve n'était point en état, faire fondre une demi-livre de couperose dans trois ou quatre pintes d'eau bouillante et la mettre dans la cuve; mais si l'on n'en a pas besoin pour neuf heures, il faut la pallier une deuxième fois à dix heures: pour lors,

il ne faudra point mettre la demi-livre de couperose dite ci-dessus; il ne faut faire que peu de chose au premier palliement, qui s'appelle avoyer la cuve, et mettre la dissolution de l'indigo en grande activité.

Cette cuve est très facile à entretenir. La facilité du travail consiste à la maintenir dans un vert un peu jaune, produit qu'on obtient aisément en forçant un peu la cuve en couperose. Si elle devient trop jaune par la couperose, on la fait revenir au degré de couleur désiré avec de la chaux.

Une fois que la cuve est montée, il convient de ne lui donner tout au plus que trois quarts de chaux par livre de couperose, chaque fois que l'on y fait ce qu'on appelle un brevet; mais une fois qu'il y a, dans une cuve de cinq livres d'indigo, dix livres de chaux, il n'en faut plus mettre, ou du moins en être très avare. Il arrive aussi qu'à force de mettre de la couperose, la cuve noircit; pour lors on lâche peu à peu de la chaux, jusqu'à ce qu'elle ait repris sa couleur de beau vert; elle reviendra vert-jaune en travaillant dessus. Il est un principe ordinaire et généralement adopté par les ouvriers en teinture, à l'égard de cette espèce de cuve, c'est que, quand la cuve est noire, c'est de la couperose qu'il lui faut; quand la cuve est jaune, c'est de la chaux dont elle a besoin. Ce principe est bon en lui-même, mais néanmoins avec la modification ci-dessus.

Dissolution de l'indigo.

Pour une livre d'indigo, il faut une livre de

potasse, deux livres de chaux et une livre d'orpin rouge.

Cette manière de dissoudre l'indigo est toute brute; on peut même, dans un temps pressé, mettre à la fois la potasse, la chaux, l'orpin et l'indigo bien broyé dans une chaudière sur le feu, avec quinze ou dix-huit pintes d'eau de rivière. Il faut mêler le tout avec un bâton, pour que l'indigo ne s'attache point au fond de la chaudière : l'opération est finie avant que le chaudron soit sur le bouillon; néanmoins, quand on le fait de cette manière, il est convenable de le faire bouillir un peu à petit bouillon. Les fabricans en indiennes mettent, dans cette dissolution, une demi-livre de gomme par pinte, et s'en servent pour imprimer et peindre au pinceau. Lorsqu'on n'est point pressé, il convient de faire, avec la potasse et la chaux, une lessive avec laquelle on broie l'indigo, et l'on met sur le feu, dans une chaudière, la lessive et l'indigo broyés ensemble avec l'orpin. De cette manière, il résulte qu'il n'y a point de marc : par ce procédé, il est inutile de faire bouillir la mixtion.

L'opération est bien faite quand le bain est d'un beau vert, et que sa surface est couverte d'une pellicule cuivrée d'un éclat extraordinaire, et qui renaît très promptement malgré les efforts que l'on fait pour l'écarter afin de reconnaître la beauté du bain.

Cette dissolution fait de très beaux bleus sur la toile, le fil et le coton; elle teint très bien la soie, et même la laine en cas de besoin. On charge une chaudière, et l'on prépare l'eau avec un peu de lessive et d'orpin; on met dans la chaudière la quantité de dissolution que l'on juge à propos; on fait chauffer le tout, et l'on travaille dessus toutes les matières, hors la laine.

Si l'on faisait bouillir la laine dans cette teinte, elle s'y altérerait tout-à-fait. Quant aux autres matières, il faut, après l'ébullition, les laisser reposer, et ne les lever que quand le bain est fini, à cause des pellicules dont il se couvrirait, ce qui les tacherait; il convient même, si le bain est toujours ardent, de les abattre dans de l'eau claire et de les y laisser déverdir. J'ai cuit et teint en bleu à la fois des soies écrues sur cette teinte, et pour cette opération il ne faut point, comme de l'autre manière, quatre heures de bouillon.

De la cuve de pastel.

Le pastel est une plante qui se cultive dans les départemens de l'Aude et de l'Hérault.

On en distingue de deux espèces: la première pousse des tiges hautes de trois pieds, de la grosseur du doigt, qui se divisent en quantité de rameaux chargés de beaucoup de feuilles; la seconde espèce est le pastel de Portugal. Lorsque le pastel est à son degré de maturité, le cultivateur fait sa dépouille. On pile et on broie cette plante pour la mettre en pelotes. Le cultivateur fait ce travail avec tout l'art qu'il possède, pour empêcher que la fermentation ne se mette dans ce pastel, ce qui lui ôterait toute sa qualité pour le travail de la teinture. Dans l'ancien Gouvernement, il a été un temps où il y avait même des commis qui visitaient

ce travail, et qui mettaient à l'amende ceux qu'ils prenaient en contravention, sous prétexte que c'était faire tort au consommateur, tandis qu'au contraire cette espèce d'inquisition n'était qu'un moyen astucieux pour ôter au cultivateur la faculté de connaître qu'il pouvait, avec son pastel, faire du bel et bon indigo, ce qui aurait nui au commerce de l'Inde.

Hellot est dans l'erreur lorsqu'il dit que l'on fait pourrir le pastel pour l'employer dans le commerce. Je pense que tout ce qui est pourri ne fermente plus; et c'est la fermentation dans la cuve de pastel qui opère la dissolution de l'indigo.

Pour monter cette cuve, il faut avoir de l'eau corrompue, ou un vieux bain de garance, pour accélérer la fermentation du pastel; on pile douze à quinze livres de pastel; mais, à défaut de l'un et de l'autre, on peut employer le moyen suivant comme le plus sûr.

La veille du jour que l'on monte une cuve de pastel, on pile douze à quinze livres de cette plante; on les met dans un baquet, et l'on verse par dessus de l'eau chaude pour détremper le pastel. On le laisse ainsi reposer jusqu'à ce qu'il soit revenu à la chaleur du levain; pour lors on prend quatre onces de levure de bière, que l'on délaie dans un peu d'eau au même degré de chaleur, que l'on met dans le baquet avec le pastel, et l'on pallie bien le baquet; on le couvre pour qu'il puisse bien conserver sa chaleur. La fermentation a lieu peu de temps après, et le pastel devient d'un vert superbe, ce qui doit servir de germe à la fermentation de la cuve de pastel: pour lors on peut se

servir d'eau ordinaire, la faire bouillir un peu et la couler dans la cuve, après quoi, on rompt les pelotes de trois ou quatre balles de pastel que l'on met dans la cuve. Il ne faut point mettre le pastel dans l'eau bouillante, parce qu'il cuirait, et l'opération serait altérée. Quand la cuve ainsi montée a souffert un peu d'altération par l'excès de la chaleur, et que l'on juge qu'elle ne brûlera point le levain, on y met le pastel du baquet préparé de la veille, qui doit être d'un vert superbe et dans un parfait travail de fermentation : alors on pallie la cuve et on la recouvre bien; mais il faut la surveiller, et approcher de temps en temps l'oreille de la cuve jusqu'à ce qu'on entende un bruit doux dans l'intérieur. Ce bruit leger et sourd annonce que la fermentation a licu; c'est alors qu'il faut avoir la plus grande attention de ne point la laisser monter à un trop haut degré : à l'aide de la chaux éteinte qui a cette propriété, on en jette dans la cuve un demi-verre chaque fois qu'on la pallie, jusqu'au moment qu'elle marque en bleu. Alors la fermentation étant un peu vive, on met dans la cuve dix livres d'indigo bien broyé, on la pallie, et après l'avoir laissée reposer quatre heures, on y fait des essais de temps en temps, jusqu'à ce que les échantillon que l'on met dedans sortent d'une belle couleur verte et devienneut bleus à l'air. Il faut avoir attention, pendant que l'on fait les échantillons, que la fermentation n'éclate avant que l'indigo ne soit en parfaite dissolution : pour prévenir cet accident, on l'arrête avec de la chaux. La fermentation ne doit exister que dans le pied. Si le bain est louche, c'est une preuve que la fermentation est trop forte et qu'elle fait monter à la surface des parties grossières. On

modère alors cet excès de fermentation avec de la chaux, dont néanmoins il faut être très avare. En effet, si l'on attaque le germe vivifiant de la cuve, il n'y a plus de couleur. Quand cet accident arrive, il convient de lui rendre son germe avec du pastel préparé à la levure de bière, comme nous l'avons déjà dit, ou avec du tartre et du son, ou enfin avec de la garance; mais le plus court moyen c'est de donner à la cuve une trentaine de livres de pastel bien préparé et bien vert, de la bien réchauffer, et de prendre garde qu'un pareil accident n'arrive plus. Ainsi, dans tous les ateliers, il y a un ouvrier qu'on appelle guéderon, qui ne fait autre chose que d'entretenir les cuves; il les visite, il les pallie par tout de six en six heures, et y met la quantité de chaux nécessaire pour empêcher la fermentation de se porter à un trop haut degré.

Il y a peu de guéderons qui sachent pourquoi l'on met de la chaux dans la cuve. Presque tous disent, lorsqu'on leur en demande la raison, que la chaux fait travailler la cuve, parce que, quand une cuve fermente trop, elle graisse, pique et tache les laines ou draperies que l'on teint dedans, ce qui est occasionné, disent-ils, par les matières hétérogènes que la fermentation fait monter dans le bain. Quand une cuve ne fermente plus et qu'elle ne tient plus, ils disent qu'elle est soûle, parce qu'ils lui ont donné trop de chaux: le terme serait

plus propre s'ils disaient qu'ils l'ont tuée.

Quand les essais que l'on a laissés une heure dans la cuve rendent le bleu que l'on désire, on fait bouillir de l'eau de rivière, et on remplit la cuve. Il ne faut point craindre d'allonger le bain: ceci ne l'affaiblit point; au contraire, l'eau bouillante lui redonne de la chaleur, et par conséquent de l'activité à la fermentation, ce qui augmente encore la force du bleu. Quand la cuve est remplie, on la pallie pour travailler dessus quatre heures après; mais, avant de la pallier, on y met de la chaux, parce que, dans l'espace de quatre heures et le temps du travail, il pourrait arriver que la fermentation devînt trop forte. On la laisse reposer quatre heures, parce qu'il faut ce temps pour que le bain s'éclaircisse, que les parties grossières aillent se déposer au fond de la cuve, et que l'espèce de bain dans lequel on travaille soit dans

une parfaite dissolution.

L'ouïe et la vue ne sont pas les seuls sens qui peuvent guider un ouvrier dans l'art de connaître si la cuve est en état : l'odorat peut encore le diriger; mais l'odeur est presque toujours la même pour la dissolution de l'indigo. Pour apprendre à reconnaître cette odeur, il faut dissoudre une once d'indigo par le procédé du foie de soufre; cependant l'odeur de la cuve de pastel ne doit pas être tout-à-fait si forte, quoiqu'elle soit la même; de plus, la cuve de pastel exhale une odeur fermentative, laquelle, réunie à l'odeur de chaux, produit un mélange d'odeur qui tient à la fois de l'alkali volatil et de l'indigo en parfaite dissolution, odeur qui annonce que la cuve est en état de travail; et c'est d'après cette odeur qu'un guéderon doit régler la quantité de chaux qu'il convient de mettre dans la cuve. Si la cuve noircit, il faut retrancher la chaux; si, en palliant la cuve, on voit à sa surface de belles veines bleues se promener avec vivacité dans des nappes de bain jaune, on peut

travailler hardiment. Les renseignemens que je donne, joints à la pratique de l'art, suffiront pour faire un bon ouvrier.

Pour teindre en bleu dans cette cuve, on met une champagne qui descend au milieu de la cuve et qui sépare le marc d'avec le bain, à une distance nécessaire pour que le bain ne soit point troublé dans le travail. On manœuvre les draps avec des crochets de fer bien au large d'un bout à l'autre, avec la plus grande attention de ne point leur faire prendre l'air, mais de les faire nager entre deux eaux. On leur donne aussi trois ou quatre bouts; ensuite on les leve sur des crochets de fer, qui s'adaptent au besoin à la cuve : un des deux crochets est attaché à un moulinet que l'on tourne pour tordre les draps, ensuite on les évente pour les faire déverdir. S'ils ne sont point assez foncés à ce premier palliement, on leur en donne un second. On travaille ainsi deux à trois jours sur la cuve, on y fait deux palliemens par jour; et plus la cuve se refroidit, moins les bleus ont de force. Si l'on n'a qu'une cuve, on les garde jusqu'à ce qu'elle soit réchauffée; mais dans le moindre atelier de teinture, il y a toujours trois cuves en différens états, pour qu'on puisse finir sur l'une ce que l'on a commencé sur l'autre.

Pour réchauffer une cuve, on transvase le clair dans une chaudière; on le fait réchauffer jusqu'au bouillon, et l'on est vingt-quatre heures sans travailler dessus. Au bout de six heures on la pallie, et l'on y met de la chaux si on le juge à propos, ainsi qu'on l'a fait la troisième fois qu'on l'a palliée, c'est-à-dire, au bout de dix-huit heures que la

cuve a été réchaussée, pour travailler dessus au bout de vingt-quatre heures.

Ce bleu est très solide mais il n'est ni si beau; ni si diaphane que les bleus à la cuve d'Inde; ce qui est occasionné par les différentes productions du pastel, dont le bleu n'a pas été, comme celui de l'indigo, rectifié par trois fermentations particulières.

Nous terminerons cet article par dire un mot de la culture et de la préparation du pastel.

Le pastel demande une bonne terre noire, légère et bien amendée. On le sème en février, mars ou avril, après deux labours donnés en automne. On en fait trois ou quatre récoltes par an : la première, lorsque les tiges commencent à jaunir et que les fleurs sont prêtes à paraître; les autres, à cinquante jours au plus d'intervalle entre elles, selon le climat et la chaleur de la saison.

On fauche la plante, on la lave ensuite à la rivière, et on la fait sécher au soleil. Il faut avoir attention que la dessication soit prompte; car, si la saison n'est pas favorable, ou s'il pleut, la plante court risque de s'altérer; une seule nuit suffit quelquefois pour la faire noircir.

On porte ensuite la plante au moulinet pour la broyer et la réduire en pâte; on en forme des tas, qu'on couvre pour les garantir de la pluie. Après quinze jours, on ouvre le monceau de pastel, on le broie, et on mêle ensemble l'intérieur et la croûte qui s'est formée à la surface; on en fait ensuite des pelotes rondes, que l'on porte dans un endroit exposé au vent et au soleil, afin de chasser de plus en plus l'humidité qui pourrait les faire pu trésier. Ces pelotes, entassées les unes sur les autres, s'échaussent insensiblement, et exhalent une odeur d'alkali volatil d'autant plus sorte, qu'elles sont en plus grande quantité et que la saison est plus chaude. On augmente la chaleur qui s'est établie, en arrosant légèrement, jusqu'à ce que le pastel soit réduit en poudre grossière : il est alors à l'état dans lequel on le trouve dans le commerce.

Astruc, célèbre médecin, dit dans ses Mémoires pour l'Histoire naturelle de la ci-devant province de Languedoc, qu'ayant traité en petit le pastel comme on traite l'anil pour en obtenir l'indigo, il en a obtenu une poudre qui a produit les mêmes effets que l'indigo.

On a exécuté en Allemagne le projet de tirer de l'indigo du pastel. Gren décrit ainsi le procédé

que l'on suit (1).

On prend des feuilles fraiches de pastel, qu'on lave dans une cuve de forme oblongue, remplie à peu près aux trois quarts. Pour éviter que les feuilles ne surnagent, on assujétit des pièces de bois en travers; on verse sur ces feuilles assez d'eau pure pour les recouvrir entièrement, et on place le vase à une chaleur tempérée. Il se forme, suivant la température de l'atmosphère, en plus ou moins de temps, une écume copieuse à la surface de l'eau, qui indique le commencement de la fermentation; la surface se couvre peu à peu en entier d'une peau bleue, qui présente à l'œil des

⁽¹⁾ Crell neueste entdeckungen.

nuances de couleur de cuivre. Lorsqu'il y a une certaine quantité de cette écume, on soutire la liqueur, qui se trouve teinte en vert foncé, dans une autre cuve oblongue, par un robinet placé immédiatement au-dessus de son fond, ou bien l'on puise l'eau pour la mettre dans l'autre cuve. Dans l'un et l'autre cas, il est nécessaire de faire couler l'eau par une toile dans l'autre vase, pour séparer les ordures ou les petites portions de feuille qui pourraient passer. On lave les feuilles avec un peu d'eau froide, pour en détacher les portions de peau colorée qui pourraient s'y être attachées, et l'on mêle cette eau de lavage avec celle qu'on a soutirée. Cela fait, on verse dans la liqueur de pastel fermentée, de l'eau de chaux, à raison de deux ou trois livres sur dix livres de feuilles, et l'on agite fortement pendant quelque temps cette liqueur, pour faciliter la séparation de l'indigo qui se dépose par le repos.

Pour savoir si on a continué pendant assez de temps l'agitation, on prend une portion de la liqueur jaunâtre clair dans une bouteille ordinaire, et on essaie si, en l'agitant fortement, il se sépare encore du bleu, et dans ce cas, on agite encore la liqueur. Lorsqu'enfin tout l'indigo est séparé et s'est déposé, on soutire l'eau claire par un robinet placé à quelque distance au-dessus du fond de la cuve, ou au moyen du siphon, ce qu'on doit faire sans

perdre de temps.

Pour faciliter la séparation de l'eau, on peut ineliner la cuve du côté du robinet dès qu'on a cesse de remuer l'eau. On verse la couleur bleue qui reste dans des filtres coniques de toile de lin ou dans des chausses d'Hippocrate. Mais comme dans le commencement, il passe toujours un peu de couleur, on doit la recevoir dans un vase que l'on place dessous, et la reverser dans le filtre jusqu'à ce que l'eau en soit claire. On édulcore l'indigo contenu dans les filtres avec une suffisante quantité d'eau, et on le fait sécher à l'ombre ou à une légère chaleur artificielle, ayant soin de le couvrir.

On obtient de l'indigo sans l'addition de l'eau de chaux, mais beaucoup moins. Si l'on ajoute une plus grande quantité d'eau de chaux, on augmente, il est vrai, la quantité de l'indigo; mais il en devient d'une qualité inférieure, parce que le superflu de la terre calcaire s'unit à l'indigo. Les sels alkalis facilitent aussi la séparation de la couleur bleue; mais il n'est pas avantageux de les employer, parce qu'ensuite ils en dissolvent une partie. Par l'addition d'un acide, il ne se fait point de pré-

cipité.

Il faut qu'il s'écoule un certain temps avant de pouvoir soutirer l'eau qui a fermenté avec les feuilles de pastel. Si on la soutire trop tôt, on n'obtient que peu d'indigo; si, au contraire, on laisse les feuilles trop long-temps en infusion avec l'eau, elles entrent facilement en putréfaction, en répandant une odeur putride et volatile qui leur est propre, et dès-lors on n'en peut plus séparer de précipité, et l'eau reste constamment verte. Il en est de même de l'eau soutirée, si on l'abandonne, et même lorsque l'indigo s'est déjà séparé de la liqueur. On doit éviter que cette dernière entre en putréfaction, si l'on ne veut pas perdre l'indigo en tièrement, ou au moins en partie.

On ne doit cependant pas trop se hâter de faire.

passer l'eau dans la cuve, où l'on doit l'agiter à la première apparence de peau bleue, puisque c'est dans ce moment que l'eau se charge le plus d'in-

digo.

Quand le degré de la chaleur de l'atmosphère est considérable, la fermentation s'établit très promptement, et souvent quinze à dix-huit heures suffisent. C'est alors sur-tout qu'il faut être bien attentif pour ne pas la laisser passer à une putréfaction totale. Si la chaleur de l'atmosphère est trop faible, on n'aperçoit ni beaucoup d'écume, ni pellicule bleue; mais la liqueur penche insensiblement à la putréfaction, sans présenter des phénomènes bien marqués avant qu'elle commence.

Les plantes pilées, ou leur suc, entrent plus vite en fermentation, mais elles ne fournissent

gu'un bleu sale.

Il faut sécher à l'ombre l'indigo tiré du pastel, parce que le soleil détruit sa couleur. Dambourney, qui paraît n'avoir pas eu connaissance des expériences précédentes, s'est aussi occupé des moyens de former de l'indigo avec le pastel (1). Il a réussi en laissant fermenter les feuilles fraîches de pastel dans une certaine quantité d'eau. Il a retiré les feuilles, et a versé de la dissolution d'alkali caustique dans la liqueur; après quoi, il l'a filtrée: il est resté sur le filtre une fécule qu'il compare à l'indigo de la Caroline. Trente-cinq livres de feuilles fraîches et mûres de pastel lui ont donné huit onces de fécule.

⁽¹⁾ Supplément au Recueil des procédés d'Expériences, etc.

De la cuve à l'urine.

La cuve à l'urine se monte de différentes manières. Les uns la montent dans une tonne, après avoir préparé l'urine dans une chaudière; les autres la laissent tout uniment sur la chaudière, qui, pour cet effet, est très large et peu profonde. On remplit la chandière d'urine clarifiée, c'est-à-dire, qu'on la laisse reposer plusieurs jours dans des tonneaux; on la chausse sans la faire bouillir, et on l'écume bien; on y met ensuite par tonne d'urine quatre onces d'indigo bien broyé avec de l'urine; on pallie la chaudière, dont on a, avant tout, retiré le feu, et ensuite on y met de l'alun fondu dans de l'urine, partie égale de ce que l'on a mis d'indigo : on pallie la cuve, on la couvre bien ; on clôt bien la porte du fourneau, et on la laisse ainsi jusqu'au lendemain matin, qu'elle doit être revenue et bien verte. Si elle n'était point revenue, on mettrait dedans un demi-poisson d'eau-de-vie et un demi-poisson de vinaigre mêlés ensemble, ce qui donne de l'activité à la cuve et la fait venir en état en sept ou huit heures. Quand la cuve est revenue, on la laisse reposer pour s'en servir au besoin. La cuve à l'urine une fois en état, sert toujours; plus elle vieillit, meilleure elle est. L'opération la plus difficile est de la monter et de la faire revenir la première fois. Les fabricans de la campagne considèrent beaucoup leur cuve à raison de son ancienneté.

Lorsqu'on veut travailler sur la cuve à l'urine, on la réchauffe bien; on y met de l'indigo et de l'alun, à raison d'une livre par trente livres de laine. On ne travaille dessus que vingt-quatre heures après qu'elle est bien revenue. On plonge bien les laines, que l'on fait tremper une heure dans la cuve bien couverte, et que l'on évente, à différentes reprises, pour les commencerau bleu foncé: on retire encore bien des petits bleus; mais l'on a soin de ne point altérer la cuve, qu'il faut toujours laisser reposer et refroidir dans son état primitif.

J'ai vu, dans les ci-devant provinces du Berry et de la Manche, des bergères qui gardaient leurs troupeaux, ayant leur quenouille garnie de laine bleue. Une d'elles me dit qu'elle ramassait les flocons de laine que ses moutons laissaient après les buissons, et que, lorsqu'elle avait reçu ses gages, qui étaient de neuf francs par an, elle teignait sa petite provision de laine par le procédé suivant.

Elle mettait dans une grande marmite de terre, qu'elle avait remplie d'urine bien écumée, une once d'indigo et une once d'alun, qu'elle avait soin de faire bien digérer sur la cendre chaude, et qu'elle réchauffait un peu avant de s'en servir. C'est dans ce bain que la bergère mettait sa laine, après l'avoir déssuintée et dégraissée avec une légère lessive de cendres de bois neuf. Bel exemple de l'économie rurale!

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

DE

LA TEINTURE DES LAINES.

Rouge de Brésil, ou écarlate et cramoisi.

Bouillon d'alun, à raison de vingt-deux livres d'alun par cent livres de laine, et onze livres de tartre gris.

Il faut faire bouillir deux heures et demie, et déposer le bouillon un mois à la cave.

Pour teindre, on rince à la rivière légèrement les laines bouillies en alun; on charge une chaudière de trente seaux, qu'on fait chauffer sans la faire bouillir; on y met deux seaux de bain de Brésil, qui a un mois de cuite; on passe dessus trente livres de laine, et cette première teinte est bonne pour cramoisi.

La seconde passe de trente livres sur le même bain sera écarlate, et la troisième sera encore plus belle; ainsi de suite. Notez qu'il faut ajouter, à chaque passe, deux seaux de bain de Brésil.

On rose les écarlates sur une eau chaude, dans laquelle on aura mis un tiers ou un quart d'urine, ainsi que les roses auxquels on n'aura donné que le quart de Brésil d'écarlate.

Du jaune.

Bouillon d'alun, à raison de deux onces d'alun par livre. Rincez à la rivière; teignez dans un bain de gaude, dans lequel on aura fait cuire une livre de gaude par livre de laine.

Pour avoir des jaunes frais, il faut teindre avant que la gaude ne bouille, et l'on fait bouillir la gaude pour les jaunes que l'on doit passer en cuve pour faire des verts. Les couleurs que l'on gaude pour jaune doré, carmelite, ramona, vert-bouteille, sans bleu d'indigo, doivent avoir à leur bouillon quatre onces d'alun et demi-once de tartre. On fait aussi des jaunes au bois jaune sur le bouillon d'alun, et en même temps que le bouillon d'alun, on met dans la chaudière l'alun et le bois jaune, qu'on fait bouillir deux heures. Les verts qui doivent passer au foulon se font aux bois jaunes.

Du vert de Saxe.

On met dans une chaudière deux onces d'alun par livres de laine; on fait bouillir une heure; on lève et on remet dans la chaudière une once de composition de vert de Saxe et quatre onces de bois jaune par livre de laine: on fait bouillir le tout pendant une heure et demie. Si, pour faire l'échantillon, il n'y a pas assez de bois jaune ou de bleu, on lève les laines et on en remet. Il se fait aussi des verts de Saxe à la terra merita, qu'il faut faire sécher à l'ombre.

Du vert-bouteille.

On donne du bois d'Inde et de la couperose au vert de Saxe, que l'on a avant lavé à la rivière. Quoique le bain de couperose et de bois d'Inde soit tourné au clair, il ne laisse pas que de monter au degré de bruniture que l'on désire. Les verts-bouteille sont plus beaux quand ils sont montés au santal, et mieux encore à la garance. On fait encore des verts-bouteille en donnant, sur le bouillon d'alun, aux laines ou draperies, du bois d'Inde au-dessus de ce qu'il leur en faut pour bleu-deroi, et ensuite de la gaude autant qu'il en faut pour les verdir; on met à la fin, dans le bain de gaude, un peu de potasse.

Du carmelite.

Bouillon d'alun, gaude, suie de cheminée, qu'on fait cuire dans le bain de gaude; garance dans le même bain, et noir pour bruniture, qu'il faut ménager.

Du ramona.

Bouillon d'alun, gaude, beaucoup de suie et de garance non robée, ou mauvaise garance, et noir pour lui donner son degré de bruniture.

Du brun violent.

Santal et sumac, de chacun dix livres pour cent livres de laine; bouillir deux heures et demie et même trois heures; lever, éventer; remettre dans la chaudière trois livres de couperose pour brunir; bien manœuvrer, éventer à plusieurs reprises, reprendre et remettre de la couperose, s'il n'y en a pas assez; bien laver et battre à la rivière.

Du brun-puce.

Par cent livres de laine, huit livres de santal, huit livres de sumac ou d'orédon, quatre livres de bois jaune, même quantité de couperose, même manœuvre qu'au puce violent.

Du prune de Monsieur.

Bouillon d'alun, beaucoup de bois d'Inde, et aviver sur une éau claire, dans laquelle on aura mis de la dissolution de bismuth; d'autres les avivent à l'huile de vitriol.

Du boue-de-Paris.

Fond léger de suie et noir.

Du gris ordinaire.

Le gris ordinaire n'est autre chose que le noir en petit, étendu dans l'eau.

Du gris de perle.

De l'orseille et du noir en très petite quantité.

Du gris de souris.

De la suie, du bois d'Inde, de l'alun et de la couperose.

Du gris-rouget.

Bain de bois d'Inde, couperose, alun.

Du gris d'ardoise.

Bois d'Inde, couperose et vitriol de Chypre.

Du gris cendré.

De la suie, du bois d'Inde, de l'alun et de la couperose.

Du gris verdâtre.

Noir et suie, ou noir et bain de bois jaune.

Il faut absolument qu'un teinturier se mette en tête que toutes les couleurs d'imagination quelconques, ne sont qu'un mélange des trois couleurs primitives, savoir, le bleu, le rouge et le jaune; que le noir et le bois d'Inde s'emploient en bien des cas au bleu d'indigo; que, pour tous les gris, il faut de la couperose ou de la dissolution d'acier; que l'on ne peut faire griser une couleur sans le secours du fer; que la couperose se tire de la mine de fer; que l'on parvient toujours à faire du beau gris en donnant préalablement un léger pied de suie; qu'une couleur est toujours belle quand elle est bien empiétée ou racinée : tel qu'un maçon, qui ne peut construire un édifice solide s'il ne l'a élevé sur de bons fondemens, le teinturier ne fera aucune couleur solide si elle n'est bien empiétée, c'est-à-dire, si elle est maigre et affamée.

Du grand brun bon teint.

Brou de noix et bleu de cuve. Si c'est sur une cuve d'Inde, il faut donner le bleu avant et le brou de noix après.

Autre beau brun.

Brou de noix, bouillon d'alun et de garance. A l'aide de ce procédé, qui est toujours bon teint, on fait des bruns de tout grade.

Du mordoré.

Gaude et garance sur le bouillon d'alun. Si la couleur est trop vive, on peu l'abattre avec un peu de brou de noix.

Du carmelite bon teint.

Bouillon d'alun, brou de noix, gaude et ga-

Du ramona bon teint

Fonds de bleu de cuve, suie et brou de noix : si on le veut plus vif, fonds de brou de noix, bouillon d'alun, suie et garance; si l'on a un bain de gaude inutile, on peut finir dessus.

Du vert ordinaire.

Bouillon d'alun, gaude et bleu de cuve : il faut bien laver de dessus la gaude avant de passer en cuye.

Du vert à l'échantillon.

Bleu de cuve, bouillon d'alun, et gaude : ce vert à l'agrément de ne point déteindre en bleu.

Du vert-brun.

Bleu, bouillon d'alun, gaude et brou de noix : on peut, à son gré, les aviver avec un peu de garance; par ce procédé, on fait les verts-paysage et les verts-terrasse de toute espèce.

Du vert mouche cantharide, ou vert doré.

Bouillon d'alun de quatre onces par livre de laine; gaude, trois livres au moins par livre : un bon pied de belle suie; garance, une once par livre, et bleu de cuve faible, mais vif.

De la couleur de bois.

Bouillon d'alun, demi-fonds de brou de noix et garance.

De la couleur noisette.

Petit fonds de brou de noix, bouillon d'alun, très peu de garance; si l'on veut, de la cochenille avec de la composition d'écarlate, sur une eau claire.

Violet fin ordinaire.

Bouillon d'alun, comme pour couleur fine;

quatre gros de cochenille par livre sur un bain exprès, et bleu de cuve.

Autre violet fin.

Petit fonds de bleu, quatre gros de cochenille et deux onces de dissolution de bismuth non coupé, sur un bain à part; faire bouillir une heure.

Du violet clair.

Quatre gros de cochenille, deux onces de dissolution de bismuth non coupé, bouilli sur blanc une heure.

Du rose.

Bouillon d'alun, deux, trois ou quatre gros de cochenille par livre, suivant leur prix, et une once de composition d'écarlate.

Du cramoisi fin.

Bouillon d'alun, une once de cochenille parlivre de laine (1).

Du bouillon d'écarlate.

Bien éclaircir la chaudière, même à l'huile de

⁽¹⁾ On voudra bien se souvenir qu'il faut toujours laver à la rivière les bouillons d'alun avant de mettre en teinture, et que l'on ne teint jamais en couleur fine sur un bain qui a servi à bouillir en alun.

vitriol et des cendres; la rincer, eût-elle été même éclaircie la veille; mouiller les laines quand la chaudière est très chaude, mais avant qu'elle ne bouille; mettre dedans deux onces de crême de tartre, deux onces de composition, deux gros de garance, un gros de terra merita, deux gros de cochenille par livre de laine, et faire bouillir deux heures et demie; ensuite lever et laisser refroidir; rincer à la rivière.

Du rougi d'écarlate.

Un bain frais, deux onces de composition, six gros de cochenille; faire bouillir la chaudière quatre minutes; rafraîchir avec un peu d'eau, pour faire tomber le bouillon, passer les laines dessus, et faire bouillir dix minutes sans plus.

Du jujube.

La couleur jujube se compose avec un bain dans lequel on fait des écarlates sans rien mettre de plus.

De l'orange.

Bain dans lequel on a fait des écarlates, en y ajoutant de la composition d'écarlate et de la terra merita, ou de la dissolution de terra merita.

Du gris ordinaire bon teint.

Dissolution d'acier et noix de galle, ou bain de noix de galle, étendu dans l'eau tiède.

Du gris-rouge.

Dissolution d'acier et cochenille. Si on le veut plus foncé, on donne avant un petit bain de brou de noix. Les gris de toute espèce seront toujours bon teint, lorsqu'on se servira de la dissolution d'acier, au lieu de couperose, pour faire tourner au noir ou au gris les matières colorantes qu'on emploiera pour faire les gris de quelque nuance que ce soit.

DU PRODUIT DE LA BOURRE.

PREMIÈRE OPÉRATION.

On lave bien la bourre dans un panier à la rivière; ensuite on la fait bouillir en alun pendant cinq heures. La dose d'alun est d'une livre par livre de bourre. On lève la bourre, et on la dépose à la cave un mois, pour la laisser reposer sur son alun.

DEUXIÈME OPÉRATION.

On lave la bourre à la rivière très scrupuleusement et avec beaucoup d'attention. Cette manœuvre prend beaucoup de temps pour la bien écharpir et la bien purifier dans des paniers d'osier très serrés. On donne ensuite deux livres de belle garance par livre de bourre; on la met sur la chaudière, dont l'eau est tiède; on pousse lentement le feu, et on la fait bouillir trois heures sur son bain de garance; on la lève, on la laisse refroidir, et on la lave à la rivière, avec les mêmes précautions déjà prises pour la lever sur l'alun; on l'étend sur le plancher, dans un grenier, pour la faire sécher. Cette matière, ainsi préparée, s'emploie dans le commerce.

TROISIÈME OPÉRATION.

La fonte de la bourre est une troisième opération, qu'il faut commencer à quatre heures du ma-

tin pour la terminer à huit heures du soir. On charge une chaudière à moitié; on y metdeux livres. de cendres gravelées par livre de bourre qu'on veut y fondre. Il ne faut tout au plus qu'un seau d'eau par livre de bourre. On passe par l'arrièrebord de la chaudière un baril contenant au moins autant de seaux d'urine que l'on a de livres de bourre à fondre. Quand la cendre gravelée est bien fondue et le bain très chaud, on y met la bourre, qu'on remue bien avec une barre. Lorsque la chaudière bout, la bourre doit être fondue: le bain doit s'enfler comme une soupe au lait, et sortir de la chaudière; pour lors on l'arrête avec de l'urine, que l'on fait couler du baril, seulement à travers d'un gros tuyau de paille, sans plus. Il faut observer que cette opération, qui demande seize heures de temps, exige que l'urine coule dans la chaudière dix heures, et qu'on la fasse cuire encore cinq heures au moins après l'écoulement. Quand l'opération est terminée, il ne doit rester tout au plus que deux pintes de liqueur par livre de bourre, sauf le marc, qui n'est point compris dans la liqueur. Il y a vingt-cinq ans qu'on vendait cette liqueur aux plumassiers un louis la bouteille.

Avec la fonte de bourre, on fait, sur la laine, des roses au moins aussi beaux et aussi vifs que le safranum les fait sur la soie, en étendant la liqueur dans de l'eau tiède; mais ils ne sont pas solides. Avec le marc, qui souvent fait moitié du produit de l'opération, l'on fait de la même manière les belles couleurs d'orange fines.

DE LA TEINTURE

DES SOIES.

La soie est une matière mixte, c'est-à-dire, qu'elletient par sa nature aux substances animales et végétales. La soie s'unit à l'alun avec beaucoup de promptitude; mais elle n'a aucune affinité avecl'acide nitreux, qui, au contraire, la décompose et l'empêche de retenir la matière colorante. La soie s'unit très peu à l'acide vitriolique; mais pour peu qu'elle soit forcée en teinture avec cette matière, elle perd à l'air toute sa qualité en très peu de temps.

Les matières colorantes, pour la teinture des laines, sont les mêmes que l'on emploie dans la teinture des soies; mais la manœuvre et l'application sont différentes: car, en bien des couleurs, la soie ne se teint qu'au trentième degré de chaleur, et toujours sur des baquets. La subtilité qu'il faut avoir pour la manœuvre exige plusieurs années d'apprentissage. Il n'en est pas de même de la teinture; elle s'apprend aisément quand on possède celle des laines. Je n'ai jamais connu de bon teinturier en soie qui n'ait été teinturier en laine: la réunion de ces deux talens constitue un bon ouvrier.

De la cuite de la soie sur son écru.

Pour cuire la soie, on la prépare par mateaux d'environ une livre sur un épart; on passe dix de ces mateaux dans une corde. Quand les mateaux sont à demi-tors, on les range dans une poche de toile épaisse, ouverte par le ventre; on met trois de ces cordes les unes sur les autres, de manière que les soies ne soient point dans le cas de se brouiller dans la cuite, et l'on recoud la poche légèrement avec la ficelle.

Pour cent livres de soie, on prépare une chaudière de trente-deux à trente-six seaux d'eau de rivière, celle qui s'accommode le mieux avec le savon; on met fondre dans l'eau bouillante, à raison de quatre onces de bon savon blanc de Marseille par livre de soie. Quand le savon est fondu, on rafraîchit la chaudière, et on y met les poches de soie, qu'il faut faire bouillir à grand bouillon; c'est-à-dire, que le bain de la chaudière doit toujours être en l'air comme du lait houillant prêt à s'enlever. Il ne faut point que le bouillon se fasse entendre; car, outre que la soie ne cuirait point comme il faut, elle se brouillerait. On la fait bouillir ainsi quatre heures, et jamais moins, en la retournant continuellement avec une barre, sur laquelle on fait reposer la cuite de soie chaque fois qu'on la retourne, pour que la soie ne touche point à la chaudière; car si elle y touchait, elle ne tarderait point à s'y attacher et à se brûler, ce qui est pour la cuite un accident désagréable, parce qu'il faut sur-le-champ lever et réparer les poches percées et brûlées, Si l'on s'obstinait à vouloir continuer la cuite dans ce désordre, on risquerait de tout perdre: aussi, quand le feu prend dans une cuite, il faut avoir attention de calculer le temps que l'on a employé à réparer les poches et à remettre la cuite sur le bouillon, ce qui ne compte point pour les quatre heures qu'il faut employer à la cuite.

Au bout de quatre heures, on lève les poches de soie avec deux harres; on les abat et on ouvre les poches; on accroche les soies, à la faveur des cordes, pour les laisser un peu égoutter et refroidir; on les tord ensuite à la cheville et au chevillon pour les rendre maniables, ensuite on les lave à la rivière pour dissoudre entièrement le sa-

von et les en débarrasser.

·Quand on lave la soie, il faut qu'elle soit bien étendue dans l'eau, par un tour de poignet qui se donne chaque fois qu'on la retourne et qu'on la change de main. Il faut la battre sur une pierre de taille, à deux ou trois reprises, et la tordre de la main avant que de la replonger dans la rivière. Il faut absolument que tous les ouvriers en soie connaissent les différens tours de poignet qui conviennent à la manœuvre de la soie, autrement ils brouilleraient tout et ne feraient rien qui vaille. Pour attraper cette manœuvre, il convient que tous les élèves en teinture pour la soie s'exercent, aux heures de repos, avec une botte de soie de Grenade, sur un baquet d'eau ordinaire : cet exercice est du plus grand intérêt pour l'ouyrier en teinture de soie, parce qu'un ouvrier qui sait bien manier la soie trouvera plutôt de l'emploi, et gagnera beaucoup plus que celui qui sait la teindre et ne sait point la manier. Le point le plus essentiel de cette

manœuvre est de savoir bien laver, bien tordre et bien lisser. Une soie qui n'est pas bien lavée est sujette à bien des inconvéniens. Si on la passe en cuve, le savon qui reste dans la soie se lâche dans la cuve et la culbute, de manière qu'il est très difficile de la faire revenir; car le savon est l'ennemi le plus cruel de la cuve d'Inde chaude.

Une soie qui est alunée pour être mise en couleur, et qui n'est pas bien lavée, prend inégalement la teinture, suivant les endroits qui sont plus ou moins forts d'alun, ce qui lui imprime des

taches qui la dégradent.

Une botte de soie qui n'est pas bien torse et bien égalisée avant qu'on la mette sécher, sèche inégalement; et les endroits où il y a le plus d'humidité étant plus lents à sécher, il résulte nécessairement des taches de cette couleur. Si c'est un bleu de cuve d'Inde, la couleur disparaît dans les endroits où il a resté de l'humidité, et c'est un objet à redébrouiller et à recommencer. Enfin, le lissage est la partie de l'art la plus difficile. Lorsque l'on prend une botte de soie de la main gauche pour la retourner sur son bâton à lisser, elle se macère en l'empoignant; et si, d'un coup de poignet, elle n'est pas bien étendue sur son baton à lisser, elle se tache dans les endroits qui sont restés macérés, et ne se teint point également; d'où il résulte évidemment que la manœuvre de la teinture de soie en bottes est de la plus grande difficulté dans l'exécution.

Après que la soie a été bien lavée et bien battue à la rivière, il arrive quelquefois qu'il y a des bottes tachées de leur matière écrue, ce qui s'appelle, en terme de teinturier, du biscuit, parce que les endroits qui sont ainsi tachés n'ont point été cuits, ce qui provient de ce que les bottes étaient trop gênées dans les poches, ou de ce qu'elles n'ont point été bien manœuvrées dans la cuite, ou que la chaudière n'a point été entretenue dans la force du bouillon, ou enfin par défaut du savon.

Il faut retirer les bottes ainsi tachées et les faire recuire, soit en leur faisant faire quelque bouillon dans leur même bain, ou dans un bain de savon préparé exprès, ou ensin dans un bain où l'on a fait cuire des blancs.

Des blancs de soie.

On prépare des soies écrues sur des bâtons à lisser, à raison de deux mateaux par bâton. On dispose une chaudière ovale, qui peut contenir tous les bâtons avec leurs soies; on fait fondre dans la chaudière, à raison de quatre onces de savon par livre de soie. Quand le savon est fondu, on abat le bouillon avec de l'eau froide, et on ne laisse que très peu de feu sous la chaudière; on met ensuite les soies, soutenues de leurs bâtons, sur la chaudière; on les retourne pour les bien mouiller, et on les laisse tremper d'un seul bout dans la chaudière, jusqu'à ce que la gomme ait tout-à-fait disparu dans la partie qui était dans la chaudière. Pour cet effet, on remue les bâtons, en les levant et descendant, et en les faisant aller et venir comme si on lavait les soies dans la chaudière; il faut de plus entretenir le bain très chand, prêt à bouillir. Après une demi-heure, la partie des mateaux qui

trempe dans la chaudière doit être dégommée et blanchie; pour lors, on retourne la soie de dessus les bâtons, et l'on met dans le bain la partie des mateaux qui est jaune et non dégommée. On emploie, pour cette deuxième partie, la même manœuvre que l'on a employée pour la première; et quand la soie est tout-à-fait dégommée, on la lève, on la tord bien, et on la dispose dans des poches pour la faire cuire en blanc. On vide la chaudière, on la rince bien, pour qu'il n'y reste aucune matière gommeuse; on la recharge de nouvelle eau, et l'on y fait fondre à raison de quatre ouces de savon par livre de soie que l'on a à cuire en blanc. Comme les blancs sont de différens tons, qu'il y a blanc d'argent, blanc de fil, blanc de bonnetier, blanc azuré, pour faire ces différens blancs, on prépare de l'indigo bien broyé, et l'onmet dans la cuite la quantité nécessaire pour remplir l'échantillon du blanc que l'on a à faire. Le bain ainsi préparé et le savon bien fondu, l'on met cuire les soies sur les blancs pendant quatre heures, avec la même attention que quand on les fait cuire sur leur écrue.

Quand les parties de soie sont trop considérables et qu'il serait trop long de les dégommer au bâton, ou que l'on n'a point de chaudière ovale pour remplir l'objet qu'on se propose, on peut empaqueter les soies écrues, et les faire bouillir très au large une demi-heure dans leur premier savon; mais cette opération n'est jamais aussi assurée que quand on la dégomme au bâton. Si, dans une cuite qui reste quatre heures dans le bouillon, l'on est exposé à avoir du biscuit, on doit encore l'être bien plus dans un bouillon d'une demi-heure; c'est pour-

quoi il convient, autant que faire se pourra de dégommer au bâton. Quand les soies sont cuites, on les lève, on les dépoche, on les tord bien à la cheville et au chevillon, et on les met au soufre douze heures, après quoi on les retire et on les fait sécher. Les soies blanches ne se lavent pas, à moins qu'elles ne soient pour mettre en teinture.

Quand les soies reviennent du soufre, il arrive qu'elles ne sont pas toujours conformes à l'échantillon, et qu'elles manquent par le bleu dont elles n'ont pas assez; pour lors, il faut leur donner un peu de bleu de composition à l'huile de vitriol sur de l'eau de puits avant que de les faire sécher. S'il arrive qu'elles aient trop de bleu, ce qui se voit très bien en donnant à un mateau de soie un tour de cheville à sec, avant de les mettre au soufre, pour lors on prépare une eau de savon sans bleu, à peu près à raison de deux onces par livre de soie, et on lisse les soies dessus, jusqu'à ce qu'elles aient dégorgé, dans le savon blanc, le bleu que l'on croit qu'elles ont de trop, ensuite on les met au souffre.

Les blancs de bonnetier ne se mettent point au soufre; le soufre rouillerait leurs aiguilles. Pour suppléer à la beauté que donne le soufre à la soie, on leur donne, au sortir de la cuite en blanc, un troisième bain de savon sur une barque dans laquelle on les lisse, en entretenant sur ce troisième bain un peu de bleu; ensuite on les tord bien à sec, et on les fait sécher rapidement.

Les gris de bonnetier se font sur le blanc; ils se font par numéros, depuis un jusqu'à trois, qui est le plus foncé. Pour faire ces gris, on se sert d'une éau qui a servi à dégorger les noirs au sortir de la chaudière, ce qui fait que cette eau est très chargée de bain de noir; il faut même la couper avec de l'eau claire pour faire les gris numéro un et numéro deux. Il convient de les laver, parce que le savon et l'acide ferrugineux qui produit le noir, feraient un très mauvais effet sur la soie. Cependant, comme les bonnetiers ne paient pas plus leurs gris que leurs blancs, il y a des teinturiers assez adroits pour teindre ces gris sur blanc sans les laver. Il en résulte que le savon et le noir, faisant corps ensemble, donnent du poids à la soie, et c'est du surplus de leur poids qu'ils retirent leurs façons pour la teinture en gris.

Si les bains de savon qui ont servi à cuire les soies en blanc ne sont pas tout-à-fait altérés, on se sert de ces bains, ainsi que de ceux des baquets qui ont fourni le troisième bain à blanchir la soie, pour en cuire d'autres sur leur écrue, en y ajoutant seulement deux onces de savon par livre de soie. Il est censé que la soie cuite ne rend que soixante-quinze livres par cent: on n'en rend pas davantage au marchand; le reste est l'affaire du

teinturier.

Du coloris des soies.

Il convient d'avoir un baquet d'une façon solide, contenant au moins un muid, dans lequel on entretient de l'alun fondu. Lè baquet, ou tonneau, doit être rempli aux trois quarts d'eau, que l'on appelle, en termes de teinturier, la tonne aux aluns. Il faut que la force du bain de la tonne aux aluns soit telle, que, quand on le goûte avec la langue, il se fasse sentir et morde un peu. A mesure que ce bain s'affaiblit et diminue, on fait fondre de l'alun de Rome dans l'eau bouillante, et l'on en rafraichit la tonne aux aluns, qui ordinairement est placée à la cave.

Du roucou.

Le roucou est une espèce de pâte sèche, colorante, qui nous vient de Cayenne, et dont le produit est à peu près le même que celui du fer, si ce n'est que la couleur produite par le fer est beaucoup plus pleine, plus riche, plus solide et moins vive que le roucou. Avec cette matière colorante, on fait, par son produit simple, la belle couleur d'orange vive, qui est très solide à toute espèce de débouilli, mais qui ne résiste point à l'action de l'air et encore moins à l'ardeur du soleil. Avec le fer, on fait des oranges moins vifs, ainsi que toutes les couleurs de nankin et chamois qu'il n'est pas possible de bien faire avec le roucou; cependant, en bien des endroits où le produit du fer n'est point connu, les teinturiers se servent du roucou pour faire des nankins et des chamois qui soient bien.

Pour employer le roucou, il faut le faire fondre avec partie égale de potasse ou de cendres grave-lées. Pour cet effet, on charge d'eau une chaudière d'une grandeur proportionnée à pouvoir tenir les bâtons à lisser chargés de leur soie, que l'on doit passer dessus pour faire une belle couleur d'orange. Il faut quatre onces de roucou par livre de soie : la livre de soie, en teinture, n'est que de douzeonces de soie cuite sur son écrue; la botte

de soie, ou la livre, est de quinze onces. On met d'abord fondre la cendre gravelée dans une chaudière; on a une passoire de cuivre de la grandeur d'un seau, percée de petits trous, ayant deux anses par le haut, dans lesquelles on passe un bâton. qui, portant sur les deux bords de la chaudière, soutient la passoire de cuivre en l'air dans l'eau de la chaudière. On met le roucou dans la passoire qui trempe dans l'eau, et avec un morceau de bois, on le délaie, et on le fait passer à travers les petits trous de la passoire dans la chaudière. Quand le roucou est entièrement passé dans le bain, on fait bouillir un peu la chaudière, qui monte comme le lait; mais on la rafraîchit avec de l'eau. Quand on voit que le roucou est fondu, ce qui arrive ordinairement après un quart d'heure de bouillon. on rafraîchit et on passe les soies dessus, jusqu'à ce qu'elles soient montées à l'échantillon que l'on désire, ce que l'on voit en donnant un coup de cheville avec force à un mateau de soie. Il faut au roucou que l'endroit du mateau séché par le coup de cheville soit plus foncé que l'échantillon, parce que la matière terreuse, qui s'en va à la rivière au lavage, couvre beaucoup la partie colorante.

Quand les couleurs sont montées à leur degré de perfection, on les lève et on les tord pour ne point perdre le bain, qui est bien bon pour donner le fonds à toutes les couleurs foncées en bruns.

J'observe que, pour donner du roucou à la soie, il n'est pas nécessaire de la laver de dessus son savon, parce que la lessive qui a servi à dissoudre le roucou s'unit toujours très bien avec le savon;

il ne faut que les tordre, mais toujours bien laver et bien battre à la rivière les soies que l'on a teintes en roucou. Lorsqu'on n'a plus besoin du bain qui a servi à donner le roucou, on le range dans un tonneau pour s'en servir dans toutes les occasions où l'on a à donner du roucou, suivant les couleurs et les échantillons que l'on suit; et lorsqu'on fait cuire de nouveau roucou, il faut toujours se servir du vieux bain, lequel se trouve avivé à son état primitif par la cendre gravelée, qu'il faut toujours mettre avec le roucou pour le faire fondre, mais dont il ne faut plus alors que huit onces par livre de roucou.

Du coquelicot faux.

Cette couleur est aussi belle en faux qu'en fin quand elle est bien faite. Pour parvenir à ce but, il faut donner à la soie cuite un très beau fonds de roucou bien frais, puis la bien laver et bien battre à la rivière, ensuite la mettre bien à son aise dans la tonne aux aluns. Quand l'on met des soies dans la tonne aux aluns, il ne faut pas qu'aucune partie prenne jamais l'air, qu'elles soient toujours bien couvertes par le bain, autrement l'alun pénétrerait plus dans certaines parties que dans d'autres, et les tacheraient.

Après que les soies ont resté douze heures dans la tonne aux aluns, on les lève, et on les lave bien à la rivière. On peut observer que quand on retire les soies teintes en roucou hors de la tonne aux aluns, la soie a pris une couleur de roucou d'un rouge vif extraordinaire, ce qui est produit par l'effet de l'alun sur le roucou, et qui prouve que,

lorsqu'on veut aviver des couleurs de roucou, l'on peut leur donner un peu d'eau d'alun sur de l'eau froide au retour de la rivière, et ensuite les faire sécher. Quand les couleurs de roucou pour coquelicot ont été bien alunées et bien lavées de dessus leur alun, on leur donne du bain de Brésil sur de l'eau très claire, ayant tout au plus trente degrés. de chaleur; on les monte jusqu'à la hauteur de l'échantillon, que l'on observe toujours au coup de cheville. Il convient, pour bien faire cette couleur, que le bain de Brésil dont on se sert ait au moins deux ou trois mois de cuite, terme auquel le bain a acquis le plus haut degré de beauté et de vivaeité; ensuite on les lave à la rivière, on les tord, on les égalise bien pour qu'il n'y ait point dans le mateau d'endroit plus mouillé l'un que l'autre, dépot d'eau qui les ferait tacher; ensuite on les étend sur des perches pour les faire sécher rapidement et à l'abri du soleil.

Du beau puce.

Il y a en soie bien des sortes de puce; mais le beau puce et le plus riche est celui-ci. Au coque-licot décrit dans l'article précédent, donnez du bois d'Inde autant qu'il en peut prendre, et vous remplirez votre objet, c'est-à-dire que, pour faire du beau puce, il faut d'abord donner un fonds de roucou, et ce fonds se donne sur un bain de roucou à peu près frais, pourvu qu'il donne beau-coup de pied à la soie, ensuite la bien laver à la rivière, l'aluner douze heures, la bien laver de dessus l'alun, ensuite lui donner du Brésil, vieux ou neuf, c'est la même chose, mais à la manière dont on l'a

donné pour le coquelicot et sans la laver sur le Brésil, lui donner un bon bain de bois d'Inde nouvellement cuit; ensuite la laver et bien faire sécher. Il faut toujours bien laver de dessus les aluns; si on ne lavait point, il en résulterait que quand la soie serait teinte et séchée, elle serait toute couverte de poudre d'alun qui serait cristallisée à sa surface, et qu'il serait impossible d'en retirer sans altérer la couleur.

On fait des puces bruns en donnant d'abord du roucou, lavant, alunant, et donnant ensuite du bois d'Inde seulement, mais en grande quantité. Il faut toujours bien laver les soies de dessus le roucou avant que de les mettre à l'alun, autrement on colorerait la tonne aux aluns, et l'alkali du roucou neutraliserait les aluns, qui deviendraient inutiles pour la soie, qui prendrait inégalement la couleur du roucou, ce qui ferait un très mauvais effet.

On emploie, dans la teinture de soie, le bois de fustet; on le fait cuire comme le bois d'Inde. Son produit en couleur est positivement le même que le brou de noix, si ce n'est que le brou de noix colore sans mordant, au lieu que, pour le fustet, il faut aluner avant de l'employer.

On se sert du fustet pour faire toutes les couleurs d'idée à l'échantillon. Il s'unit au bois d'Inde, au Brésil et à la gaude, matières colorantes avec lesquelles on remplit presque tous les échantillons lorsqu'on travaille partiellement. On fait aussi, avec le fustet, des puces et des bruns; mais ils ne sont jamais si bien nourris que lorsque l'on emploie le roucou. Un teinturier un peu adroit n'a pas même besoin de fustet pour remplir ses échantillons; il sait prositer de la commodité qu'il y a d'aluner sur le roucou.

Du carmelite.

Pour faire toutes les couleurs carmelites, il faut un vieux bain de roucou, aluner, laver, un peu de bain de Brésil, un peu de bain de bois d'Inde sur de l'eau chaude : il faut toujours donner le Brésil avant le bois d'Inde, et observer, une fois pour toutes, de ne jamais teindre une soie alunée sur un bain trop chaud, parce que l'alun se làcherait de la soie dans l'eau chaude, et la matière colorante ne pénétrerait qu'avec beaucoup de peine; et si l'on était obligé de donner d'autres drogues pour finir sa couleur, il pourrait arriver qu'il faudrait réaluner.

Du prune:

Pour les couleurs prune, car il y en a de toute espèce, il faut aluner, laver et donner un bon fonds de Brésil, avec du bois d'Inde par dessus. Quand la couleur est faite, il faut, tant pour l'assurer que pour affaiblir sa trop grande vivacité, jeter dans son même bain quelques cassinées ou poêlonnées de vieux roucou; à moins que l'échantillon n'exige un prune très violent, pour lors il me faut point de roucou.

Il se fait, en soie de Grenade, beaucoup de violets pour le commerce, par le produit simple du bois d'Inde sur la soie alunée; il se fait aussi beaucoup de soies fine grenade, grenadine et autres en cramoisi faux, par le produit simple du Brésil sur la soie alunée. Il faut, pour ces deux objets, que le bois d'Inde soit nouvellement cuit, et que le produit ait néanmoins deux mois de cuite.

Du violet.

Pour faire des violets en soic un peu nourris, il faut au moins une livre d'orseille de terre par livre de soie. On prépare les soies comme à l'ordinaire, sur des bâtons à lisser. Après avoir fait houillir l'orseille cinq à six minutes, on rafraîchit la chaudière pour faire tomber le bouillon, ensuite on passe dessus les soies, qu'on lisse promptement. Quand on les a lissées douze à quinze minutes, on lève et on tord légèrement pour ne point perdre le bain. Si elles ne sont point assez foncées, on faitrebouillir la chaudière, comme la première fois, sans remettre d'orseille, et l'on repasse la soie dessus. On peut faire rebouillir le même bain d'orseille jusqu'à trois et quatre fois de la même manière. Quand les violets sont montés à leur degré." on les lave à la rivière; et quand ils sont de retour, s'ils étaient trop rouges, pas assez violens, on leur donne sur de l'eau un peu de cendres gravelées.

Je préviens que la potasse et la soude ne s'accommodent pas fort bien avec la soie.

Il faut bien tordre et bien égaliser toutes les couleurs d'orseille; car j'observe qu'il arrive souvent beaucoup d'acidens au sécher. Pour y remédier, il faut les repasser sur leur bain que l'on fait chauffer, les laver et leur donner de la cendre gravelée, sur laquelle on les fait sécher. Le bain qui a servi à faire les violets foncés est encore très bon à faire des couleurs au-dessous, les couleurs lilas jusqu'au gris-perle; et quand le bain n'est point assez fort, on peut le rafraîchir avec un peu d'orseille.

Du vert-bouteille.

Il y a en soie des verts-bouteille de plusieurs espèces, et tous se font par le même procédé. Il faut d'abord que la soie soit bien alunée et sur des aluns très forts. On fait cuire la gaude; et après qu'elle a bouilli cinq à six minutes, on la transvase dans une des barques, et on la laisse refroidir jusqu'à trente degrés au plus, pour que la chaleur n'attaque point les aluns. Quand c'est une soie commune, on ne fait que la rincer de dessus ses aluns, sans la battre à la rivière; ensuite ou donne à la soie deux forts bains de gaude, en lissant, comme à l'ordinaire, sur la barque ou le bain de gaude est préparé.

Quand la soie est bien gaudée, c'est-à-dire, d'un jaune très doré, on lui donne du bois d'Inde sur le même bain de gaude, jusqu'à ce que le vert-bouteille soit monté au degré de bruniture que l'on désire. Il arrive quelquesois que le bois d'Inde ayant trop rougi sur la gaude, la couleur du vert ne sort point assez, ce qui est occasionné parce que la soie n'ayant pas été assez alunée, on est quelquesois obligé de mettre de l'alun dans du bain de gaude pour faire prendre le bois d'Inde. Pour lors, il faut passer les verts-bouteille sur un bain de savon blanc, ou sur une vieille cuve. On peut, si l'on yeut, éviter d'aluner les verts-bou-

teille sur la gaude. Quand il arrive qu'ils se sont désalunés en gaudant, on peut leur faire prendre le bois d'Inde sur de l'eau chaude avec du verd-de-

gris.

Il faut observer que l'on fait toujours bouillir la gaude deux fois : la première fois pendant cinq à six minutes, la seconde fois une bonne demiheure. Quand on a besoin d'un fort bain de gaude, après le deuxième bouillon on retire la vieille gaude, et, sur le même bain, on en remet cuire de la nouvelle.

Du vert américain.

Les gris verts américains ne sont qu'un diminutif des verts-bouteille. Il faut beaucoup moins de gaude et beaucoup moins de bois d'Inde avectrès peu de couperose.

Du bleu faux.

On fait sur la soie, ainsi que sur le fil et le coton, des bleus faux par le produit simple du bois d'Inde. On les fait de deux manières: l'une avec le verde-de-gris et l'autre avec le vitriol de Chypre: cette dernière manière produit une couleur plus assurée et plus vive; en outre on peut, avec le vitriol de Chypre, mêler de l'alun, si le cas l'exige. L'a-l'un a la propriété de faire rougir les bleus faits aubois d'Inde; mais il arrive parfois qu'il faut que ces sortes de bleus soient faits les uns au verd-de-gris, les autres au vitriol de Chypre, parce que les uns demandent un degré de vivacité de plus que les autres.

Il faut que ces bleus soient faits à l'eau froide. On met en poudre du vitriol de Chypre, à raison de quatre gros par livre de soie; on prépare un baquet d'eau froide, on y met le vitriol en poudre, qui se fond presque tout de suite; on mêle le bain pour que le vitriol s'étende dans l'eau; et d'abord on passe la soie dans cette eau de vitriol, on la lisse l'espace d'un quart d'heure, ensuite on la lève sans la tordre, et l'on met dans l'eau de vitriol environ le quart d'un seau de bain de bois d'Inde par livre de soie. On lisse les soies sur le bois d'Inde, qui d'abord vient bleu; mais il faut que ces bleus soient faits à la longue pour qu'ils soient bien. Il faut au moins six heures pour faire un bleu foncé: on lui donne le bois d'Inde peu à peu; et durant cette opération, il faut lever sans tordre, et bien mêler le hois d'Inde avec le bain avant que d'abattre la soie dessus.

Du bleu ordinaire, ou beau bleu.

Un teinturier en soie doit monter trois cuves de différens degrés, de dix à quinze seaux au plus. Celle de dix aura une livre d'indigo, celle de douze seaux trois livres d'indigo, et celle de quinze seaux six livres d'indigo. Il faut que la première de ces trois cuves soit entretenue très faible, et au besoin on la fortifie avec du bain de la cuve forte. On monte ces cuves en deux brevets, comme je l'ai déjà dit au traité du produit de l'indigo, à raison d'une demi-livre de cendres gravelées par livre d'indigo; mais comme la cendre gravelée n'est pas toujours belle et bien verte, je conseille, pour plus de sûreté, d'en mettre trois quarts au premier brevet.

Quand la cuve est en bon état, c'est-à-dire, que le bain est bien vert avec une belle fleur, on passe les soies dessus; mais avant il faut qu'elles soient bien lavées et bien battues par deux fois à la rivière; car le moindre savon qui se lâcherait des soies dans la cuve la culbuterait sur-le-champ. Il faut les tordre un peu pour ôter la surabondance d'eau

dont elles sont pénétrées.

Pour passer les soies en cuve, on a une petite cheville de bois, qui d'ordinaire baigne dans la cuve. On se sert de cette cheville pour teindre en bleu les mateaux de soie l'un après l'autre. Il faut, lorsqu'on passe en cuve, lisser les mateaux dans la cuve sans lui faire prendre l'air : c'est un tour de poignet qu'il faut qu'un ouvrier sache donner, et qui doit être différent des autres. A chaque trois ou quatre tours, on lève les mateaux pour leur faire prendre l'air l'espace de cinq à six secondes, et on les replonge en les lissant. On continue cette manœuvre jusqu'à ce que les soies soient parvenues au degré de bleu que l'on désire. Comme c'est le premier mateau sur lequel les autres doivent être réglés pour la teinture de toute la partie de soie que l'on a à mettre dans le même bleu, il faut que l'ouvrier qui passe en cuve calcule le nombre d'évens à sa première botte, ainsi que le nombre de lisses qu'il donne à chaque évent, sans quoi il s'exposerait à faire sa partie de soie en différens bleus.

Quand une botte de soie est teinte en bleu, il faut, au sortir de la cuve, la bien tordre à la main et sans lui donner le temps de déverdir, la laver sur-le-champ, et ne la faire déverdir qu'en la lavant. Pour cet effet, on a toujours auprès de soi-

deux baquets remplis d'eau claire: on commence à laver sur l'un et l'on finit de laver sur l'autre. Il faut sur-le-champ bien tordre à sec et bien égaliser les soies, qu'on étend à l'air s'il fait un petit vent sec, autrement il faut les étendre dans une chambre échaussée par un poêle, dans laquelle il y a un métier exprès suspendu, que l'on fait mouvoir avec une corde; cette mécanique porte le nom de branloire, machine sur laquelle on établit les perches chargées de leur soie bleue.

Il faut que toute soie teinte en bleu soit séchée en dix minutes, et qu'on l'agite sans cesse en séchant, autrement le bleu disparaît inégalement, et les bottes de soie finissent par être vergetées.

C'est aussi pour cette même raison que l'on est obligé, en les retirant de la cuve, de les plonger et de les déverdir dans l'eau pour les empêcher de se vergeter.

Pour le beau bleu violent ou violet, il faut donner à la soie cuite de l'orseille, ainsi que je l'ai déjà

dit

Lorsqu'on donne à la soie de l'orseille pour faire des bleus violens, il faut de temps en temps tâter la cuve pour connaître le degré d'orseille qui convient à la hauteur du bleu violent que l'on a dessein de faire. Avant de passer les soies en cuve, il faut bien les laver, les bien battre à la rivière.

Lorsque l'on passe des bleus violens en cuve, il faut observer scrupuleusement toutes les manœuvres déjà décrites pour les soies passées en cuve : la moindre omission expose à de bien grands désagrémens.

Pour passer les soies en cuve, on a besoin du ministère de quatre ouvriers : l'un passe en cuve et lave, l'autre tord et égalise, le troisième étend, et le quatrième fait mouvoir la branloire.

Il se fait aussi des bleus violens au Brésil; on donne le Brésil sur l'alun. En donnant le Brésil, on observe en petit sur la cuve la hauteur du rouge qu'il faut pour faire les violets qu'on désire; pour lors on observe toujours, pour passer en cuve, les mêmes manœuvres. On fait des violets fins de la même manière, en passant en cuve des soies qui auparavant ont été teintes en cramoisi fin à la cochenille.

Il se fait, pour le commerce, des bleus foncés dits bon teint, par le produit du bois d'Inde et du vitriol de Chypre ou du verd-de-gris. Au sortir de la cuve, sur laquelle on les monte d'abord en bleu, on les finit sur le bois d'Inde, en observant le procédé décrit ci-dessus au bleu faux teint.

Il se fait aussi en soie beaucoup de petits bleus tendres; mais la plupart des teinturiers n'ont point l'art d'entretenir une cuve faible dans toute sa fraîcheur, tandis qu'ils font ces bleus avec de la dissolution d'indigo à l'huile de vitriol sur de l'eau froide. Mais comme l'acide sulfurique donne beaucoup de maniement à la soie, la fraude est reconnue sur-le-champ au toucher de la soie. Pour éviter ce maniement et assurer un peu la couleur, on met dans le bain une poignée d'alun en poudre; mais cette teinte est toujours d'un mauvais procédé; l'eau chaude seule la fait disparaître.

Il se fait aussi des violets de la même manière, en employant l'orseille ayant le bleu, et en mettant le bleu de vert de Saxe dans le bain clair de l'orseille après que le violet est fait; ces teinturiers poussent leur bleu jusqu'au noir, et versent ensuite le tout sur une eau de cendres gravelées; il en résulte à la fin que la couleur est faite, mais que la soie est tout-à-fait altérée.

Il n'y a rien de si facile à faire que la dissolution de l'indigo au foie de soufre, que l'on peut étendre dans une petite lessive de cendres gravelées un peu plus que tiède, ce qui fait sur-le-champ une cuve dans le premier vaisseau ou chaudron qui tombe sous la main. Si le bain devient noir, pour peu qu'il soit un peu chaud, on le fait revenir sur-le-champ avec un peu d'eau de chaux et d'orpin rouge. Quand on se sert de cet objet pour teindre, il faut avoir grand soin de retirer la fleur, qui tacherait les bleus tendres. Lorsqu'on a fini, il faut réserver ce bain dans un tonneau exprès, qu'on range dans un coin de l'atelier et pour s'en servir au besoin. On en fait réchauffer une partie dans un chaudron; mais avant qu'il soit chaud, on y verse un peu d'orpin rouge et d'eau de chaux. J'observe néanmoins que je ne dis ceci qu'en faveur des ouvriers qui n'ont pas l'adresse d'entretenir une cuve faible dans toute sa fraîcheur.

Du vert.

Il se fait des verts depuis le plus bleu jusqu'au plus jaune, et depuis le plus fort jusqu'au plus faible. Si toutes ces sortes de verts sont francs, c'est-à-dire, composés seulement de bleu et de jaune, on les fait tous de la même manière, en observant de ne mettre à chaque vert que la quan-

tité nécessaire de bleu et de jaune, suivant chaque espèce de vert qu'on veut rendre.

Pour les verts terrasse et paysage, il faut une troisième mixtion qui les roussisse plus ou moins : cette mixtion consiste dans le mélange du Brésil avec la gaude; mais par l'emploi simple des trois couleurs primitives, l'on a encore la couleur d'après nature.

Il y a sur toutes les couleurs d'après nature un reflet gris et délicat qui, jusqu'à ce jour, n'a été donné sur la soie qu'avec le noir ou la couperose et le bois d'Inde.

Pour faire les verts, on fait bouillir de la gaude, et on la laisse refroidir pour que l'alun ne se lâche point de la soie dans le bain; on fait monter les soies au jaune que l'on croit nécessaire pour remplir l'objet de son échantillon. Pour y parvenir avec plus de sûreté, on tâte de temps en temps la cuve en détachant d'un mateau, sans la briser ni brouiller, un peu de soie que l'on trempe dans la cuve autant de temps que l'on juge nécessaire; on la fait sécher sur-le-champ, en emportant son fluide avec le doigt et l'ongle du pouce de la main droite.

Lorsque l'on est bien assuré de la hauteur du jaune, ainsi que de la force de la cuve, on lave bien à la rivière les soies gaudées; car, comme je l'ai dit, la gaude est un poison pour la cuve d'Inde; ensuite on passe en cuve avec la même précision et les mêmes précautions nécessaires pour les bleus et les violets; la moindre omission dans ce procédé ferait des verts vergetés.

Les verts composés qui exigent du Brésil ou

du fustet, doivent recevoir ces deux matières colorantes sur la gaude ou avant la gaude, parce que la soie, une fois passée en cuve, est tout-à-fait désalunée, et il est de toute impossibilité de lui faire prendre d'autre matière colorante que le noir, qui prend sans mordant, ou du bois d'Inde avec la couperose. Ces deux objets se donnent toujours par dessus le bleu après que les soies sont retirées.

On voit, par tout ce que je viens d'exposer, qu'en teinture de soie, ainsi qu'en teinture de laine, toutes les couleurs quelconques ne sont que des composés des trois couleurs primitives modifiées suivant les objets qu'on veut exécuter d'après les modèles ou échantillons; l'attention au travail et l'habileté de l'ouvrier suffisent pour l'exécution des nuances qu'on veut rendre.

Je préviens que dans un cas pressant on peut aluner la soie en faisant fondre dans l'eau chaude à raison de quatre onces d'alun par livre de soie. On passe sur cette eau alunée, et chaude à trentecinq degrés, les soies qu'on a à teindre, pendant un quart d'heure: si on les faisait bouillir dans l'alun, elles seraient perdues.

Du produit du safranum.

Le safranum est une plante qui se cultive dans les départemens de l'Aude et de l'Hérault. Sa propriété en teinture est de faire deux couleurs primitives très franches, dont l'une est le jaune et l'autre le rouge. On se sert, mais très peu, du produit de sa couleur jaune, qui fait cependant un

très bon effet sur les rubans par la douceur de son coloris; mais la terra merita, dissoute à l'esprit de vin, produit le même effet et ne coûte pas si cher.

Pour teindre en jaune avec le safranum, il faut le faire bouillir dans de l'eau pure; et quand le bain est refroidi, l'on y met quelque peu de vinaigre; ensuite on passe dessus les soies ou les rubans, qui viennent d'un très beau jaune, et qu'on fait sécher sans les laver. Cette teinture n'a aucune solidité; elle produit sur le coton et sur le fil le même effet que sur la soie.

Pour faire les roses et les coquelicots fins avec le safranum, il faut absolument en extraire toute la partie jaune. Pour cet effet, on met dans un sac de bonne toile le safranum, et on le passe à la rivière au plus grand courant d'eau, en le foulant de temps en temps sous les pieds pendant deux heures, jusqu'à ce qu'il ne rende plus de jaune, ce qui demande une journée entière. Deux sacs de safranum, de huit livres chacun, occupent ordinairement toute la journée un homme habitué à cette manœuvre. La beauté des roses et des coquelicots dépend de la perfection du lavage. Dans les campagnes, on peut se servir avantageusement de la chute d'un moulin à eau, en y attachant le sac avec les cordes dont on se sert pour le laver : en laissant ainsi les sacs une journée entière attachés à la chute d'eau du moulin, le safranum sera très bien lavé.

Après cette opération, on met le safran dans un tamis ou sur une toile bien encadrée : on met dans le safran environ deux onces de bonne potasse par livre, et pour peu que la potasse soit douteuse, il faut en mettre deux onces et demie en poudre, que l'on mêle bien avec le safran. Si l'on n'est pas pressé de s'en servir tout de suite, il convient de le remuer de temps en temps avec la potasse, pendant une couple d'heures, avant que de jeter de l'eau dessus.

Je n'ai pas besoin d'observer que tandis qu'on agite le safran pour le mêler avec la potasse, il y a dessous la toile ou tamis un vaisseau pour recevoir ce qui en découle; on peut aussi se servir du carbonate de soude en place de potasse; il force la couleur rouge à se détacher.

Quand on lave le safran, il faut bien prendre garde de se mettre au-dessous d'un courant d'eau où il y ait des blanchisseuses, parce que l'alkali de leur lessive ferait partir la couleur rouge avec le jaune, et il ne resterait plus dans le safran aucune matière colorante.

Quand le safran est bien uni à la potasse, ce qu'on appelle en termes de teinturier, safran admestré, on fait couler dessus de l'eau de la même manière que si l'on coulait une lessive: on continue de faire ainsi couler de l'eau sur le safran jusqu'à ce que l'on juge que la quantité du bain est suffisante pour teindre la partie de soie que l'on a à faire. Alors on reprend le bain qui a coulé du safran pour continuer sa lessive, jusqu'à ce que le safran soit tout-à fait éteint, et que de beau rouge vif qu'il était après avoir été lavé, il soit devenu à peu près de la couleur du son que l'on a imbibé d'eau.

Quand le safran est tout-à-fait coulé, le bain qu'il a rendu n'est pas encore d'une belle couleur rouge; ce serait en vain qu'on voudrait teindre avec cette substance; la couleur coulerait de dessus la soie comme elle a coulé de dessus le safran: en outre, son teint ne serait qu'imparfait. Pour donner à cette teinte toute sa vivacité, il faut détruire ou au moins neutraliser son alkali, en mettant dans le bain un acide quelconque. On peut, à défaut de bon jus de citron ou de bon vinaigre, se servir de quelques gouttes d'acide nitrique très faible ou d'acide sulfurique étendu d'eau. On met ces deux derniers objets avec beaucoup de prudence. Pour ne point exciter une trop vive fermentation, on met ces acides goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus d'effervescence; alors le bain a pris une belle couleur et une teinte d'un rose vif.

Il faut que les soies qu'on teint en rose soient cuites en blanc; autrement la vivacité du rose serait altérée par le fond jaune que conserve toujours la soie cuite sur son écrue.

On lisse les soies sur le bain, qui se tire jusqu'à l'eau claire, en laissant dormir les soies dedans quand il est tiré jusqu'à un certain point.

La teinte des roses est ordinairement depuis le n° 1 jusqu'au n° 10, dont le prix varie suivant la valeur du safran. Le n° 10 est ordinairement le beau coquelicot fin (1), auquel souvent il faut donner un pied du roucou, quand l'échantillon l'exige, avant de lui donner du bain de safran.

· 7.

⁽¹⁾ Cette couleur demande au moins quatre livres de safran par livre de soie.

Pour connaître précisément la hauteur du fonds du roucou qu'il faut donner au coquelicot, on fait làcher le rose d'une petite partie de l'échantillon dans un peu d'eau de cendres gravelées : le rose tombe dans la lessive, et la couleur du roucou paraît dans tout son entier. S'il arrivait que l'on eût manqué quelque couleur rose, cerise ou coquelicot, on peut leur faire lâcher tout leur rose dans une lessive faible, et leur rendre leur même couleur en détruisant l'alkali du bain avec un acide, comme nous l'avons déjà dit. Dans ce cas, on perd la façon et non les frais du coloris.

Il est bon aussi d'aviver quelquefois les roses après qu'ils sont teints; cet avivage se fait avec du vinaigre ou du jus de citron sur de l'eau, quelquefois même sur de l'eau chaude; pour lors il faut forcer en vinaigre ou en jus de citron.

Lorsqu'on peut avoir du jus de citron frais, c'est de tous les acides le meilleur qu'on puisse employer pour les roses; mais il y a des saisons où il est très difficile de s'en procurer.

Lorsqu'on est obligé d'employer des citrons pour en extraire l'acide, les frais excèdent le produit de la teinture.

Si je donne ici plusieurs moyens d'aciduler le bain de safran, c'est qu'il n'est pas possible d'employer en teinture d'autres jus de citron que ceux que l'on retire de la Provence, et qui coûtent fort cher.

Les marchands de rouge végétal, un peu jaloux de se distinguer dans leur état, se servent toujours de jus de citron pour faire déposer le safran. J'en connais cependant qui font leur rouge avec du vinaigre, mais il n'est ni si beau ni si bon.

Voici le procédé qu'ils emploient.

Ils coulent leur safran à très court bain et le mettent en presse pour en retirer tout le fluide colorant; ils mettent dans le bain un bon tiers de jus de citron, c'est-à-dire, une pinte au moins de jus de citron sur trois pintes de bain de safran. On laisse reposer ainsi le bain dans des vases de faïence bien propres, jusqu'à ce qu'il se soit formé une décomposition de la matière colorante et du safran, décomposition qui se précipite au fond du vase et qui laisse à sa surface une eau très limpide que l'on retire avec une pompe ou un siphon de verre.

Quand on a retiré du bain le plus d'eau claire possible, on transvase dans des vases de faïence la matière colorante, qui a acquis une certaine consistance. On couvre la couleur avec un morceau d'étamine, en observant que l'étoffe ne déborde point le vase, parce qu'elle pomperait la liqueur qui coulerait au dehors. On met par dessus l'étamine une feuille de papier à filtrer, et au-dessus de la feuille de papier une éponge que l'on a soin de presser de temps en temps pour en retirer l'eau qui est venue s'y amasser.

Quand la liqueur est parvenue au degré de consistance d'une bouillie, on l'étend dans des tasses de faïence: on fait sécher ces tasses, que l'on envoie dans le commerce. On peut encore faire sécher cette substance sur des paillassons faits exprès, ou lui donner la forme de grains.

Pour le rouge des femmes, on râpe sur de la

perelle très finement du beau talc de Venise, que l'on tient au degré de force que l'on désire avec la liqueur plus ou moins épaisse, et que l'on met sécher ensuite sur des petits pots de faïence massifs pour les envoyer dans le commerce.

Du cramoisi fin.

On fait les cramoisis fins avec la soie cuite sur son écrue; il arrive même parfois, suivant les échantillons, qu'il faut faire cuire exprès la soie pour cramoisi fin, parce qu'il convient de mettre dans la cuite une cassinée ou deux de bain de roucou, afin de donner aux soies un fond de racinage au cramoisi fin.

On fait aussi des cramoisis fins sur la soie cuite en blanc; il leur faut toujours la même quantité de cochenille; mais comme ils ont été cuits en blanc, ils font couleur auprès des cramoisis qui ont été cuits et racinés sur leur écrue; ce qui convient aux étoffes damassées de deux cramoisis fins.

On alune, comme à l'ordinaire, les soies sur les aluns un peu forts; on les lave et on les bat à la rivière à deux différentes reprises. On a chargé aux deux tiers une chaudière sur laquelle on peut lisser sur des bâtons toute la partie de soie en bouillant. On pile et on tamise de la cochenille à raison de deux onces par livre de soie, ainsi qu'une once de noix de galle blanches aussi par livre de soie. On fait faire à la cochenille et à la noix de galle un bouillon de quatre minutes sans plus. On remplit la chaudière et on lisse les soies dessus.

Une demi-heure après on pousse le feu pour faire bouillir la chaudière pendant une heure au moins.

Cette teinte demande en tout deux heures sur la chaudière : au bout de ce temps, la couleur doit avoir acquis son degré de perfection.

Quand les cramoisis fins sont lavés et séchés, ils doivent avoir le même maniement que les roses et les coquelicots fins, c'est-à-dire, qu'ils doivent résonner en les maniant.

Il est bon d'observer que les échantillons no demandent pas toujours un cramoisi violent, mais quelquefois tirant un peu sur le jaune. Pour lors on met dans la chaudière, avec la cochenille et la noix de galle, deux gros par livre de soie de composition d'écarlate, et quelquefois trois gros.

Les violets sins ne sont autre chose que des cra-

moisis fins passés en cuve.

Il faut que le cramoisi soit le plus violent possible; et quand l'on passe en cuve, il faut suivre avec le plus grand soin les règles que nous avons établies à ce sujet, sans quoi l'on s'exposerait à une perte réelle de la teinture bleue et du cramoisi fin.

Les puces sins se commencent et se sont comme les cramoisis sins que l'on fait cuire avec du roucou : au lieu de galle blanche, on met par livre de soie deux onces de noix de galle noires.

Quand les cramoisis sont faits, on les monte au puce avec de la couperose sur de l'eau froide.

Il faut avoir bien soin de lisser les soies, sans

quoi elles vergetteraient en prenant l'air inégalement.

On doit mettre aussi la couperose toute fondue peu à peu, et lever toutes les soies du bain chaque fois qu'on y met de la couperose.

Quand elles sont bien montées au puce, on les lave et on les fait sécher.

Il se fait des nuances du brun au clair en cramoisi fin, mais les clairs ne répondent jamais à la beauté des bruns; ce qui prouve que pour les soies teintes à la cochenille il faut toute leur plénitude dans le même rapport pour avoir la beauté de la couleur, et que toute soie qui n'a pas deux onces de cochenille par livre, n'a qu'une teinte imparfaite.

De l'écarlate en soie.

Pour teindre l'écarlate en soie, il faut prendre autant de livres de laine que l'on veut teindre de livres de soie. On teint cette laine filée en écarlate de la mauière suivante:

Pour le bouillon d'écarlate, il faut par livre de laine une once de cochenille, deux gros de garance, trois gros de terra merita, deux onces de crême de tartre et trois onces de composition d'écarlate.

On fait bouillir la laine deux heures et demie; ensuite on la lave et on la bat bien à la rivière : on lui donne son rougi tout de suite.

Il faut, pour le rougi, une once de cochenille, trois onces de composition, un gros de terra merita et deux gros de garance.

On peut faire bouillir au-delà de dix minutes sans craindre de les ternir, pour leur faire prendre le plus de cochenille qu'il sera possible; ensuite on les lève, on les lave, on les bat bien à la rivière et on les fait sécher.

Il faut charger une chaudière qui ne soit pas plus grande qu'il ne faut pour les faire débouillir : on y met quatre onces d'alun de Rome par livre de laine, et on fait bouillir la chaudière jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien sur les laines. On les lève, on laisse refroidir un peu le bain, et on passe sur ce même bain les soies cuites en blanc, qui prennent toute la couleur que l'écarlate a lâchée dans le bain. Si elles n'étaient pas assez jaunes, on pourrait les aviver avec du bain de safranum et du jus de citron. Le jus de citron a la propriété d'aviver la cochenille : on peut aussi lui donner de la terra merita dissoute à l'esprit de vin avec du jus de citron. Si le bain manque par le rouge, c'est que l'on aura cuit plus de soie que la matière colorante n'en peut teindre.

Il ne faut jamais oublier que la livre de soie en

teinture n'est que de douze onces.

Du noir.

Tous les teinturiers en soie ont une chaudière exprès pour faire le noir, qu'ils appellent pied de noir.

Ils montent une chaudière de trente-six seaux, qu'ils remplissent de bain noir de chapelier; ils y ajoutent vingt livres de limaille de fer, vingt livres d'agaric commun, douze livres de couperose et six livres de gomme arabique.

Ce pied de noir, une fois monté, existe toujours; ils le rafraîchissent chaque fois qu'ils s'en servent, particulièrement avec la gomme, et parfois avec la couperose, l'agaric et la limaille de fer.

Pour teindre la soie en noir, on fait cuire à raison de quatre onces de gallon par livre de soie. On fait bouillir le tout deux heures, on prend le clair du bain, et on lisse un peu les soies dessus avant que de les y plonger. On les laisse dans le bain six à huit heures, ensuite on les relève, on les tord, et on fait rebouillir le bain et la galle une deuxième fois.

Quand le bain est bien cuit, on en retire le clair et on engalle les soies une deuxième fois.

Quand les soies ont été engallées deux fois, on fait chauffer jusqu'au bouillon le bain de pied de noir, en le remuant avec une pelle de fer pour que le marc ne s'attache point au fond de la chaudière, ce qui la brûlerait; ensuite l'on passe sur le pied de noir les soies engallées, que l'on évente de temps en temps jusqu'à ce qu'elles soient montées au beau noir,

Ce noir se rend au marchand à raison de cent pour pour cent : on l'appelle noir de poids; mais le teinturier y trouve toujours son compte, parce que la galle et le gallon seuls ont la propriété de donner à la soie vingt-cinq pour cent de poids, sans compter la gomme et les autres mises du pied de noir, qui chargent encore la soie, sur-tout quand c'est de la soie fine.

Les noirs écrus ne s'engallent point : on les passe tout uniment sur le pied de noir bien chaud.

Avant de rendre les soies au marchand, il faut donner à chaque mateau quelques coups de cheville pour les adoucir de leur teinture et leur donner bonne mine; ensuite on les pèse et on a l'attention de ne pas s'exposer à en rendre plus qu'il ne faut, parce qu'il y a des marchands et des fabricans qui font payer aux teinturiers le surplus de ce qu'il doit leur en coûter pour le devidage, attribuant à la maladresse du teinturier la surcharge de leur soie pour la teinture.

Au sortir de chez le teinturier, les soies vont chez le ployeur, pour qu'il leur donne le lustre et les apprêts nécessaires. Pour cet effet l'on tord, à force de bras, les mateaux de soie l'un après l'autre sur un épard, et à plusieurs reprises, en queue de cochon, de manière que les nœuds se frottent et résonnent l'un contre l'autre.

Quand les soies cuites ont été bien exercées de cette manière, on sépare les petits écheveaux, on les ploie et on les met en paquets de quinze onces, tels qu'on les fait valoir dans le commerce.

DE LA TEINTURE D'INDIENNES.

L faut qu'une fabrique d'indiennes soit établie sur les bords d'une rivière dont l'eau soit toujours claire et le courant bien rapide.

Il existe des lavoirs de bien des manières, mais le meilleur est celui que nous allons décrire.

Un pont de planches, large de huit pieds, traverse la rivière; les planches du pont doivent être percées de distance en distance pour donner aux eaux la facilité de s'écouler. On met au bas du lavoir une planche qui traverse aussi la rivière, et qui est d'un pouce plus basse que la surface de l'eau. Trois à quatre pieux plantés dans la rivière, sur les côtés du pont, le soutiennent, et au-dessus on construit un hangar couvert de planches. Deux moulinets de la forme de ceux dont se servent les teinturiers pour mener les draperies en teinture, sont suspendus à la charpente de devant le lavoir, de manière qu'on puisse manœuvrer avec facilité: il faut en outre six fléaux comme ceux dont on se sert à battre le blé, et deux écopes de la forme de celles dont les bateliers se servent pour retirer l'eau de leurs bateaux. La fabrique d'indiennes doit être environnée de prés secs.

La garance doit être montée de trois chaudières

de cuivre et d'une chaudière de plomb, d'un cylindre de bois, d'un cylindre de cuivre et d'une boutique de menuisier.

Du décreusage des toiles.

Il ne faut jamais s'exposer à établir une toile en hon teint que l'on ne soit bien assuré qu'elle est décreusée et passée au bleu; autrement l'on s'exposerait à de bien grands désagrémens, car la garance ne prend jamais sur une toile ou sur une pièce de coton qui n'est pas bien décreusée: il

n'en est pas de même de la gaude.

Il y a des fabriques où, pour décreuser les toiles, on les amoncèle dans une grande tonne avec de l'eau et du son. On met des pierres par dessus pour les laisser tremper à leur aise, dit-on, pendant sept à huit jours; ensuite on les lave et on les bat à la rivière pour les décreuser. Mais comme je connais un peu les inconvéniens de la fermentation, je n'ai jamais employé cette méthode, parce que c'est dans le décreusage que les toiles éprouvent souvent le plus de fatigue, sans les exposer encore d'avance au dissolvant d'une fermentation.

On charge une chaudière pour faire bouillir de l'eau dans la quantité de toiles qu'elle peut tenir. On met dans la chaudière, pour le premier bouillon, à raison de quatre onces de bonne potasse d'Amérique, et une livre de chaux par livre de toile, et on met les toiles toutes déployées dans la chaudière. On les fait bouillir deux heures, en les retournant avec des barres, de la même manière

que l'on retourne une cuite de soie.

Quand elles ont bouilli deux heures, on les retire de la chaudière et on les ploie en manière d'échevaux de la longueur de cinq pieds, en les fixant dans le milieu avec un bout de la pièce de toile. On les range les uns à côté des autres sur le pont du lavoir.

Si l'on a six hommes employés à laver, on peut en couvrir tout le pont; mais si l'on n'en a que

deux, six pièces suffisent.

Les toiles ainsi disposées, on les bat avec des fléaux dans le même ordre et avec la même harmonie observée par les batteurs de blé. Un homme, placé sur une planche fixée au bord de la rivière, une écope à la main, jette continuellement de l'eau sous les coups de fléaux : on lave et on bat ainsi les pièces de toile pendant un bon quart d'heure au moins, en les retournant de temps en temps, c'est-à-dire, en mettant le côté qui est sur les

planches sous les coups de fléaux.

Quand les toiles sont bien lavées et bien battues, on les porte à la chaudière de plomb, qui est continuellement chargée d'eau tiède au 40° degré, dans laquelle il y a environ une partie d'acide contre cent d'eau. On attache les pièces de toile au bout l'une de l'autre, par le moyen de deux nœuds faits avec les coins de chaque lisière. On les passe ensuite sur la chaudière de plomb l'espace d'un bon quart d'heure au moins, en les manœuvrant avec le moulinet qui est fixé à cette chaudière.

Il faut avoir la plus grande attention de bien plonger les toiles dans le bain, et de ne laisser exposé à l'air que ce qui est dans le moulinet, qu'il faut faire tourner avec vitesse. Quand les toiles sont ainsi passées à l'huile de vitriol, on les retire de la chaudière et on les dénoue l'une après l'autre, en prenant la plus grande attention de ne point faire rendre l'air aux toiles

que l'on tient plongées dans la chaudière.

Quand une pièce est détachée, on la tord promptement à la main; et sans en attendre une autre, on va la rincer à la rivière en la tournant et en la faisant aller et venir avec rapidité pendant un demi-quart d'heure sur les moulinets qui sont suspendus au lavoir; ensuite on la fait sécher et

on la passe au cylindre pour l'imprimer.

Les fabricans qui n'ont point de chaudière de plomb, ont un cuvier de la façon d'un encausier, sur lequel est un moulinet rempli d'eau et d'huile de vitriol. Comme ils ne peuvent point faire chauffer leur chaudière, il faut que l'huile de vitriol y soit un peu plus forcée. Tant que les toiles ne restent point exposées à l'air au sortir de l'huile de vitriol, il n'y a nul danger; mais cinq minutes d'exposition à l'air suffisent pour les réduire en poussière.

Il y a des fabriques dans lesquelles, après avoir fait tremper les toiles sept à huit jours, on les fait fouler aux pieds garnis de sabots, par des manœuvres dans des cuviers, avec la lessive caustique; ensuite on jette les toiles sans les tordre ni les laisser égoutter, dans une chaudière d'eau bouillante, et après les avoir fait bouillir une

heure, on les passe à l'huile de vitriol.

De la tonne et du bain de noir.

Dans un cas pressé, on prend de la vieille fer-

raille bien rouillée, bien lavée et séchée, on en remplit à moitié un chaudron avec un peu de couperose; on met du vinaigre jusqu'aux trois quarts du chaudron, et on fait bouillir le tout jusqu'à ce que le vinaigre ait pris tout-à-fait la couleur de rouille; on la laisse refroidir sur la ferraille

pour s'en servir au besoin.

On remplit aux trois quarts ou aux deux tiers au moins une tonne ou des tonneaux, de vieille ferraille bien rouillée, bien lavée et séchée; on verse par dessus le vinaigre jusqu'à un pied par dessus la ferraille, et l'on met à peu près une livre de couperose par cent livres de ferraille; on soutire le vinaigre par le bas de la tonne, et on le verse par le haut comme pour lessiver la ferraille,

deux fois par jour, pendant vingt jours.

Quand le vinaigre commence à se colorer de rouille, ce qui est très sensible au bout de ce temps, on met dans les tonnes ou tonneaux un levain fait avec de la pâte de farine de seigle; on prépare le levain deux jours avant en pétrissant la farine de seigle avec de l'eau, du sel et du vinaigre, ou avec de l'eau seulement, en y ajoutant un peu de levure de bière; on délaie son levain avec du bain de la tonne et on le verse par dessus; on soutire encore la tonne deux ou trois fois, on la couvre bien, et on la laisse ainsi fermenter trois mois avant que de s'en servir. Au bout de ce temps on le retire de dessus la ferraille, on le met dans des vaisseaux ou tonneaux très propres et bien fermés. où il se renforcit encore. On peut néanmoins alors s'en servir au besoin.

On retire la ferraille de la tonne, on la lave

bien, on la fait sécher et rouiller à l'air.

La ferraille se rouille d'autant plus promptement, qu'on l'arrose de temps à autre avec un peu d'eau dans laquelle on a fait dessaler les harengs.

Il y a des fabricans qui ne prennent pas tant de précautions. Les uns mettent tout uniment leur ferraille dans du vinaigre, et l'y laissent, sans y toucher, jusqu'à ce que le vinaigre ait pris la rouille; d'autres le coulent deux fois par jour pendant un mois, et s'en servent tel qu'il est; d'autres font bouillir leur vinaigre avant de le jeter la première fois sur leur ferraille, ce qui avance de beaucoup l'opération; mais très peu le font fermenter. Aussi sont-ils obligés de faire imprimer deux fois leur fond noir, ce qui n'arrive point avec un fond noir préparé comme je le dis.

Du beau rouge fin.

Les rouges que je mets par cent pintes d'eau peuvent se faire en petit comme en grand; il ne s'agit que de savoir calculer ce que l'on veut faire en petit dans la proportion de l'opération en grand.

Sur cent pintes d'eau, on met soixante-quinze livres d'alun, deux livres de mine de plomb détrempée dans du vinaigre, quatre livres d'arsenic blanc détrempé dans du vinaigre, trois livres de sel marin fondu dans l'eau, quinze livres de sel de Saturne fondu dans l'eau, une livre de vitriol de Chypre fondu dans l'eau, une livre de verd-de-gris fondu dans l'eau, deux livres de soude en poudre dans quatre pintes d'eau.

Ce rouge est le meilleur que l'on puisse employer pour la gaude. Quand le clair de ce rouge est épuisé, on peut remettre sur le marc cinquante pintes d'eau et le mouvoir quatre à cinq jours; on a encore un très beau rouge ou au moins un très fort deuxième

rouge.

Pour imprimer, il faut que les mordans soient colorés, afin que les ouvriers puissent s'y reconnaître. Pour cet effet, on fait cuire dans cent pintes d'eau une livre de bois de Fernambouc râpé: on tire cette teinture à clair; on a un tonneau où il y a soixante-quinze livres d'alun en poudre; on fait fondre cet alun en versant dessus la teinture. Un tireur que l'on a avec soi remue, à l'aide d'une barre, l'alun et la teinture, jusqu'à ce que le tout soit fondu. On fait fondre à part vingt livres de sel de Saturne dans dix pintes d'eau, quatre livres d'arsenic blanc dans deux pintes de vinaigre, une livre de verd-de-gris dans une chopine de vinaigre, deux livres dé vitriol de Chypre fondu dans une pinte de vinaigre, quatre livres de soude en poudre, quatre livres de blanc de Meudon, ou, pour mieux dire, de la craie blanche ordinaire, telle que celle dont se servent les teinturiers.

Quand l'alun est fondu, opération qui exige deux ou trois heures, on verse par dessus le sel de Saturne fondu. Le tireur remue, mêle toujours la composition jusqu'à la fin; ensuite on y verse l'arsenic, que l'on a fait dissoudre sans bouillir, en se précautionnant contre l'effervescence; on met enfin le vitriol et le verd-de-gris.

Lorsqu'on s'aperçoit que toutes les drogues sont bien fondues, on met la soude à plusieurs reprises, ensuite le blanc de craie, qu'il est à propos de n'y faire entrer que peu à peu pour entretenir assez long-temps la fermentation, principal objet de la décomposition de l'alun.

Il est très important que l'alun et les autres drogues soient tout-à-fait décomposées, à l'exception de la soude, qui se dépose au-dessous du

marc.

La plus petite particule d'alun qui ne serait ni fondue ni décomposée, subirait une cristallisation, laquelle affaiblirait le mordant et ferait couler, au garançage, les couleurs les unes sur les autres.

Tous les rouges se font de la même manière, et tous ont un produit plus ou moins beau et plus ou moins solide. Les rouges dont je donne ici le procédé l'ont toujours emporté en beauté et en solidité sur les autres. Comme il est à propos de ne s'en servir que trois ou quatre jours après qu'ils sont faits, afin qu'ils aient déposé parfaitement et que la fermentation n'ait pas lieu, alors le clair doit être comme de la gelée de veau.

Je conviens que ces rouges sont chers, et que, dans bien des fabriques, on tend à l'économie plutôt qu'à la perfection, et qu'il faut faire en sorte de contenter tout le monde.

D'un autre beau rouge fin.

Sur cent pintes d'eau ou de teinture de Brésil, à cause du coloris, mettez

Soixante-dix livres d'alun travaillé et manœuvré ainsi que nous l'avons prescrit ci-dessus;

Quinze livres de sel de Saturne;

Deux livres d'arsenic blanc dissous dans le vinaigre;

Deux livres de vitriol de Chypre dissous dans le

vinaigre;

Une livre de verd-de-gris dissous dans de l'eau chaude;

Trois livres de sel marin dissous dans l'eau;

Six livres de soude en poudre;

Deux livres de craie;

Il faut faire et composer ce rouge avec les mêmes précautions déjà indiquées ci-dessus.

Autre beau rouge.

Sur cent pintes d'eau ou teinture de Brésil, prenez et mêlez

Cinquante livres d'alun;

Vingt livres de sel de Saturne;

Deux livres d'arsenic blanc;

Deux livres de sel ammoniac; Deux livres de vitriol de Chypre;

Quatre livres de craie.

Mêmes précautions, même manœuvre.

Autre beau rouge.

Sur cent pintes d'eau, prenez et mèlez
Cinquante livres d'alun;
Vingt livres de sel de Saturne;
Deux livres d'arsenic blanc;
Quatre livres de craie;
Une livre de composition d'écarlate.
Si l'alun paraissait vouloir se cristalliser, il fau-

drait mettre dans la composition plus de blanc et d'arsenic.

Dans bien des fabriques on fait les rouges dans

les proportions suivantes:

Cent pintes d'eau; Cinquante livres d'alun;

Vingt-cinq livres de sel de Saturne; Deux livres de vitriol de Chypre;

Six livres de blanc de Meudon, ou blanc d'Espagne.

On peut essayer tous ces rouges en petit, et

prendre celui qui convient le mieux.

Il ne faut pas toujours se borner à colorer les mordans rouges avec du Brésil; on peut les colorer de même avec du bois d'Inde, et encore mieux avec du bois jaune. La matière colorante, dans les mordans, disparaît toujours dans le garançage ou

ou dans le gaudage, sans influer en rien.

Lorsqu'un rouge se rapproche, ou que l'alun semble vouloir se cristalliser en tout ou en partie, il faut se garder de l'employer. S'il arrive même que des rouges tout préparés et amidonnés viennent à déposer en alun sur les châssis de l'imprimeur, il faut faire cesser l'ouvrage; car, comme je l'ai déjà dit, cet accident seul fait couler les couleurs les unes après les autres au garançage.

Lorsqu'avant d'amidonner on s'aperçoit que l'alun se cristallise, il faut le faire chauffer, mais jamais jusqu'à l'ébullition, et le remuer jusqu'à ce qu'il soit fondu; ensuite y ajouter la moitié de ce qu'on a déjà mis d'arsenic, après l'avoir fait dis-

soudre dans le vinaigre.

Alors il s'excite une fermentation qui provier de ce que les matières n'étaient pas bien neutral' sées, et que la décomposition ne pouvait avoir lieu; ensuite on ajoute environ le quart de la craie qu'on a déjà employée, et on la réduit en poudre peu à peu pour prolonger la fermentation; ensuite

on laisse reposer le tout.

Comme l'art de faire des mordans pour les rouges demande une longue pratique, il ne faut pas faire son apprentissage sur une cuve de cent pintes d'eau et soixante-quinze livres d'alun; on peut établir un calcul de toutes les drogues nécessaires, et faire des essais sur deux pintes d'eau, une livre et demie d'alun, et en établissant la même proportion pour les autres drogues; et quand on est assuré de ne pas se tromper, on entreprend l'opération en grand, et on fait son apprentissage à bon marché.

Deuxième rouge.

On fait le deuxième rouge de plusieurs manières, et l'on se règle, pour le faire, sur la manière dont il a été épaissi.

Un exemple rendra ceci sensible. Si l'on épaissit à l'amidon, il faut que le rouge soit plus faible; si l'on épaissit à la gomme, il faut qu'il soit plus

fort.

Un deuxième rouge fait exprès est toujours meilleur que celui qui est fait avec du rouge fin coupé avec de l'eau, parce que l'union de l'eau s'est faite avec une plus parfaite saturation : pour lors on ne met que le tiers des drogues du premier rouge sur cent pintes d'eau.

Cependant ce deuxième rouge sera encore trop fort, s'il n'y a au dessin qu'un premier et deuxième

rouge.

Ce deuxième rouge, le tiers du premier, demande, pour bien sortir, un troisième rouge; pour lors ce troisième se fait à la gomme avec le bain du deuxième rouge, qui s'épaissit à l'amidon.

Le premier rouge, épaissi à l'amidon, se concentre et se renforcit au feu en bouillant avec l'a-

midon.

Le deuxième rouge, qui a le tiers du premier, se concentre, ainsi que le premier, à deux tiers moins de force.

Le troisième, qui ne va point au feu, se trouve, au contraire, coupé avec la gomme, qui le met aux deux tiers de faiblesse au-dessous du deuxième

rougi.

Quelques ouvriers diront peut-être que mon deuxième et mon troisième rouge se trouveront trop forts. Mais si l'on veut faire aux toiles des verts bon teints, il faut gauder les jaunes après le premier blanchissage, et les faire encore blanchir sur la gaude, ce qui demande au moins six semaines de pré: pendant cet intervalle, les deuxième et troisième rouges auront le temps de s'adoucir au degré qui leur convient.

Il est fort désagréable pour un fabricant qui destine des toiles pour faire tout bon teint, quand ses toiles reviennent la première fois du pré, de trouver les petits rouges hors d'état d'y retourner, parce qu'ils ont trop perdu au premier blan-

chissage.

Cependant, si les rouges sont absolument trop forts, on peut épaissir le deuxième rouge à la gomme en poudre, et le troisième rouge à l'eau de gomme : pour lors on ne peut finir ces toiles qu'avec le jaune d'application, désagrément dont on se console parfois aisément, parce que l'ouvrage est plutôt fait.

Ainsi, pour un deuxième rouge sur celui de

soixante-quinze livres d'alun, il faut

Cent pintes d'eau;

Vingt-cinq livres d'alun;

Cinq livres de sel de Saturne;

Douze onces d'arsenic;

Douze onces de vitriol de Chypre;

Six onces de verd-de-gris;

Une livre de sel marin;

Deux livres de soude, Et une livre de craie en poudre.

Il ne faut pas croire que, quoiqu'il n'y ait que vingt-cinq livres d'alun sur cent pintes d'eau, la décomposition doive se faire toute seule; point du tout: l'eau n'influe en rien sur cette opération; il faut autant d'attention pour opérer ce deuxième rouge que pour un rouge fin.

Il y a des fabriques où on fait le deuxième rouge en mettant deux pintes d'eau sur une pinte de rouge fin; mais ce deuxième rouge est sujet à couler ou

à faire couler sur lui le premier rouge.

Les imprimeurs ont chacun leur marque et leur numéro particuliers, afin de pouvoir reconnaître en tout temps les hommes et les mauvaises qualités de chaque imprimeur lorsque les pièces sont finies.

Dans bien des fabriques, l'objet dont on se sert pour cette marque est un composé d'huile d'olive et de suie de cheminée : au garançage il en résulte

un petit rouge d'un très grand mérite.

Cet article donne lieu à beaucoup de réflexions

au sujet de l'huile que l'on emploie dans la teinture de coton pour le rouge des Indes.

Des violets.

Il se fait des violets de bien des manières : chaque fabrique a sa méthode particulière ; ceci dépend de la vivacité du ton des bleus ou des brunitures que le dessinateur donne à ses violets.

La base de tous ces violets est toujours la même; il ne s'agit que de mettre à l'un plus de bleu, à l'autre plus de rouge, à un autre plus de bru-

niture.

La base de tous les violets est

Le bain de noir;

Le vitriol de Chypre;

Le salpêtre; Le sel gemme,

Et l'alun, quelquefois même du verd-de-gris. Voici, par exemple, un premier et deuxième violet d'une bonne qualité, épaissi à la gomme.

Seize pintes de noir; Six pintes d'eau;

Huit onces de vitriol de Chypre;

Six onces de salpêtre; Deux onces d'alun.

La mixtion de toutes ces drogues ne souffre aucune difficulté pour la décomposition.

Deuxième violet épaissi à la gomme

Six pintes de noir; Seize pintes d'eau; Quatre onces de vitriol de Chypre; Trois onces de salpêtre; Une once d'alun.

Autre violet.

Une pinte de bain de noir; Quatre pintes d'eau; Une once de salpêtre; Une demi-once de sel gemme.

On peut, en doublant le noir, faire un brun sur ce violet, épaissir le brun à l'amidon, et le clair à la gomme.

On doit, pour les violets, faire fondre les sels

dans l'eau avant d'y mettre le noir.

Autre violet.

Une pinte de bain de noir, pour le brun; Une pinte d'eau; Une once de sel de Saturne. Pour clair, une pinte de bain de noir; Trois pintes d'eau; Une demi-once de sel de Saturne. Ces deux violets s'épaississent à l'amidon.

Dans beaucoup de fabriques, lorsqu'un imprimeur vient demander du violet, si c'est du violet brun, on met dans la même terrine

Une chopine de noir; Une chopine d'eau;

Un petit verre à liqueur du bain du deuxième rouge;

Une demi-livre d'amidon, et l'on épaissit le tout

sur le feu.

Il est à remarquer qu'on met une once de vitriol

par pinte dans les noirs qui sont destinés pour les violets.

Autre violet.

Une pinte de noir; • Trois pintes d'eau;

Deux onces de vitriol de Chypre;

Deux onces de salpêtre; Une once de sel gemme.

On peut, en calculant ses drogues, faire le violet ci-dessus plus foncé ou plus clair : pour le faire plus foncé, il ne faut qu'augmenter le noir.

Si c'est un deuxième violet, on ne met qu'un demi-septier de bain de noir, trois demi-septiers d'eau et un demi - verre du deuxième rouge : on épaissit à la gomme.

Rouge-brun.

Une pincée de rouge fin ; Un poisson de bain de noir.

Le produit du rouge-brun avec la gaude est de faire un vert-jaune.

Autre rouge plus brun.

Une pinte de rouge fin; Un demi-septier de bain de noir.

Son produit, avec la gaude, est de faire un vertbrun.

Beau puce.

Trois demi-septiers de rouge;

Un demi-septier de bain de noir.

Son produit, avec la gaude, est de faire une

couleur merde-d'oie.

Quand on fait ces sortes de couleurs, il faut, avant de les employer, faire un échantillon pour être assuré de la force du noir, et en mettre avec le rouge plus ou moins, selon sa force.

Ces trois couleurs conviennent beaucoup pour

nuancer dans les verts-feuillages.

Couleur de bois.

La couleur de bois est le produit de la gaude sur un violet garancé: bien entendu qu'il faut, sur ce violet garancé, imprimer un mordant pour y faire prendre la gaude.

Des bleus.

Le bleu pour rentrer ou pinceauter se fait par la dissolution de l'indigo au foie de soufre, à raison de seize pintes par livre d'indigo, et pour l'épaissir on y met, en le faisant, quatre livres de gomme en poudre bien tamisée: si la gomme est inférieure, il en faut mettre davantage.

Voyez le produit de l'indigo.

Du vert.

Le vert est le produit de la gaude sur le bleu. On imprime le bleu avant, on lave et on fait sécher : on imprime sur le bleu du rouge fort, pour faire prendre la gaude.

Ce procédé donne un vert solide et bon teint. Dans bien des fabriques, on gaude et on imprime le bleu après, parce que les gravures sont faites pour imprimer la couleur bleue et la couleur verte à-la-fois; mais il en résulte que leur vert n'a point toute la solidité qu'il doit avoir, parce que la violente causticité attaque le mordant de la gaude, qui, pour lors, n'a pas beaucoup plus de solidité qu'un jaune d'application.

On dira que l'air attaque le bleu au blanchissage de la gaude : cela est vrai; mais quand cet inconvénient a lieu, le bleu n'est qu'attaqué; on peut le rafraîchir par un pinceautage ou rentrage léger qui n'attaquera pas les mordans de la gaude.

De l'épaississage des couleurs.

Les couleurs s'épaississent avec de l'amidon et

avec de la gomme.

Il n'est guère possible de fixer la quantité d'amidon qu'il faut par pinte de bain, à raison de la variété dans les qualités de l'amidon. Quelquefois il ne faut que quatre onces par pinte, d'autres fois

jusqu'à une demi-livre et plus.

Il y a aussi des couleurs qui doivent être plus épaisses les unes que les autres. Il faut que les rouges n'aient que le degré d'épaississement nécessaire pour ne point couler. Les violets doivent être un peu plus épais, à cause du bain de noir qui est dedans, et qui, sans couler, peut s'étendre. Il faut que le noir soit plus épais que toutes les autres, parce que cette couleur est très dangereuse, surtout quand on imprime des indiennes à fond noir.

Dans les fabriques bien ordonnées, on fait la veille toutes les couleurs qui doivent s'employer le lendemain, Pour cet effet, on a de petites chaudières dans chacune desquelles on fait les couleurs à part.

Il y a des fabriques dans lesquelles on tire plus à l'économie qu'à la perfection du travail. Ces fabricans ne se servent ni d'amidon, ni de gomme pour épaissir leurs couleurs; ils emploient tout uniment de la folle farine, qu'ils ont à bon compte chez les meuniers. Ils mettent dans la chaudière ou dans la terrine la quantité nécessaire de farine ou d'amidon; on verse dessus du bain peu à peu pour délayer l'amidon, et on le tourne sur le feu

jusqu'à ce qu'il bouille.

Pour que l'amidon soit bien cuit, il faut observer que les couleurs soient plutôt plus épaisses que fluides, parce que, quand elles sont trop épaisses, les imprimeurs les éclaircissent euxmêmes au degré qui leur convient avec du bain de la même couleur; et quand elles sont trop claires, il faut les faire rebouillir une deuxième fois, ce qui fait un deuxième rapprochement qui souvent ne convient plus pour la même couleur. De plus, une couleur claire coule à l'impression et produit un très mauvais effet sur les toiles quand elles sont garancées.

Si l'on épaissit à la gomme, on prend de la gomme en poudre à raison de quatre onces par pinte au moins, et l'on remue en battant le bain et la gomme ensemble, en mettant d'abord à peu près la moitié du bain que l'on veut épaissir.

Quand la gomme est unie au bain, on y met le reste et on le laisse reposer en le battant de temps en temps au moins vingt-quatre heures avant de s'en servir. On passe au tamis de crin les couleurs gommées, à cause des ordures qui se trouvent ordinairement dans la gomme; mais il ne faut jamais habituer les imprimeurs à passer leurs couleurs amidonnées, parce que ces couleurs étant de prix, ce qui reste dans la passoire est en pure perte. La gomme, au contraire, qui se trouve souvent falsifiée ne dissout point, et fait sur les toiles un mauvais effet à l'impression.

De la fausse couleur.

On nomme fausse couleur une matière glutineuse dont on se sert pour soutenir les châssis dans

les baquets.

Il faut, pour garnir un baquet, un litron de graine de lin ou deux litrons de farine de graine de lin; on fait une bouillie que l'on épaissit à la consistance du noir, et que l'on verse toute chaude dans le baquet pour la laisser refroidir. Les imprimeurs arrangent pour lors cette fausse couleur à leur idée.

Il est de toute nécessité d'employer cette fausse couleur pour les baquets, parce que la graine de lin ne fait que très difficilement corps avec les acides ou mordans, dans le cas où il se trouverait

quelque ouverture invisible au châssis.

Dans bien des fabriques on se sert, pour faire de la fausse couleur, des raclures des terrines des imprimeurs. On met indistinctement, dans un baquet, toutes sortes de raclures et fonds de terrines, et quand un imprimeur demande de la fausse couleur, on lui en donne. Aussi parfois arrive-t-il de très facheux accidens, qui ne sont connus qu'après que les toiles sont garancées, ac-

cidens que l'ineptie des maîtres fait souvent rejail-

lir sur les imprimeurs.

On met dans le baquet de fausse couleur un châssis de peau ou de toile cirée, et dans le châssis de toile cirée un châssis de drap, sur lequel on étend avec une brosse la couleur épaissie, que l'imprimeur ramasse avec la gravure et applique sur la toile.

Les tables doivent être solides et bien nivelées, les tapis entretenus dans la plus grande propreté possible, les gravures très nettes et bien cou-

pées.

La beauté d'une impression dépend de la belle

qualité de la vive-arête de la gravure.

Il faut que les maillets soient percés de deux trous remplis de plomb de la grosseur du doigt au moins.

Il doit y avoir un poêle dans l'imprimerie, qui entretienne une bonne chaleur l'hiver comme l'été,

particulièrement les jours humides.

Le feu doit être allumé au moindre besoin des imprimeurs, parce qu'ils sont responsables, dans bien des fabriques, des couleurs qu'ils composent, lorsqu'il y a de leur part défaut de soin.

Outre la chaleur de l'imprimerie, il existe dans toutes les fabriques une chambre chaude dans laquelle on va porter les toiles sécher quand elles

sont imprimées.

On ne peut mettre une deuxième couleur sur une toile imprimée, que la première ne soit parfaitement sèche, ainsi que les autres couleurs que l'on imprime successivement. Il faut toujours faire sécher à la chambre chaude chaque fois que l'on a fini l'impression: les fonds noirs particulièrement demandent plus d'attention qu'aucune autre couleur, parce que la rouille s'étend très facilement.

On met aussi dans la fausse couleur des châssis à la graisse au lieu de châssis de peau ou de toile cirée. Un châssis à la graisse n'est autre chose que du suif, dont on garnit le châssis qui trempe dans la fausse couleur.

Cette espèce de chassis est très estimée des imprimeurs, sur-tout quand ils impriment en plan-

ches mates ou en couleur de fond.

La sécheresse fait souvent tomber les gravures ou les rentrures, ce qui les met hors d'état de pouvoir s'en servir : pour lors on les pose à plat dans un endroit, et on les couvre aussi d'un linge humide, ou bien on les fait chauffer sur des cendres chaudes, et on les fait fumer en jetant de l'eau dessus, pourvu toutefois que les gravures ou planches soient d'une seule pièce; mais si elles sont collées, il faut en venir au premier expédient : quand, au contraire, c'est l'humidité qui les a fait bomber, on les suspend en l'air avec des ficelles.

Pour éviter cet inconvénient, qui est toujours fort désagréable, il faut que le menuisier de la fabrique, toutes les fois qu'il reçoit des planches de poirier pour en faire des gravures, il faut, dis-je, qu'il les expose à l'ardeur du soleil au bord de la rivière, et que pendant deux mois, il ait le soin de faire jeter dessus de l'eau chaque fois

qu'elles sèchent.

Lorsqu'un imprimeur quitte une gravure pour en prendre une autre, il doit avoir le plus grand soin de la laver, afin que la couleur ne sèche point

dessus.

Quand il arrive qu'une planche ou gravure est encrassée, on la nétoie avec une eau légère d'haile de vitriol; il faut ensuite la laver à l'eau claire.

Du garançage.

Les indiennes de couleur, dont le fond est noir, exigent deux garançages. Le deuxième porte le nom de repiquage, mais il faut toujours autant de garance qu'au premier.

Les fonds noirs sont presque toujours imprimés deux fois l'un sur l'autre; ensuite on imprime

le premier rouge.

Quand il y a trois rouges, on imprime à la suite du premier le second rouge; mais quand il n'y a que deux rouges en tout, on n'imprime ce deuxième rouge qu'après le premier garançage.

Pour le fond noir, il faut trois livres de garance par pièce, c'est-à-dire, une livre et demie au repiquage.

La pièce d'indienne au garançage est de dix

aunes au plus.

Si l'on a une indienne fond noir, deux rouges et deux violets, on imprime le plus foncé des violets avec le premier rouge pour le premier garançage, et l'on garde à imprimer le petit violet et le petit rouge pour le repiquage. Pour lors la planche, ou la gravure, qui doit imprimer les petits violets à leur place sur les blancs, doit aussi mater ou rentrer sur tout ce qui est noir; par là, le petit violet maté sur le noir rafraîchit le mordant du noir pour le repiquage; mais si l'on n'a point de petit violet, il faut mater ou rentrer les noirs

avec le petit violet-rouge, à moins que la dernière façon de l'indienne ne soit un jaune d'application par le produit simple du violet sans être garancé. Pour lors, si le fond de noir a besoin de nourriture, on peut mater avec le violet; alors l'objet qu'on se propose sera rempli sans garancer.

Dans une fabrique d'indienne, on doit avoir trois chaudières de cuivre : une pour garancer, une pour passer en bouse, et la troisième pour bouillir en son. Il faut aussi que ces chaudières soient montées avec une grille ou fourneau, de manière que la flamme vienne se diviser en deux au-dessus de la porte du fourneau, et s'échapper par deux conduits autour de la chaudière pour entrer dans la cheminée. Les conduits sont fermés par la maçonnerie de la chaudière, d'où il résulte que la cheminée ne reçoit que la fumée et non la flamme.

Cette manière de monter les chaudières épargne la moitié du bois, et économise la moitié du temps des ouvriers, en contribuant beaucoup à la perfection du travail.

Un garançage doit être fait en deux heures au plus tard; et une chaudière montée autrement que nous ne l'indiquons, a besoin de deux heures pour bouillir.

Une chaudière doit avoir un robinet au bas pour

la vider commodément, et un moulinet.

Pour préparer les toiles imprimées au garançage, il faut d'abord les passer en bouse. On délaie à cet effet de la bouse de vache dans de l'eau chaude. Il faut que l'eau en soit un peu chargée et bien verte. On passe sur la chaudière à la bouse les pièces de toile avec le moulinet une demi-heure au plus.

Il ne faut point mouiller les toiles avant de les passer en bouse, et avoir soin que le bain de bouse ne soit pas trop chaud, ce qui cuirait l'amidon.

De la chaudière à la bouse on porte les toiles à la rivière, on les attache par un bout, en faisant un nœud avec les deux coins en dessous et en dessus de la planche du lavoir, dont l'eau passe d'un pouce ou deux par dessus, et on les laisse dans l'eau courante déployées dans toute leur lon-

gueur.

S'il y a des impressions à la gomme, il faut les laisser tremper au moins une heure; ensuite on les retire en paquets, et on les range sur le pont du lavoir. Il faut les battre à grands coups de fléaux, en jetant de l'eau dessus avec une ou deux écopes, jusqu'à ce que l'on soit assuré qu'il ne reste plus ni gomme ni amidon.

Quand les toiles sont bien rincées, soit au moulinet ou à la main, on les dispose pour la chau-

dière à garancer.

Un moulin à foulon conviendrait mieux pour

cette opération.

La chaudière à garancer doit être propre et chargée d'eau froide quand les toiles reviennent du lavoir ; la garance toute écrasée doit être prête à mettre dedans. On allume le feu sous la chaudière. on y met la garance; on attache les pièces de toile au bout l'une de l'autre, en les nouant par les deux coins de chaque bout; on met tous les endroits du même côté, et on les roule en les mettant au large sur le moulinet.

L'eau de la chaudière doit être alors un peu plus-

que tiède. On râble la chaudière, asin que la garance n'y soit point amoncelée, et l'on abat les toiles dessus. Un manœuvre fait tourner le moulinet, et deux hommes, chacun une barre à la main, sont plonger les toiles dans le bain: on les tourne et retourne ainsi jusqu'à la fin du garançage.

On fait chausser la chaudière ni plus ni moins qu'il ne faut pour qu'elle bouille au bout d'une heure et demie ou sept quarts d'heure au plus, et

toujours en faisant tourner les toiles.

Lorsque la chaudière bout, l'ouvrage est censé terminé; néanmoins on donne encore deux tours de moulinet aux toiles, ce qui demande un quart d'heure.

On lève toutes les toiles sur le tour, et de là on les porte à la rivière; on les arrête aux pieux qui sont plantés à cet effet le long de la rivière; ensuite il faut laver, battre et rincer.

Si ce garançage est pour repiquer, on le fait

sécher, cylindrer et imprimer.

Il ne faut jamais oublier, quand l'on garance des indiennes colorées à fond noir, de mettre avec la garance, dans la chaudière, au moins une once de noix de galle en poudre par pièce, de même que, pour les indiennes de deuil, blanc et noir, il faut au moins deux onces de noix de galle par pièce, et après le garançage, un bon bain de hois d'Inde: on peut même, avec le hois d'Inde, epargner la garance: ceci est l'affaire du maître.

C'est après le garançage que l'on peut juger de la bonne ou de la mauvaise qualité des impressions et du talent des imprimeurs; c'est alors que l'on voit sur la toile tous les défauts, si les raccords sont bien, si les coups de planche ne paraissent point, s'il n'y a pas des endroits plus fournis en mordant

les uns que les autres.

Quand l'indienne est fond blanc, elle est censée finie au premier garançage, sauf le gaudage, s'il y a des jaunes et des verts; mais, pour gauder une indienne, il faut avant qu'elle soit blanchie.

Dans les fabriques où l'on ne se sert point d'acide muriatique oxigéné, on met l'indienne sur le pré jusqu'à ce qu'elle soit blanche; ce qui demande bien du temps, quand on veut faire des jaunes et des verts bon teint, parce qu'il faût que les indiennes souffrent deux blanchissages sur le pré, celui du garançage et celui du gaudage.

L'acide muriatique oxigéné n'est pas un objet assez dispendieux pour se priver de son usage, sur-

tout lorsqu'on le fabrique soi-même.

Il est d'autant plus intéressant de l'employer en indienne, que c'est la difficulté du blanchissage qui fait que bien des fabricans ne donnent à leurs indiennes que des jaunes et des verts d'application.

Pour blanchir promptement une indienne, lorsqu'elle est garancée, bien lavée et nettoyée de toutes les parties grossières de la garance, on la fait bouillir dans de l'eau de son tout au plus un

quart d'heure, ensuite on la rince.

On a un cuvier propre, sur lequel est adapté un tour, et à moitié rempli d'eau froide; on met de l'acide muriatique oxigéné dans cette eau avec prudence; on passe les toiles dessus jusqu'à ce qu'elles soient à peu près aux trois quarts du blanc qu'on désire; ensuite on les rince, et on les passe sur un bain de savon noir froid, que l'on a préparé d'avance.

Au sortir du bain de savon noir, on met les indiennes sur le pré sans les rincer : il faut que le temps soit beau pour que le savon sèche promptement sur les toiles.

Quand le savon est une fois séché, l'on mouille les toiles sur le pré; et quand elles ont perdu l'odeur du savon noir, elles sont blanches, ce qui arrive

au bout de trois ou quatre jours.

Avant de gauder, il faut imprimer ou rentrer en bleu tout ce qui est pour vert. Pour cet effet, on a un baquet carré, rempli aux trois quarts de bain d'indigo dissous au foie de soufre et gomme; comme nous l'avons déjà dit, on met par dessus un châssis de canevas, quelquefois même deux, que les imprimeurs arrangent à leur gré.

Quand ils ont rentré une tablée, il faut, avant de la sabler, voir s'il n'y a pas des endroits que la planche n'a pas imprimés en leur donnant le bleu nécessaire. Dans ce cas, on en remet avec le pinceau; on jette ensuite du sable sur le bleu pour

l'empêcher de couler.

Quand la pièce est rentrée au bleu, on la fait sécher; et pour la laver, il faut avant la mettre tremper au courant de la rivière l'espace de deux heures, pour que la gomme soit bien détrempée; ensuite il faut la rincer à la main, si toutefois il se trouve parmi les manœuvres un rinceur à la main.

Si l'on rince les toiles au moulinet, il ne faut point les abandonner que l'on ne soit assuré qu'il ne reste aucune gomme sur la toile.

On les fait sécher et cylindrer pour les impri-

mer avec du rouge sin ou du petit rouge, suivant la hauteur du jaune qu'on veut leur donner.

On imprime sur des violets garancés pour faire, avec la gaude, des couleurs de bois.

On imprime, sur des rouges et petits rouges garances, pour faire, avec la gaude, des couleurs orange, comme on imprime sur des bleus pour faire, avec la gaude, des verts, et sur les blancs des jaunes.

Du fond vert.

Pour les fonds verts, il faut réserver toutes les fleurs avec une réserve qui part au lavoir et non à la chaudière de plomb, comme celle de bleu et blanc.

Voici la réserve qu'il faut employer pour cet

Une livre de terre de pipe pilée et tamisée; Un quart de gomme arabique fondue à part;

Deux onces de suif; Une once de cire; Une once de résine.

On fait cuire toutes ces drogues avec l'eau nécessaire pour en faire une bouillie qui ne coule point sur la toile.

Cette réserve ne peut s'employer qu'au pinceau

ou à la planche bien mate.

Quand les toiles sont réservées, on les passe en euve selon la méthode ordinaire, mais sur une euve forte et fraîche, pour que les toiles ne soient pas long-temps à prendre le bleu qui leur est nécessaire; ensuite on les lave, on les fait sécher et cylindrer pour les imprimer en planche mate sur

le fond bleu avec le rouge fin, ou du petit rouge, pour, avec la gaude, faire des verts. La chaleur du bain de gaude et la manœuvre du lavoir achèvent de faire disparaître toute la réserve, qui souvent, de la manière dont elle est appliquée, ne devient point inutile, et conserve aussi la gaude.

Les passes en gaude ne sont que de huit pièces, à cause de la promptitude avec laquelle elles doivent être manœuvrées sur le bain de gaude lors-

qu'il est cuit.

On fait cuire dans la chaudière à garance quarante livres de gaude de la meilleure qualité, et

on la fait bouillir deux heures.

On m'a souvent fait mille objections sur ces deux heures de bain, sous prétexte que la gaude graisse lorsqu'elle a bouilli deux heures. Je suis d'accord sur ce point; mais ce qu'il y a de constant, c'est qu'une gaude qui n'a pas bouilli deux heures perd sur le pré la moitié de son produit avant qu'elle soit blanche, et que celle qui a bouilli deux heures ne perd presque rien.

Quand la gaude a bouilli deux heures, on la retire, et l'on passe dessus les huit pièces qui ont été préalablement bien préparées et bien lavées à la rivière. Il faut les manœuvrer avec le tour très rapidement l'espace d'une demi-heure au plus, parce que la gaude fait son effet très promptement et le perd de même; ensuite il faut les rincer et

les faire blanchir sur le pré.

Quand les toiles ont été bien blanchies la première fois, en douze jours au plus elles seront d'un très beau blanc. Si on les passe sur une eau légère d'acide marin, il faut toujours les finir sur

le savon.

Quand les indiennes sont blanches de dessus la gaude, on les rince, on les fait sécher et cylindrer, si on le juge à propos; de là, elles vont aux pinceauteuses, qui réparent au pinceau les défauts, et font, avec le bleu d'indigo et le jaune d'application, plusieurs verts et plusieurs jaunes.

On pinceaute aussi des rouges et des petit rouges avec le bleu pour faire des violets pourprés. On pinceaute aussi, avec du jaune d'application, des

rouges pour les orangés.

En sortant des mains des pinceauteuses, si les toiles sont encore assez propres, elles vont à l'imprimerie pour y recevoir les couleurs chamois, soit en fond ou rayure, feuille ou fleur.

Les chamois se font ordinairement avec du petit violet, dans lequel on ne met aucun sel, mais seu-

lement le produit de la rouille.

Nous reviendrons sur cet objet à l'article du

petit teint.

Quand on imprime des chamois, plus on est long-temps à laver, plus la couleur monte. On ne les lave ordinairement qu'après trois ou quatre jours; mais si on veut les tendre, il faut les laver aussitôt qu'ils sont secs. Quand ils sont lavés de la manière déjà décrite, on les fait sécher; on les glace avec une lisse qu'il est inutile de décrire, parce que tout le monde connaît cet instrument; ensuite on les cylindre, et on les porte au magasin pour les euvoyer dans le commerce.

Des bleus en réserve.

On entend par bleus en réserve, les indiennes fond bleu et fleurs blanches.

On passe les toiles en cuve d'Inde à froid, montée ainsi que nous l'avons décrite à l'article du produit de l'indigo. Avant de les passer en cuve, on les apprête, on les décrasse, ensuite on les imprime avec une réserve faite de la manière suivante:

Pour une livre de terre de pipe bien pilée et tamisée, une pinte de vinaigre, dans laquelle on

fait fondre sur le feu,

Six onces de vitriol de Chypre;

Deux onces d'alun;

Deux onces de verd-de-gris;

Quatre onces de gomme arabique.

On fait, avec la terre de pipe en poudre, une bouillie fort épaisse avec de l'eau, dans laquelle on fait fondre deux onces de suif; on remue bien sur le feu la terre de pipe, jusqu'à ce qu'elle se soit emparée du suif.

Cette bouillie très épaisse s'éclaircit par le vi-

naigre préparé avec les sels ci-dessus.

Le châssis dont on se sert pour étendre la ré-

serve est ordinairement de peau.

L'imprimeur ne doit point se servir de maillet pour imprimer, mais seulement frapper avec le

poing, et même légèrement.

Il se fait aussi des réserves jaunes. Pour cet effet, on prend une ou deux pintes de bain de noir, dans lequel on fait fondre une livre de couperose. Si le bain de noir est fort, on n'en met qu'une demilivre et une demi-livre de gomme, et on lui donne du corps avec une demi-livre de terre grasse jaune en poudre, que l'on trouve chez les brasseurs.

Quand l'on passe en cuve, si l'on mene à la main, il faut remuer souvent, et faire prendre l'air, en tendant et retournant, pour éviter que les

Pour que le bleu soit solide, il faut donner un bon évent, c'est-à-dire, laisser les toiles hors de la cuve jusqu'à ce qu'elles soient déverdies.

011170

Quand elles sont teintes, on les lave à la rivière, on les passe sur la chaudière de plomb pour les blanchir et enlever la réserve, ensuite on les rince et on les fait sécher.

et les faire déverdir une seconde fois dans la

Dans les fabriques où l'on fait des bleus en grand, on a des cuves carrées en bois de chêne et bien cerclées; néanmoins, il arrive souvent que ces cuves perdent, et quand une cuve perd, c'est toujours le meilleur qui s'en va.

J'ai connu une fabrique dans laquelle il n'y avait que deux cuves, mais qui étaient garnies de plomb laminé; elles ne fuyaient point, et l'on était assuré de faire autant d'ouvrage avec ces deux cuves qu'avec quatre des autres.

J'ai été dans une autre fabique, dont les douelles des cuves étaient faites à rainure, languetées, calfeutrées et garnies de goudron en dehors : elles ne perdaient point, ou perdaient très peu de chose.

Enfin, je connais une troisième fabrique dans laquelle on a enterré les cuves dans un lit de terre glaise de neuf pouces d'épaisseur, bien frappée entre la terre et les douelles. On voulait me persuader que ces cuves ne perdaient point; mais j'en doute avec raison; car le caustique du bain d'une cuve à froid se fait jour à travers tous les

pores où il peut pénétrer, même à travers la terre glaise.

Pour passer en cuve, on dispose les toiles sur des cadres garnis de petits clous à crochets; on accroche les toiles par les lisières, en commencant

par un bout et finissant par l'autre.

Les barres du haut du cadre sont dans les coulisses, pour s'élever et descendre à volonté, suivant la largeur de la toile, et les barres où sont les clous à crochet s'arrêtent avec une cheville à l'en-

droit que l'on désire.

Il faut qu'il y ait une forte barre qui traverse les cuves dans leur partie supérieure. A cette barre est attachée une poulie d'une cuve à l'autre, et à cette poulie est accrochée une seconde poulie, à laquelle répond la corde qui tient au cadre, pour le lever et l'abaisser à volonté dans la cuve; et pour changer le cadre de cuve; on fait rouler la poulie sur la harre avec une perche, au bout de laquelle est un crochet de fer.

Les clous à crochets de fer sont meilleurs que les crochets de cuivre : ils tachent quelquefois les deux ou trois premières pièces; mais une fois qu'ils

ont pris l'indigo, ils ne tachent plus.

Du bleu de faïence, dit bleu anglais.

En Angleterre et dans les grandes fabriques où l'on s'applique à la perfection du bleu anglais, telles que les fabriques de Jouy, Bercy, et autres, on les fait de la manière suivante.

D'abord on broie l'indigo, qui doit être toujours de la plus belle qualité, avec parties égales

de couperose d'une qualité supérieure.

Je préviens même qu'il faut une livre et dennie de couperose par livre d'indigo, et cela pour raisons que je développerai lorsqu'il en sera temps.

L'indigo et la couperose doivent être bien broyés, soit au moulin ou sur un marbre, jusqu'à ce que le tout soit réduit en huile et ressemble à une sorte

de gelée.

L'union de la couperose avec l'indigo suffit pour redonner du corps ou de la tenacité à l'indigo lorsqu'il est imprimé, sans quoi il coulerait en le passant en cuve; au lieu que, fixé par la tenacité de la couperose, qui ne s'altère qu'à l'huile de vitriol, on n'est exposé à aucun danger de ce que l'on appelle coulage.

Pour faire le bleu foncé, on prépare de l'eau de gomme, qui ne soit ni trop claire ni trop épaisse. On n'a pas besoin, pour faire cette eau, de réduire la gomme en poudre, mais seulement de la concasser pour éviter les grumelots que la gomme

en poudre fait ordinairement.

L'union de l'eau de gomme avec l'indigo broyé à la couperose se fait aussi très difficilement.

Il faut, pour bien opérer cette union, la passer deux fois au tamis de crin, en la remuant avec la spatule; et l'on met, pour les bleus foncés, parties égales d'eau de gomme et d'indigo broyé à la couperose; et, pour le deuxième bleu, on met cinq parties d'eau de gomme et une partie d'indigo broyé à la couperose.

Les ouvriers qui préparent les couleurs dans les fabriques d'indiennes, savent qu'il ne faut point que les couleurs préparées à la gomme filent en les remuant avec la spatule, ce qui boucherait les

gravures, qui, pour cet objet, sont toujours très délicates et remplies de picotages.

Quand les couleurs sont ainsi préparées, on imprime le bleu foncé le premier, et l'on attend au sendemain pour imprimer le deuxième bleu.

Il faut, pour imprimer le deuxième bleu, que

le premier bleu soit bien sec.

Les toiles ainsi imprimées, il faut les laisser reposer de leur premier et deuxième bleu cinq jours sur leur impression pour la perfection de l'ouvrage. Pendant ce temps, la couperose et l'indigo pénètrent la toile, de manière que l'impression paraît au travers sous la forme de couleur de rouille, produite par l'union de la couperose et de l'indigo; et voilà la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut, au broyage de l'indigo, une livre et demie de couperose, parce que, de même qu'on voit la couperose fixer l'indigo, l'empêcher de couler et de s'écarter de son impression pendant tout le temps. que l'on passe en cuve, c'est aussi cette même raison qui donne au bleu anglais cette solidité qui le rend si difficile au débouilli de l'acide muriatique oxigéné, avec lequel les couleurs métalliques n'ont aucun effet rétroactif.

Pour un simple équipage de bleu anglais il faut quatre cuves; pour le double d'ouvrage il en faut six, et pour faire trois fois autant d'ouvrage qu'avec quatre, il en faut huit, parce que la cuve dite de potasse et celle à l'huile de vitriol sont suffisantes pour les six autres cuves; ce qui fait trois paires, et par conséquent trois ateliers, parce qu'il ne faut, pour ainsi dire, que deux cuves pour faire le bleu anglais, non compris la cuve à l'huile

de vitriol.

Dans la première cuve on met à raison d'une once de chaux par pinte d'eau, et il n'y a pas d'inconvénient d'en mettre un peu plus dans la seconde cuve : on y met deux onces de couperose par pinte d'eau, quelquefois même un peu plus.

Il faut observer que la cuve à la couperose ne

soit jamais noire, mais d'un beau vert.

Quand, après avoir travaillé quelque temps, elle perd naturellement son vert-jaune, si cette cuve est bien entretenue, elle devient d'un beau vertcanard. L'entretien de cette cuve consiste seulement à y ajouter à temps de la couperose, et à bien faire attention qu'elle ne présente point d'eau claire à sa surface.

Lorsqu'on travaille beaucoup sur les cuves, il faut entretenir au fond de la cuve à la couperose quelques poignées de couperose en cristaux pour servir de pied à la cuve. J'ai reconnu que le bain ne dissout pas plus de couperose qu'il ne peut.

Cette cuve, bien entretenue, dure toujours; il n'y a que le mélange par le travail qui puisse déposer par la suite une boue de chaux dans le fond: pour lors on peut retirer à part le clair et jeter le

marc du fond.

Pour la troisième cuve, dite cuve à la potasse, on y met deux onces de chaux par pinte d'eau, et quelquefois un peu plus, ce que l'on peut juger par la qualité de la chaux. Autrefois on ajoutait à cette cuve quelques seaux de lessive de potasse, et voilà pourquoi cette cuve a conservé le nom de cuve à la potasse. Aujourd'hui on n'y met plus de potasse, mais purement et simplement deux onces de chaux par pinte d'eau.

Il y a des ateliers où l'on ajoute à cette cuve à

raison de deux gros de sel marin par pinte, et les ouvriers habitués à ce procédé le justifient en disant que cela fait pousser la cuve à la chaux.

J'ai fait moi-même usage de ce procédé, mais je ne vois pas en quoi les principes constituans du sel marin peuvent adhérer en quelque manière à la parfaite dissolution de l'indigo. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette cuve donne son même produit sans sel marin comme avec le sel marin.

Il m'est arrivé de mettre dans cette cuve à raison de quatre gros de bonne soude en poudre par pinte d'eau, et ma théorie, à cet égard, n'est pas difficile à saisir; c'était pour la faire adhérer en quelque chose à la causticité: aussi j'ai trouvé que les bleus étaient bien mieux saturés qu'avec le sel marin.

On a soin de préparer ces trois cuves trois ou quatre jours avant de s'en servir, de les pallier deux fois par jour, afin que la chaux soit bien teinte et la couperose bien fondue.

La quatrième cuve, qui est celle à l'huile de vitriol, ne se prépare que le jour même que l'on doit s'en servir, parce que cette cuve a l'impropriété d'attirer à elle toute l'humidité de l'atmosphère et de se remplir d'elle-même, par conséquent de s'affaiblir; c'est pourquoi il convient, lorsque l'on monte cette cuve, qu'il n'y ait que le bain qui lui est nécessaire pour baigner le cadre ou le châssis.

On met dans cette cuve la soixantième partie d'huile de vitriol. Une pinte d'eau pèse plus d'une livre et demie; une pinte d'huile de vitriol pèse trois livres; par conséquent sur soixante pintes d'eau une pinte d'huile de vitriol, et sur vingt

pintes une livre d'huile de vitriol.

Il faut bien pallier cette cuve la première fois avant de s'en servir; il faut aussi que la chaudière de plomb, dont on ne peut se passer pour la perfection de ce travail, soit garnie au même degré que la cuve à l'huile de vitriol.

Les cuves ainsi préparées, les toiles imprimées et bien encadrées, on passe en cuve de la manière

suivante:

On met d'abord dans la première cuve de chaux cinq minutes au plus; on lève et on laisse égoutter trois ou quatre minutes; on passe dans la cuve à la couperose, on laisse le cadre trente minutes; on lève et on laisse égoutter deux minutes; on le repasse dans la cuve à la chaux pour la deuxième fois, et on le laisse dedans vingt minutes au plus; on le lève et on le fait égoutter deux minutes; ensuite on le repasse pour la deuxième fois dans la cuve à la couperose, et on le laisse trente minutes; on lève et on le laisse égoutter deux minutes; on le repasse pour la troisième fois dans la cuve à la chaux, et on le laisse vingt minutes; on le lève, on laisse égoutter deux minutes; on le repasse pour la troisième fois dans la cuve à la couperose, et on le laisse trente minutes; on lève, on fait égoutter deux minutes.

Après que les toiles ont passé ainsi trois fois dans chacune des deux premières cuves, on les passe dans la cuve dite à la potasse, dans laquelle on les laisse une heure; on les lève, on les laisse égoutter deux ou trois minutes, même quatre, si on le juge à propos, et on les passe dans la cuve à l'huile de vitriol pendant quinze minutes, ou

plutôt jusqu'à ce que la toile soit blanche; ensuite on les lève, on les laisse égoutter le moins que l'on peut, et on passe le cadre à la rivière; ou, si on les décadre avant de les jeter à la rivière, il faut le faire très rapidement et ne point frotter les toiles en les lavant, mais les bien battre et les bien rincer jusqu'à ce qu'elles ne rendent plus de bleu.

Quand les toiles sont bien rincées, on les passe sur la chaudière de plomb un peu tiède, afin d'enlever les taches de rouille qui peuvent être restées sur les toiles, et pour les blanchir; ensuite on les rince bien à la rivière.

Pour avoir un blanc parfait, il est bon de mettre

ces toiles pendant deux nuits sur le pré.

Cinq minutes avant de passer en cuve, il faut pallier les cuves; et lorsque l'on met en cuve pour la première fois, la cuve à la chaux doit représenter un petit-lait. Comme on n'a à craindre le coulage que dans ce premier passage de la première cuve, il faut que le bain soit un peu garni des parties légères de la chaux, lesquelles s'emparent des parties de l'indigo susceptibles de couler sur la toile. Il est à propos même quelquefois, suivant la disposition des cuves, de les remuer un peu à chaque passage d'une cuve à l'autre; il est aussi quelquefois nécessaire de remuer les cadres de temps en temps dans les cuves, et de ne point les y laisser dormir pendant leur séjour.

Lorsque l'on n'est point assuré de la disposition des cuves, il faut attacher au cadre un petit échantillon que l'on essaie avant de passer a l'huile de vitriol; si la toile est manquée, il n'y a plus de remède que dans le débouilli. Si l'échantillon ne rapporte point le bleu qu'il doit avoir, on juge de ce qu'il reste à faire, c'est-à-dire, s'il convient de le laisser quelque temps de plus dans la cuve dite de potasse, ou de lui faire un passage de plus

dans la cuve à la couperose.

Dans le temps que l'on passe en cuve, la toile se colore d'un vert sale, et à la fin de l'opération elle devient d'un vert très noir et très chargé, preuve certaine que l'opération a été bien faite. La cuve à l'huile de vitriol un peu ferme en acide fait tout disparaître et rend à la toile sa hlancheur

naturelle.

Quand on a passé sur les deux premières cuves cinquante ou soixante pièces, quelquefois plus, il arrive parfois que la cuve à la chaux s'est chargée par la multiplicité des passages des parties de la couperose, ce qui fait que la cuve jaunit la toile. accident dont on s'aperçoit aisément au premier passage des cinq minutes, lorsque l'on met dans la cuve les toiles en blanc. Malgré que ceci n'influe en rien suir la parfaite dissolution de l'indigo, il faut néanmoiins se défaire de cette cuve, parce qu'elle rend la toile beaucoup plus difficile à blanchir.

Cette cuve de chaux doit aussi être alimentée tous les jours, afin d'entretenir son eau dans le

même degré de force.

Le bleu anglais est l'objet des désirs de presque tous les fabricans d'indiennes, qui n'osent entreprendre cette branche de commerce à raison de l'incertitude du succès, de l'appareil des dépenses nécessaires pour cet établissement, ce qui s'oppose toujours à l'exécution de leurs projets et à leur bonne volonté.

C'est pour seconder leurs vues que je vais dissiper leurs craintes, en joignant au procédé le tableau des dépenses qu'on a à faire pour se procu-

rer les matières premières.

D'abord, pour commencer, il ne faut que quatre grands tonneaux à l'eau-de-vie ou à l'huile; il faut avoir soin d'attacher les plus grands ; leur diamètre doit avoir au moins trente-trois pouces. Ces espèces de tonneaux coûtent ordinairement douze à quinze francs la pièce. Il faut trois châssis pour monter les pièces dessus et les passer en cuves : ces châssis sont composés de deux roues de trente pouces de diamètre, ayant chacune huit rayons bien fixés dans leur moyeu, percé d'un trou carré de deux pouces et demi. Ces roues sont enfilées dans une pièce de bois de la hauteur de la cuve, aussi carrée, de deux pouces et demi, de manière que les roues se rapprochent et se reculent à volonté, suivant la largeur de la toile, et se fixent à leur distance par le moyen d'une cheville dans des trons percés à la pièce de bois qui les soutient. A chaque rayon des roues sont placées douze grosses épingles à douze ou quatorze lignes l'une de l'autre; ces épingles ne sont point ployées en crochets, mais seulement recourbées, pour que la toile puisse tenir accrochée par les deux lisières, en commençant par accrocher la toile aux deux moyeux, et tournant les roues jusqu'à la fin des épingles; on peut facilement placer sur cette mécanique vingt aunes de toile.

Je dis qu'il faut trois paires de ces rouages, parce que lorsqu'on est prêt de sortir de la cuve à la couperose pour entrer dans celle dite à la potasse, on peut en commencer une autre sur la cuve dite à la chaux; ce qui fait deux paires de roues sur les cuves, et il en reste une troisième paire pour préparer les toiles dessus : par ce moyen, en commençant de bonne heure, on peut dans une journée faire avec quatre cuves au moins cent vingt aunes de toile.

Les fabricans qui ont une chaudière de plomb n'ont point cette dépense à faire, mais ceux qui n'en ont point peuvent s'en procurer à bon mar-

ché de la manière suivante :

Une chaudière de plomb contenant dix seaux d'eau est sussisamment grande pour l'atelier des bleus anglais les plus compliqués. On fait faire par un plombier un baquet de plomb carré et de cinq pièces, une pour le fond et une pièce à chaque côté du carré, en observant de le faire faire plus large en haut qu'en bas. Ce baquet pesera deux cent cinquante livres au plus. On le monte sur un fourneau en maconnerie, dont on couvre le foyer d'une planche de fer battu soutenue par deux fortes barres de fer; on pose à plat le baquet de plomb sur la planche de fer battu et non de fonte, parce qu'elle casserait au feu; on fait ensuite continuer la maçonnerie jusqu'au haut de la chaudière, de manière que le feu ni la flamme ne touchent jamais le plomb ni la soudure.

Une chaudière de plomb aussi bien montée avec son fournau et ses accessoires, ne revient pas à plus

de deux cents francs.

On imprime ordinairement une couleur de nankin sur les toiles ou basin bleu anglais, et ce naukin ou couleur chamois donne beaucoup de mérite et de relief à la marchandise. Le meilleur procédé dont on puisse se servir pour l'accompagnement des bleus anglais est celui-ci :

On fait rougir de la couperose dans une cuiller de fer ou dans un creuset; on dépose cette couperose rougie dans un endroit humide, et deux ou trois jours après elle tombe en deliquium sous forme de brique bien rouge. On prend ce rouge, que l'on unit avec du bain de noir ou du vinaigre à la rouille, en le broyant dans un mortier avec un pilon de fer jusqu'à ce qu'il soit bien divisé, et l'on se sert de cette matière pour colorer de l'eau de gomme au degré de force que l'on juge à propos, et avec laquelle on imprime.

C'est avec ce même procédé que l'on teint les couleurs dites vrai nankin anglais. La beauté et le plein de cette couleur la feront triompher longtemps de l'inconstance de la mode, et lui mériteront la préférence sur bien d'autres couleurs.

Du débouilli.

On a été long-temps embarrassé, dans presque toutes les fabriques d'indiennes, pour le débouilli manqué, puisqu'on n'avait que la chaudière de plomb pour enlever les couleurs métalliques, et le pré pour détruire les couleurs végétales; de manière qu'une toile qui avait subi toutes les manœuvres de la fabrique d'indiennes et du débouilli, était totalement détériorée et hors d'état de faire le moindre usage.

Depuis la découverte des propriétés de l'acide muriatique oxigéné, on n'est plus embarrassé, mais on est toujours obligé, pour enlever les couleurs métalliques, d'en venir à la chaudière de plomb, dont les principes ne peuvent qu'altérer la qualité des toiles.

Voici un moyen plus sûr et plus prompt.

On met dans une chaudière de cuivre l'eau nécessaire pour manœuvrer les toiles que l'on a à débouillir; on met avec les toiles une demi-livre de tartre gris en poudre par pièce de dix aunes; on pousse le feu sous la chaudière, et avant qu'elle ne bouille, toutes les couleurs métalliques ont disparu, quelque tenaces qu'elles puissent être.

Cependant, comme le tartre est un sel végétal qui ne peut être nuisible aux toiles, on fait bouillir la chaudière une heure, tant pour attaquer le mordant des couleurs de garance que pour retirer de la toile toutes les matières hétérogènes

produites par sa fabrication en indienne.

Quand les toiles ont bouilli une heure, on les lève hors de la chaudière, on les lave et on les bat bien à la rivière; ensuite on leur donne une eau légèrement imprégnée d'acide muriatique oxigéné, dans laquelle on les voit venir blanches à vue d'œil: au sortir de cette cuve on les lave et on peut les employer sur-le-champ.

Si, au lieu de tartre gris, on emploie la crême de tartre, le blanc est encore plus beau; mais il y a cette différence, c'est que la crême de tartre

coûte plus cher que le tartre gris.

Du procédé des fabricans d'indiennes petit teint.

Les couleurs chamois sont fort employées par les fabricans d'indiennes petit teint.

Les fabricans d'indiennes bon teint n'emploient

ordinairement que du violet plus ou moins foncé, même du bain de noir, suivant les occasions.

Une indienne imprimée pour deux violets ou pour violet et noir, lorsqu'elle est lavée, prête à garancer, présente deux couleurs chamois ou deux rouilles qui, parfois, sont très à la mode dans le commerce.

Pour faire une couleur chamois, on fait fondre dans une pinte d'eau une livre de couperose, et on y met une pinte de bain noir pour le rendre plus foncé; on met une livre de couperose dans une pinte de bain noir, et, si l'on veut, quatre onces de sel de Saturne.

Pour faire un chamois-jaune, on fait fondre une livre de couperose dans deux pintes d'eau avec quatre onces de sel de Saturne, et on le laisse reposer huit jours sans s'en servir : plus ce bain

vieillit, et plus il devient fort.

Si l'on veut un chamois vif et rouge, on fait rougir sur une pelle de tôle très forte, de la couperose sur un feu de charbon bien ardent. Une livre n'en produit pas quatre onces : on dépose la pelle avec la couperose qui s'est fixée dessus, dans un endroit humide, et la couperose commence à couler le lendemain sous la forme d'une matière huileuse et rouge; on se sert de cette matière au

Tous ces chamois s'épaississent, les bruns à l'amidon, et les clairs à la gomme : tous ces chamois

sont bon teint à toute épreuve.

Il se fait encore des chamois avec des clous que l'on fait rouiller dans l'acide nitreux : on mêle cet acide avec de la couperose; mais ceci est une mauvaise besogne qui brûle la toile. On en fait aussi avec du roucou; mais si on le lave, le roucou s'étend et tache.

Pour imprimer en chamois les basins et les draps de coton, il faut épaissir la couleur à la gomme.

On donne vulgairement à la couleur chamois les noms de nankin et de nankin anglais.

Du jaune d'application.

Les jaunes d'application sont très en usage chez les fabricans du grand teint, dont la plus grande partie ne gaudent point leur indienne au retour du premier blanchissage, à cause des longueurs qu'entraîne cette opération, quand sur-tout on est obligé de ne blanchir que sur le pré. Ils disent pour raison que cette couleur bien appliquée tient trois ou quatre blanchissages, et qu'une indienne qui a été lavée trois ou quatre fois est au bout de sa carrière. Oui ; mais ce jaune ne tient point quatre blanchissages; au premier lavage il en part la moitié, et si l'indienne n'est pas nettoyée avec précaution et par des gens qui s'y connaissent, le jaune coule sur les autres couleurs et sur les blancs, ce qui la dégrade entièrement; d'un autre côté, une indienne, quelque vieille qu'elle soit, aura toujours son mérite, si les jaunes et les verts ont conservé leur fraicheur, parce que les autres couleurs sont soutenues par celles-ci.

Pour faire le jaune d'application, on met dans vingt-quatre pintes d'eau quatre livres de graine d'Avignon bien concassée, et quatre livres de quere de citron aussi bien pilée, si l'on peut s'en procurer, ou à son défaut quatre livres de bois jaune rapé; mais le bois jaune ne produit pas un aussi bel effet que le querecitron. On fait réduire le tout à moitié, de sorte qu'avec le fluide qui reste dans le marc, on ne retire de clair que huit à dix pintes au plus. On fait rebouillir le marc dans vingt-quatre autres pintes d'eau, et on conserve cette eau pour faire cuire de nouvelle graine avec de nouveau querecitron; cette eau est meilleure au besoin que l'eau claire. On met par pinte de ce bain deux onces d'alun de Rome, et on épaissit les jaunes avec de l'amidon, et les serins avec de la gomme.

Du bleu de Prusse.

Il y a des fabricans d'indiennes bon teint qui emploient aussi le bleu de Prusse, soit au pinceau, soit à la planche, et cela par économie. Je ne vois cependant pas que le bleu d'indigo soit beaucoup plus cher, pour employer d'aussi mauvaises drogues dans les indiennes bon teint.

On met en poudre le bleu de Prusse et on le fait tremper dans l'eau, après avoir mis deux onces d'huile de vitriol par livre de bleu de Prusse. Quand il est bien dissous, on fait une bouillie avec de l'amidon ou de la farine, et l'on colore cette bouillie au degré que l'on désire avec le bleu de Prusse dissous, pour s'en servir au besoin.

Du bois d'Inde et du Brésil.

On ne peut parvenir à faire quelque chose de beau avec ces bois, si leurs bains n'ont la quantité de nourriture nécessaire.

On fait avec ces bois du beau bleu, du beau violet et des rouges passables, et tout le talent consiste dans la manière de les faire cuire. Les bois d'Inde et de Brésil doivent être râpés et non hachés ou rabotés.

On fait cuire dans un seau d'eau deux livres de bois d'Inde râpé, que l'on fait bouillir une heure; on retire le bain à clair, et l'on fait encore cuire dans ce même bain deux autres livres de bois d'Inde neuf, que l'on fait bouillir jusqu'à ce que l'on n'ait plus que cinq pintes de bain.

Il faut aussi observer de ne point laisser reposer le bain sur le bois sans bouillir; autrement le bois reprendrait la couleur qu'il a lâchée dans le bain.

Les quatre livres de bois d'Inde cuit servent une autre fois à faire le premier bouillon d'un bain de bois d'Inde, à la place des premières deux livres de bois d'Inde que l'on a fait cuire la première fois.

Le Brésil se fait cuire comme le bois d'Inde, en deux fois sur le même bain, et l'on ne retire tout au plus qu'une pinte et demie de bain par livre de Brésil. On se sert du bois de Brésil cuit pour faire son premier bain.

Pour faire du violet avec le bain de bois d'Inde, on met par pinte de bain une once d'alun en poudre et une once de salpêtre; on épaissit avec de l'amidon pour faire un violet en second; on épaissit le même bain avec de la gomme.

Pour faire un beau violet clair bien velouté, on met quatre parties de bain de Brésil et une partie de bain de bois d'Inde, une once d'alun et une once de salpêtre par pinte; on épaissit à l'amidon.

Pour faire un rouge qui fasse le clair contre ce violet, mettez une pinte de bain de Bresil, une once d'alun, une once de salpêtre; épaississez à l'amidon.

Pour faire un bleu foncé avec le bain de bois d'Inde, mettez une pinte de bois d'Inde, une demi-once de vitriol de Chypre et une demi-once d'alun, deux gouttes d'huile de vitriol, pour le rendre à l'épreuve du vinaigre; épaississez à l'amidon.

Pour faire le bleu en second, on épaissit le même bain avec la gomme.

Du vert.

Pour faire du vert, mettez trois parties de bain de jaune, ce bain préalablement aluné comme nous l'avons déjà dit, une partie de bain de bois d'Inde, un gros de vitriol de Chypre par pinte; épaississez à l'amidon.

On fait des verts avec le bleu de Prusse et le bain de jaune; on force un peu le bleu de Prusse sur le bain de jaune, parce que le bleu de Prusse s'altère beaucoup au lavage.

Du noir.

Deux livres de bois d'Inde, deux livres de sumac, un quarteron de noix de galle noires; faites cuire le tout dans un seau d'eau à gros bouillons jusqu'à ce qu'il soit réduit à moitié; alors on y met une piate de vinaigre et on continue de faire bouillir, on y met ensuite une once de sel ammoniac, et pu soutient le bouillon jusqu'à réduction de quatre à cinq pintes au plus que l'on tire à clair, et l'on met dans le bain deux onces de vitriol de Chypre; on épaissit à l'amidon.

Autre noir.

On fait bouillir quatre à cinq livres de sciure de bois de chêne dans un seau d'eau, et l'on retire ce bain à clair; on fait ensuite cuire dans ce bain deux livres de bois d'Inde, et lorsqu'il commence à se réduire, on y met une pinte de vinaigre et une once de sel ammoniac : on fait réduire jusqu'à réduction de quatre à cinq pintes; on retire le bain à clair, et on y met deux onces de vitriol de Chypre en poudre; on épaissit à l'amidon.

On lave toutes les couleurs petit teint énoncées

ci-dessus.

Pour le faire avec succès, il faut d'abord les faire tremper à l'eau courante au moins quatre heures

avant de les rincer et de les battre.

Si ce sont des basins imprimés en nankin ou chamois, il faut que les couleurs soient épaissies à la gomme, et conséquemment il faut, de toute nécessité, qu'ils trempent à l'eau courante six heures avant que d'y toucher; autrement on s'exposerait à faire couler les couleurs sur le blanc.

Il faut aussi ne laver ces couleurs que deux jours après leur impression, et les chamois ou nankins

trois jours après leur impression. -

Quand ils ont été bien trempés, il convient de les bien laver et de les bien battre.

De l'impression en blanc.

L'impression en blanc se fait sur les gazes, les

mousselines et les linons. Pour y parvenir, on blanchit de vieux chiffons du plus beau blanc possible, et on finit de les blanchir sur la chaudière de plomb ou sur une eau d'huile de vitriol. Au sortir de l'huile de vitriol on les rince, mais après que l'huile a produit tout son effet.

Après qu'ils ont été bien rincés et bien séchés, on les réduit en poussière, en les faisant moudre sur un moulin à tabac qui n'ait jamais servi; ensuite on tamise cette mouture dans un tamis couvert; et c'est la poussière la plus fine de cette mouture

qu'on emploie à l'impression.

Pour imprimer, on couvre la table d'une toile serrée, ou de papier collé; on met des bandelettes de bois autour des bords de la table, qui forment des bords exhaussés d'un bon pouce. On couvre la table de mouture de linge d'environ quatre ou six lignes d'épaisseur, et sur cette mouture, qui sert de tapis, on met et on étend la gaze ou la mousseline; alors on imprime cette gaze ou linon avec de la gomme simplement. La gomme, qui pénètre à travers, va se fixer sur la poudre blanche qui est sous la gaze, et cette impression en blanc se trouve à l'envers.

Cette impression ressemble parfaitement à de la broderie.

Les ouvriers qui désirent suivre les modes à Paris ainsi que dans les départemens, peuvent retirer de grands avantages de cette manière d'imprimer, parce que l'on peut, en mettant en poudre des toiles colorées ou teintes, donner à cette impression en relief toutes les couleurs que l'on désire, même d'un bon teint inaltérable à toute épreuve. Il ne s'agit, au lieu d'employer la gomme

pour imprimer, que de se servir du vernis ou mastic suivant:

Une livre d'essence de térébenthine;

Une livre de térébenthine; Une once de sandaraque;

Une once de mastic en larmes.

On fait d'abord dissoudre le mastic en larmes et la sandaraque dans l'essence, et l'on épaissit avec la térébenthine au degré nécessaire pour l'impression. Il convient que cette dissolution soit un peu claire. Ce mastic, une fois sec, ne s'altère plus qu'au bouillon de la lessive caustique.

Pour nettoyer les gravures, il faut d'abord les imprégner d'huile, et, une heure après, les net-

toyer à la lessive caustique chaude.

Mais lorsqu'on veut faire cette impression de plusieurs couleurs, il faut avoir autant de tables toutes préparées et couvertes chacune de leurs couleurs en mouture de toile ou de coton.

Quand cette impression est bien faite, elle représente au naturel une broderie de plusieurs couleurs.

On peut imprimer en or et en argent en se servant, au lieu de linge moulu, d'aventurine d'or ou d'argent.

De l'impression au jaspé.

Cette impression se fait sans gravure. On a différens fleurons petits et grands, des mouches et des étoiles faites avec du plomb laminé; on a aussi des planches très minces, les unes droites et les autres dentelées, de différentes figures, pour faire toutes les lignes et figures dont on a besoin. On a une raquette de dix à douze pouces, carrée, dont les mailles ne sont que de trois à quatre lignes carrées, et de laiton sin, des brosses et des couleurs.

Les couleurs dont on se sert sont : du bain de roucou, du bain de chamois, de noir, de rouge de Brésil, les violets et les bleus de bois d'Inde.

Il faut que toutes ces couleurs soient épaissies avec tout au plus deux onces de gomme par pinte; il faut aussi que chaque couleur ait sa brosse particulière.

Voici le mode du travail.

Je suppose que l'on veuille faire deux devans de gilets à grandes raies merde-d'oie: on dispose d'abord sur le gilet, qui est étendu sur une table, de petites bandes de bois pour conserver les blancs; ensuite on prend la raquette de la main gauche et une brosse de la main droite; on trempe la brosse dans du bain de roucou, ensuite on secoue bien la brosse à trois ou quatre reprises, pour qu'il n'y reste que le moins de bain possible; de là on fait aller et venir la brosse sur la raquette, que l'on promène sur le gilet à la hauteur d'un bon pied. Il faut qu'il ne tombe sur le gilet qu'une poussière très fine et très déliée.

Si la brosse n'était pas bien secouée au sortir du bain, il s'en échapperait des parties grossières colorantes à travers la raquette, qui tacheraient la toile

ou l'étoffe qu'on veut jasper.

Quand le gilet est couvert de couleur de roucou, et qu'elle est bien unie partout, à la réserve de ce qui est sous les planches de bois, on change de couleur pour merde-d'oie; c'est du noir qu'il faut donner avec la même prudence qu'on a donné du roucou. Il est inutile que le bain à jasper soit aussi fort que le bain à imprimer; quand il est bien uni de noir et de roucou, il doit être merde-d'oie. On lève les planches avec précaution pour ne rien gâter, et le blanc paraît dans toute sa fraîcheur.

On ne lave point les jaspés; on les fait sécher au sortir des mains de l'imprimeur, pour les envoyer dans le commerce, sans qu'ils aient besoin

d'aucun autre apprêt.

Un autre exemple va rendre ce procédé plus sensible.

Si l'on yeut faire un gilet à barres merde-d'oie, garni de fleurons blancs dans des mouches aurores, on pose sur la table à jasper le gilet; on dispose les petites planches de bois qui doivent conserver les blancs (j'observe que les planches de bois doivent être fixées de chaque bout par un petit poids de plomb ou de fer); ensuite on met, à distances égales, sur les endroits qui doivent être merded'oie, des fleurons de plomb posés sur les blancs, au-dessus du fleuron, une mouche ronde ou une étoile. On donne d'abord du bois d'Inde pour faire un violet. Quand le violet est bien uni, on lève les fleurons et les mouches de plomb. On met les mouches sur les fleurons blancs, et les fleurons de plomb au milieu des mouches blanches, ainsi que des mouches sur les fleurons blancs, et on donne ensuite du bain de roucou avec les mêmes précautions indiquées ci-dessus.

Quand le roucou est bien uni, que le merded'oie paraît! partout égal, on lève les plombs et les planches; et si l'opération a été bien conduite, on doit avoir des barres merde-d'oie, parsemées de mouches aurores et blanches, et au milieu de chaque mouche, un fleuron blanc et violet.

On imprime aussi les rayures blanches des basins jaspés et des gravures en petites bordures, avec du bleu de Prusse ou du violet de bois d'Inde.

Quand on veut imprimer proprement dans les jaspés, il faut le faire avant de jasper. Pour lors, on lave bien l'impression, on fait sécher et calendrer, et l'on jaspe après en nankin ou en chamois. On a soin de bien couvrir l'impression avec des planches unies ou dentelées, et de bien arrêter les planches avec des plombs qui pèsent sur chaque bout.

On voit, par tout ce que je viens de dire sur toutes ces manières d'imprimer, qu'un ouvrier un peu exercé peut donner, en variant ses planches et ses plombs, autant de gilets qu'il y a de goûts différens et d'acheteurs dans le commerce.

On découpe ordinairement les plombs laminés avec des ciseaux ou avec une pointe de graveur, ou enfin avec un canif sur un morceau de bois. Ces différens fleurons ou mouches peuvent se poser sur une toile, et l'on jaspe une aune à la fois, en ayant le soin de couvrir les deux bouts, pour que le jaspé n'aille point altérer les blancs des endroits où il doit y avoir des mouches ou des fleurons, et ménager ainsi la partie qu'on doit travailler ensuite.

De cette manière on peut faire une pièce de toile en fond de couleur et en fleurs blanches, et même, avec un peu de goût, on peut faire des fleurs de plusieurs couleurs, devrait-on les finir au bleu avec le pinceau.

Cette manière d'imprimer peut s'exécuter, sans beaucoup de frais, dans l'économie rurale comme

chez les particuliers.

DE LA TEINTURE DE FIL ET DE COTON.

Jr vais parler à la fois de la teinture de fil et de coton, parce qu'en plusieurs pays, et sur-tout en campagne, on fabrique des mouchoirs dans la texture desquels il entre du fil et du coton, et que le même ouvrier teint à la fois le fil et le coton; mais à Paris très peu de teinturiers en fil de lin ou chanvre teignent le coton, comme très-peu de teinturiers en coton teignent le fil : ce sont deux états différens en teinture; mais quand on sait teindre la laine et la soie, on sait encore mieux manœuvrer le fil et le coton.

Les matières colorantes sont partout les mêmes; il faut néanmoins en excepter la cochenille et la composition de bleu pour vert de Saxe, qui ne prennent sur le fil et le coton que très imparfaitement; c'est même un abus que de vouloir s'obstiner à les employer.

Les acides minéraux ne peuvent non plus être d'aucune utilité à l'application des couleurs sur le fil et le coton; si parfois ils s'emploient dans le mordant des indiennes, ce n'est qu'après la parfaite saturation, qui les met hors d'état de nuire par leur action corrosive.

le filteint sur écrue et le fil teint sur blanc. Le teint sur blanc est plus considéré, parce que le fil blanc est d'un prix supérieur au fil écru; mais la teinture est presque toujours la même : c'est la raison pour laquelle le blanchissage du fil et du coton doit être, dans cette partie, considéré comme préparation antérieure. Voy. Art du Blanchiment, à la fin du volume.

Du fil et du coton bleus.

De fil et le coton bleus bon teint se passent en cuve d'Inde à froid. Pour monter cette cuve, on suit le même procédé déjà indiqué à la cuve d'indigo.

On fait de ces bleus depuis le bleu de faïence jusqu'au bleu très foncé, jusque même à la hauteur de la couleur de l'indigo.

Lorsque l'on veut faire les bleus foncés par le produit simple de l'indigo, il faut les faire sécher une fois qu'ils sont bien montés en bleu, et quand ils sont secs, les repasser sur une cuve très forte.

Il y a des teinturiers qui les sinissent sur le bois d'Inde au verd-de-gris ou au vitriol de Chypre; d'autres qui commencent par leur donner un fonds de noir bon teint, et les passent ensuite en cuve, jusqu'à ce qu'ils soient d'un bleu très foncé.

On fait aussi, en fil et coton, beaucoup de bleus par le produit simple du bois d'Inde avec le verd-de-gris ou le vitriol bleu; il est plus vif au vitriol de Chypre. On doit faire ces bleus à l'eau froide, et les promener long-temps, comme il est dit à l'article des soies.

Il y a beaucoup de teinturiers en sil particulièrement, qui le passent sur un bain de savon, et le font sécher ensuite, sans le laver de sa teinture.

Ce procédé contribue à donner au fil de la dou-

ceur et du lustre au chevillage.

Du jaune.

Il se fait beaucoup de jaunes à la gaude et au

verd-de-gris en fil comme en coton.

On fait bouillir de la gaude, on la tire à clair, et on met, dans le bain de gaude, à peu près un gros de verd-de-gris bien délayé par livre de fil et de coton. Il faut donner le bain de gaude le plus

chaud possible,

On fait aussi des jaunes de gaude avez de l'alun; mais avant d'aluner, on doit donner au fil ou au coton un bain d'engallage : c'est pourquoi beaucoup de teinturiers en fil ont toujours un baquet dans lequel on a mis du bain de noix de galle en sorte, pour y engaller tous les objets qu'ils croient nécessaires avant de donner de l'alun; mais comme chacun travaille à sa manière, il y en a qui donnent l'alun et la galle tout-à-la-fois, en mettant du bain de galle dans le bain d'alun : la raison qu'ils donnent pour justifier ce procédé est que la galle adhère d'abord au fil, et qu'ensuite l'alun se fixe sur la galle. Il faut convenir cepeudant qu'une couleur engallée a plus de fonds qu'une couleur qui ne l'est point; mais ce fonds peut aussi être le produit de l'alun décomposé.

On alune le fil et le coton de la même manière que l'on alune les soies. Il ne faut pas non plus leur donner de la gaude aussi chaude avec l'alun qu'avec le verd-de-gris, parce que l'alun partirait sur-le-champ dans le bain de gaude.

Le bois jaune s'emploie aussi, sur le fil et le coton, de la même manière que l'on emploie la gaude.

La terra merita s'emploie aussi sur le coton et sur le fil. On fait bouillir la terra merita; on met dans le bain à raison de demi-once d'alun par livre de coton, et l'on passe dessus.

Les fabricans de siamoise ont long-temps estimé cette teinture, parce qu'ils n'en connaissaient point de meilleure; et comme souvent ils teignent eux-mêmes leur fil et leur coton, ils vont toujours au plutôt fait.

Le quercitron s'emploie très avantageusement sur le fil et sur le coton : son jaune égale celui de la gaude en beauté et en fraîcheur, et sa couleur est très solide. On le pile, on le fait bouillir, on le tire à clair, et on met dedans à raison d'une once d'alun et demi-once de sel de Saturne par livre de fil ou coton, ensuite on passe dessus.

Le quercitron fait des jaunes plus frais sans les faire bouillir qu'en les faisant bouillir. On les met tout pilés dans un tamis, on pose le tamis sur le baquet que l'on veut teindre, et l'on verse de l'eau très chaude; on met ensuite dans le bain de l'alun et du sel de Saturne, et l'on passe dessus. Pour lors on le fait bouillir la seconde fois que l'on veut s'en servir.

L'épine-vinette s'emploie aussi, dans la teinture de fil et de coton, de la même manière que la terra merita et le quercitron; mais il faut bien la hacher et la piler avant de la faire bouillir.

Du jaune bon teint.

Les jaunes bon teint en coton sont les seules couleurs qu'on peut se dispenser de décreuser; cependant je ne donne ceci que comme une règle

générale et qui n'est pas sans exception.

Lorsque l'on a des couleurs bon teint à faire en coton, il faut les décreuser; par conséquent on peut aussi profiter de l'occasion pour décreuser les jaunes bon teint; on est toujours plus sûr de son opération : de plus, s'il fallait oranger ces jaunes en leur donnant de la garance, la garance ne prendrait point, parce que les jaunes n'auraient

point été décreusés.

Le fil et le coton ayant été bien préparés et bien séchés, on trempe ce que l'on veut teindre en jaune bon teint dans un mordant de deuxième rouge (1). On laisse tremper le coton une heure dans le mordant; on le retire mateau par mateau, que l'on tord à la main légèrement, et on le met sécher dans une chambre où il y a un poêle très chaud. Il ne faut point le faire sécher au vent, mais avoir attention de bien le retourner sur les perches en le faisant sécher, pour que le mordant ne coule pas dans le bas des écheveaux.

Le fil est moins dur et moins amoureux en teinture que le coton, suivant les échantillons que l'on à à faire. Il faut parfois lui doner un mordant de premier rouge; quelquesois même on doit faire épaissir ce premier rouge de moitié avec de l'ami-

⁽¹⁾ Voyez Indienne bon teint.

don; cet épaississage de moitié convient aussi au coton avec le deuxième rouge, suivant la hauteur des jaunes que l'on veut faire.

Quand les fils ou cotons sont bien secs de dessus leur mordant, on fait cuire de la gaude à raison de deux livres par livre de coton, et on la fait bouillir deux heures, pour donner le temps à la partie ferrugineuse de se détacher. On rince les cotons à la rivière; si les mordans ont été amidonnés, il faut en extraire tout l'amidon; pour cet effet, on peut leur donner un bain de bouse de vache avant de les laver. Lorsqu'ils sont lavés, on les passe sur le bain de gaude un peu chaud; quand il sont gaudés, on les rince et on les fait sécher.

Du jaune chamois bon teint.

Les bains de chamois bon teint servent toujours une fois qu'ils sont faits; plus ils vieillissent,

plus ils sont bons.

Quand ils s'affaiblissent, il ne s'agit que d'y mettre de la couperose ordinaire ou calcinée, suivant le procédé dont on se sert pour faire le chamois.

Pour faire le chamois jaune, on prépare de l'eau de chaux dans un baquet; on fait fondre ensuite trois ou quatre livres de couperose dans un chaudron.

La première fois que l'on fait le bain, il faut mettre deux livres de couperose par seau d'éau.

On prépare les fils et cotons sur des bâtons à lisser, et on les passe d'abord dans l'eau de chaux. Quand ils ont fait quelque tours dans l'eau de

chaux, on les lève et on les tord à la main; on les remet sur leurs bâtons à lisser, et on les passe sur le bain de couperose. Ils viennent d'un vert très sale, et semblent se tacher de jaune chamois, parce que les parties qui prennent l'air se déverdissent.

On les promène ainsi sur le bain de couperose, jusqu'à ce qu'on juge qu'ils sont assez foncés. S'il arrivait qu'ils ne montassent point au degré que l'on désire, on les lève et on les passe sur l'eau de chaux, et alternativement sur le bain de chaux. Lorsqu'il est foncé assez, on les passe sur une eau dans laquelle on a mis quelques gouttes d'huile de vitriol; ceci les fait entièrement déverdir, et empêche qu'ils ne montent davantage à l'air.

On fait aussi des nankins ou chamois anglais, en faisant fondre dans un seau d'eau quatre livres de couperose, et en y ajoutant deux pintes de bain de noir, suivant le procédé des indiennes. Quand on n'a pas de bain noir, on fait bouillir trois pintes de vinaigre avec une suffisante quantité de ferraille, jusqu'à ce que le vinaigre ait pris la couleur de la rouille et de la ferraille. Il faut ajouter à ce bain une demi-livre de sel de Saturne. Pour que la couleur s'unisse mieux, il ne faut point d'eau de chaux pour teindre avec ce bain, et la couleur est plus rouge que celle décrite ci-dessus. Si l'on veut que la couleur soit encore d'un jaune plus rouge, il faut éclaircir la couperose jusqu'au rougi, comme nous l'avons dit en parlant des indiennes (1).

⁽¹⁾ Voyez couleur chamois. 1004 256

Il existe, sur les couleurs dites nankins anglais; un reflet gris, qui donne du mérite et de la délicatesse aux couleurs. Pour cet effet, quand les chamois sont bien lavés de leur teinture, on leur donne sur de l'eau tiède de la garance peu à peu, jusqu'à ce qu'on leur voie la délicatesse désirée. J'ai fait de ces couleurs avec du bain de safranum; elles ont mieux réussi, même avec de vieux bains de rose, sur lesquels il n'y a plus rien à tirer.

Du roucou.

Les fabricans de siamoise ont, jusqu'à présent, fait leurs couleurs chamois ou nankins par le produit simple du roucou, qui s'étend considérablement sur le fil et sur le coton, et beaucoup plus facilement que sur la soie.

Il ne faut que deux onces de roucou par livre de coton pour faire un bel orange, et le bain sert encore long-temps avant d'être usé, pour faire des nankins et des chamois selon leur coutume.

Quand une couleur de roucou faible est tachée, il faut la faire bouillir sur un bain de savon; si la couleur perd, on ajoute du bain de roucou.

Le savon a la propriété de donner du vif aux

couleurs tendres du roucou.

Les fabricans de siamoise ne lavent pas non plus cette couleur ni sur sa teinte ni sur son débouilli.

La cuite du roucou et la manœuvre des fils et cotons étant partout les mêmes, je crois qu'il est inutile d'en répéter ici le procédé.

Du vert.

Il se fait beaucoup de verts petit teint par le produit simple du bois d'Inde et de la gaude. Les uns le commencent par le bois d'Inde; d'autres le commencent par la gaude, et tous arrivent au même but; néanmoins, lorsqu'il est fini par la gaude, il est plus net et plus vif que quand il est fini par le bois d'Inde.

On donne, sur de l'eau, au fil ou au coton, du bain de bois d'Inde avec du verd-de-gris; et quand il est monté au degré de bleu que l'on désire obtenir, on lui donne de la gaude avec du verd-de-

gris.

Il faut que le bain soit un peu chaud; mais lorsqu'on lui donne la gaude avant, on le fait mieux à l'échantillon, parce qu'on lui lâche, petit à petit, du bain de bois d'Inde dans son même bain de gaude.

Pour faire monter les verts petit teint en vertsbouteille, il faut leur donner avant un bon fonds

de roucou ou de sumac.

Tous les autres verts, que l'on a dit jusqu'ici bon teint chez les teinturiers, ont toujours été faits par le produit de la cuve d'Inde à froid, et ensuite gaudée au verd-de-gris, ou verdie sur un bain de

bois jaune au verd-de-gris.

On passe en cuve les fils ou cotons jusqu'à la hauteur du bleu que l'on juge à propos de leur donner, et on leur donne ensuite de la gaude et du verd-de-gris pour les amener à la hauteur du vert que l'on désire.

Il n'est pas possible de passer en cuve d'Inde à

froid une couleur gaudée, même celles faites suivant les procédés du bon teint : la couperose attaque la gaude et la dégrade inégalement, en sorte que les verts sont presque tous tâchés.

Pour les verts bon teint, il faut d'abord passer en cuve d'Inde à froid, bien laver après avoir passé en cuve, et ensuite les faire sécher. Si on ne les faisait point sécher, l'humidité du fil ou du coton couperait et affaiblirait les mordans, qui ne rendraient plus la couleur pour laquelle on les emploie.

Quand les bleus sont bien secs, on leur donne du mordant de rouge, comme nous l'avons dit au jaune bon teint.

Comme le fil est beaucoup plus dur à prendre que le coton, il faut que le mordant soit épaissi à moitié avec de l'amidon, parce que l'amidon a la propriété de faire adhérer le mordant et de le fixer.

On fait tremper les bleus une heure dans le mordant; ensuite on les retire par mateaux, que l'on tord légèrement pour qu'il ne dégouttent point, et on les fait sécher en les retournant souvent de dessus les perches, pour que les mordans ne coulent point dans le bas des écheveaux.

Quand ils sont secs, on fait cuire de la gaude, à raison de deux livres par livre de fil ou de coton; on la fait bouillir deux heures, on lave les fils ou cotons à la rivière pour les écarter de leur amidon, et on les passe sur le bain de gaude, ensuite on les rince et on les fait sécher.

On peut faire aussi une couleur composée, bon teint, en mettant en couleur chamois des bleus bon teint : ils deviennent verts-bouteille, un peu ternes à la vérité, mais la couleur en est bonne.

On fait des verts-bouteille en fil et coton, bon teint, en donnant sur le bleu du mordant de rouge, ou du puce coupé ou non coupé, suivant le degré de force qu'on veut leur donner, et on les gaude ensuite.

Pour les verts merde-d'oie il faut moins de bleu. On engalle, à raison d'une once de galle par livre de fil ou de coton, le mordant du deuxième rouge, auquel on ajoute à volonté un peu de violet mêlé avec le mordant.

Il faut épaissir à l'amidon pour les fils, et un

demi-épaississage pour les cotons.

Quand ils sont secs, on les lave bien à la rivière; et l'on ajoute, sur le bain de gaude, une demilivre de garance par livre de coton ou de fil.

Du violet.

Les fabricans de siamoise font tous leurs violets au bois d'Inde; leur violet jaspé sur couleur de roucou est aussi fait avec du bois d'Inde.

On ne peut faire du beau violet au bois d'Inde qu'avec le bain de la première cuite; et, pour faire les violets, on verse d'abord de l'eau chaude dans un baquet; on y fait fondre de l'alun à raison d'une once par livre de fil ou de coton, et ensuite on verse sur cette eau du bain de bois d'Inde, que l'on a soin de tenir un peu chaud. On passe les fils ou cotons dessus, jusqu'à ce qu'ils soient montés à la hauteur du violet que l'on désire, et l'on y ajoute du bain de bois d'Inde, quand on voit que

la teinte faiblit et que la couleur ne monte point assez. On ne lave point ces violets.

Il se fait aussi des violets, en fil et coton, par le produit de l'orseille, comme nous l'avons dit à l'article des soies; mais on ne peut passer ces violets sur la cuve d'Inde à froid pour les violenter. Il faut leur donner le bleu avant, lorsque l'on veut faire des violets foncés, et ensuite l'orseille un peu chaude.

Les violets délicats, en mousseline ou en coton, se finissent sur un bain de savon blanc, léger et tiède, il faut aussi prendre bien des précautions pour les faire sécher.

Du prune.

Les couleurs prune, sur fil ou coton, se font par le produit du Brésil et du bois d'Inde.

D'abord il faut engaller à raison d'une once de galle par livre de fil ou de coton, et ensuite aluner sur un bain d'alun ordinaire, et commencer par donner du Brésil.

Quand il est monté au rouge, on le finit sur le même bain avec du bain de bois d'Inde.

On fait encore des prunes en forçant d'alun sur un bain de bois d'Inde un peu chaud, et en commençant à teindre comme si l'on faisait un violet, et ensuite lui donner du Brésil; mais ces prunes ne sont point aussi beaux que les autres.

Du puce.

Pour la couleur puce, il faut donner une bonne

teinte de roucou : un vieux bain de roucou est assez bon pour cela.

On lave, on engalle et on alune un peu fort; ensuite on monte la couleur avec un bon bain de bois d'Inde, qui ne soit pas bien chaud, car on risquerait de le tacher; et quand il est bien monté jusqu'au puce, il faut l'aviver avec du bain de Brésil.

Du coquelicot.

Le coquelicot en coton se teint comme en soie, en fin comme en faux.

Pour le coquelicot faux, on commence par lui donner un bon teint de roucou frais; ensuite on l'engalle, on l'alune et on lui donne un bain de Brésil qui soit vieux cuit. On fait quelquefois, par ce procédé, des coquelicots aussi beaux et aussi vifs que l'écarlate en laine.

Pour le rouge de Brésil, il faut aussi engaller et aluner.

Pour que ce rouge soit beau, il faut aussi que le Brésil soit vieux cuit, parce qu'on ne lui donne rien autre chose.

Du coquelicot fin.

Il y a cette différence de la soie au coton, que le coton est plus amoureux que la soie en teinture avec le produit du safran, et conséquemment plus facile à teindre, soit en coquelicot, soit en rose: il ne lui faut que la moitié du produit de safran que l'on donne à la soie.

Il serait donc inutile de répéter ici un pro-

200 COURS SUR L'ART cédé que nous avons développé à l'article des soies.

Du gris.

Les gris petit teint, en coton et en fil, se font aussi avec la galle, le bois d'Inde, la sciure de bois de chêne, le bois jaune avec la couperose et le vitriol bleu.

Les gris ordinaires se font avec le bois d'Inde et

la couperose sur une eau chaude.

Pour gris ardoise, il faut d'abord passer le fil ou coton sur une eau préparée avec parties égales de couperose et de vitriol bleu, et les laisser sur cette eau jusqu'à ce que le coton ait pris un petit fonds; ensuite on lui donne du bois d'Inde avec beaucoup de prudence et à diverses reprises, pour qu'il s'unisse bien également.

Pour gris-de-souris, on donne d'abord un petit fonds de noix de galle; ensuite, sur une eau claire dans laquelle on aura mis à raison de deux gros d'alun par livre de coton, il faut ajouter de la couperose fondue, avec beaucoup de ménagement, bien lisser et éventer pour que le coton s'unisse bien.

Pour gris américain, on passe le fil ou coton sur un bain plus que tiède, composé de deux parties de bois jaune, une partie de bain de noix de galle, et deux gros d'alun par livre de coton.

Quand les fils ou cotons sont bien montés, on ajoute à ce même bain de la couperose fondue dans

du bain de bois d'Inde, mais peu à peu.

Tous les autres gris se font de la même manière, suivant les échantillons qui sont demandés, et toujours par le mélange des objets ci-dessus, employés en plus ou moins grande quantité, suivant le besoin.

Du noir.

On pourrait mettre le noir au rang du bon teint, car il est plutôt fait et meilleur marché en bon teint qu'en petit.

Les teinturiers en fil composent une tonne pour faire leur noir, dans laquelle ils mettent de la ferraille, de l'écorce d'aune, de la galle, de la sciure de bois de chêne et de la couperose. Avec cette composition, qu'ils manœuvrent long-temps avant de s'en servir, ils ont encore beaucoup de peine à faire leur noir, qui est bien loin d'être bon teint.

Pour faire le noir en fil et coton, on teint d'abord le fil et le coton en nankin très foncé, suivant le procédé de l'eau de chaux avec la couperose. Quand il est au degré que l'on désire, on le lave à la rivière, on lui donne ensuite un bon bain de sciure de bois de chêne, et on le finit sur le bain de bois d'Inde, dans lequel il convient, si on le juge à propos, de mettre du verd-de-gris pour l'adoucir.

J'observe que j'entends parler ici du fil blanc.

Si l'on teint en nankin pour noir, suivant le procédé de la couperose unie au bain noir, ou vinaigre à la rouille, le bois d'Inde suffit pour finir le noir; s'il ne monte point assez par le bois d'Inde seul, on le finit sur un bain de bois d'Inde et de verd-de-gris, ou sur un bain de sumac, ou sur un bain d'engallage quelconque, vieux ou neuf.

J'entends par bain d'engallage, la sciure de

bois de chêne, le sumac, la noix de galle et l'orédon.

On teint ordinairement le coton bon teint suivant ce procédé : d'abord il faut être très assuré du décreusage. On le teint au nankin, au bain de noir seulement, et on le fait sécher. Quand il est sec, on le reteint une deuxième fois, et on le fait sécher de même; on le lave à la rivière pour le garancer, c'est-à-dire, qu'il faut qu'il soit bien lavé. On prépare une chaudière, dans laquelle il faut que le coton soit un peu à l'aise. On met dans la chaudière, par livre de coton, le bain d'une demilivre de bois d'Inde, un quarteron de galle noire en poudre, et une livre de garance. On lisse ce coton sur ce bain jusqu'à une demi-heure de bouillon; mais souvent il n'est pas assez noir : pour lors on lui donne, après qu'il est lavé et séché, une troisième immersion sur le bain de noir; on le fait sécher, et on le garance comme la première fois.

La bergère dont j'ai parlé au produit de l'indigo, mettait son fil en noir, sur lequel elle faisait tisser sa laine bleue, en employant le procédé

suivant.

Elle faisait un trou en terre, qu'elle fonçait de sciure de bois de chêne; elle arrangeait ses écheveaux de fil, de manière qu'ils étaient enveloppés de sciure de bois de chêne, de six pouces d'épaisseur dessus, dessous et sur les côtés. Le maréchal du lieu lui prêtait de la ferraille, qu'elle mettait par dessus, et elle recouvrait le tout de terre. Trois fois par jour, pendant quatre ou cinq jours, elle versait de l'eau dessus, après quoi elle retirait son fil d'un très beau noir, qui ne piquait jamais sur la

laine. L'étoffe dont elle était habillée depuis deux ans ne paraissait point être tissue de fil et de laine.

Du rouge bon teint.

Pour les couleurs bon teint en coton, il faut absolument s'appliquer au décreusage, car c'est de cette opération que dépend le succès de la teinture.

Le sil dans cette teinture est plus dur et plus difficile à prendre que le coton.

Il serait donc à propos que ceux qui ne sont point exercés dans cette partie fissent des essais sur plusieurs échantillons, et acquissent assez d'expérience avant de faire de grandes entreprises en ce genre, dont le défaut de succès occasionnerait au teinturier des dépenses en pure perte.

On commence donc par essayer un écheveau, puis deux, puis trois, jusqu'à huit; et si l'on a constamment réussi, on peut en entreprendre telle quantité que l'on voudra: mais je préviens que si l'on veut se contenter d'un ou de deux essais, on sera dupe de son amour-propre. Ces huit essais, j'en conviens, exigeraient peut-être une quinzaine de jours; mais qu'est-ce, après tout, que quinze jours pour l'apprentissage d'un état qui peut devenir très lucratif; apprentissage dont les fautes même peuvent devenir très utiles en faisant connaître les accidens qui peuvent faire-manquer cette teinture?

Pour décreuser le coton, il faut employer quatre onces de bonne potasse d'Amerique et une once de chaux par livre de coton; la faire bouillir quatre heures dans la lessive, renfermée dans des poches de toile, et la passer, après être bien lavée, sur une eau d'huile de vitriol pour l'écarter entièrement de sa potasse, et la bien rincer ensuite à la rivière avec toutes les précautions dont j'ai

donné les détails ci-dessus.

Pour s'assurer si le coton est bien décreusé, il faut en faire sécher un ou deux écheveaux et les bien tremper dans du mordant de premier ou deuxième rouge, épaissi à moitié à l'amidon, le tordre légèrement et également, pour qu'il ne coule ni ne dégoutte au toucher. Quand il est bien sec, il faut le laver et le garancer à raison de son double poids au moins de garance. Si le premier rouge est très foncé tirant sur le brun, tant mieux. On peut tout de suite, après l'avoir lavé, l'aviver sur une eau de savon un peu chaude, pour voir la beauté de son produit; mais si, au contraire, le produit du rouge sin ou premier rouge n'est que très petit rouge ou d'une teinte imparfaite, c'est que l'opération a été manquée, soit dans le décreusage, soit dans l'application des mordans; pour lors, avant que de le juger mal décreusé, il faut recommencer l'essai de deux autres écheveaux sur le mordant et sur la garance; et comme la galle donne un très grand avantage à la teinture des cotons pour rouge, on peut engaller celui des écheveaux auquel on ne donne que du deuxième rouge, et le faire sécher sur la galle avant de lui donner du mordant. Si l'opération est bien faite, il doit s'ensuivre au garançage que le deuxième rouge doit être presque aussi foncé que le rouge fin. Quand il arrive que le premier rouge ou le

deuxième rouge n'est pas aussi foncé qu'on le désire, ce que l'on voit à l'essai, il faut, quand il est sec de sa première application de mordant, lui donner une seconde application par dessus la

première.

Il résulte de cette deuxième immersion du mordant, que les cotons sont beaucoup mieux alunés et qu'ils s'unissent mieux en teinture : c'est pourquoi, pour la teinte des cotons, j'aime mieux me servir du deuxième rouge en engallant avant sur un bain de deux onces de galle en sorte : mais pour les fils, qui sont beaucoup plus durs, et dont la teinte n'est jamais si belle que celle du coton, il faut néanmoins du premier rouge, et à cause du décreusage, il faut aussi les essayer avant de les teindre, pour leur donner aussi, s'il est nécessaire, une deuxième immersion de mordant de rouge fin.

L'épaississage à l'amidon est un objet très intéressant pour les mordans, non-seulement parce qu'il empêche les mordans de couler, mais parce qu'il a en outre la propriété de donner au coton une préparation supérieure pour faire trancher le mordant, et c'est cette trop grande adhérence qui, souvent, donne de l'humeur aux fabricans

d'indiennes.

Il faut que le bain de garançage soit un peu au large : on calcule ordinairement qu'il faut douze pintes par livre de garance : étant plus concentré, les matières colorantes ne se développeraient point, et la teinte n'aurait pas lieu.

Les cotons, au sortir du garançage, ne sont jamais bien beaux : pour les envoyer dans le com-

merce, il faut les aviver.

Dans une fabrique des environs de Paris, où l'on teint les cotons d'après ce procédé, on étend les cotons sur le pré, à l'aide de tréteaux disposés à cet effet; ils y prennent la douceur, le feu et la vivacité qu'on veut leur donner : mais dans les campagnes où l'on emploie en fabrique les cotons, les fabricans ont pour coutume de mettre leurs toiles ou leurs mouchoirs sur le pré au sortir du métier, et de les y laisser cinq à six jours, tant pour les dégorger que pour faire remonter le blanc et le rouge. C'est pourquoi les fabricans qui s'y connaissent ne s'en mettent pas en peine; mais, après les avoir lavés à la rivière, il faut toujours, par rapport au tissu, que les cotons soient adoucis sur un bon bain de savon un peu chaud, et qu'on les fasse sécher ensuite sur le savon, après les avoir tordus à la cheville autant qu'ils la peuvent supporter, en observant toutefois de ne point trop les faliguer.

On peut aussi les faire bouillir sur l'eau de son l'espace d'une demi-heure, et ensuite les rincer à

la rivière.

On teint des rouges de garance de la manière suivante.

On les fait bien décreuser et l'on s'assure du décreusage; on engalle à raison de quatre onces de galle en sorte par livre de coton; sur ce bain on les fait sécher deux fois; on prépare de l'alun à raison de demi-livre par livre de coton, que l'on décompose avec quatre onces de cendres grave-lées; on y plonge le coton, om l'alune pendant douze heures.

Il faut aussi le faire sécher deux fois sur les aluns; ensuite on le lave et on le gaance. Ces rouges sont très bons quand ils ont bien réussi, et que la garance que l'on a employée pour les faire est de bonne qualité.

On fait les rouges d'Andrinople suivant le pro-

cédé donné par d'Apligny; le voici :

« Si l'on a cent livres de coton à teindre, dit

d'Apligny, on met dans un cuvier cent cin
quante livres de soude d'Alicante enfermées

dans une toile assez claire. Ce cuvier doit être

percé d'un trou dans sa partie inférieure, afin

que l'eau puisse en couler dans un autre cuvier

qu'on place au - dessous. Les cent cinquante

livres de soude étant dans le cuvier supérieur,

on les couvre de trois cents pintes d'eau de

rivière, qu'on jette avec des mesures ou seaux

de bois qui en contiennent chacun environ vingt
cinq. L'eau passée du premier cuvier dans le se
cond se reverse de nouveau sur la soude à diffé
rentes reprises, jusqu'à ce qu'elle en ait tiré tous

les sels.

» On fait l'épreuve de cette lessive avec de » l'huile : si la lessive blanchit constamment et » que l'huile se mêle bien avec elle sans paraître » se séparer de sa surface, c'est une marque qu'elle » est suffisamment chargée de sels.

» On peut aussi en faire l'essai par le moyen

» d'un œuf frais.

» On verse de nouveau sur la soude contenue dans le cuvier supérieur, trois cents autres pintes d'eau pour achever de tirer tous les sels de la soude. On fait ensuite deux autres lessives semblables, chacune avec la même quantité d'eau qu'on a employée pour la lessive de soude; savoir, d'un côté, avec cent cinquante livres de » cendres de bois neuf, et de l'autre, avec soixante-» quinze livres de chaux vive.

» Ces trois eaux de lessive étant clarifiées, on » place dans un cuvier les cent livres de coton, » et on les arrose avec les trois lessives par por-» tions égales. Lorsqu'il est bien imbibé de ces » sels, on le met dans une chaudière pleine d'eau » sans l'avoir exprimé des lessives. On le fait bouil-» lir dans l'eau pendant trois heures, après quoi » on le lave en eau courante.

» Cette opération s'appelle le décruement ; lors-» qu'elle est faite, on fait sécher le coton à l'air.

» On verse ensuite dans un cuvier une quantité » des trois lessives ci-dessus mentionnées par por-» tions égales, de manière que le tout forme en-» viron quatre cents pintes.

» On délaie bien, avec une partie de cette » lessive, vingt-cinq livres de crottin de mouton » et de la liqueur des intestins, à l'aide d'un pi-» lon de bois, et l'on passe le tout par un tamis » de crin.

» Quand le mélange est bien fait, on y verse » douze livres et demie de bonne huile d'olive, » qui forme dans l'instant une liqueur savon-» neuse.

» On passe le coton dans ce bain, mateau par » mateau, en le remuant à chaque fois et avec les » mêmes précautions que j'ai recommandées pour » l'engallage des cotons destinés à être teints en » rouge de garance.

» On laisse le coton pendant douze heures dans » l'eau savonneuse, au bout desquelles on le » retire; on le tord légèrement et on le fait » sécher; on réitère cette opération jusqu'à trois » fois.

» La liqueur qui coule du coton lorsqu'on le » tord, retombe dans la barque où les mateaux » étaient couchés, et se nomme sickiou : il faut » la conserver, parce qu'elle sert ensuite à l'a-

» vivage.

» Lorsque le coton a passé trois fois dans cette » eau savonneuse, et qu'il est bien sec, on le » passe trois autres fois dans une autre composi-» tion faite, comme la première, avec quatre cents » pintes de lessive et douze livres et demie d'huile; » mais on n'ajoute point à cette dernière la fiente » de mouton : on réserve pareillement le restant » de cette liqueur pour l'avivage.

» Lorsque le coton y a passé trois fois avec les » mêmes précautions, et y a séjourné le même » temps qu'on a dit ci-dessus, on le lave à la ri-» vière avec soin pour le débarrasser de toute » l'huile, sans quoi l'engallage ne pourrait y mordre.

» Le cotton, après ce lavage, doit être aussi

» blanc que s'il avait été mis sur le pré.

» Lorsqu'il est sec, on procède à l'engallage et » ensuite à deux alunages successifs, dont il est

» inutile de répéter le détail.

» Il suffit de dire ici que la galle s'emploie pul-» vérisée à raison d'un quarteron par livre de co-» ton; qu'on met six onces d'alun par chaque livre » de matière pour le premier alunage, et quatre » onces pour le second; que, enfin, on ajoute à » l'eau d'alun un poids de lessive égal à celui de » ce sel. Il faut encore observer qu'il est inutile » de mettre trois ou quatre jours d'intervalle entre » chaque alunage, et qu'on n'y ajoute aucun sel » altérant, tous les sels métalliques étant généra-» lement contraires à la beauté de la couleur lors-

» que le coton a été engallé, à cause de la pro-» priété de la galle, de précipiter les chaux métal-» liques en différentes couleurs plombées ou tanées

» qui ternissent l'éclat du rouge.

» Quelques jours après le dernier alunage, on » procède à la teinture, de la manière que j'ai dé-» crite ci-dessus, à la réserve qu'on emploie deux » livres de lizary (1) en poudre par chaque livre » de coton, et qu'avant d'y mettre cette teinture » on verse dans le bain environ vingt livres de » sang de mouton liquide; on le bat bien dans ce

» bain qu'on a soin d'écumer.

» Pour aviver la couleur de ce coton, on le
» passe dans une lessive de cendres de bois neuf
» où l'on a fait dissoudre cinq livres de savon
» blanc de Marseille; on fait tiédir la lessive avant
» d'y mettre le savon. On trempe les cent livres

» de coton teint dans ce mélange, et on l'y pétrit » jusqu'à ce qu'il en soit bien pénétré.

» On met dans une autre chaudière six cents » pintes d'eau; lorsqu'elle est tiède, on y plonge » le coton sans l'exprimer du mélange ci-dessus: » on l'y fait bouillir trois, quatre, cinq ou six » heures à très petit feu le plus égal possible, » ayant soin de couvrir le bain afin d'étouffer la » vapeur de l'eau, qu'on ne laisse échapper que » par un tuyau de roseau de cinq à six lignes de » diamètre intérieur. On tire de temps en temps

⁽¹⁾ Espèce de garance qui nous vient du Levant.

» quelques loquettes de ce coton, pour voir s'il » est suffisamment avivé; lorsqu'on le juge tel, » on le retire, on le lave à fond, et le rouge est » parfait.

» On peut encore aviver le coton de la manière

» suivante.

» Lorsqu'il a séché après le lavage qui a suivi la » teinture, on le fait tremper pendant une heure » dans le sickiou, et après l'avoir bien exprimé, » on le fait encore sécher. Lorsqu'il est sec, on » fait fondre (pour les cent livres de coton) cinq » livres de savon dans une quantité d'eau suffisante » pour couvrir tout le coton.

» Quand cette eau de savon est tiède, on y met » le coton; et lorsqu'il est bien imbibé, on le met » dans une chaudière où l'on a mis six cents pintes

» d'eau.

» On fait bouillir le tout à très petit bouillon » pendant quatre ou cinq heures, en tenant la » chaudière couverte pour étouffer les vapeurs » aqueuses.

» Cette seconde méthode rend le rouge beau-» coup plus vif encore que le plus bel incarnat

» d'Andrinople, »

D'après le procédé que je viens d'exposer, et qui appartient à d'Apligny, on voit qu'avec beaucoup de peine, de temps et de soins, on parvient à faire une belle couleur, quand toutefois elle réussit bien; mais il y a peu d'ouvriers qui puissent se flatter de faire avec succès le rouge d'Andrinople.

On peut aussi faire des rouges analogues à ceux d'Andrinople : voici le procédé.

Il faut s'assurer que le coton est bien décreusé,

car c'est là l'objet principal.

On fait une lessive à raison d'une livre de soude d'Alicante par livre de coton; on met dans cette lessive à raison de deux onces de bonne huile d'olive aussi par livre, ce qui rend la lessive très blanche.

Il faut bien se garder de mettre de la chaux dans cette lessive, car la causticité détruirait l'huile avec son acide, et l'opération deviendrait inutile et savonneuse.

Le savon n'a jamais fait mordant pour aucune couleur.

On prend une sébile de bois qui contient la lessive nécessaire unie à l'huile pour y tremper un mateau de coton; on macère bien avec les mains le mateau de coton l'espace de deux minutes dans la lessive grasse qui est dans la sébile; ensuite on le retire et on le range dans un baquet à côté du mateau de coton, et on jette par dessus le restant de lessive qui est dans la sébile; on reprend d'autre lessive et un autre mateau de coton, et l'on continue ainsi jusqu'à la fin: on laisse ainsi le coton jusqu'au lendemain dans le baquet; on le retire, on le tord à la main, et on le fait sécher.

Quand il est bien sec, on fait cuire quatre onces de galle en sorte par livre de coton, que l'on fait bouillir une heure seulement la première fois; on lave le coton à la rivière autant qu'il faut pour retirer l'huile; on le tord bien à la main et on l'engalle en le manœuvrant de la même manière dans une sébile de bois, comme l'on a fait pour lui

donner de la lessive grasse.

Quand le coton a reposé douze heures dans ce

premier bain de galle, on le retire, on le tord à la main, et on le prépare pour lui donner un deuxième engallage; on fait recuire, avec le même bain, la galle qui a servi au premier engallage, et avec ce bain on donne au coton un deuxième engallage comme la première fois : après douze heures, on le retire et on le fait sécher. Quand il est sec, il faut le laver pour le débarrasser des parties grossières de la galle, et le faire sécher.

Je connais un teinturier qui ne lave point ses cotons, même pour éviter de les faire sécher tant de fois. Il leur donne par dessus la galle l'application du rouge fin, de manière qu'en trois sèches il a préparé ses rouges: mais je pense qu'il faut les faire sécher après les avoir lavés de dessus la galle, et leur donner ensuite deux applications, une d'abord du premier rouge, et après qu'ils sont secs, une du deuxième rouge un peu au-dessus du tiède, c'est-à-dire, quand le deuxième rouge est épaissi.

Il faut le laisser refroidir de son bouillon, même jusqu'au trentième degré, pour que cette chaleur attaque l'amidon séché sur le coton par la première immersion, et le laisser reposer dans ce deuxième rouge l'espace de quatre à cinq heures, après l'avoir manœuvré comme nous l'avons dit, le lever

ensuite et le faire sécher.

Cette préparation demande cinq sèches à la vérité; mais on est plus assuré de sa préparation; en outre, dans ces sortes de teinture, il ne faut point être avare de main-d'œuvre.

Pour le garançage, il faut bien laver le fil et le coton, et les bien écarter de leur amidon.

On pile deux livres de lizary ou racine de ga-

rance par livre de coton, avec lequel on garance les cotons qu'on a préparés. Il ne faut point presser le feu d'abord. Le temps de la teinte ne doit être que de deux heures, y compris les vingt à trente minutes de bouillon.

Les teinturiers qui se piquent de quelque probité pourront aviver leurs cotons sur un bouillon de savon; mais le savon seul ne remplirait pas le vœu de ceux qui aiment ce qu'on appelle les bonnes

affaires, c'est-à-dire, à tromper le public.

On pense vulgairement que c'est l'huile que l'on a employée à la préparation antérieure à la préparation antérieure.

a employée à la préparation antérieure à la teinture, qui donne au coton son poids extraordinaire, son maniement et son odorat huileux : c'est une erreur, puisque, s'il restait de l'huile sur les cotons, ils ne prendraient ni la galle ni les aluns; ils pourraient prendre la teinture, mais ce ne serait qu'un petit rouge, tel qu'il prend sur les indiennes marquées à la suie broyée à l'huile, sur lesquelles tous les mordans possibles passent par dessus la marque sans l'altérer en rien.

On avive les cotons rouges d'Andrinople avec de la lessive grasse qui a servi aux préparations

antérieures.

Comme dans les fabriques où l'on ne fait que cette teinture, on donne six à huit immersions de lessive grasse au coton avant de l'engaller, il en résulte qu'ils ont beaucoup de ces lessives de reste : aussi ne l'épargnent-ils point pour l'avivage, encore fort souvent mêlent-ils d'autre huile à celle qui y est déjà. Ils donnent pour raison que le coton serait trop dur au tissu, et que les toiles ne s'étofferaient point comme il faut.

On peut encore aviver les cotons à l'acide muria-

tique oxigéné, en prenant les sages précautions que l'art et la prudence exigent de cette opération, et on les finit au savon.

J'ajoute ici le procédé du rouge d'Andrinople que vient de décrire M. Berthollet dans la nou-

velle édition de ses Elémens de Teinture.

Procédé du rouge d'Andrinople ou de Turquie, décrit par Clere.

Extrait de l'Ouvrage de MM. Berthollet.

Il faut, si l'on a 50 kilogrammes de coton à teindre, commencer par le bien décreuser. Cette opération se fait en mettant bouillir le coton dans une chaudière avec de la lessive de soude, à un degré au pèse-liqueur, et l'on y ajoute ce qui reste ordinairement du bain qui a servi à passer les cotons

en l'apprét blanc, que l'on nomme sickiou.

Pour décreuser le coton comme il faut, et pour qu'il ne se mêle point, on passe dans une corde trois mateaux (le mateau est composé de quatre pentes qui pèsent en tout 5 kilog.); on le jette dans la chaudière lorsqu'elle commence à bouillir; on a soin de l'enfoncer, afin qu'il ne brûle pas contre les bords de la chaudière, qui doit tenir, pour 50 kilog. de coton, environ 600 litres: le coton est parfaitement décreusé lorsqu'il s'enfonce de lui-même dans la chaudière; on le retire ensuite, et on le lave pente par pente à la rivière; on le tord, et ensuite on l'étend pour le faire sécher.

DEUXIÈME OPÉRATION.

Bain de fiente.

Il faut mettre dans un cuvier 50 kilogrammes de soude d'Alicante réduite en poudre grossière; ce cuvier doit être percé d'un trou à sa partie inférieure, afin que l'eau puisse en couler dans un autre cuvier qu'on place au-dessous : cette soude étant dans le cuvier supérieur, on y verse dessus environ 500 litres d'eau de lessive; lorsque l'eau qui est coulée dans le cuvier inférieur donne deux degrés au pèse-liqueur des savonniers, elle est boune pour le bain de fiente, qui se fait de cette manière.

On prend 12 à 15 kilogrammes de crottin de mouton, que l'on met tremper dans une grande terrine de terre dans de la lessive à deux degrés, et on l'écrase avec un pilon de bois; ensuite on la passe dans un tamis de crin que l'on pose sur le baquet dans lequel on doit préparer le bain; on verse dans ce baquet 6,25 kilogrammes d'huile d'olive de Provence, et on remue toujours avec un râble pour bien mêler l'huile avec la lessive de soude et la fiente; on verse dessus de l'eau de soude : il faut ordinairement neuf seaux d'eau pour abreuver 50 kilogrammes de coton (le seau contenant seize litres). Le bain ainsi préparé, il est bon pour passer le coton.

A cet effet, on prend du bain avec une jatte de bois, que l'on verse dans une terrine maçonnée à hauteur convenable pour que l'on puisse travailler aisément. On prend un mateau de coton que

l'on foule bien avec les poignets; on le lève à plusieurs reprises en le tournant dans la terrine; ensuite on le croche à un crochet de bois qui est attaché au mur; on le tord légèrement, et on le jette sur une table; on continue la même opération à chaque mateau. La table sur laquelle on jette le coton doit être élevée de 2 à 3 décimètres de terre. Un ouvrier prend un mateau de chaque main et le bat sur cette table pour étendre les fils: il le change trois fois de côté, ensuite il fait un petit tord pour former une tête au mateau, et il le couche sur la table : il ne faut pas mettre plus de trois mateaux l'un sur l'autre, parce que la charge trop forte ferait couler le bain des mateaux de dessous. Le coton doit rester sur la table dix ou douze heures, après lesquelles on le porte à l'étendage pour le faire sécher.

TROISIÈME OPÉRATION.

Bain d'huile ou bain blanc.

On prend de l'eau de soude également à deux degrés au pèse-liqueur, et après avoir bien nettoyé le baquet dans lequel était le bain de fiente, l'on y met 5,25 kilog. d'huile d'olive, et l'on y verse dessus l'eau de soude, en brassant toujours avec un râble pour bien mêler l'huile. Ce bain doit ressembler à du lait épais, et pour qu'il soit bon, il ne faut pas que l'huile se sépare à sa surface; on prend ensuite de ce bain que l'on met dans la terrine, et l'on y passe le coton mateau par mateau comme dans l'opération précédente; on le jette sur la table, on le crépe (crèper, c'est le battre sur

la table), et ensuite on le laisse sur la table jusqu'au lendemain, qu'on le porte à l'étendage. (Nota. Il faut pour ce bain environ huit seaux d'eau de lessive).

QUATRIÈME OPÉRATION.

Premier sel.

Sur le marc de la soude qui est dans le cuvier, on remet de nouvelle soude, si l'eau que l'on a versée par dessus n'a pas trois degrés : il faut donc, pour cette opération, prendre huit seaux d'eau de soude, que l'on verse dans le baquet par dessus ce qui a pu rester de bain blanc, et on y passe le coton comme ci-dessus; cette opération se nomme donner le premier sel. L'eau à trois degrés.

CINQUIÈME OPÉRATION.

Deuxième sel.

Le coton se passe dans une eau de soude à quatre degrés, avec les mêmes attentions pour le travail que ci-dessus.

SIXIÈME OPÉRATION.

Troisième sel.

Le coton se passe dans une eau de soude à cinq degrés.

SEPTIÈME OPÉRATION.

Quatrième sel.

Le coton se passe dans une eau de soude à six

degrés, et après avoir été passé avec les mêmes soins, on le porte à l'étendage pour sécher sur des perches bien unies; le coton étant sec, on le porte à la rivière pour le laver de la manière suivante.

HUITIÈME OPÉRATION.

Il faut tremper le coton dans l'eau, ensuite le retirer et le laisser égoutter sur un bayard; on jette de l'eau dessus à diverses reprises pour bien le pénétrer, et au bout d'une heure on le lave, pente par pente, afin de le bien débarrasser de l'huile, ce qui est très essentiel, afin qu'il prenne bien la galle; on le tord ensuite à la cheville avec un chevillon; ensuite on l'étend sur des perches pour le faire sécher: le coton, au sortir du lavage, doit être d'un beau blanc.

NEUVIÈME OPÉRATIONA

Engallage.

Pour l'engallage, il faut choisir de bonnes noix de galle en sorte (nom connu dans le commerce; la galle en sorte est moitié galle noire et moitié galle blanche); et après l'avoir concassée, en mettre, pour 50 kilog. de coton, 6,25 kilog. dans une chaudière, et la faire bouillir avec six seaux d'eau pure de rivière. Il faut ordinairement trois heures pour la bien cuire; on s'aperçoit qu'elle est au degré de cuisson convenable lorsqu'elle s'écrase sous les doigts comme de la bouillie; alors on verse dessus trois seaux d'eau fraîche et on la passe dans un tamis de crin bien serré, en pétris-

sant le marc dans les mains pour en extraire toute la partie résineuse. L'eau étant posée et claire, l'on procède à l'engallage de la manière suivante.

On verse dans une terrine scellée dans le mur à une hauteur convenable pour le travail, neuf à dix litres d'eau de galle, et on y passe le coton, mateau par mateau, en le foulant bien avec les poignets; ensuite on le tord à la cheville, et on le porte, à fur et mesure qu'on le passe, à l'étendage, précaution essentielle qui empêche le coton de noircir. Le coton étant bien sec, on procède à l'alunage de la manière suivante.

DIXIÈME OPÉRATION.

Alunage.

Après avoir bien fait nettoyer la chaudière dans laquelle on a fait la décoction de noix de galle, on y met huit seaux d'eau de rivière et dix-neuf kilogrammes d'alun de Rome, que l'on y fait fondre sans bouillir. Lorsque l'alun est fondu, on y verse un demi-seau de soude à quatre degrés du pèse-liqueur, et ensuite on passe le coton, mateau par mateau, comme pour l'engallage; on l'étend ensuite pour sécher, et enfin on le lave d'alun, comme on va le voir.

ONZIÈME OPÉRATION.

Lavage de l'alun.

Après avoir laissé tremper le coton et égoutter

une heure sur le bayard, on lave trois fois chaque mateau séparément, ensuite on le tord à la cheville et on le porte à l'étendage.

DOUZIÈME OPÉRATION.

Remonter sur galle.

Cette opération consiste à répéter les précédentes. On prépare un bain blanc, comme celui décrit à l'article 3; on met dans un baquet 625 kilogrammes de bonne huile grasse de Provence, et l'on verse dessus huit seaux d'eau de soude à deux degrés au pèse-liqueur des savonniers. On a soin de bien remuer le bain, et l'on y passe le coton comme il est décrit à l'article 3.

TREIZIÈME OPÉRATION.

Premier sel.

On passe le coton, après l'avoir bien fait sécher, dans une eau de soude à trois degrés.

QUATORZIÈME OPÉRATION.

Deuxième sel.

On passe le coton, après l'avoir fait sécher, dans une eau de soude à quatre degrés.

QUINZIÈME OPÉRATION.

Troisième sel.

On passe le coton, après qu'il est sec, dans une cau de soude à cinq degrés, et alors tous les pas-

sages sont finis. Après l'avoir fait sécher, on le lave, on l'engalle et on l'alune avec les mêmes doses et les mêmes attentions décrites aux articles IX, X et XI; et ensuite le coton a toutes les préparations nécessaires pour bien prendre la teinture. Le coton, au sortir de ces préparations, doit être de couleur d'écorce d'arbre. Un point très essentiel à observer est de ne donner aucun passage au coton qu'il ne soit parfaitement sec, sans quoi on risquerait de rendre la teinture bigarrée. Quand le coton est étendu sur les perches, il faut avoir soin de le bien secouer et retourner pour qu'il sèche uniformément.

SEIZIÈME OPÉRATION.

Teinture.

On se sert ordinairement d'une chaudière en carré long; elle doit tenir environ 400 litres d'eau; et dans cette proportion, on y peut teindre 12,5 kilogrammes de coton à la fois. Pour commencer l'opération de la teinture, on emplit d'eau la chaudière jusqu'à quatre ou cinq pouces du bord, ensuite on y verse un seau de sang de bœuf, ou de mouton, qui est meilleur lorsque l'on peut s'en procurer, ce qui fait environ vingt-cinq litres de sang; ensuite on y met le lizary. Quand on veut une belle couleur vive et tranchante, et qui ait beaucoup de fonds, on mêle ordinairement plusieurs lizarys ensemble, comme 0,75 kilogrammes de lizary de Provence et 0,25 kilogrammes de lizary de Chypre; ou si l'on n'en a pas de Chypre, une partie égale de lizary de Provence,

de Tripoli ou de Smyrne; la dose est toujours de deux parties pour une de coton. Lorsque le lizary est dans la chaudière, on le pallie avec un râble pour le dépeloter; et lorsque le bain est tiède, on y plonge le coton, que l'on a étendu sur des bâtons que l'on nomme lissoirs. On met ordinairement deux mateaux sur chaque bâton; on a soin de bien l'enfoncer, et l'on retourne le coton bout pour bout sur les lissoirs, à l'aide d'un bâton au bout duquel il y a une pointe que l'on passe entre les mateaux et le lissoir sur lequel le coton est posé. Cette opération dure une heure; et lorsque la chaudière commence à bouillir, on retire le coton de dessus les lissoirs, et on l'enfonce dans la chaudière, en suspendant chaque mateau à des bâtons qui sont supportés sur la chaudière à l'aide d'une corde qui est passée dans chaque mateau. Le coton doit bouillir environ une heure pour tirer toute la partie colorante de la garance. Il y a encore un moyen de reconnaître quand la couleur est extraite: il se forme alors sur la chaudière une écume blanche. On le jette bas de la chaudière, et ou le lave pente à pente à la rivière; on le tord à la cheville et on le fait sécher.

DIX - SEPTIÈME OPÉRATION.

Avivage.

Dans la chaudière qui sert au décreusage, qui doit tenir six cents litres d'eau, on verse de l'eau de soude à deux degrés de pesanteur, et on l'emplit à dix ou douze pouces du bord; ensuite on y verse 2 à 2,5 kilogrammes d'huile de vitriol, et

3 kilogrammes de savon blanc de Marseille coupé très menu. On remue toujours jusqu'à ce que le savon soit fondu; et lorsque la chaudière commence à bouillir, on y jette le coton, que l'on a soin de passer dans une corde pour l'empêcher de se mêler; on couvre ensuite la chaudière, on l'étoupe avec de vieux linges, on la charge et on la fait bouillir à petit feu pendant quatre à cinq heures; on découvre ensuite la chaudière, et le coton doit être fait et d'un beau rouge. Il ne faut retirer le coton de la chaudière qu'au bout de dix à douze heures, parce qu'il se nourrit dans l'avivage et prend beaucoup plus d'éclat.

Il faut ensuite le laver pente à pente, le faire

sécher, et le coton est fini.

L'auteur est dans l'usage de donner à ses cotons un passage après qu'ils sont bien secs; il consiste à faire une dissolution d'étain dans l'eau-forte avec un seizième de sel ammoniac : il étend cette dissolution dans huit seaux d'eau, et il y fait passer son coton; il faut le laver ensuite : ce passage donne un très beau feu au coton.

Nota. Il ne faut mettre dans le baquet au sickiou que les restes du premier apprêt; ceux qui restent après que le coton a été engallé ne valent rien, et

il faut les jeter.

On trouvera, dans les Elémens de Teinture par MM. Berthollet, des détails intéressans, communiqués par M. Chaptal, sur le procédé du rouge d'Andrinople, que ce savant a long-temps fait exécuter lui-même avec beaucoup de succès; on peut aussi consulter le 2^e volume des Mémoires de l'Institut.

Du violet.

Pour les violets bon teint, il ne faut point de galle avant le mordant: ils se détruiraient l'un l'autre par le produit d'un gris boue-de-Paris bon teint; il est inutile aussi de leur donner aucune préparation à l'huile, avec laquelle le fer ne s'accommode pas.

Les différens mordans pour violets, déjà indiqués au procédé d'indienne bon teint, donnent carrière à les faire de tel genre que l'on désire. Cependant, pour la teinte des violets unis, il faut donner un peu plus de rouge que pour l'impression, ce qui s'exécute en ajoutant au bain de violet un demi-verre de liqueur de rouge fin par pinte.

Si, après le garançage, le coton se trouve trop rouge, il ne faut point s'en étonner; on le fait revenir à l'avivage au degré que l'on désire, en ajoutant au bain de savon de la lessive de soude, ou même de potasse, sur lequel on ne risque rien de donner un bouillon et de les y voir venir au de-

gré que l'on désire.

Il est aussi des violets qui, suivant les échantil-

lons, exigent de la galle au garançage.

On fait aussi des violets au passé, qui ont un bon mérite tant en teinture qu'en impression.

On donne, au coton ou au fil, l'application d'un rouge fin ou d'un deuxième rouge; si l'on ne les veut pas si foncés, on les fait sécher, on les lave, et on leur donne un bon bain de bois d'Inde frais.

Cette teinte, que l'on ne peut dire bon teint,

résiste long-temps à l'air et au nettoyage.

On fait aussi des rouges au passé, de la même manière que l'on fait les violets, en se servant de bain de Brésil à la place de celui de bois d'Inde; mais ces rouges ne sont pas aussi solides que les violets.

Les rouges-bruns, les prunes, les puces, sé font de la même manière que les violets bon teint, en se servant, pour cet effet, des mordans dont nous avons fait mention au procédé des indiennes bon teint, c'est-à-dire, pour les rouges-bruns, le mordant doit être préparé de trois parties de rouge fin et d'une partie de noir, si l'on garance sur cet apprêt antérieur ou à un rouge-brun; mais si l'on gaude avec l'attention de faire bien cuire et bouillir la gaude pendant deux heures, on a un jaune-brun tirant sur le vert, qui fait couleur contre le jaune produit par le rouge fin, comme le rouge fin produit à la gaude un jaune doré au-dessus du jaune franc-produit par le demi-rouge ou le rouge fin coupé.

Le puce, dont le mordant est composé de trois parties de rouge fin et de cinq parties de noir, fait au garançage un puce; mais il faut, après l'avoir lavé de son garançage, lui donner un autre bain composé de deux onces de galle en sorte en poudre, et d'une demi-livre de bois jaune, ce qui donne

au puce un petit reflet doré.

A la gaude, ce mordant produit un gros vert qui fait couleur contre celui produit par le rouge fin, et que l'on peut rendre merde-d'oie en y ajou-

tant de la garance.

Le prune, dont le mordant est composé de parties égales de noir et du deuxième rouge, fait au garançage une couleur prune; mais au gaudage il ne fait qu'un gros vert imparfait, maigre et affamé, qui ne s'accorde point avec les gaudés ci-dessus, mais qui s'accorderait avec le produit des violets et de la gaude, dont la teinte n'est qu'un gris américain ou gris verdâtre, mais bon teint.

Le produit du noir pur avec la gaude est un noir imparfait, mais qui fait toujours une bonne

couleur.

La gaude, le bois jaune, le quercitron, font griser toutes les couleurs de nankin bon teint, soit celui fait à la couperose ou à l'eau de chaux, soit celui fait au bain de noir et à la couperose calcinée; même en les forçant de jaune, ils changent de couleur à mesure qu'on les fait monter; et toutes ces couleurs, à cause de leur plein, sont toujours bonnes quand elles sont unies.

Le bois d'Inde, la galle font aussi griser les nankins; mais il faut les employer avec prudence.

La garance, avec les nankins, ne fait qu'une couleur imparfaite, à moins qu'on n'y mette de la galle, et qu'on ne la pousse jusqu'au gris de maure

et même jusqu'au noir.

Mais si les nankins ont été teints sur un bain de noir, de couperose, de sel de Saturne, avec très peu d'alun et beaucoup d'eau, ces nankins, au garançage, deviennent violets; mais quand c'est avec intention de les faire violets qu'on les met en nankin, il faut forcer cette teinture de nankin en vitriol bleu.

Pour les capucines et les oranges, avec les mordans de rouge fin, on fait, au garançage, de très beaux capucines avec une livre de garance et une

livre de quercitron par livre de coton.

On garance, comme à l'ordinaire, ces matières ensemble dans la chaudière; l'avivage fait le reste. Pour les oranges, le deuxième rouge suffit, et au garançage, trois quarts de garance et trois quarts

de quercitron.

Avec le composé du violet tendre, auquel il faut ajouter du vitriol de Chypre, on fait bien des sortes de gris bon teint par le mélange du quercitron et de la garance; mais il faut aussi en même temps, pour faire toutes ces couleurs avec leur perfection, être un peu habitué et exercé dans l'état de la Teinture; car dans cet état, comme dans bien d'autres, ce n'est qu'en manœuvrant qu'on devient ouvrier, de même qu'en forgeant on devient forgeron.

De la garance.

La garance de première et deuxième qualité est celle que l'on emploie ordinairement dans la teinture de coton et dans les indiennes.

Il existe souvent, dans le commerce, des garances qui n'ont aucun bon produit, quoiqu'elles aient à la vue une apparence de beauté et de vivacité souvent même supérieure à la meilleure garance. Les marchands mêmes les plus expérimentés s'y trouvent trompés.

Il faut sans doute qu'il existe quelque fabrique de garance dont les ouvriers sont assez adroits pour donner à la garance détériorée toute l'apparence d'une garance de première qualité, ou qu'il y ait des marchands qui ne fassent d'autre état que de falsisser la garance pour doubler leur bénésice.

Cet avis important pour les fabricans suffit sans doute pour les tenir en garde contre les piéges que la cupidité pourrait tendre à leur bonne foi. Le meilleur moyen de n'être jamais trompé est d'essayer le produit de la garance avant de l'employer. A cet effet, on prend un morceau de toile de coton décreusée et apprêtée, sur laquelle on fait une ou plusieurs taches avec du rouge fin, du deuxième rouge et du violet, et l'on garance ensuite ce petit morceau de toile, sur lequel doit se trouver le bon produit de la garance.

La fausse garance est aussi plus dure à la main que la bonne. Quand elle est écrasée, il semble que l'on manie de la sciure de bois, au lieu que la bonne garance est plus douce, et pelote dans

les mains quand on la presse un peu fort

Cet objet est d'autant plus intéressant, que si l'on vient à garancer avec de la fausse garance, on perd à la fois sa garance, ses mordans et sa main-d'œuvre.

DE LA TEINTURE DE L'IVOIRE ET DES OS.

L'IVOIRE, les os et tous les ouvrages que l'art retire de ces matières, tels que les billes, les fiches, les boutons, etc., se teignent en suivant les procédés de la teinture des laines.

On dégraisse bien ses substances avant de les soumettre à la teinture, et on fonce un peu le bain en y ajoutant une plus grande quantité de matières colorantes.

Les plumes, pour écarlate bon teint, se dégraissent à la lessive caustique; il faut bien les laver et les débarrasser de leur matière alkaline avant de les mettre en teinture.

Le crin blanc, pour écarlate, ne doit être enterré que pendant huit jours dans le fumier, car il serait totalement perdu le neuvième; ensuite on le dégraisse et on le lave avant de le mettre en teinture.

On parvient à bien teindre les peaux à la brosse en suivant les procédés des fabricans d'indiennes petit teint.

Les chapeaux de paille et de bois se teignent en noir, suivant le procédé de la soie : les chapeaux de bois peuvent se mettre en toute couleur, en suivant le procédé de la teinture des fils et co-

tons; mais il faut observer que les bains ne soient

pas trop chauds.

La canne de geai arrive des Indes blanche et non colorée; l'écaille dont elle est couverte refuse toute espèce de vernis : on les met en couleur de la manière suivante.

On a une chaudière longue, qui puisse tenir cinquante cannes de geai pour les manœuvrer; on met dans la chaudière, avec l'eau, deux livres de garance et une livre de cendres gravelées; on fait bouillir le tout une heure ou deux, jusqu'à ce que les cannes aient pris la couleur désirée; on les lève et on les laisse sécher sur leur teinture.

Il faut observer de ne point épargner les drogues et d'abréger l'opération; car la trop grande longueur des bouillons exposerait les cannes de qua-

lité médiocre à fendre dans le bain.

La paille se met en couleur en suivant les pro-

cédés de fil petit teint.

On peut, pour la paille, employer la composition de verd de Saxe, autrement dit la dissolution d'indigo par l'acide vitriolique, pour faire les verts et les bleus, ce qu'on ne pourrait faire pour la teinture du fil et du coton.

La plus grande partie des bois de l'ébéniste se teignent ordinairement avec du bain de Brésil ou du bois d'Inde, dans lequel on introduit un peu

d'alun.

La colle à bouche se teint en faisant la pâte avec

le procédé des fils et de la paille petit teint.

On imprime aussi des toiles et des mousselines à l'huile, avec lesquelles on fait de très jolies choses: cette impression est très solide, et ne s'altère qu'au bouillon de la lessive caustique.

Cette manière de travailler aurait fait fortune dans le commerce, sans un inconvénient des plus graves, savoir, que les objets imprimés à l'huile portent long-temps l'odeur d'huile empyreumatique, odeur si insupportable, que les marchands mêmes sont obligés de mettre à part les marchandises imprimées de cette manière, crainte que l'odeur ne se communique aux autres.

Pour y parvenir, on dégraisse l'huile de noix de

la manière suivante.

On fait bouillir sur le feu l'huile dans une marmite de fer, et l'on y met le feu l'espace de deux minutes; on l'étouffe et on la laisse refroidir.

L'huile a pris, par cette opération, une certaine consistance d'épaisseur; mais il y a des fabric ns qui augmentent cette épaisseur en unissant de la résine ordinaire à l'huile, au moment de son ébullition, avant d'y mettre le feu.

Cette opération demande à être faite dans une cheminée très sûre et très propre, dans la crainte que la flamme de l'huile ne donne matière à exci-

ter ou entretenir un violent incendie.

Avec cette huile ainsi préparée, on broie sur le marbre les couleurs que l'on désire avoir. Avec de l'encre de la Chine, et mieux encore avec du noir d'ivoire, on fait du noir; avec du bleu de Prusse, on fait du bleu; avec la laque rouge, on fait du rouge; avec la laque jaune, on fait du jaune; et quand on a de toutes ces couleurs bien broyees, en unissant du bleu et du jaune on fait du vert; en unissant du rouge et du bleu, on fait du violet; en unissant du jaune et du rouge, on fait des oranges.

On fait toutes ces unions au degré de force que

l'on désire employer, c'est-à-dire, si l'on veut faire un vert brun, il faut plus de bleu que de jaune, et même parfois brunir avec du noir; si c'est un vert clair, il faut plus de jaune et moins de bleu; si c'est un violet clair, il faut plus de rouge et moins de bleu.

Il n'en est pas de même pour les couleurs de bois : on fait sa laque jaune soi-même; et voici la

manière de procéder.

On met sur le feu deux chaudrons qu'on remplit d'eau: dans l'un des deux on jette seize livres d'alun de Rome, et dans l'autre seize livres de potasse. On fait fondre ces objets séparément, et, quand ils sont en parfaite fusion, on les verse tous les deux à la fois dans un tonneau (demi-queue d'Orléans) posé et défoncé exprès. Il faut bien prendre garde à l'effervescence qui s'excite alors.

On remplit ensuite le tonneau d'eau froide, on le pallie, et on le laisse reposer jusqu'au lendemain matin: alors le marc s'est déposé au fond du ton-

neau; il faut bien se garder d'y toucher.

On retire avec un siphon l'eau claire du tonneau jusqu'à six ou huit pouces du marc, crainte de l'agiter; ensuite on remplit le tonneau d'eau nouvelle; onle pallie et on le laisse ainsi reposer jusqu'au soir, que l'on retire l'eau claire avec les mêmes précau-

tions de ne point toucher au marc.

On continue cette opération pendant quinze jours, deux fois par jour, ce qui fait trente lavages que l'on donne à l'union de la potasse et de l'alun, pour l'écarter absolument de tous ses sels neutres, acides ou alkalis. Après quinze jours, on dépose le marc sur une toile forte pour en retirer l'eau, et on le fait sécher.

Quand il est sec, on le met en poudre; ensuite on fait cuire quatre livres de graine d'Avignon dans huit pintes d'eau, que l'on fait réduire à quatre pintes; on verse dans la poudre les quatre pintes de bain jaune; on fait recuire une deuxième fois la graine d'Avignon, et l'on verse le deuxième bain avec le premier: alors on fait, avec la laque jaune, de petites pierres qu'on fait sécher, et qu'on réduit ensuite en poudre impalpable.

Pour faire les couleurs de bois propres à imprimer à l'huile, on prend une marmite de fonte, dans laquelle on met la quantité de laque sèche que l'on désire; on met ensuite cette marmite sur un feu de charbon, et l'on fait mouvoir la laque qui est dedans avec une spatule de bois : c'est alors que l'on voit monter la couleur de bois au degré que l'on désire.

Si, au lieu de quatre livres de graine d'Avignon, on colore cette laque avec le produit d'une livre de cochenille, on aura une laque carminée, dont le produit sera d'un très grand mérite.

Je conviens que l'on a des moyens moins dispendieux pour faire les laques qui s'emploient dans le commerce.

Les fabricans de papier peint colorent très bien leur laque avec le produit simple d'un beau bois de Brésil.

Voici la manière de faire par exemple, le bleu de Prusse et le vert anglais.

Bleu de Prusse.

Prenez douze livres de sang de bœuf sec, huit

livres de sabots onantes, huit livres de potasse et huit livres de tartre blanc.

Pour faire sécher le sang, on remplit une chaudière de sang de bœuf qu'on fait bien cuire, et ensuite on le fait sécher au four ou au soleil.

Prenez toutes les substances énoncées ci-dessus; faites-les calciner jusqu'à ce que le tout soit liquide: faites chauffer de l'eau dans un chaudron, et lorsqu'elle sera sur le point de bouillir, prenez votre calcination par cuillerées, que vous jetterez dans votre chaudron qui doit être hors du feu : vous le passez à travers un linge, sous lequel vous aurez soin de mettre un vase pour recevoir votre eau; vous tordez le linge et vous jetez ce qui reste dessus : prenez ensuite six livres d'alun et six livres de belle couperose, que vous ferez dissoudre dans un chaudron plein d'eau prête à bouillir; vous le passez comme le précédent, puis vous jetterez cette lessive sur l'autre, qui doit être dans un tonneau. Vous agiterez bien le tout avec un bâton; vous remplirez le tonneau d'eau claire, vous le laisserez déposer jusqu'à ce que votre eau soit bien claire: vous faites un trou à l'endroit où votre bleu est déposé pour en retirer votre eau.

Vous renouvelez cette opération deux fois par jour, ayant soin d'y remettre de nouvelle eau en

remuant bien le tout.

Cette opération doit durer pendant huit jours et si votre bleu n'est pas parvenu à sa perfection, vous continuerez de le laver; vous mettrez votre bleu sur le filtre pour épurer l'eau : si vous voulez le faire sécher, vous l'étendez sur du papier.

Le creuset dans lequel on fait calciner doit être

de fonte,

· Vert anglais.

Prenez douze livres de vitriol de Chypre, que vous faites dissoudre dans de l'eau de rivière, et huit livres de potasse, que vous faites dissoudre à part et de la même manière. Vous y ajoutez une once de couperose blanche et autant de sel ammoniac.

Prenez votre bain de vitriol bien chaud, que vous jetterez dans votre dissolution de potasse en la remuant bien avec un bâton : vous le laverez de même que le bleu, et vous le mettrez sur le filtre.

Pour imprimer à l'huile ce vert anglais et pour faire les couleurs chamois, on emploie aussi la couperose rougie, ainsi que je l'ai dit à l'article des indiennes : mais il faut broyer la couperose à l'huile avant qu'elle ne soit tombée en deliquium.

On imprime aussi des toiles et des mousselines en taille-douce, en suivant les procédés des imprimeurs d'estampes en taille-douce, et le coloris est le même que celui des imprimeurs de toiles et mousselines à l'huile.

On imprime aussi beaucoup de draps et de casimirs à l'huile; mais pour parvenir à les bien faire, il faut que les gravures soient en cuivre ou polytipées.

On imprime aussi beaucoup de draperies et d'étoffes de laine en petit teint, soit à la presse, soit au cylindre.

Les étoffes imprimées au cylindre ne sont point

sujettes au raccord; et les gravures étant beaucoup plus délicates que celles des planches destinées à la presse, l'impression en a beaucoup plus de mérite.

J'ai vu des casimirs anglais, imprimés au petit teint au cylindre, qui avaient trois couleurs très

bien raccordées les unes sur les autres.

Les fabricans d'Amiens, à qui les Anglais doivent l'honneur de cette découverte, n'ont rien ménagé pour perfectionner le mécanisme du cylindre à imprimer les draperies; mais ils n'ont pas encore eu la patience de le faire à trois couleurs,

non compris le fond.

Si les étoffes que l'on imprime en petit teint ne sont point teintes d'un fond qui ait subi un bouillon d'alun, on ne peut imprimer dessus qu'avec la composition de bleu pour verts de Saxe, qui fera un fond gris et bleu. Sur un fond noir, on peut imprimer le jaune sale par le moyen du bain de bois jaune uni à l'acide nitrique, sur un fond jaune ou chamois qui a reçu son bouillon d'alun.

On peut imprimer toutes les couleurs qui peuvent se faire avec le bois d'Inde et de Brésil, ainsi

que tous les verts de Saxe.

Les bains dont on se sert pour imprimer en petit teint doivent être un peu concentrés, mais moins que ceux dont on se sert pour imprimer en petit teint sur les toiles, parce que la chaleur et la cuisson font lâcher tout le produit colorant sur les étoffes.

Pour épaissir toutes les couleurs d'impression sur les étoffes de laine, on peut se servir de folle farine de meunier, ou de farine commune ordinaire, ou de gomme adragant; mais pour la plus grande perfection de l'ouvrage, il faut se servir de farine de blé - sarrasin avec le son, telle qu'elle sort du moulin, parce que les étoffes sont plus faciles à gratter à leur retour de l'impression, et les croûtes s'enlèvent beaucoup mieux.

On ne lave jamais une étoffe de laine imprimée

en petit teint.

TEINTURIER-DÉGRAISSEUR.

L'ART du teinturier-dégraisseur est très recherché à Paris et même dans les départemens : il ajoute beaucoup à l'économie de tout ce qui tient aux vêtemens et à l'ameublement d'une maison.

Sans cet état, la consommation doublerait, ou plutôt le luxe diminuerait de moitié, parce que l'objet du travail du dégraisseur est de donner un ton de neuf à tout ce qui sort de ses mains.

Le nom du dégraisseur vient de ce que toutes les taches que ces ouvriers ont l'art de bien enlever sur toutes sortes d'étoffes, ne proviennent que

d'une partie grasse quelconque.

Ils enlèvent aussi sur les dentelles et sur tout ce qui concerne le linge, les toiles de coton et autres, toutes les taches produites par la graisse et par les matières colorantes, telles que l'encre, les gouttes de suie qui coulent des tuyaux de poêle, la rouille et autres.

Le dégraisseur enlève aussi les mêmes taches sur les draperies et sur les étoffes de soie, mais ce n'est que par des moyens factices ou des objets apparens, qui ne sont souvent bons que pour la

livraison.

Le dégraisseur nettoie, reteint et remet à neuf toutes les vieilles draperies, les étoffes de soie, les toiles, les indiennes; il reteint les rubans, nettoie et reteint les bas de soie, les gazes, et tout ce qui est objet de détail relatif à l'état de teinturier-dégraisseur.

Mais il en est de cet art comme de bien d'autres : les meilleurs procédés, entre les mains de

gens maladroits, deviennent inutiles.

J'invite donc les personnes qui désirent faire leur état du dégraissage, à se livrer à la pratique de cet art pour l'exercer avec toute la subtilité qu'il exige.

Les huiles essentielles ont la propriété singulière de détruire sans réserve les objets huileux ou

gras.

L'essence de citron, l'essence de fleurs d'orange, l'essence de bergamotte enlèvent, sans aucun désagrément, toutes les taches grasses; mais le prix des essences en fait abandonner l'usage aux

dégraisseurs.

Les particuliers qui ne font pas leur état du dégraissage peuvent enlever, avec l'essence de citron, pour le même prix qu'ils donneraient au dégraisseur; ils auront, de plus, le bénéfice d'être exempts de l'odeur insipide de l'essence de térébenthine dont se servent les dégraisseurs, et ce n'est pas peu gagner.

L'essence vestimentale, connue dans le commerce pour enlever les taches grasses, n'est autre

chose que l'essence de lavande.

Les marchands de cette essence ont soin d'en déguiser la connaissance en la falsifiant et en la mêlant avec d'autres essences de moindre valeur, afin de lui ôter son odeur naturelle.

L'essence de lavande seule a assez de propriétés sans y ajouter de l'essence de térébenthine : d'a-

bord, c'est qu'il est un principe généralement reconnu, savoir, qu'une essence en détruit une autre. Cette destruction convient - elle à la destruction des principes gras? C'est une question. D'abord, l'essence de térébenthine seule a plus de force et plus de mordant que toutes les autres, prises chacune en particulier; et pour peu que l'essence de térébenthine soit mixtionnée, elle perd de sa supériorité sans rien perdre de son odeur insipide.

Quand on nettoie et qu'on remet à neuf une robe ou habillement d'indienne, s'il y a des taches d'huile et que l'on ne prenne point la précaution, avant de la mouiller, de les enlever avec de l'essence, ces mêmes taches reparaîtront après que l'on aura porté cetre robe trois ou quatre fois.

Si l'on veut reteindre un habit de drap quelconque, il faut avant le bien nettoyer, sinon toutes les taches apparentes et cachées sortiront par dessus la teinture.

Le fiel de bœuf, dont nous n'avons pas encore parlé, est le seul objet qu'il convient d'employer pour cette opération; mais, à défaut de fiel, on peut employer une lessive de potasse légère, et

ensuite le bien rincer à la rivière.

Quand on se sert d'essence de térébenthine pour détacher une étoffe de soie ou autre, on a ordinairement une petite éponge ou un peu de coton, avec lequel on prend l'essence, et après avoir frotté la tache, la tache disparaît; mais il faut ensuite couvrir la partie imprégnée et mouillée d'essence avec une poudre quelconque, soit de la cendre, soit du plâtre en poudre, ou de la terre grasse aussi en poudre, autrement il se ferait un

cerne aussi grand que l'extrémité de la partie mouillée ou imprégnée d'essence, ce qui est occasionné par la partie grasse de l'essence de térébenthine; car, avec l'essence de lavande, ce cerne n'a pas lieu.

Pour les blancs, on se sert de plâtre en poudre, et pour les couleurs, on se sert de terre grasse en poudre, ou de terre de pipe, ou de cendres.

Un dégraisseur doit avoir attention de ne point éthérer les taches dans l'intérieur de l'étoffe, parce qu'elles remontent avec plus d'étendue après quelques jours; c'est ce que font beaucoup de personnes avec les taches de cire, qu'elles croient faire disparaître avec un charbon de feu dans une cuillier d'argent et une feuille de papier brouillard : il en résulte que la tache qu'ils ont cru faire disparaître remonte après quelques jours avec plus d'étendue, et la difficulté est alors plus grande pour l'enlever qu'elle ne l'était auparavant.

Pour enlever les taches de cire, on n'a besoin que de l'esprit-de-vin, ou, à son défaut, de l'eau-de-vie très-forte. En mettant l'esprit-de-vin sur la tache de cire, on voit la cire se réduire en poussière. On ne se sert d'aucune poudre avec l'esprit-de-vin.

Lorsqu'on nettoie des devans de gilets ou des vestes de soie brodées, il faut les nettoyer partout avec de l'essence de térébenthine et les couvrir ensuite de plâtre, si le fond est blanc, ou de terre grasse en poudre, si le fond est de couleur. Quand ils sont secs, on les secoue, on les brosse, et ils sont sur leur neuf; mais si ces devans de vestes ou de gilets sont de satin, il est plus à propos de les fouler rapidement sur deux ou trois bains de

savon froids, de les rincer sur une eau de puits très propre et de les faire sécher rapidement.

Il faut absolument que le temps que l'on emploie à les tordre et à les nettoyer sur le savon n'excède pas dix minutes; il faut même qu'ils soient secs en dix minutes. C'est pourquoi, pour faire cette opération, il faut choisir un beau temps, autrement on s'exposerait à faire couler les couleurs de la broderie les unes sur les autres et sur le fond.

Quand l'accident du coulage de la broderie arrive par le défaut de précautions exposé ci-dessus, il n'y a plus d'autre ressource que d'enlever les couleurs coulées, en foulant les objets sur un bain ou deux de savon très chauds, ce qui altère de beaucoup les couleurs de la broderie, à la vérité; mais il vaut mieux que les couleurs soient altérées, que l'objet ne soit gâté.

Il faut toujours, au sortir du savon, saisir tout ce qui est objet de couleur dans de l'eau de puits la plus dure possible; et quand on n'a point d'eau de puits dure, on met dans de l'eau douce une goutte ou deux d'huile de vitriol, ce qui la rend dure.

les vestes ou gilets de basin et de cotonnade brodés en couleur ou en or et en argent, se nettoient la même chose sur deux ou trois bains de savon

froid, et s'essuient sur de l'eau dure.

Pour les broderies d'or et d'argent, il faut toujours ajouter à l'eau dure quelques gouttes d'huile de vitriol, à cause des couleurs du roucou qui sont sous l'or, et dont la teinte est inaltérable.

Cet objet demande encore moins de dix minutes

à manœuvrer et à sécher.

Tous les objets de broderie ou de couleur

qui ont été savonnés, demandent d'être glacés, ou cylindrés, ou calandrés: la calandre fait remonter l'or et l'argent.

Tout ce qui est de mousseline brodée et autres, se repasse au fer chaud un peu humide : c'est la

l'apprêt anglais si vanté.

Les casimirs brodés se nettoient aussi au savon; plus on emploie de savon, plus ils deviennent beaux. Une fois qu'ils se tachent en vivacité et en beauté, il faut continuer de les fouler au savon

jusqu'à ce qu'ils soient égaux partout.

Pour bien nettoyer un habit de drap, il faut d'abord le bien battre avec une baguette, et quand il est bien battu, toutes les taches paraissent. Pour lors on marque toutes les taches avec du savon, sans en excepter une seule; ensuite on prend un demi-septier de fiel de bœuf; on savonne, sans savon, toutes ces taches l'une après l'autre : le savon que l'on a mis d'abord sur les taches pour les marquer, disparaît avec la tache. Quand les taches sont parties, on remet deux pintes d'eau dans ce qui reste d'eau de fiel de bœuf, et avec une brosse on mouille partout l'habit également, en frottant rudement à poil couchant du drap.

Quand l'habit est également bien brossé et mouillé partout, on le tire bien avec les mains pour qu'il ne fasse point de faux plis, et on le fait sécher sur un demi-cerceau. Quand il est sec, il doit être aussi lustré et aussi brillant que s'il sortait de la presse: on lui donne un coup de brosse pour

l'amollir, et voilà tout son apprêt.

Les vieux habits écarlate se nettoient de même; mais, quand ils sont secs, il reste ordinairement quantité de taches de rosures ou de noir, qui ne sont pas, à proprement parler, des taches, mais qui font couleur contre l'écarlate. Ces rosures s'enlèvent avec le citron, soit avec l'écorce, soit avec

le jus.

Quand l'habit est sec, on met sur ces taches du jus de citron. Si, à la première ou à la deuxième sois qu'on en met, les taches ne disparaissent point, on y met du jaune de l'écorce, qu'on laisse trois ou quatre jours dessus, et quand il est sec, on le retire avec un chardon, et les taches ont disparu; mais, quand l'habit est neuf, et qu'il vaut la peine qu'on prenne des précautions pour lui rendre son premier lustre, on le nettoie au jus de citron avec un peu plus de peine qu'avec le fiel de bœuf.

Quant aux taches grasses qu'on ne peut enlever avec le jus de citron, on les emporte avec l'essence de citron; on fait aussi revenir les rosures

avec le dedans de l'écorce de citron.

Quand les taches sont formées par des gouttes de suif de chandelle, on peut les travailler avec le fiel, mais avec adresse. On prend une aiguille à tricoter, avec laquelle on introduit du fiel de bœuf pur, en commençant par le milieu de la tache, et en détruisant, avec l'aiguille et le fiel, le suif qui a fait tache; mais je préviens qu'il faut un peu de patience et d'attention.

Quand le suif est détruit, on rince la tache avec du jus de citron: si la tache reste rosée, il faut la couvrir d'écorce de citron, ou la déroser avec une eau légère de sel d'oseille ou de jus de citron, dans laquelle on aura ajouté un peu de sel d'oseille; si, par suite du travail, il arrivait que l'écarlate devînt un peu trop jaune, on peut la roser en frottant du savon sur un-linge et en frottant la tache avec le linge couvert de savon.

Le jaune d'œuf détache aussi l'écarlate, et dé-

rose en même temps toutes les taches.

Un habit, un manteau, une redingote écarlates, auxquels il sera arrivé quelque accident grave, comme d'avoir traîné dans la boue, ou autre chose semblable, doivent être foulés au fiel de bœuf pour les dégorger de toutes ces ordures; ensuite on prépare une eau chaude, dans laquelle on met une très petite quantité d'huile de vitriol, et on passe l'habit dans cette eau jusqu'à ce qu'il soit égal, ensuite on l'étend sans le tordre, et quand il est à moitié sec, on couche le poil avec une brosse, on le détire et l'on achève de le faire sécher.

Les taches de suie, les dégouttures de tuyaux de poèle, s'enlèvent avec le sel d'oseille. Après que l'habit est dégraissé et séché au fiel de bœuf, on le travaille avec prudence pour ne point attaquer la couleur.

Les dégraisseurs ont pour coutume, lorsqu'ils ont enlevé la couleur avec la tache, de couvrir l'endroit avec le pastel, qu'ils trouvent toujours à assortir chez les marchands de couleurs pour les peintres, et ce moyen factice est toujours bon pour la livraison.

Mais on peut faire renaître les couleurs par des moyens plus sûrs : d'abord, pour les bruns, l'orseille de Lyon avec très peu d'eau, et cette eau appliquée au pinceau, fait renaître les bruns sur les soies comme sur les draperies.

Pour les verts et les jaunes, voyez le jaune à pinceau du procédé des indiennes.

Pour faire remonter le jaune altéré d'une couleur verte, il faut couvrir la tache de cendres de bois neuf, couvrir cette cendre d'une feuille de papier, et appliquer par dessus un fer chaud à repasser.

Les alkalis ont la propriété de faire renaître toutes

les couleurs de gaude.

Les bleus bon teint ne s'altèrent point; mais s'ils s'altèrent, un peu de bain de bois d'Inde et de vi-

triol de Chypre leur suffit.

Toutes les couleurs rouges bon teint, telles que les écarlates, les cramoisis, les roses, les noisettes, qui ont été altérées et jaunies par le sel d'oscille, renaissent avec la cendre de bois neuf; il ne s'agit que de savoir les travailler avec prudence pour qu'elles ne noircissent pas trop.

Les couleurs grises renaissent aussi avec la cendre; mais il convient parfois d'y ajouter avec un pinceau du bain de bois d'Inde avec prudence.

Il est des fripiers qui sont en même temps tailleurs et dégraisseurs : ces derniers sont assez adroits, lorsqu'ils ont enlevé à la fois la tache et la couleur, pour prendre, dans un des coins de l'habit, une pièce qu'ils mettent à la place du morceau qu'ils avaient dégradé. Cet art n'exige pas de grandes connaissances chimiques; une aiguille et de la soie suffisent dans ce cas pour réparer le mal.

Le sel d'oseille enlève aussi toutes les taches d'encre sur les soies et les draperies; il ne faut que

savoir travailler.

Les taches de goudron, de vernis, de peinture à l'huile, s'enlèvent avec du beurre frais; et quand les taches sont détruites, qu'il ne reste que du beurre, on enlève le beurre suivant le procédé ordinaire, c'est-à-dire, si la tache de goudron ou de vernis était sur un habit de drap bleu, et qu'on l'eût enlevée avec du beurre, on pourrait ensuite enlever le beurre avec de la terre glaise, que l'on met sécher sur la tache en différentes reprises, jusqu'à ce que la terre glaise ait pris toute la graisse qui forme la tache, ce qui est facile à voir par la graisse qui se loge dans la terre glaise et qui la fait changer de couleur: pour lors il ne sera pas nécessaire de mouiller l'habit tout-à-fait, comme on aurait été obligé de faire avec le fiel de bœuf.

On peut enlever bien des taches avec la terre glaise pour peu que les couleurs soient solides, sur-tout quand on ne veut ni lustrer ni mouiller l'habit entièrement; néanmoins, sur les écarlates la terre glaise fait des rosures noires, qui sont très difficiles à enlever; il faut les travailler avec beaucoup de soin et d'attention, soit avec l'écorce de

citron, soit avec le sel d'oseille.

Sur les draps verts, la terre glaise attaque aussi la gaude, que l'on fait revenir avec la cendre.

Elle enlève aussi le bleu sur les gris d'Amiens, et ne laisse que le pied de la couleur; mais l'on peut remettre ces gris-bleus avec du blanc d'Espagne, sur lequel on aura fait éteindre de la composition de vert de Saxe, ou avec un pastel de pareille couleur, car les gris d'Amiens ne sont pas plus solides que la couleur du pastel.

Sur les verts de Saxe elle attaque âussi le bleu

de la couleur verte.

On peut l'employer sur les couleurs boue-de-Paris, et sur tous les gris teints par le même principe.

On peut aussi fouler à la terre glaise toutes les

vieilles draperies destinées à être teintes; mais il faut après les bien laver et les battre à la rivière pour les écarter de leur terre.

Pour retirer les taches de rouille sur les dentelles et sur le linge fin, on s'y prend de la manière

suivante.

En les savonnant pour les nettoyer, on fait chauffer un fer à repasser; on pose sur le plat du fer chaud un linge mouillé, de manière qu'il exhalç une fumée chaude; on pose sur ce linge fumant la partie tachée de rouille, et avec le doigt on prend du sel d'oseille en poudre, que l'on passe sur la tache en différentes reprises; la chaleur et l'humidité font fondre le sel, qui attaque et fait disparaître la rouille; quand elle a disparu, on continue de savonner.

Les velours froissés par la teinture ou le nettoyage se relèvent aussi sur un fer chaud, sur lequel on a mis un linge mouillé, ou sur une platine de cuivre; on relève délicatement le poil avec une

brosse et l'humidité de la fumée.

Les dentelles et le linge sin tachés d'encre se nettoient avec de l'oseille verte. Les dégraisseurs ont pour coutume d'enlever l'encre sur ces objets avec de l'oseille verte. Le linge et la dentelle deviennent verts; mais en les mettant à la lessive, ils deviennent d'un très beau blanc.

L'acide muriatique oxigéné serait plutôt prêt et ferait mieux l'affaire; mais cet acide n'est pas en-

core bien connu chez les dégraisseurs.

On nettoie aussi et on remet à neuf toutes les

indiennes de la manière suivante.

D'abord il faut fouser sur de l'eau claire; ensuite on leur donnne quatre baims de fort savon, en les foulant sur ce bain l'une après l'autre, de manière que le dernier bain de savon soit très propre.

On fait tout ceci le plus promptement qu'il est possible, pour ne point donner le temps aux couleurs d'application de trop couler; ensuite, au sortir du troisième ou quatrième bain de savon, on les tord bien et on les met dans de l'eau de puits, et on les fait sécher le plus promptement possible.

Quand elles sont sèches, on les glace: ceux qui désirent les glacer à neuf, à la manière des fabricans d'indienne, le font sans aucun apprêt; ils les frottent simplement avec de la cire blanche pour les fonds blaucs, et avec de la cire jaune pour les fonds de couleur, afin que le verre du glaçoir roule mieux sur la toile, sans cela il serait impos-

sible de le faire marcher.

La majeure partie des dégraisseurs ne s'en tiennent point à cette simplicité dans le procédé. Quand l'indienne est séchée, ils lui donnent un apprêt avec de l'amidon, et la font ensuite sécher, ce qui rend la toile comme une planche. Ils l'arrosent avec de l'eau pour l'amollir et la rendre partout humide également; ensuite ils la cirent, la glacent et la mettent en presse, de manière que les toiles sont très fermes et très cassantes.

Je crois à propos de mettre en observation qu'il n'est pas nécessaire que les indiennes aillent chez les dégraisseurs pour les exercer; elles le sont assez par les fabricans d'indienne; et c'est cet esprit de détermination qui fait dire aux fabricans qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur les indiennes des couleurs plus solides que les toiles; que, lorsqu'elles ont passé une couple de fois chez les dégraisseurs, les bonnes couleurs leur deviennent inutiles.

Les indiennes à fond de couleur se nettoient très bien, en leur donnant trois ou quatre bains légers de fiel de bœuf sur de l'eau de puits : il y a

du fiel de bœuf plus clair l'un que l'autre.

Les bas de soie se nettoient la même chose dans deux à trois bains de savon; et quand ils sont bien nettoyés, on leur fait faire un bouillon sur leur dernier bain de savon, dans lequel on met un peu de bleu. Ce bouillon de savon rend à la soie sa fraîcheur de neuf; ensuite on les tord sur le savon le plus à sec possible, et on les met au soufre. Au sortir du soufre, on les enforme pour les faire sécher; on les frotte sur leur forme avec un tampon de drap, lorsqu'ils sont secs, pour leur donner du lustre, ou avec un verre pour les glacer; ensuite on les retire de leur forme et on les ploie.

Pour les moirer, on met d'abord un des deux bas en forme, et on applique l'autre par dessus en mettant l'envers en dehors, de manière que les deux endroits se trouvent sur la même forme appliqués l'un contre l'autre, ou les grains ensemble; ensuite, avec un glaçoir de bois fait en manière de champignon de porte-manteau, on frotte ensemble les deux bas sur la forme, de droite et de gauche et en travers, et les bas, au sortir de la forme, se

trouvent moirés.

Les bas de soie à fond de couleur, et dont les coins sont encore d'une couleur différente, se net-toient très bien au fiel de bœuf, dont la couleur est verte, claire et limpide : on ne les met point au soufre.

Pour blanchir les gazes sans les rayer, il faut les mettre dans un sac de toile blanche. On prépare trois bains de savon, dans lesquels on plonge le sac

rempli de gazes, en différentes fois, dans le premier bain de savon, et on le bat dans les mains

sans le fouler.

Quand le premier bain est sale, on les passe dans le deuxième, et on les finit sur le troisième bain de savon, qui doit rester clair; ensuite on les retire du sac, et on les passe sur une eau de puits, dans laquelle on aura mis très peu de bleu de composition de vert de Saxe, et on les fait sécher pour les apprêter.

Il y en a d'autres qui les nettoient sur un ou deux bains de savon, et qui ensuite font bouillir le sac sur un bain de savon, dans lequel on met un peu

de bleu.

Après une heure de bouillon, on presse bien le sac pour en retirer le plus de savon possible, et

on met les gazes au soufre.

Quand elles sont sèches, on prépare, pour les apprêter, de la gomme adragant, que l'on fait dissoudre, et que l'on passe dans un linge avant de c'en servir

On a un cadre de bois, sur lequel on attache une toile très hien tendue de toutes parts; on attache les gazes sur une toile avec des épingles, en observant de ne laisser aucun faux pli, et qu'elles soient bien tendues; on les mouille ensuite légèrement avec une éponge imprégnée de gomme adragant, en obervant de faire en sorte que la gomme ne colle point les gazes sur la toile; et quand elles sont sèches, on les détache, et elles doivent être très fermes, bien brillantes et bien apprêtées. On peut même, si l'on veut, avant de les attacher sur la toile, les mouiller dans la gomme, pour éviter de les gommer étant sur la toile.

Lorsque l'on veut platrer les gazes, on fait dissoudre de l'amidon, sans le faire cuire, dans l'eau de gomme adragant : plus la gomme et l'amidon sont épais, plus la gaze a de force et d'apprêt. On peut même, de cette manière, faire des pièces entières en posant sur deux tréteaux un châssis de la longueur de deux ou trois aunes : on attache la gaze par les lisières avec des épingles, et on la fait sécher en faisant rouler par dessus la toile une poêle dans laquelle il y a du feu.

Quand une levée est sèche, on la détache, on la roule, et l'on en recommence une autre à la suite, et l'on continue ainsi jusqu'à la fin de la pièce.

Lorsqu'on est exercé à cette manière d'apprêter les gazes, on a aussitôt fait qu'avec une rame, et l'ouvrage est meilleur; mais lorsqu'on fait cette opération sur des pièces entières de gaze, qui sont ordinairement fabriquées sur leurs soies écrues, il faut donc, avant de les apprêter, les dégommer et les faire cuire en blanc, comme nous l'avons dit

au procédé des soies.

Les étoffes de soie qui se nettoient le mieux sont les satins, les taffetas des Indes, de Florence, les croisés, les damas pour meubles et autres; les étoffes dures, tels que les pékins, les taffetas d'Italie, se nettoient aussi; mais ils ne sont jamais aussi beaux ni foulés ni reteints: ils ne doivent qu'être nettoyés à sec, c'est-à-dire, à l'essence, au lieu que les autres se foulent très bien, même souvent sans aucune éraillure; mais il faut toujours, avant de les fouler et de les mouiller, enlever les taches de graisse, s'il y en a, avec de l'essence.

Les étoffes fond blanc se nettoient très bien au savon, en leur donnant deux ou trois bains. On

donne à celles qui sont toutes blanches un bouillon de savon après les avoir nettoyées, et on les met au soufre; ensuite, quand elles sont sèches, on les apprête sur la toile ou à la rame, avec de la gomme adragant la plus blanche possible.

On peut aussi nettoyer les couleurs brunes au fiel de bœuf, et notamment celles dont les couleurs sont dangereuses, toutes les petites étoffes en soie, telles que les foulards, les taffetas des Indes,

de Forence, et autres étoffes légères.

Quand elles sont bien nettoyées et apprêtées, elles sont presque aussi fraîches que dans leur neuf.

Les grosses étoffes, telles que les damas et autres propres à faire des meubles, doivent être nettoyées à la brosse avant d'être foulées. On a soin de les bien rincer ensuite pour qu'il n'y reste aucun savon, parce que le savon poudre en blanc toutes les étoffes, quand elles ne sont pas bien nettoyées et rincées, à la réserve cependant de la partie destinée à être mise au soufre, qu'il faut toujours mettre sur son savon.

On ne donne au damas et autres étoffes de meubles, pour tout apprêt, que la calandre ou le cy-

lindre.

Les calendreurs savent moirer toutes les étoffes

destinée à l'être.

Toutes les étoffes de soie que l'on reteint doivent être préalablement nettoyées, ensuite on leur fait faire un bouillon sur le savon; car, comme je l'ai déjà dit, le savon est l'ami de la soie, et le bouillon lui donne un lustre qu'elle n'aurait pas.

Il faut bien l'écarter de son savon pour la mettre en teinture, et on la teint ensuite suivant la couleur demandée, comme il est dit au procédé de teinture de soie.

Quand les étoffes de soie sont teintes, et qu'on les a alunées pour les mettre en teinture, il faut, avant de les faire sécher, les passer sur une eau très chaude, pour les écarter tout-à-fait de leur alun, parce que l'alun étant sec sur la soie empêche la gomme de bien prendre à l'apprêt; d'un autre côté, la gomme faisant corps avec l'alun, le lustre qu'elle doit produire se trouve altéré.

On apprête les étoffes de soie reteintes sur la toile ou à la rame avec de la gomme adragant.

Il y a beaucoup de teinturiers-dégraisseurs qui se servent de colle de Flandre pour tout ce qui concerne l'apprêt; mais le lustre de la colle de Flandre n'est pas si beau que celui de la gomme adragant, et il n'y a pas plus d'économie, parce que la gomme adragant s'étend beaucoup plus que la colle de Flandre.

On apprête aussi à la colle de poisson; mais cet apprêt est beaucoup plus dispendieux que les autres, et ne peut convenir qu'aux gazes d'Italie et aux rubans.

On se sert aussi de blanc de baleine, que l'on unit à la colle de poisson, pour les objets auxquels on veut donner un beau blanc.

Il faut toujours passer dans un linge toutes ces gommes, quand elles sont bien fondues et bien dis-

soutes, avant de s'en servir.

Pour la teinture des rubans, il faut les nettoyer à la manière des gazes, et les savonner dans un sac pour ne pas trop les érailler.

Les teinturiers en rubans les nettoient ordinairement à la main, et les râclent ensuite au couteau. Pour les blancs, il faut les blanchir comme il est dit en plusieurs endroits pour blanchir les soies et étoffes de soie; pour les couleurs, il faut suivre aussi les mêmes procédés.

Les couleurs les plus en usage pour la reteinte des rubans sont les roses, les lilas, les bleus tendres, les verts tendres, toutes les couleurs pro-

duites par l'orseille, du brun au clair.

Les bleus se font à la composition de vert de Saxe; les verts, à la terra merita et à la composition; les jaunes, à la terra merita dissoute à l'esprit-de-vin; les roses, au safranum.

On trouve ordinairement, chez les marchands de couleurs, du rose en tasse ou en liqueur pour les teinturiers en rubans.

Il s'en teint aussi beaucoup en orange par le

produit simple du roucou.

On emploie aussi en rubans toutes les autres couleurs, telles que le gros vert-çanard, le vert-bouteille, le gros vert, le carmelite, le prune, le puce et autres, suivant les procédés de teinture en soie.

Quand les rubans sont teints, il faut, pour la perfection de l'ouvrage, les bien presser pour les soustraire à leur eau, comme il est dit à l'article des soies en bottes, où nous avons prescrit de les bien presser pour les soustraire à leur eau, et de les bien tordre avant de les faire sécher.

Pour cet effet il faut avoir, dans la teinture des rubans, un cylindre de deux rouleaux de bois, très serrés par le moyen de deux vis. On cylindre les rubans tout mouillés avec ce cylindre de bois, qui les écarte de leur eau surabondante, et les prépare en même temps à recevoir leur apprêt; ensuite on les fait sécher; et quand ils sont secs, on les gomme, on les cylindre au cylindre de fer et de papier; mais tous ceux qui reteignent les rubans, n'ont ni cylindre de bois, ni cylindre de fer et de papier.

Quand les rubans sont secs de leur gomme, ils les arrosent et les enveloppent dans un linge pour qu'ils prennent également l'humidité, ensuite on les lustre avec un fer à repasser chaud, et de la

manière suivante.

On met sur une table un morceau de couverture ou de vieille draperie; on y pose le bout du ruban et le fer chaud par dessus, et l'on fait tirer ainsi le ruban placé entre le drap et le fer chaud par une autre personne et d'un bout à l'autre, en tenant le fer chaud posé dessus très ferme, ou on le tire soi-même d'une main en tenant le fer chaud de l'autre main.

Si l'on en usait d'une autre manière, et que l'on fit glisser le fer sur la soie comme sur le linge que l'on repasse, l'ouvrage ne serait pas si bien, et les coups de fier paraîtraient imprimés sur la soie, ce qui ferait un très mauvais effet.

On peut aussi imprimer les rubans reteints, quand on a les gravures à leur largeur, en suivant le procédé des indiennes petit teint, dont l'impression sur la soie est bon teint.

Pour la reteinte des vieilles draperies, il faut toujours avant les bien nettoyer, et ensuite les teindre suivant le procédé de la teinture des laines à couleur demandée; mais, avant de les mettre sécher, il faut les tirer à poil avec des chardons ou avec une carde; et quand elles sont sèches, on les met à la presse.

Un vieil habit de drap bien préparé et bien teint

est aussi beau que s'il était neuf.

Les culottes et gands de peau de daim se foulent d'abord sur une lessive tiède de potasse. On les finit sur deux bains de savon, sur lesquels on les fait sécher.

Il faut avoir attention de les faire sécher le plus rapidement possible, et de les retourner sens dessus dessous, l'envers en dehors.

ART DU BLANCHIMENT(*).

DU BLANCHIMENT

PAR L'ACIDE MURIATIQUE OXIGENÉ.

Préparation de la liqueur oxigénée.

LE but qu'on se propose dans l'appareil qui est destiné à cette opération, est de dégager le gaz acide muriatique oxigéné et de le combiner avec l'eau; il se divise donc en deux parties, l'une qui sert au dégagement du gaz, et l'autre à sa combinaison avec l'eau.

^(*) Avant la publication de la 2° édition des Élémens de l'Art de la Teinture, par M. Berthollet, j'avais rédigé pour mes leçons d'Arts chimiques, et depuis pour cet Ouvrage, un article sur l'Art du Blanchîment. Les nouvelles observations que ce savant vient d'ajouter aux connaissances que nous avions, m'ont fait apercevoir les erreurs dans lesquelles étaient tombés ceux qui avaient écrit sur cette partie. J'ajouterai même que la marche simple et en même temps méthodique qu'a suivie ce célèbre chimiste, m'a totalement engagé à retirer mon travail. L'utilité dont peut être cet objet pour ceux qui ont établi ou qui désireraient établir des blanchisseries, m'a imposé le devoir de transcrire littéralement tout ce qui a rapport à la pratique de cet art nouveau.

Pour le premier objet, on se sert d'un fourneau capable de contenir une capsule de fer, servant de bain de sable : on le construit ordinairement en briques. On place dans le bain de sable un matras contenant le mélange qui sera décrit ci-après.

Les matras de omet, 38 à omet, 34 de diamètre sont préférables à ceux qui ont de plus grandes dimensions, parce qu'ils sont moins sujets à se casser, plus faciles à manœuvrer, et beaucoup moins chers. La forme ovale est plus avantageuse que la sphérique, parce qu'à diamètre égal, la capacité est plus grande. Si un matras ne suffit pas pour procurer la liqueur dont on a besoin, on peut placer deux fourneaux l'un près de l'autre, et les mettre en action successivement ou au même temps.

La seconde partie de l'appareil où l'on reçoit le gaz, le récipient, a, dans son intérieur, o^{mèt.},9, mais il peut avoir deux mètres et au-delà de diamètre; ses parois et son fond doivent être formés de douves fortes de bois de chêne, cerclées de fer

et recouvertes d'un vernis.

Pour défendre de l'action de la liqueur l'intérieur du récipient, ainsi que les cuvettes dont on va parler, ils doivent être couverts d'un enduit résineux, d'une consistance telle, qu'il ne soit pas assez mou pour couler, ni assez dur pour s'écailler.

L'intérieur du récipient est muni de trois cuvettes renversées, destinées à retenir le gaz qui est amené du matras; la profondeur de chaque cuvette doit être d'environ omèt,08; leur assemblage ne peut admettre du fer, qui serait attaqué par l'acide muriatique oxigéné: elles sont assujéties par des barres transversales fixées à la circonférence du récipient; on ferme l'espace compris entre les cuvettes et les parois du récipient, à l'exception d'une ouverture qui permet à la liqueur de communiquer d'une cuvette à l'autre, et qui doit être placée alternati-

vement aux côtés opposés.

La cuvette inférieure, ainsi que celle du milieu. porte dans son fond un tube de verre destiné à transmettre dans la supérieure le gaz acide muriatique oxigéné, lorsqu'elle en est remplie; ce tube a omet, 013 de moins que le bord inférieur de la cuvette. Entre le matras et le récipient est un flacon, dans lequel on met un peu d'eau; il a trois tubulures : à l'une est adapté le tube de communication entre le matras et lui; de la seconde sort le tube conducteur destiné à porter le gaz sous la cuvette inférieure du récipient; la troisième recoit un tube ouvert par les deux extrémités, qui porte le nom de tube de sûreté, parce qu'il empêche l'absorption. Pour remplir cet objet, il faut qu'à partir du niveau de l'eau du flacon, il ait une hauteur plus grande que celle de la partie du tube conducteur qui plonge dans la liqueur du récipient, sans quoi l'eau du flacon, pressée par le gaz, s'échapperait par sa partie supérieure. Il faut aussi que la partie de ce tube qui plonge dans l'eau du flacon soit plus courte que celle du tube conducteur, qui est au-dessus du niveau de l'eau du récipient, afin qu'au moment ou les vaisseaux se refroidissent et où il s'y forme un vide, l'air extérieur puisse y pénétrer par le tube de sûreté, avant que l'eau du récipient ait pu s'y introduire par le tube conducteur.

Toutes les tubulures sont bouchées avec soin, mais d'une manière différente: le tube de sureté

et le tube conducteur sont fixés à demeure. Pour cela on les fait passer à travers un bouchon percé qu'on enduit intérieurement et extérieurement d'un mélange de cire et de térébenthine, et que l'on fait entrer de force dans la tubulure.

Le tube de communication entre le matras et le flacon intermédiaire doit avoir un bouchon à chaque extrémité; mais comme ces bouchons doivent s'enlever à la fin de chaque opération, on ne les fait pas entrer de force; on les couvre d'une vessie enduite du même mélange, qui les garantit de l'action du gaz, et on les assujétit par des ficelles, ou mieux par des leviers chargés d'un poids à l'une de leurs extrémités.

Entre le fourneau et le flacon intermédiaire on établit une cloison en planches, dans laquelle on laisse une ouverture pour le passage du tube de communication.

Il est utile d'ajouter à la cuvette supérieure un tube, dont on fait plonger l'extrémité recourbée dans un vase rempli de dissolution de potasse : lorsque, par quelques circonstances, le gaz vient à remplir la cavité de cette cuvette, le superflu s'échappe par ce tube et est absorbé par la potasse, en sorte que l'on préserve l'atelier de l'inconvénient qui en résulterait s'il s'y répandait.

On peut se servir immédiatement d'acide muriatique et d'oxide de manganèse, ou bien on peut substituer à l'acide muriatique l'acide sulfurique et le muriate de soude, qui, décomposé par cet acide, abandonne l'acide muriatique : le choix dépend du prix de ces substances dans l'endroit de l'établissement. C'est le second procédé que nous allons décrire, et qu'il convient le plus sou-

vent d'employer.

L'oxide de manganèse, manganèse du commerce, lorsqu'il est de bonne qualité, est en masses noires, plus ou moins grosses, et composées de petites aiguilles d'un brillant métallique et contenant très peu de pierres étrangères; il doit être réduit en poudre et bien mêlé avec le sel dans les proportions que l'on voudra indiquer.

Si l'on est à portée d'une fabrique d'acide sulfurique, on peut se dispenser de l'acheter concentré, et l'employer tel qu'il sort de la chambre de plomb, pourvu qu'alors il ait un degré suffisant

de concentration.

L'acide sulfurique concentré, tel qu'il se trouve dans le commerce sous le nom d'huile de vitriol, marque à peu près 66 degrés à l'aréomètre de

Baumé: ici on le suppose dans cet état.

Les proportions des ingrédiens qui nous paraissent les plus convenables, sont 10 parties d'oxide de manganèse, 20 parties d'acide sulfurique concentré au point qui a été indiqué, et 27 parties de muriate de soude; cependant nous ne pouvons affirmer qu'elles soient les plus exactes que l'on puisse établir.

Si le manganèse n'est pas de bonne qualité, ce qu'on reconnaît si le résidu de l'opération ne conserve plus de couleur noire, alors il faut en augmenter la proportion dans les opérations suivantes, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un résidu qui con-

serve un peu de noir.

L'acide sulfurique doit être étendu de poids égal d'eau; il est à propos de faire ce mélange dans un

vase de plomb.

On suppose ici une opération faite avec 5 kilogrammes de manganèse, 10 d'acide et 13,5 de

sel.

Après avoir mêlé le sel et l'oxide de manganèse, on les introduit dans le matras, qu'on place ensuite dans le bain de sable, puis on y verse l'acide sulfurique délayé et refroidi; on assujéti le bouchon du tube de communication sur l'orifice du matras. L'ascension de l'eau du flacon intermédiaire dans le tube de sûreté indique que les ouvertures ne laissent pas échapper de gaz; on s'en assure encore davantage en leur présentant le bouchon humecté d'un flacon d'ammoniaque; car, pour peu qu'il s'échappe du gaz acide muriatique oxigéné, il de-

vient sensible par une vapeur blanche.

On peut commencer le feu dans le fourneau avant de placer le matras dans le bain de sable, pourvu que la chaleur ne soit pas trop grande pour exposer le matras à se casser lorsqu'on l'y place, ou bien l'on peut attendre que tout l'appareil soit disposé avant de donner le feu; on pousse ensuite le feu avec beaucoup de ménagement, jusqu'à ce que le flacon intermédaire cesse d'être rempli de vapeurs jaunes, et que le tube conducteur commence à s'échauffer; alors on supprime le feu. L'opération, pour les quantités ci-dessus désignées, dure de 6 à 8 heures. On n'attend pas, pour retirer le matras du bain de sable, que le mouvement d'ébullition soit entièrement calmé : on délute le tube de communication; et lorsque l'odeur est un peu dissipée, on enlève le matras, et on le place dans un panier rempli de peille sèche, pour le vider lorsque l'on n'a plus à craindre que la chaleur n'en fasse casser le col.

Pendant l'opération, il faut couvrir la partie du matras qui est dehors du bain de sable, avec une enveloppe de laine, de carton, ou autre chose semblable, qui soit propre à conserver la chaleur.

Les accidens qui sont à craindre dans cette opération sont le boursoussement et la concrétion du résidu : le premier a lieu pendant les chaleurs de l'été; il est aussi occasionné par la mauvaise qualité du manganèse. On l'évite, dans l'un et l'autre cas, en diminuant les doses; et pour se prémunir contre l'obstruction des tubes qui pourrait avoir lieu dans le boursoufflement, il faut les employer suffisamment larges. Cependant, si par inadvertance, le flacon intermédiaire se remplissait de manière à faire craindre que le mélange ne passât dans le récipient, il faudrait à l'instant enlever le matras; car si le mélange que celui-ci contient venait à passer dans le récipient, les fils qu'on passerait dans la liqueur prendraient une couleur jaune, qu'il faudrait enlever par le moyen de l'acide sulfureux étendu d'eau.

La concrétion du résidu, qui expose à casser le matras lorsqu'on vient à le vider, peut être occasionnée par trois causes: la première est la proportion trop faible de manganèse; la seconde, la température de l'atmosphère plus basse que 7 à 8 degrés, et la troisième est le séjour du matras dans le bain de sable après l'opération, ce qui arrive sur-tout lorsque le feu a éte poussé trop loin. Il suffit d'avoir indiqué ces causes pour trou-

ver le moyen de les éviter.

Lorsque la température approche du terme de la congélation, il arrive souvent que le gaz prend une forme concrète dans ce tube conducteur, et parvient à l'obstruer. C'est encore pour éviler cet accident qu'il est à propos d'employer des tubes

très larges.

Considérons actuellement le récipient. Il faut avoir soin, à mesure qu'on place chaque cuvette, de la recouvrir d'eau et de soutirer l'air qui se trouve dessous; ce qui s'exécute par le moyen d'un siphon que l'on introduit par l'ouverture latérale, et dont on chasse l'eau en soufflant fortement par

son extrémité supérieure.

Le récipient étant garni de ces cuvettes, cellesci étant recouvertes d'eau, à l'exception de la supérieure, on place les tubes conducteurs en les
faisant passer par l'espace libre laissé entre les cuvettes supérieure et inférieure et les parois du
récipient, et par une ouverture faite dans la planche qui forme du même côté h cuvette du milieu,
et qu'on a soin de boucher exactement dès que
les tubes sont placés. On finit de remplir d'eau le
récipient, qu'on ne vide plus, à moins qu'il n'y ait
des réparations à faire. On a soin seulement d'évacuer chaque matin l'air qui se trouve sous la
cuvette supérieure, lorsqu'or n'y a pas placé le
tube dont on a parlé.

On voit, par la disposition des cuwettes et du tube conducteur, que le gaz arrive oujours sous la cuvette inférieure, et que par consequent c'est au fond du récipient que la liquer dioit être la plus forte; c'est donc la qu'il faut a prendre. Pour cet effet, on établit dans le récipint um tuyau de bois, de grès, faïence ou porcelaire, qui pénètre jusqu'au fond, et dont l'extrémté supérieure est au niveau des bords du récipiet; on en tire la li-

queur en plongeant dans cette extrémité un siphon dont la longue branche va aboutir dans l'eau de la cuve d'immersion. A mesure qu'on soutire la liqueur du récipient, on a soin de le remplir en y ajoutant de l'eau ou de la liqueur épuisée.

Des lessives.

Il est nécessaire de connaître exactement la quantité d'alkali employée dans chaque lessive, afin de pouvoir graduer leur force respective, et de la proportionner à la quantité et à la nature des matières que l'on blanchit. Comme les cendres, les soudes, et les différentes espèces de potasse dont on se sert, sont composées d'un mélange de terres, de sels et d'alkali, leur poids n'indique rien: l'aréomètre n'est pas un indice plus fidèle, puisque les sels qui se trouvent mêlés à l'alkali agissent aussi sur lui; et ses indications sont d'autant plus trompeuses, que les proportions des mélanges varient non-seulement entre les espèces différentes, mais même ne sont point constantes dans chacune d'elles.

L'épreuve des potasses est donc utile pour déterminer leur valeur commerciale, et pour guider dans l'usage que l'on doit en faire. Comme elle doit être répétée fré quemment, il importe d'avoir une manière simple de la faire, et, sous ce rapport, MM. Berthollet n'en connaissent pas qu'on

puisse préférer à celle de Welter.

Le moyen d'épreuve, d'après Welter, est la saturation par un acide; mais pour que les différentes épreuves soient comparatives, il faut que l'acide soit d'un degré de concentration constant, et facile à retrouver au besoin. L'acide sulfurique, étendu d'eau jusqu'à ce qu'il soit ramené à un point de concentration déterminée, en saturant un certain poids de cet acide étendu, par un poids fixe de belle craie pure, séchée à l'eau bouillante, paraît réunir ces conditions. Cet acide est celui qu'on trouve le plus communément, et dont la fabrication est la plus uniforme. La craie choisie pour déterminer sa concentration est une substance également commune; elle n'offre pas les difficultés que l'on trouve à se procurer la potasse pure, et le terme de la chaleur de l'eau bouillante, pris pour celui de sa dessication, est le plus facile à observer exactement. Pour éviter la répétition des embarras de cette préparation, on en fait à la fois une quantité suffisante pour les épreuves de plusieurs années.

Si l'on fait ces épreuves sur des morceaux pris au hasard dans les barriques, on ne parviendrait qu'à des résultats douteux, parce que, dans une même barrique, ils sont très souvent de qualités différentes; il faut donc ne faire l'expérience que sur des dissolutions préparées en grand pour servir aux lessives, et toujours avec les mêmes poids d'al-kali pour le même nombre de mesures d'eau. La manière la plus expéditive de faire ces dissolutions à froid, est de suspendre la potasse à la surface de l'eau, dans un vaisseau de fer percé d'un grand nombre de trous, ou formé de gros fils de fer. On ne doit en prendre qu'après s'être assuré que toute la potasse est dissoute, et avoir agité pour que la liqueur soit uniforme.

Indépendamment de ces dispositions, l'essai des potasses exige encore des bandelettes de papier teint avec du tournesol, ou une autre teinture non moins sensible aux acides, comme celle de raves, de mauves, etc.; une baguette de verre, une petite mesure de verre, enfin un tube qui ait la capacité de la petite mesure de verre, autant de fois qu'on a employé de mesures d'eau par quintal de potasse.

On emplit le tube de dissolution de potasse, on le transvase dans le bocal; on remplit ensuite le même tube d'acide d'épreuve, qu'on verse de même dans le bocal; on agite avec la baguette de verre; puis, avec l'extrémité de cette baguette, imprégnée du mélange, on fait une trace sur une des bandes de papier teint; si ce trait ne devient pas rouge, on ajoute au bocal une petite mesure d'acide d'épreuve, on agite, et on fait sur le papier un nouveau trait à côté du premier; on ajoute encore une mesure d'acide, et on continue ainsi jusqu'à ce que le dernier trait formé devienne rouge.

On conçoit que, si l'on veut comparer les qualités de plusieurs potasses, on doit regarder comme la meilleure celle qui a exigé le plus grand nombre de mesures d'acide pour produire un trait rouge, puisque c'est elle qui a saturé le plus d'acide. On conçoit encore que l'on pourrait exprimer numériquement les qualités de différentes espèces de potasse, en les représentant par le nombre des mesures d'acide que chacune d'elles a saturées, ce qui se réduit à compter les traits qu'on a formés sur le papier dans chaque épreuve, en prenant le premier pour autant que le tube contient de fois la petite mesure, et en ajoutant une unité pour chacun des suivans, jusqu'au dernier, qu'on ne doit

point compter, puisque sa couleur indique qu'il a

passé le terme de la saturation.

Il est commode, pour pouvoir varier convenablementses lessives, d'avoir des dissolutions de potasse d'un degré constant, celui, par exemple, où, pour produire la saturation, il faut le même nombre de mesures d'acide d'épreuve et de dissolution de potasse. Mais, quel que soit le titre d'une potasse, on peut ramener sa dissolution à ce point, en y ajoutant, par quintal d'alkali, autant de mesures d'eau qu'il a fallu ajouter de mesures d'acide à la quantité primitivement employée pour produire saturation; de sorte que le nombre des mesures d'eau qui forme la dissolution, doit toujours être égal à celui qui exprime le titre de la potasse.

Si, dans un essai, il arrivait que le premier trait fût rouge, il faudrait ajouter des mesures de dissolution au lieu de mesures d'acide, et alors ce serait de la potasse qu'on ajouterait à la dissolution, pour la ramener au degré sixe de con-

centration.

Pour rendre ceci plus clair, disent MM. Berthollet, supposons qu'on ait employé 50 mesures d'eau pour dissoudre un quintal de potasse, par conséquent que ce tube contienne 50 fois la petite mesure, et qu'on ait fait huit traces sur le papier teint, la première comptant 50, chacune des suivantes un, et la dernière étant rouge; on dirait que la potasse est au titre 56, ce qui indiquerait que, pour ramener la dissolution au degré fixe, qui est dans ce cas 50, on devrait ajouter autant de fois 6 mesures d'eau, qu'on a employé de quintaux de potasse, et qu'en se servant de potasse prise dans la même tonne, on devrait employer 56 mesures

d'eau pour la dissolution; car un essai fait à l'ouverture d'une tonne, suffit pour tout le temps où l'on n'emploie que de cette potasse, en se souvenant de mettre, chaque fois qu'on fait de nouvelle dissolution, autant de mesures d'eau que l'indique le titre.

Le degré de concentration de ces dissolutions ne permet pas de les employer directement à couler les lessives; on n'en prend que le nombre de mesures nécessaire pour qu'étendues dans l'eau qui remplit la chaudière et le cuvier, elles aient une force suffisante, et qu'on n'ait que la quantité d'alkali déterminée pour le poids des substances que l'on blanchit; mais, avant de verser l'alkali dans la chaudière, il est avantageux de le rendre caustique; car on a prouvé que, dans cet état, les alkalis dissolvent un quart plus de matières colorantes que lorsqu'ils sont carbonatés. Cependant l'usage presque général est de couler les lessives non caustiques: on a même prétendu, dans quelques endroits, que la chaux employée à rendre l'alkali caustique, altérait les étoffes. Les observations que MM. Berthollet ont recueillies leur ont prouvé qu'il ne faut attribuer cet effet qu'à l'accroissement d'énergie qu'acquiert l'alkali, et dont on prévient les suites en diminuant sa quantité.

Pour faire cette opération, on met dans un cuvier la chaux récemment éteinte, on verse dessus la dissolution de potasse, on agite, et après l'avoir laissée déposer, on décante à l'aide d'un siphon; on lave ensuite deux ou trois fois le marc, et l'on

mêle les eaux de lavage à la lessive.

Une partie de chaux suffit pour rendre caustique deux parties de potasse; cependant ces propor-

tions doivent varier comme les qualités des potasses, et il est bon de s'assurer que celle de la chaux n'est pas trop forte, parce que la propriété qu'a cette substance de précipiter la matière colorante tenue en dissolution par les alkalis, peut en rendre l'excès nuisible. Pour cela, on mêlera un peu de dissolution de potasse à la liqueur qui surnage la chaux dans le cuvier où l'on rend la potasse caustique: si elle se trouble, elle contient de la chaux en dissolution, et on doit y ajouter de la dissolution de potasse jusqu'à ce qu'elle n'y

forme plus de précipité.

La matière colorante n'acquiert la propriété d'être dissoute par les alkalis que dans des opérations successives, entre chacune desquelles on doit enlever, par des lessives, toute celle qui en est devenue susceptible. L'expérience a prouvé que cette marche était nécessaire pour obtenir un beau blanc, qui ne soit point sujet à varier, et qu'on ne peut y parvenir par une seule opération. Il faut donc diviser en un certain nombre de lessives l'alkali jugé nécessaire pour dissoudre toute la matière colorante de la substance que l'on blanchit; et comme il doit être partagé proportionnellement à la quantité de cette matière que l'on présume exister, on doit en employer moins dans les dernières lessives que dans les premières.

La manière la plus générale de couler les les-

sives est la suivante.

On dispose un cuvier de manière que son fond se trouve au niveau des bords d'une chaudière près de laquelle il est placé, et dont le fourneau est enfoncé en terre pour éviter de trop exhausser le cuvier. Peu au-dussus du fond, celui-ci est percé

d'un trou où s'ajuste un petit tuyau qui reconduit la lessive dans la chaudière. On dispose dans le cuvier, par lits horizontaux, les matières à blanchir; ensuite on emplit la chaudière d'eau qu'on verse dans le cuvier, après avoir bouché le tuyau qui communique à la chaudière, et on continue cette manœuvre jusqu'à ce que l'eau s'élève dans le cuvier un peu au-dessus des matières qui y sont disposées, et en ayant attention de mêler, à chaque chaudière d'eau, un nombre de mesures de dissolution de potasse égal et tel qu'à la dernière chaudière on ait employé tout l'alkali qui doit entrer dans la lessive. Alors la chaudière étant également pleine, on allume le feu, on débouche le tuyau, et l'on entretient l'eau à la même hauteur dans le cuvier, en puisant avec un seau de cuivre dans la chaudière et versant dans le cuvier. Lorsque la lessive est parvenue à l'ébullition dans la chaudière, on la prolonge plus ou moins, selon le genre des matières que l'on blanchit et l'époque du blanchiment où elles sont parvenues.

La lessive finie, on la laisse s'écouler par un robinet adapté au fond de la chaudière; on verse de l'eau dans le cuvier pour refroidir et chasser le

reste de la lessive, puis on sort du cuvier.

Comme le cuvier contient plusieurs fois la capacité de la chaudière, et comme indépendamment du temps qu'exige un volume considérable d'eau pour acquérir une température élevée par le mélange d'une petite quantité d'eau échauffée, la lessive est continuellement refroidie par le transport de la chaudière au cuvier, on ne peut l'amener à l'ébullition dans la chaudière que très lentement; et, quelque prolongé que soit le coulage, on ne peut le porter 364

qu'à 72 ou 73 degrés dans le cuvier. Il résulte donc de cette disposition, 1°. qu'il faut échauffer une grande quantité d'eau, afin que les substances à blanchir soient également imprégnées de lessive; 2°. qu'on ne peut donner à la lessive qu'une chaleur inférieure de plusieurs degrés à celle de l'eau bouillante, de sorte qu'outre la durée de l'opération, l'emploi des combustibles et la main-d'œuvre, on ne parvient pas au terme de 80 degrés. Cependant plusieurs observations, et particulièrement celle de la supériorité qu'ont toujours les échantillons blanchis dans des lessives bouillantes, font connaître combien serait avantageux le degré de l'ébullition. D'après ces considérations, Widmer a imaginé de placer directement au-dessus d'une chandière un cuvier qui n'a pour fond qu'un fort grillage en bois. Au milieu de la chaudière est une pompe qui élève la lessive au haut du cuvier, où elle est répandue par quatre tuyaux égaux au rayon du cuvier, et qui sont mus circulairement par un mouvement ajusté au bras de la pompe. La lessive est ainsi dispersée également à la surface des toiles; elle filtre à travers et retombe dans la chaudière. Loin d'être exposée au refroidissement, elle conserve dans ce trajet sa température, parce que les toiles sont échauffées par la vapeur qui s'élève de la chaudière, et ne peut s'échapper qu'en passant par leurs intervalles. Deux thermomètres placés dans un appareil dont la chaudière a deux mètres de diamètre, l'un à la base et l'autre à la partie supérieure d'un cuvier de deux mètres de haut, indiquent constamment les mêmes degrés de chaleur : en trois heures d'un coulage non interrompu, ils marquent l'un et l'autre 80 degrés. Dans les premiers essais, Widmer s'est servi d'un cuvier dont la hauteur était de 2 mètres, et dont le diamètre, égal à celui de la chaudière sur laquelle il posait, n'était que de omèt, 8 : on tirait la lessive par un robinet ajusté au fond de la chaudière, et on la versait avec un seau assez vaste pour qu'elle ne pût pas s'écouler complètement : celle qui restait à la surface des toiles, bouillait fortement quelques minutes après que celle de la chaudière était à l'ébullition, malgré le peu de surface que cet appareil présentait à la vapeur, le refroidissement que la lessive devait éprouver pour parvenir de la chaudière au haut du cuvier, et la distance de ce point à la chaudière.

On peut, par ce moyen, communiquer aux toiles une chaleur supérieure à celle de l'eau bouillante. Les thermomètres du grand appareil se sont élevés jusqu'à 84 degrés; mais dès qu'ils passent le terme de l'eau bouillante, la pompe ne peut plus élever de liquide, et nous ignorons jusqu'à quel point il peut convenir de couler des lessives à des degrés supérieurs. Pour éviter que la pression empêche la pompe de jouer, Widmer à donc établi quatre tuyaux qui, établissant une communication libre entre la partie supérieure de la chaudière et celle du cuvier, donnent une libre issue à la vapeur.

Cet appareil réunit les avantages de couler les lessives en beaucoup moins de temps, à la chaleur de l'eau bouillante, et avec moins de combustible; car, au lieu d'avoir à échauffer une lessive continuellement refroidie par le transport, et qui ocupe la capacité du cuvier et de la chaudière, celle-ci seule est remplie, et la chaleur conservée, pendant le coulage, par l'impression de la vapeur.

On peut couler à la fois près de 400 pièces de 21 à 22 mètres dans celui dont nous avons donné les dimensions. Les plus longues lessives durent six heures. Elles consomment cinq mesures de charbon de terre. Quant à leur efficacité, elle est suffisamment garantie par l'usage auquel sont destinées les toiles que Widmer y blanchit, puisqu'il n'est pas d'épreuve plus délicate pour le blanc que le dégarançage des toiles peintes, et cependant il a diminué le nombre des opérations qu'il fait subir aux toiles. MM. Berthollet ont eux-mêmes constaté ces bons effets sur des étoffes de coton; et ils croient qu'on les éprouvera en appliquant cette méthode au blanchiment des toiles de lin.

Des immersions dans l'acide muriatique oxigéné.

Si ce sont des fils de lin ou de coton que l'on blanchit, il suffit, pour les immerger dans l'acide muriatique oxigéné, d'avoir, près du récipient, une cuve de même grandeur que lui, mais à un pied plus bas. On la remplit d'eau jusqu'aux deux tiers, puis on y fait couler la liqueur du récipient par le moyen du siphon, ainsi qu'on l'a expliqué. en l'agitant sans produire de bouillon. On range les écheveaux dans un panier de même hauteur que la cuve à immersion, de manière à y faire deux couches et à y laisser omèt, 2 de vide; le panier doit en contenir 100 à 150 kilogrammes. On enlève ensuite le panier par le moyen d'une grue tournante, ou de toute autre machine équivalente, et on le plonge dans la cuve à immersion, d'où on le retire et on le replonge continuellement, pour renouveler sans cesse la liqueur qui mouille le sil.

Dès qu'on s'aperçoit que celle-ci s'affaiblit, on relève le panier au-desus de la cuve, et l'on fait couler de nouvelle liqueur du récipient; on continue ainsi jusqu'à ce que la liqueur conserve sa force, malgré les immersions répétées du fil. Cette première opération dure ordinairement deux ou trois heures.

Au lieu d'entasser ainsi le fil dans des paniers, on peut le faire baigner beaucoup plus librement dans la liqueur, en le laissant pendu à des baguettes qui passent par le milieu des écheveaux, et qui sont supportées par un chàssis de même grandeur que la cuve à immersion; on n'a point à craindre que le fil blanchisse inégalement : à la vérité, il en entre moins à la fois dans les cuves. La manœuvre est d'ailleurs la même.

L'acide muriatique oxigéné affaiblit et détruit même le fil, comme les lessives, si on l'emploie sans ménagement. Ainsi lorsque que l'on met du fil dans une liqueur très forte, il perd bientôt toute sa ténacité; mais il est très facile d'éviter cet accident, en ne plongeant le fil que lorsque la liqueur qui sort du récipient est bien mêlée avec de l'eau, ou une liqueur affaiblie, de manière que le mélange ait une odeur supportable; dans cet état de concentration, l'acide muriatique oxigéné n'attaque pas le fil qu'on y laisse plongé, même plusieurs jours. On ne doit pas se contenter d'une manière si vague de juger, sur-tout lorsqu'on veut comparer plusieurs effets.

Dès le commencement de ses opérations, Descroizilles s'est servi d'une dissolution sulfurique, pour estimer la force comparative de ses liqueurs, et depuis il a publié la description de l'instrument qu'il a imaginé pour cet objet. La dissolution d'indigo doit être préparée avec sept parties d'acide sulfurique concentré et une partie d'indigo flore. On mêle les deux sub tances dans un petit matras que l'on tient quelques heures dans l'eau, et l'on ajoute 992 parties d'eau.

On juge de la force d'une liqueur par la quantité qu'il en faut pour que la couleur d'une mesure fixe de cette dissolution où l'indigo entre pour 0,001,

soit détruite et ramenée au jaune.

Cet essai se fait d'une manière commode, avec une petite mesure et un bocal pareil à ceux indi-

qués pour l'épreuve des potasses.

Pour une première immersion, la liqueur peut être d'une force telle, qu'une mesure en décolore de 1½ à 2 dissolutions d'indigo. Si l'odeur incommode, on la diminue en blanchissant la liqueur avec de la craie delayée dans de l'eau. MM. Berthollet se sont assurés que ce moyen facile d'éviter l'incommodité de l'odeur n'affaiblit pas sensiblement l'énergie de la liqueur. La force et la durée des immersions qui suivent la première, vont toujours en diminuant. Leur nombre varie aussi selon la finesse et la quantité des fils; en général elles ont leurs limites entre 5 et 9.

Il ne faudrait pas, de peur d'affaiblir le fil, se servir d'une liqueur trop faible; car on ne supplée pas à ce qui lui manque d'action par un plus grand nombre d'immersions. Il est d'ailleurs facile d'éviter tout accident provenant de la liqueur, en ne négligeant point d'éprouver sa force; il faut encore avoir l'attention de ne point laisser sécher à l'air du fil qui en est imprégné; car cela l'altère, quoiqu'il n'y ait

pas d'inconvénient tant qu'il est humide.

Le blanchiment des toiles exige les mêmes précautions: il est d'autant plus avantageux, que les toiles ont plus de finesse, parce qu'elles consomment moins de liqueur; mais pour l'exécuter commodément, il faut, au lieu d'une seule cuve de la capacité du récipient, avoir quatre cuves assez grandes pour contenir chacune de 10 à 12 pièces

de 24 mètres.

Ces cuves, disposées l'une à la suite de l'autre près du récipient, sont surmontées chacune d'un moulinet. En avant de la première on place une table sur laquelle on attache par les coins les 10 pièces qui doivent entrer ensemble en immersion. On jette, après avoir mis la liqueur au degré nécessaire, sur le moulinet de la première cuve, l'extrémité de la dernière pièce attachée; un ouvrier enfonce avec un bâton les pièces à mesure qu'elles passent par dessus le moulinet qu'un enfant fait tourner. On noue le bout de la dernière pièce à une ficelle attachée au montant du moulinet, asin que ce bout qui entre le dernier dans la cuve, et qui trouve la liqueur déjà affaiblie par les pièces à la suite desquelles il est attaché, entre le premier dans la deuxième cuve, et que le bout qui a été le premier dans la précédente, passant le dernier dans celle-ci, se trouve dans les mêmes circonstances que l'autre.

En donnant ainsi le mouvement aux toiles pour les changer de cuves, et en passant successivement chaque bout le premier, elles blanchissent très également. Lorsqu'on a fait passer les pièces de la première dans la seconde cuve, on y entre de nouvelles pièces qui passent dans la seconde, lorsque celles qui y sont entrent dans celle-ci quand

les précédentes sont dans la quatrième. En même temps, on doit mettre de nouvelles pièces dans les deux premières cuves, de sorte qu'aussitôt qu'il passe des pièces d'une cuve à une autre, il en rentre immédiatement dans la liqueur le temps nécessaire. On les monte sur le moulinet pour les laisser égoutter, puis on les décharge sur une brouette, et on les lave. Dès que les pièces sont sorties d'une cuve, on éprouve la liqueur, afin de la remettre au degré avant d'y entrer de nouvelles pièces. On doit avoir l'attention de bien enfoncer les toiles, et de ne point en laisser surnager quelques parties; la durée, la force et le nombre des immersions varient pour les étoffes comme pour les fils.

Des lavages.

Celui qui projette un établissement doit examiner si le lieu où il se propose de le faire, réunit les avantages de fabrication, de commerce, de transport; mais sur-tout il faut avoir à sa disposition une eau pure; car, sans cette condition, on ne parviendra pas à obtenir un beau blanc. L'eau qui, étant trouble, laisse un dépôt noirâtre, peut encore être employée avec succès; mais celle dont le dépôt est jaune, donne toujours une nuance défavorable. Les observations s'appliquent particulièrement au blanchîment du coton, dont le blanc doit avoir le plus grand éclat.

Immédiatement après chaque opération, il faut, par un lavage fait avec soin, dégager des fils et des étoffes le liquide dont ils sont imprégnes, parce que, s'il était porté dans celui de l'opération suivante, il en neutraliserait une partie, et affaiblirait

ainsi son action. Cette précaution ajoute d'ailleurs beaucoup à la perfection du blanc.

Pour laver les fils de lin ou de coton, un ouvrier prend un echeveau de chaque main, les plonge dans l'eau, les agite, les retire, et les y replonge ainsi à deux ou quatre reprises, en prenant à chaque fois l'écheveau par un endroit différent. Il réunit ensuite les deux écheveaux, les

tord et les jette près de lui.

Le lavage des toiles exige plus d'appareil pour être bien exécuté : assez généralement ou le fait à la main, et on le bat au fléau ou à la masse; mais cette manière est imparfaite, sur-tout à cause de l'inégalité du lavage. On emploie, dans quelques établissemens, des machines qui remplissent beaucoup mieux cet objet. Nous n'en connaissons point qu'on puisse préférer à celle de la célèbre manufacture d'Oberkampf, et dont il a déjà bien voulu donner connaissance à plusieurs fabricans : elle consiste en une forte batte qui frappe sur les toiles rangées sur une table circulaire et mobile autour d'un pivot.

Cependant on peut obtenir un lavage assez complet, et suffisant pour la plupart des étoffes, en se servant de deux rouleaux de bois placés l'un audessus de l'autre sur des montans posés dans le sens de la largeur d'une rivière; leur longueur est de omèt, 40; l'inférieur a omèt, 48 de diamètre, tandis que le supérieur n'en a que omèt, 40; celui-ci porte des cannelures parallèles à son axe, et dont le creux est à peu près égal à la moitié de la partie saillante; à chaque extrémité, il y a des tourillons qui s'engagent dans une rainure pratiquée sur les montans. Les tourillons n'y sont point fixés; de

sorte que ce cylindre peut sauter librement sur l'autre. La surface de l'intérieur est lisse : il porte une manivelle à l'un de ses tourillons. Lorsqu'on veut laver les toiles par ce moyen, on jette la pièce dans l'eau en tenant un des bouts qu'on pose entre les deux cylindres. En faisant tourner la manivelle, la toile passe entre eux pressée par le supérieur, qui, à chaque cannelure, reçoit un petit choc et le fait éprouver à la toile en retombant. Les pièces, passées cinq ou six fois de suite de cette manière,

sont très bien lavées.

Pour mouiller les toiles ou les laver légèrement, on peut encore employer une espèce de moulinet à quatre ailes, posé comme les rouleaux sur une rivière. On jette dans l'eau la pièce, dont on pose le bout sur le moulinet; et en le faisant faconner, la pièce passe par dessus, et retombe de l'autre côté dans l'eau. Si l'on tourne assez rapidement, et si l'on fait passer ainsi plusieurs fois les pièces, on les lavera, par ce moyen simple, assez exactement. Ce qu'on vient de dire doit faire sentir l'avantage qu'il y a de disposer les ateliers le plus près possible de l'eau qu'on a à sa disposition.

Des autres opérations du blanchîment.

On commence le blanchîment des toiles en les laissant séjourner pendant quelque temps dans des cuviers pleins d'eau. Il s'établit en peu de jours un commencement de fermentation, qui favorise la séparation de la matière colorante, et particulièrement du parou, dont les tisserands enduisent la chaîne. Cette opération, qu'on nomme dégommage, peut, sans inconvenient, durer de 8 à 9 jours dans les températures moyennes. Elle peut être moins longue en été, parce qu'il est à craindre que la fermentation poussée trop loin n'altère le tissu des toiles. On se sert aussi de vieilles lessives pour cet usage; mais les expériences de *Home* prouvent qu'il est plus avantageux de n'employer que l'eau pure; quant au fil, il suffit qu'il ait trempé deux ou trois jours.

Si l'on entasse du fil gris mouillé au sortir de la lessive, il s'échauffe par degré, et finit par prendre feu. Lorsqu'il ne parvient qu'à la chaleur animale, il n'est pas sensiblement affaibli : la légère combustion qu'il éprouve par là concourt même à l'effet des lessives; mais s'il est enfermé à l'ombre, étant mal séché, il se détruit promptement.

Lorsqu'il ne paraît plus de gris sur le fil ou sur les toiles de lin, ce qui arrive ordinairement après la quatrième immersion, on les passe dans des eaux acidulées par l'acide sulfurique : pour cet effet, on a une petite cuve remplie d'eau; on y verse de l'acide sulfurique jusqu'à ce que le mélange ait pris un degré d'acidité qui approche de celle du suc de citron; on y plonge le fil poignée à poignée, de manière qu'il en soit bien imprégné; on le jette ensuite dans une autre cuve assezgrande pour en tenir 1,200 livres; on y laisse environ 15 ou 20 heures avant de le retirer. Un plus long séjour de deux ou trois jours, par exemple, ne peut occasionner aucun accident, pourvu que l'on ait soin qu'aucune portion de fil ne s'élève au-dessus de l'acide. Pour les toiles, on les attache bout à bout, et on les fait entrer, à l'aide d'un moulinet, dans de grandes cuves pleines d'eau acidulée; on passe les fils et les toiles de lin trois ou

quatre fois dans l'eau acidulée, en ayant attention qu'elle soit de moins en moins forte; mais il suffit d'y passer les fils et les étoffes de coton une seule fois. La quantité d'acide employée dans la première liqueur est de 8,5 kilogrammes pour 600 kilogrammes pesant. On diminue la proportion de l'acide à chacune des opérations suivantes.

Il faut avoir grand soin de laver parfaitement avant et après l'eau acidulée, autrement on n'a jamais un beau blanc. Il n'est pas moins important d'éviter que les fils ou les étoffes imprégnés d'eau acidulée, ne restent exposés long-temps à l'air; car l'eau s'évaporant, l'acide concentré agit sur le

fil et le détruit.

L'acide dissout le fer qui, dans le cours des opérations, s'est déposé sur les étoffes, et leur communique une legère teinte jaunâtre : on en acquiert la preuve par le précipité bleu que le prussiate de potasse y occasionne au bout de quelque temps. Mais l'action de l'acide se borne-t-elle à cela? Dans ce cas, pourquoi répéter quatre fois cette opération et donner une lessive entre chacune d'elles, tandis que, pour le coton exposé de même à être teint par le dépôt ferrugineux, une seule liqueur acidule est nécessaire.

En Flandre, en Hollande et en Irlande, on accélère le blanchiment des toiles par les anciens procédés, en les laissant séjourner ainsi pendant plusieurs jours dans les liqueurs acidulées. On emploie communément à cet usage le lait aigri; quelquefois aussi on mêle aux toiles du son ou de la farine de seigle, et à la faveur de la fermentation, la liqueur des cuves devient acide. On a cru long-temps que c'était la fermentation elle-

même qui favorisait le blanchiment; mais il est bien prouvé que c'est l'acide seul qui agit. Home s'est convaincu que les acides végetaux et mineraux peuvent être substitués au lait et à la farine de seigle; que cependant l'acide sulfurique est celui qui réunit le plus d'avantages; qu'après lui, l'acide muriatique et l'acide mitrique produisent le plus d'effet, et que cet effett est accru par une douce chaleur. Il assure que l'acide sulfurique fait, en cinq heures et moins, ce qu'on ne peut obtenir qu'en cinq jours avec le son ou le lait; il reproche encore à ces deux substances le grave inconvénient d'entrer fréquemment en putréfaction et d'altérer alors les toiles. On doit d'autant moins hésiter à substituer au lait ou à la farine de seigle l'eau acidulée par l'acide sulfurique, que ce changement a été adopté depuis long-temps en Angleterre et dans plusieurs blanchisseries françaises.

Malgré toutes ces opérations, le fil n'a pas encore toute la blancheur dont il est susceptible. Il reste une matière insoluble dans les acides et les alkalis, qu'on enlève par de forts lavages dans l'eau souvent répétés, et par quelques jours d'exposition sur le pré; il y a même une teinte jaunâtre qui est détruite plus efficacement par l'action de l'air et de la lumière, que par celle de l'acide muriatique oxigéné. En général, les fils d'une couleur jaune blanchissent plus difficilement que ceux qui sont d'un gris tirant sur le brun. Il est bon de prolonger un peu les expositions sur le pré pour

ceux-là.

On ajoute aux dernières les sives quelques livres de savon pour donner de la dlouceur aux fils. On les expose sur le pré immédiatement après, et en 376

les retirant on les lave avec beaucoup de soin; car. s'ils retenaient du savon, leur blanc pourait changer. Dans les toiles de lin, les lisières étant d'un tissu plus serré que le reste, conservent plus longtemps une teinte qu'on ne peut enlever complètement que par les lavages répétés et le savon noir. Il en est de même de tous les endroits du corps de la toile où il y a eu des fils cassés et ressoudés pendant la fabrication : ceux-ci conservent constamment une teinte noire, qui ne cède qu'au frottement avec une dissolution chaude et plus ou moins chargée de savon. On est dans l'usage de fouler les toiles avec cette dissolution dans des cuves, une ou deux fois sur la fin du blanchiment. Cette opération se fait avec les pieds, en frappant plus ou moins fort, suivant la dureté du tissu; et pour nettoyer complètement la toile, on la savonne à la main dans des cuviers dont les bords, au lieu d'être perpendiculaires au fond, se renversent considérablement en dehors, et forment un plan incliné, sur lequel les ouvriers appuient leurs toiles pour les frotter plus commodément. Si les toiles sont à peu près éclaircies par les deux foulages aux pieds, un seul frottement suffit pour amener les lisières au ton de blancheur du reste de la pièce: mais le plus souvent on en donne deux sur trois pour les toiles d'un tissu serré ou d'un fil un peu gros; souvent même on est obligé de frotter séparément les endroits où l'on remarque des fils noirs. Toutes ces manipulations, en nettoyant parfaitement les toiles, leur donnent en outre une certaine souplesse et ce tact moelleux qu'on y recherche. On enlève tout ce qui peut rester de savon, en les exposant sur le pré et les lavant à plusieurs reprises dans une eau limpide. On ne commence à savonner qu'après que les toiles ont passé une fois à l'acide; on a soin de les exposer sur le pré au sortir de chaque opération, et de les y arroser; ensuite on les lave, on les lessive, et on continue ainsi les acides et lle savon alternativement jusqu'au blanc parfait.

Les étoffes de coton ne présentent point ces difficultés. On fait aisément disparaître les fils noirs vers la fin du blanchiment, en savonnant les endroits où on les remarque; mais les lisières blanchissent aussi vite que le corps de la toile, et on

peut se dispenser de les mettre sur le pré.

Quand on est parvenu à un blanc parfait, on

passe au bleu de la manière suivante.

On choisit le plus beau bleu d'azur, dont la couleur est due à de l'oxide de cobalt réduit en poudre très subtile; on le délaie dans un peu d'eau claire; on puise de cette eau chargée d'azur, et on la fait passer à travers un tamis de soie dans une petite cuve remplie d'eau la plus limpide; et lorsque l'ouvrier juge, par un essai fait sur une poignée de fil, que l'eau est suffisamment chargée, il passe successivement tout le fil en l'exprimant, ayant soin d'ajouter du bleu de temps en temps, de manière que la nuance soit uniforme; ensuite on porte le fil au tordoir, et on le fait sécher au grand air.

La préparation est la même pour les toiles. On les tord à la cheville, et on les fait sécher. Pour les gazes, les linons et quelques autres étoffes de coton, on ajoute un peu d'empois à l'eau où l'on délaie le bleu d'azur. On passe ordinairement les batistes deux fois au bleu, en les laissant sécher entre cha-

que opération.

NOMBRE

ET ORDRE DES OPÉRATIONS.

On suppose qu'on ait une dissolution de potasse faite à raison de quarante mesures d'eau, dont chacune pèse 16 livres par quintal de potasse, pour 1250 de fil.

Le fil de lin ou de chanvre ayant trempé dans l'eau pendant trois jours, on le lave bien et on le dispose dans le cuvier à lessive.

Première lessive. Vingt mesures de dissolution de potasse, trois heures d'ébullition. La lessive en refroidissant s'épaissit comme une gelée.

Seconde lessive, pour achever d'enlever le plus de parties colorantes possible. Cette lessive contient 10 mesures de dissolution, et on donne deux heures d'ébullition.

Lavage pour enlever la lessive et les parties co-

lorantes qu'elle a dissoutes.

Première immersion. La liqueur à deux degrés, c'est-à-dire, d'une force telle, qu'une mesure de liqueur décolore deux mesures de dissolution d'indigo. On continue l'immersion jusqu'à ce que la liqueur étant remise au degré, le fil ne l'affaiblisse plus.

Lavage.

Troisième lessive. Douze mesures de dissolution, trois heures d'ébullition. Deuxième immersion. La liqueur de même force que la première.

Quatrième lessive. 8 mesures de dissolution,

2 heures d'ébullition.

Troisième immersion.

Lavage.

Cinquième lessive. 5 ½ mesures, deux heures d'ébullition.

Quatrième immersion. A partir de celle-ci, on ne

met la liqueur qu'à un degré.

Lavage. A cette époque le blanc est ordinairement découvert.

Eau acidule.

Lavage.

Sixième lessive. 5 \(\frac{1}{2} \) mesures, 2 heures d'ébullition. Exposition sur le pré, de six jours,

Lavage.

Cinquième immersion.

Lavage.

Eau acidule.

Lavage.

Septième lessive. $4\frac{1}{2}$ mesures ou 5, une heure au moins d'ébullition.

Sixième immersion.

Lavage.

Eau acidule.

Lavage.

Lessive et savon. 3 mesures de dissolution; on y ajoute 8 livres de savon noir, lorsqu'elle est échauffée à ne pouvoir plus y tenir la main, et l'on cesse lorsque le savon a pénétré partout.

Exposition sur le pré, 3 jours.

Lavage. Bleu. Après cette opération, le blanchiment est fini; on tord le fil et on le met sécher.

Les opérations sont les mêmes pour les toiles de lin, seulement elles doivent être précédées du dégommage. On peut aussi couler, avant la première lessive, une eau chaude, à laquelle on n'ajoute point d'alkali, et dont le collage dure trois heures. Si les toiles n'étaient pas suffisamment blanches, on continuerait comme on l'a indiqué, à partir de la dernière lessive. Les étoffes de coton sont dégommées, reçoivent l'eau chaude, et les opérations prescrites pour le fil jusqu'à la quatrième immersion. A cette époque elles sont blanches. On les passe dans l'eau acidule au bleu, puis on les sèche. Dans la première immersion, la liqueur ne doit être qu'à un degré, et un peu plus faible pour les suivantes. Il faut aussi mettre quelques mesures de moins dans chaque lessive. On savonne les fils noirs après la troisième immersion. On se conduit exactement de même pour le coton en écheveaux.

Des différentes préparations de la liqueur oxigénée.

Dans les premières expériences qui furent tentées sur le blanchîment, on ne se proposa d'abord que d'employer la propriété qu'a l'acide muriatique oxigéné de détruire les couleurs; cependant on y mêlait de la potasse, qui paraissait accélérer son effet. On s'aperçut bientôt que, pour obtenir un blanc constant et sans affaiblir la toile, il fallait imiter les opérations du blanchîment ordinaire, en faisant succéder à l'oxigénation des parties colorantes par une liqueur assez affaiblie pour ne porter aucune atteinte au tissu, l'action des lessives

qui servent à les dissoudre.

Bientôt après que la pratique du nouveau blanchîment eût commence à s'établir, on prépara à Javelle une liqueur dont on fit mystère, et qui est encore employée sous le nom de lessive de Javelle. C'est une combinaison d'acide muriatique oxigéné avec une certaine proportion d'alkali fixe. On peut imiter cette liqueur, en employant les proportions suivantes pour la distillation et pour la dissolution alkaline: muriate de soude 77 gr., acide sulfurique 61 gr., oxide de manganèse 30 gr. On reçoit le gaz qui se dégage dans un litre d'eau, dans lequel on a dissous 120 gr. de soude ou potasse commune: on étend cette liqueur de 10 à 12 parties d'eau pour l'usage.

Pour diminuer l'odeur importune de l'acide muriatique oxigéné, Descroizille y fit un mélange de

carbonate de chaux ou de craie.

Depuis peu de temps, Tennant a fait une préparation pour laquelle il a obtenu une patente en Angleterre; c'est une combinaison d'acide muriatique oxigéné et de chaux, ou du muriate oxigéné de chaux. Cette substance a la propriété d'absorber facilement une grande quantité de gaz muriatique oxigéné; et, pour obtenir cette combinaison, on n'a qu'à faire passer le gaz qui se dégage, à travers la chaux jusqu'à ce qu'elle soit saturée. On délaie ensuite cette chaux dans une certaine proportion d'eau qui est employ ée au blanchiment. On augmente l'effet en ajoutant à cette eau un peu d'acide sulfurique.

Pour juger de l'effet que l'on obtient de ces différentes préparations et de leur utilité relative, il

faut d'abord rappeler les résultats de l'observation qui ont été recueillis par la théorie. L'acide muriatique oxigéné est composé de deux élémens qui sont faiblement réunis, et qui sont disposés à entrer dans d'autres combinaisons; de là l'oxigénation facile des substances qui sont exposées à son action; mais cette action s'exerce avec d'autant plus de facilité et d'énergie, qu'elle n'est point affaiblie par une combinaison que l'acide muriatique oxigéné a pu contracter auparavant : ainsi, dans l'état gazeux il agit avec plus d'énergie que lorsqu'il est déjà combiné avec l'eau, et par la même son action peut être trop grande pour l'objet que l'on se propose dans le blanchiment; cependant l'action de l'eau étant très faible, la liqueur conserve une odeur vive, et on en obtient sensiblement tout l'effet, qui n'est que retardé et modéré à volonté, selon la concentration qu'on lui donne.

Les alkalis exercent une action beaucoup plus puissante sur l'acide muriatique oxigéné que l'eau, et par là ils peuvent lui donner une condensation beaucoup plus grande, en supprimant presqu'entièrement son odeur, qui exige la liberté de son expansion et de sa dissolution par l'air. On étend cette liqueur d'une suffisante quantité d'eau pour remplir l'objet qu'on se propose, en évitant les immersions d'une action trop vive: elle produit plus promptement son effet, probablement parce que la potasse tend à former une combinaison plus intime et plus énergique avec l'acide muriatique, pendant que la partie colorante porte son action sur l'oxigène. Les avantages que présente la lessive de Javelle, ou le muriate oxigéné de potasse on de soude, sont donc: 1°. d'exiger un appareil moins compliqué; car

il suffit d'employer un récipient qui contienne la dissolution alkaline, pour condenser le gaz muriatique oxigéné, avec la seule précaution de faire plonger le tube conducteur au fond du récipient, et de recevoir le gaz sous une cuvette; 2°. de supprimer presque entièrement l'odeur suffocante de l'acide muriatique oxigéné; 3°. de fournir l'agent de l'oxigénation beaucoup plus condensé sous le même volume, et par conséquent de le rendre d'un transport beaucoup plus facile et moins dispendieux; 4°. enfin, de produire son effet un peuplus promptement. Examinons à présent les désavantages de cette préparation : lorsqu'un alkali fixe agit sur l'acide muriatique oxigéné, l'effet n'est pas simple; une partie de l'acide muriatique oxigéné est simplement condensée, en conservant les proportions de ses élémens et les propriétés qui dépendent de la disposition qu'ils conservent à entrer dans d'autres combinaisons.

Une autre partie se décompose, et le résultat des deux nouvelles combinaisons qui s'établissent à sa place, donne ciuq à six parties de muriate de potasse contre une de muriate sur-oxigéné de potasse, sel qui contient à peu près 0,38 de son poids en oxigène, auquel il doit ses propriétés caractéristiques. Or l'oxigène qui se trouve dans cette dernière combinaison, dans laquelle il s'est accumulé, y est tellement assujéti, qu'il ne peut plus se porter sur les parties colorantes, ni reprendre l'état élastique par l'action de la lumière: toute la partie d'acide muriatique oxigéné qui subit cette transmutation de combinaison, est donc perdue pour le blanchiment; sa quantité varie selon la condensation de la liqueur alkaline qui reçoit le

gaz, et elle paraît augmenter lorsqu'on conserve la liqueur. Probablement la température fait varier les résultats. On voit donc que les liqueurs analogues à la lessive de Javelle ne doivent pas produire, dans leur action sur les parties colorantes, autant d'effet qu'une simple dissolution aqueuse, qui contient, sous le même volume liquide, une quantité de gaz muriatique oxigéné égale à celle

qui a été condensée par l'alkali. On a même trouvé qu'en ajoutant simplement une dissolution alkaline à l'acide muriatique oxigéné, son effet décolorant était diminué. Rupp a fait sur cet objet des expériences décisives; il s'est servi d'une dissolution d'indigo pour comparer, par les quantités dont la couleur était détruite, l'acide muriatique oxigéné sans mélange, ou après y avoir ajouté des proportions différentes de potasse; mais, pour éviter l'incertitude qui aurait pu résulter de l'action de l'acide sulfurique sur la combinaison de la potasse, il a décomposé par l'acétate de plomb la dissolution d'indigo par l'acide sulfurique; de sorte que c'est une dissolution d'indigo par l'acide acétique qu'il a employée. Il a fait les mêmes épreuves avec une infusion de cochenille, qui est encore sujette à moins d'objections. Il en résulte également que plus il mit de potasse dans une même quantité d'acide muriatique oxigéné, moins il a eu de liqueur décolorée; la différence entre l'acide muriatique oxigéné simple, et celui auquel il avait mêlé le plus de potasse,

a été de près d'un quart en faveur du premier. Il est donc prouvé par les considérations de théorie et par les expériences directes, que l'addition d'un alkali, lors même qu'il n'est pas employé pour condenser le gaz muriatique oxigéné, diminue l'effet que celui-ci doit produire; mais, dans la lessive de Javelle, il porte les frais de la liqueur à peu près trois fois plus haut. Il est manifeste que ces désavantages doivent en faire rejeter l'usage dans une fabrique où l'économie est une

condition que l'on doit s'imposer.

Le muriate oxigéné de chaux a un autre avantage sur la lessive de Javelle, par la grande différence du prix de la chaux avec celui de la potasse ou de la soude, et il est, par son état de dessication et de condensation, d'un transport encore moins dispendieux; mais aussi il a l'inconvénient de transformer une partie de l'acide muriatique, et de contenir du muriate sur-oxigéné, que l'on ne peut indiquer dans cette combinaison par la nomenclature, qui ne conserve sa précision que pour les combinaisons bien constantes; il paraît même que la proportion de muriate sur-oxigéné est considérable; car si, après avoir chassé par un léger degré de chaleur l'acide muriatique oxigéné qui avait conservé ses propriétés, on examine la substance qui reste, on trouve qu'elle ne produit plus de décoloration; et si on la pousse au feu dans cet état, il s'en dégage beaucoup de gaz oxigène. Welter a dit que, dans des expériences comparatives, il avait observé que le gaz condensé par la chaux ne produisait que le dixième de l'effet qu'on en obtient lorsqu'on l'a recu dans l'eau. L'usage du muriate oxigéné de chaux ne peut donc qu'être désavantageux dans une manufacture; mais il peut convenir par la facilité de le transporter et de le conserver pour des usages particuliers où l'économie du procédé est d'un intérêt secondaire : il

mérite, sous ce rapport, les éloges qu'on en a faits.

L'addition de l'acide sulfurique à la dissolution du muriate oxigéné de chaux, en augmente l'effet par la décomposition du muriate sur-oxigéné; mais pour que cet effet fût assez considérable, il faudrait une quantité d'acide qui deviendrait dan-

gereuse.

Ces objections ne peuvent s'appliquer à l'addition de la craie, qui a été conseillée par M. Descroizille, et dont il fait usage dans sa belle manufacture. Sa valeur est très petite; et quoique les expériences de M. Berthollet nous aient paru prouver qu'elle diminuait un peu l'effet total de l'acide muriatique oxigéné, cependant cette diminution est si faible qu'on peut la négliger. Ainsi, quoique l'on puisse exécuter sans incommodité le procédé avec l'acide muriatique oxigéné simple, il n'y a pas d'inconvénient à se servir de l'addition de la craie, qui fait disparaître la plus grande partie de l'odeur. MM. Berthollet conseillent de n'en pas omettre l'usage lorsqu'on n'est pas encore instruit à conduire les opérations avec les attentions habituelles qu'elles exigent.

Des autres usages de l'acide muriatique oxigéné.

Lorsqu'on a imprimé les toiles avec différens mordans, on les passe dans la garance, où les dessins prennent différentes nuauces, suivant la nature des mordans; mais le fond de ces toiles reçoit aussi la couleur de la garance. Cette couleur est beaucoup moins solide que celle qui a été fixée par les mordans, et il faut la détruire par le moyen de la bouse de vache et du son, et par de longues expositions sur le pré. On emploie à peu près le

même procédé pour détruire le fond jaune des toiles imprimées qu'on a passées dans la gaude pour donner aux dessins les nuances qui dépendent du jaune.

On a constaté qu'on pouvait employer avec suc-

cès l'acide muriatique oxigéné.

Lorsque l'on veut décolorer une pièce de toile qui a quelque défectuosité de teinture ou de dessin, ou dont l'usage a terni les couleurs, on doit lui donner d'abord une lessive, puis une immersion, qui suffit ordinairement. On procède à une seconde lessive, et on la passe dans une eau acidulée par l'acide sulfurique: sans cette dernière opération, elle conserverait une grande partie de son mordant, et elle ne pourrait, par cette raison, recevoir une nouvelle impression ou unautre dessin.

L'acide muriatique oxigéné peut aussi être employé avantageusement pour donner au chanvre et

au lin l'apparence du coton.

Le procédé est du à M. Berthollet, qui publia dans le Journal de l'Ecole Polytechnique, une description des opérations. M. Giobert a publié depuis des observations qui peuvent diriger dans cet art nouveau.

Macération préliminaire de la filasse.

Cette opération n'est pas à la rigueur bien nécessaire, et on peut y suppléer par une bonne lessive; mais une macération préliminaire est plus économique. Au lieu d'eau pure, on doit employer de préférence de vieille lessive; et si l'on n'a pas de celle-ci, des plantes, sur-tout des plantes mucilagineuses, que l'on fait bouillir dans de l'eau, un peu de potasse qu'on y ajoute, donnent un meil-

leur dissolvant. Au reste, la macération peut être plus long-temps prolongée; on ne risque pas du tout à la prolonger jusqu'à cinq jours, même dans la saison la plus chaude, et même en employant les alkalis, qui paraissent favoriser la fermentation putride. Au printemps, en automne et en hiver, on la prolonge avec avantage depuis sept jusqu'à neuf jours; par cette macération plus prolongée, la filasse s'assine, c'est-à-dire, ses filamens se délient, et les opérations auxquelles on va l'assujétir dans la suite, font un plus grand effet.

Lorsque la filasse est bien macérée, il est absolument inutile de la laver avec de l'eau chaude, qui ne fait qu'augmenter les frais : l'eau froide est suffisante; mais il faut laver en eau courante, en foulant aux pieds la filasse jusqu'à ce que l'eau en

sorte très chaude.

Des lessives et des immersions dans l'acide muriatique oxigéné.

On pourrait se passer de lessive, en abandonnant la filasse à des fermentations, de la manière ci-dessus énoncée, après l'avoir passée à l'acide muriatique oxigéné; mais cette pratique est trop longue. Cependant rien n'entraîne dans la filasse plus d'inconvéniens que la lessive: tout brin de chanvre ou de lin qui a été lessivé, en reçoit une raideur, sur-tout dans ses extrémités qui doivent se réunir en continuité pour la formation du fil; le filage en devient difficile, incommode, inégal; la fileuse perd presque patience; et au surplus, ces extrémités ne s'entortillant pas bien l'une sur l'autre, leur adhérence n'est pas bien forte, glissent pour peu qu'on tire le fil, et celui-ci n'est pas bien résistant: on peut poser ce principe comme

général; cependant on ne peut guère se passer de lessive dans un établissement en grand de manufacture de coton par le chanvre; c'est pourquoi il faut s'attacher à remédier à ces inconvéniens, qu'on ne peut pas économiquement éviter. Les lessives doivent être bien caustiques; mais il faut éviter avec soin qu'il n'y ait de la chaux en excès, ou de l'eau de chaux dans la liqueur; car alors la filasse d'une part s'affaiblit trop, et de l'autre en recoit de la raideur. Un lessive n'est pas trop caustique, lorsqu'en évaporant une partie de la liqueur, elle ne se trouble pas ou ne laisse pas précipiter de la chaux. Le lessivage bouillant ne doit pas aller au-delà de trois heures; mais ce temps passé, il faut soutirer la plus grande partie de la liqueur, et ensuite laisser refroidir la filasse dans la cuve en tas, avant de la laver; il est même utile de placer sur la toile qui couvre la filasse, de gros poids qui la pressent. Ce repos de la filasse avec peu de liqueur fait un effet mieux marqué que le lessivage, et d'autant meilleur, que la quantité sur laquelle on opère est plus grande.

Il est utile de disposer les appareils de manière qu'on puisse ensuite la laver, au moyen d'un courant d'eau, dans la cuve même dans laquelle on l'a lessivée, et c'est dans cette cuve même qu'on la passe ensuite à l'acide muriatique oxigéné, qui

doit être très faible.

Bain d'acide sulfurique.

Un bain d'acide est indispensable pour donner à la filasse une blancheur éclatante. Mais la filasse une fois blanchie contient de la chaux qui, formant avec l'acide sulfurique un sel insoluble, rend cet acide peu propre à cet usage. Le sulfate de

chaux qui se forme s'attache à la filasse et lui donne de la raideur, et il n'est pas possible de l'emporter entièrement par le lavage. M. Giobert a trouvé qu'en y substituant l'acide muriatique oxigéné, la filasse a plus de souplesse. L'acide muriatique conserve dans le commerce un prix un peu élevé; mais, en le fabricant dans la manufacture même, les dépenses qu'entraîne l'emploi de cet acide ne sont pas bien considérables, et on doit le préférer.

Savonnage.

La dernière opération est enfin le savonnage; cette dernière opération est indispensable, et l'on ne doit pas se flatter de s'en passer; car ce n'est que par le savonnage que l'on parvient à bien délier les brins de la filasse. D'ailleurs, ce n'est que par le savonnage que l'on commence à corriger dans la filasse la raideur que lui a donnée la lessive, et qu'on lui donne la souplesse du coton ordinaire.

La filasse, en sortant du bain précédent d'acide muriatique, loin de la laver avec beaucoup de soin, ne doit pas être lavée du tout; on doit la plonger, toute mouillée de liqueur acide, dans l'eau de savon à chaud, sans rien craindre de l'action de l'acide. Le savon se décompose par l'acide; le muriate de soude qui en résulte est enlevé dans les lavages successifs, et l'huile du savon étant absorbée par la filasse, lui donne de la souplesse et du moelleux. Les brins restent plus déliés, et les opérations successives du cardage et du filage en deviennent plus faciles.

Donner au coton de chanvre de la souplesse.

Malgré les soins précédens, le coton n'a pas en-

core la souplesse qui lui est nécessaire. On achevera de lui en donner par l'opération suivante. On prend la filasse séchée, on en fait de grosses balles, et on la conserve bien emballée deux ou trois mois dans un lieu un peu humide. Il s'excite par ce moyen une espèce de fermentation dans la filasse, qui lui donne toute la souplesse qu'on désire.

Donner au coton de chanvre les apparences du coton ordinaire.

Le coton que l'on obtient du chanvre par les opérations précédentes, quels que soient les soins que l'on aura pratiqués, est toujours différent du coton ordinaire, et il est aisé de le reconnaître. La filasse conserve un luisant qui lui est propre, et qui est très différent du blanc mat du coton. Ce brillant est assez agréable, et il se peut que, dans plusieurs objets de manufacture, il soit même recherché; mais enfin ce n'est pas une des propriétés du coton, et on doit le regarder comme un défaut lorsqu'il s'agit d'imiter le coton ordinaire. M. Giobert dit qu'il n'a trouvé qu'un moyen d'y remédier, et ce moyen consiste à mêler dans le cardage au coton de chanvre, de 10 à 15 pour 100 de coton ordinaire. Le coton filé que l'on fait par ce moyen, n'est plus reconnaissable du coton silé ordinaire.

Blanchîment des gravures par l'acide muriatique oxigéné (1).

On peut employer à cet usage un petit tonneau en bôis blanc légèrement conique, de 1 mètre de

⁽¹⁾ Cet article est de M. Roard, Directeur des Teintures aux Gobelins.

haut sur 50 à 60 centimètres de diamètre, garni de cercles en bois. On y fait ajuster un couvercle fermant hermétiquement, et un double fond mobile sur lequel on place les gravures, qui sont séparées et soutenues par des tubes de verre très fins arrondis à la lampe.

Pour faire exactement le mélange de l'eau avec l'acide muriatique oxigéné, on les verse en même temps, au moyen d'un grand entonnoir, dans un tuyau en plomb qui, traversant le couvercle, pose

sur le double fond.

Avant de placer les gravures dans l'appareil destine au blanchîment, on les divise en deux parties : la première comprend celles qui sont grasses, celles collées sur toile, et celles qui sont doublées en papier dont le dos reste encore encollé; la deuxième, celles qui sont seulement colorées et tâchées d'encre. Après avoir disposé toute cette première partie dans un vase en faïence ou dans un petit tonneau en bois blanc, on le remplit d'une dissolution chaude et très faihle de potasse, dissolution qu'on peut même se procurer par la lixiviation des cendres. Deux ou trois heures suffisent pour enlever toutes les taches; on fait sortir alors la liqueur, qu'on remplace par de l'eau claire, afin d'enlever toutes les parties alkalines qui contribueraient en pure perte à affaiblir l'acide muriatique oxigéné, .

L'eau écoulée et les gravures raffermies, on les place dans le tonneau à blanchir, concentriquement en hauteur ou en largeur, suivant leurs dimensions, dans les espaces que les tubes laissent entre eux, et de manière qu'elles ne soient pas trop

pressées.

On dispose d'abord les plus grandes, ayant soin

de réserver le centre pour les plus petites. Par ce moyen on les développe plus facilement, et en les retirant elles ne risquent point d'être déchirées. Le couvercle posé, on verse en même temps l'eau et l'acide muriatique oxigéné par le tube de plomb, qu'on enlève ensuite pour fermer exactement l'appareil. Quel que soit l'état des gravures, elles sont ordinairement blanches en deux ou trois heures, ce dont on peut s'assurer en examinant une de celles qui sont placées au centre. Pour n'être point incommodé par l'odeur lorsque le blanchiment est achevé, on ouvre le robinet qui, au moyen d'un tuyau, conduit la liqueur dans un grand vase fermé placé sous cet appareil; mais comme le gaz et l'acide dont les gravures sont encore imprégnées, pourraient rendre le travail désagréable et même dangereux, on le remplit d'eau bien claire. Si les estampes sont d'un papier fort, on pourra les enlever une à une du milieu de l'eau; mais si elles sont minces et déjà fatiguées, il vaudra mieux faire écouler tout le liquide et les laisser se raffermir. On les fait égoutter ensuite sur des claies recouvertes de linge blanc, et on les lave des deux côtés à grande eau, et les disposant soit sur des marbres inclinés, soit sur des châssis de toile blanche. Cette opération est fort essentielle; car les gravures rejaunissent quelquefois assez promptement quand elles n'ont pas été assez lavées. On les étend ensuite sur des claies garnies de serviettes, ou sur des cartons recouverts de papier blanc; et, pour qu'elles ne sèchent pas trop vite, on ne les expose ni au soleil, ni à un grand courant d'air. Lorsqu'elles sont encore humides, on les met entre deux feuilles de papier de soie, sur lesquelles on place des feuilles de carton de la même grandeur. Ainsi arrangées, on les dispose les unes sur les autres, et on les met en presse, où elles doivent

rester au moins vingt-quatre heures.

Quand les estampes sont très belles, on peut les mettre en presse avec des feuilles de cuivre de même grandeur que la partie gravée; on les obtient de la plus grande beauté et dans toute leur fraîcheur. Il faut avoir soin de les exposer ensuite à l'air et au soleil, pour dissiper entièrement l'odeur de l'acide muriatique oxigéné, et de ne les placer dans les porte-feuilles que lorsqu'elles sont parfaitement sèches. Malgré toutes les précautions indiquées, il peut se trouver, sur le dos de celles qui étaient encollées, des taches jaunes produites par l'action de l'acide muriatique oxigéné sur la matière animale de la colle; on pourra les enlever par l'acide sulfureux.

J'ai blanchi, par les moyens que je viens d'indiquer, plusieurs centaines de gravures en un seul jour, malgré les soins extrêmes que j'étais forcé de donner à un si grand nombre d'estampes très rares et très précieuses, presque toutes avant la lettre, telles que les Batailles d'Alexandre, des portraits de madame Lavallière, le Champ du Drap-d'Or, et des plus beaux paysages du Woollet.

FIN.

TABLE DES MATIERES.

NOMENCLATURE des substances, vaisseaux et instrumens	
en usage en teinture, pag	30 1
De l'atelier,	13.
Mordans métalliques,	17
Table of classes des couleurs.	32
De la laine, de son dégraissage et blanchissage,	75
Du dessuintage,	ibid.
m C de la laina	77
De la teinture en general, de la teinture de la lie	
	82
Du bois de Brésil et de ses belles qualités en petit teint	
sur les laines,	90
De la teinture des laines en bois de Brésil,	93
Des différentes espèces de jaune,	97
Du produit du bois jaune,	101
Du produit de la suie,	103
Du produit de la terra merita,	104
Du produit du brou de noix,	105
Du produit du sandal ou santal,	109
De l'orseille,	110
Du produit du bois d'Inde,	113
De la teinture des laines en noir,	117
Du produit de la garance,	122
Du produit de la cochenille,	133
Dissolution d'étain, ou imposition d'écarlate,	135
Dissolution de bismuth	137
Dissolution d'acier,	138
Suite du produit de la ochenille,	ibid.
Du produit de l'indigo, 207	143
Dissolution de Indigo.	159
De la cove de pastely	161
De la Cuvo à l'uvine,	172
Résuite général de la teinture des laines,	174
Rouge de Bresil, ou écarlate et cramoisi,	ibid.
Duause,	75
Divert de Saxe	ibida
Daniel do Day	

TABLE DES MATIÈRES.

Du vert-bouteille,	nage	176
Du carmelite,	Labo	ibid.
Du ramona,		ibid.
Du brun violent,		ibid.
Du brun puce,		177
Du prune de Monsieur,		ibid.
Du boue-de-Paris,		ibid.
Du gris ordinaire,		ibid.
Du gris de perle,		ibid.
Du gris de souris,		ibid.
Du gris-rouget,		178
Du gris d'ardoise,		ibid.
Du gris cendré,		ibid.
Du gris verdâtre,		ibid.
Du grand brun bon teint,		179
Autre beau brun,		ibid.
Du mordoré,		ibid.
Du carmelite bon teint,		ibid.
Bu ramona bon teint,		ibid.
Du vert ordinaire,		ibid.
Du vert à l'échantillon,		180
Du vert-brun,		ibid.
Du vert mouche cantharide, ou verd doré.		ibid.
De la couleur de bois,		ibid.
Le la couleur noisette.		ibid.
Violet fin ordinaire,		ibid.
Autre violet fin,		181
Du violet clair,	,	ibid.
.Du rose,		ibid.
Du cramoisi fin,		ibid.
Du bouillon d'écarlate,		ibid.
Da rougi d'écarlate,		182
Drjujube,	7	ibid.
De l'orange		bid.
Du gris ordinaire bon teint,		bid.
Di gris-rouge,		183
Du produit de la bourre.		184
De la teinture des soies		186
De la cuite de la soie sur son é cru.		187
Des blancs de soie,		190
Du coloris des soies.		193
Du roucou,		10.4

TABLE DES MATIÈRES.	397
Du coquelicot faux,	page 196
Du beau puce,	197
Du carmelite,	199
Du prune,	ibid.
Du violet,	200
Du vert-bouteille,	201
Du vert américain,	202
Du bleu faux,	ibid.
Du bleu ordinaire ou beau bleu,	203
Du vert,	207
Du produit du safranum,	209
Du cramoisi fin;	215
De l'écarlate en soie,	217
Du noir,	218
De la teinture d'indiennes,	221
Du décreusage des toiles,	222
De la tonne et du bain de noir,	224
Du beau rouge fin,	226
Des violets,	234
Rouge brun,	236
Rouge plus brun, Beau puce,	ibid.
Couleur de bois,	ibid.
Des bleus;	237
Du vert,	ibid. ibid.
De l'épaississage des couleurs	238
De la fausse couleur,	240
Du garançage,	243
Du fond vert,	249
Des bleus en réserve,	249 251
Du bleu de faïence, dit bleu anglais,	254
Du débouilli,	264
Du procédé des fabricans d'indiennes petit teint;	265
Du jaune d'application,	267
Du bleu de Prusse,	268
Du bois d'Inde et du Brésil,	ibid.
Du vert,	270
Du noir,	ibid.
De l'impression en blanc;	271
De l'impression au jaspé,	273
De la teinture de fil et de coton,	277
Du fil et du coton bleus,	278
	1

598 TABLE DES MATIÈRES.

Du jaune, page	279
Du jaune bon teint,	281
Du jaune chamois bon teint,	282
Du roucou,	284
Du vert,	285
Du violet,	287
Du prune,	288
Du puce,	ibid.
Du coquelicot,	289
Du coquelicot fin,	ibid.
Du gris,	290
Du noir,	291
Du rouge bon teint,	293
Procédé du rouge d'Andrinople ou de Turquie, décrit	
par Clere,	305
Du violet,	315
De la garance,	318
De la teinture de l'ivoire et des os,	320
De la teinture des plumes, crins, peaux, pailles,	
cannes de geai, colle à bouche,	ibid.
Bleu de Prusse,	324
Vert anglais,	326
Teinturier-dégraisseur,	329
Art du blanchîment par l'acide muriatique oxigéné,	349
Préparation de la liqueur oxigénée,	ibid.
Des lessives,	357
Des immersions dans l'acide muriatique oxigéné,	366
Des lavages,	370
Des autres opérations du blanchîment,	372
Nombre et ordre des opérations,	378
Des différentes préparations de la liqueur oxigénée,	380
Lessive de Javelle,	381
Du muriate oxigéné de chaux;	ibid.
Des autres usages de l'acide muriatique oxigéné,	386
Décolorations des toiles peintes,	387
Procédé pour donner au chanvre et au lin l'apparence	
du coton,	ibid.
Macération préliminaire de la filasse,	ibid.
Des lessives et des immersions dans l'acide muriatique	
oxigéné,	388
Bain d'acide sulfurique,	389
Sayonnage,	390

TABLE DES MATIÈRES.

399

Donner au coton de chanvre de la souplesse, page 390 Donner au coton de chanvre les apparences du coton

391

Blanchîment des grayures par l'acide muriatique oxiibid. géné,

TABLE DES VEGETAUX COLORANS.

ABRICOTIER. Absynthe. Acacia. Acacia-rose. Acacia de Sibérie. Agnus castus. Agripaume. Aigremoine. Airelle.

Alaterne. Algalou. Alisier.

Alsine. Althæa. Alun.

Amaranthe. Amelanchier. Amorpha.

Angélique sauvage. Apalachine.

Apocin. Arbre aux anémones. Arbre aux boutons.

Arbre de Judée. Arbre de neige.

Arbre-poison. Arbre du vernis. Arbre de vie.

Argentine. Aristoloche. Armoise.

Arrête-bœuf. Arroche violette.

Arroche puante. Artichaut.

Astragale.

Aube-épine. Aubifoin.

Aune.

Aune écorcé.

Aune en brindilles.

Azédarach d'Italie.

B

Bacinet.

Baguenaudier d'Orient. Baguenaudier commun.

Balsamine des jardins.

Bardane.

Behen blanc. Belle-dame.

Benoîte.

Berle.

Bétoine.

Bette-rave.

Bidrus tripartita. Bignonia catalpa.

Bistorte.

Bled-de-vache-des-bois.

Bled-de-vache-des-prés.

Bois d'Afrique.


Bois d'Angole. Bois de brésilet. Bois-joli. Bois de Sainte-Marthe. Bonduc. Bouleau. Bouleau (écorce de). Bouleau (brindilles de). Bouleau-merisier. Bourdaine. Bourdaines (baies sèches de). Bourrache. Bourreau des arbres. Bourse à pasteur. Bromus tectorum. Brou de noix. Brunelle. Bruyère commune. Bruyère élégante. Bruyère noire. Buglose sauvage. Buis.

C

Cabaret. Cacis. Caille-lait à fleurs jaunes. Caille-lait à fleurs blanches. Camomille puante. Campanule. Campêche (bois de). Capsule de faînes. Capucine (petite). Carotte sauvage. Carotte cultivée. Centaurée (petite). Centaurée scabieuse. Certeuil musqué. Cerfeuil ordinaire. Cerises-mûres. Crises Zara.

Chardon à bonnetier. Chardon-roland. Chardon commun. Champignon hideux. Champignon écarlate. Charme à fleurs de Virginie. Châtaignier. Chélidoine (grande). Chêne jaune d'Amérique. Chêne petit, chomædris. Chêne, robuo. Chêne à feuilles de saule. Chanvre. Chevrefeuille des Alpes. Chevrefeuille bleu. Chevrefeuille de nos haies. Chicorée sauvage. Chou violet. Citronnier. Ciguë (petite). Clémathite des haies. Cochenille. Colchique des prés. Condrille. Cônes de pin résineux. Conise. Consoude. Coquelicot. Coquelourde. Cornouiller mâle. Cornouiller sanguin. Coronille glauque. Coudrier. Couronne impériale. Croisette de Portugal. Copules de chêre. Curcuma. Cyprès commun, Cyprier. Cytise à poils. Cytise à feuilles arrondies.

Appareil pour le Blanchiment des Gravures.





NOTICE

DES

PRINCIPAUX OUVRAGES DE FONDS ET AUTRES EN GRAND NOMBRE,

COMPOSANT LA LIBRAIRIE DE MME VE COURCIER,

Imprimeur-Libraire pour les Mathématiques, la Marine, les Sciences et les Arts,

RUE DU JARDINET - SAINT - ANDRÉ - DES-ARCS.

(CI-DEVANT QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, Nº 57.)

A PARIS.

Janvier 1818.

AVIS. Indépendamment des Ouvrages portés sur le présent Catalogue, on trouve ma Librairie un assortiment considérable de Livres anciens et nouveaux sur toutes les parties des Sciences et des Arts en général, mais particulièrement sur les Mathematiques élémentaires et transcendantes, l'Astronomie, la Marine, la Mecanique, l'Optique, l'Horlogerie, l'Architecture civile et hydraulique, l'Art Militaire, la Physique, la Chimie, la Teinture, la Minéralogie, l'Histoire naturelle, les Belles-Lettres, etc.; etc.

Ces Ouvrages sont en partie détaillés sur mon Catalogue général, que j'enverrai gratis aux personnes qui m'en feront la demande.

(Les Lettres non affranchies ne me parviennent pas.)

Nota. Tous les prix marqués sur le présent Catalogue sont ceux de Paris et brochés; les personnes qui désireront recevoir les Livres francs de port par la poste, ajouteront un tiers en sus. (Les Ouvrages reliés et cartonnés ne peuvent être envoyés par cette voie.)

ALLIX, Lieutenant Général. THEORIE DE L'UNIVERS, ou de la cause primitive du mouvement et de ses principaux effets, 2º édit., 1 vol. in-8., 1818, 5 fr. ANNALES DE MATHEMATIQUES pures et appliquées, rédigées par M. Gergonne, 7 vol. in-4.

gonne, 7 vol. in-4.

(Voyez à la fin du Catalogue.)

ANNUAIRE presente au Roi par le Burcau des Longitudes de France, pour 1818, in-18. (Cet Ouvrage paraît tous les ans.)

1 ft.

Azemar et Garnier. TRISECTION DE L'ANGLE, suivie de Recherches analy-

tiques sur le même sujet, in-8., 1809.

ART DE LA MARINE, faisant partie de l'Encyclopédie méthodique, 3 vol. in-4., et atlas.

72 fr.,

ARTORIT Tables produtinges des Calvels d'instatts, 220.

et allas.

BAGOT. Tables analytiques des Calculs d'intérêts, etc.

BAILLY. HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE ANCIENNE ET MODERNE, dans laquelle on a conservé littéralement le texte, en supprimant sculen ent les calculs abstraits, les notes hypothetiques, les digressions scientifiques; par V. C., 2 vol. in-8. (Cct Ouvrage se donne très souvent pour prix dans les Lycées.) 9 fr.

BARRUEL, ex-Professeur à l'École Polytechnique. TABLEAUX DE PHYSIQUE,

ou Introduction à cette science, à l'usage des Élèves de l'École Polytechnique; nouvelle édition, entièrement refondue et augmentée, grand in-4., cart. 10 fr. BERLINGHIERI. Examen des opérations et des travaux de Cesar au siège d'Alexià, etc., in-8., 1812. 3 fr. BERNOULLI. (Joannis) Opera, 4 vol. in-4., relies. 48 fr. BERNOULLI. (Jacobi) Opera, 2 vol. in-4. 36 fr.

Ars conjectandi, in-4.

BERTHOUD, Mécanicien de la Marine, Membre de l'Institut de France. Collection de ses différens OUVRAGES SUR L'HORLOGERIE, qui se vendent tous

séparément, savoir:

1°. L'ART DE CONDUIRE ET DE RÉGLER LES PENDULES ET LES MONTRES, quatrième édition, augmentée d'une planche, et de la manière de tracer la ligne méridienne du tems moyen. Paris, 1811, vol. in-12, avec 5 planches.

2º. ESSAI SUR L'HORLOGERIE, dans lequel on traite de cet art relativement à l'usage civil, à l'Astronomie et à la Navigation, avec 38 pl., 2 vol. in-4.
 30. HISTOIRE DE LA MESURE DU TEMS PAR LES HORLOGES. Paris, 1802, 2 vol. in-4., avec 23 pl. gravées.
 4º. TRAITÉ DES HORLOGES MARINES, contenant la théorie, la construc-

tion, la main-d'œuvre de ces machines, et la manière de les éprouver, un gros vol. in-4., avec 27 pl. 24 fr. 50. ÉCLAIRCISSEMENS SUR L'INVENTION, la théorie, la construction

50. ÉCLAIRCISSEMENS SUR L'INVENTION, la théorie, la construction et les épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du tems, servant de suite à l'Essai sur l'Horlogerie, et au Traité des Horloges marines, etc., 1 v. in-4. 6 fr.
 60. LES LONGITUDES PAR LA MESURE DU TEMS, ou Méthode pour détermines les longitudes en mer avec le secours des horloges marines, 1 vol.

déterminer les longitudes en mer, avec le secours des horloges marines, 1 vol. in-4.

7°. DE LA MESURE DU TEMS, ou Supplément au Traité des Horloges marines

et à l'Essai sur l'Horlogerie, contenant les principes de construction, d'exécution et d'épreuves des petites horloges à longitudes, portatives, et l'application des mêmes principes de construction, etc., aux montres de poche, etc., un vol. in-4. avec 11 planch. en taille-douce.

18 fr.

80. TRAITE DES MONTRES A LONGITUDES, contenant la description

et tous les détails de main-d'œuvre de ces machines, leurs dimensions, la manière de les éprouver, etc.

9°. Suite du TRAITÉ DES MONTRES A LONGITUDES, contenant la construction des Montres verticales portatives et celle des Horloges horizontales, pour servir dans les plus longues traversées, un vol. in-4. avec deux planches en taille-douce. — Prix de ces deux derniers volumes reunis en un seul, 24 fr. 10°. Supplément au Traité des Montres à Longitudes, suivi de la Notice des

recherches de l'Auteur.

BERTRAND. Développement nouveau de la partie élémentaire des Mathématiques. Genève, 1778, 2 vol. in-4.

BEUDANT. Essai d'un Cours genéral et élémentaire des Sciences physiques,

in-8., 1815,
BEXON. APPLICATION DE LA THÉORIE DE LA LÉGISLATION
PÉNALE, ou Code de la Sûreté publique et particulière, rédigé en Projet pour
les États de Sa Majesté le Roi de Bavière, dédié à Sa Majesté, et imprime avec

son autorisation, un vol. in-fol., 1807.

BEZOUT. COURS COMPLET DE MATHÉMATIQUES à l'usage de la Marine, de l'Artillerie et des Elèves de l'École Polytechnique, en 6 vol. in-8., édition revue et augmentée par MM. Reynaud, Examinateur des Candidats de l'École Polytechnique; Garnier, ex-professeur à l'École Polytechnique, et de Rossel,

PEcole Polytechnique; Garnier, ex-professeur à l'Ecole Polytechnique, ét de Nosset,
Membre de l'Institut.

29 fr.
Chaque volume se vend séparément, savair:
ARITHMETIQUE, AVEC DES NOTES fort étendues, et des Tables de

— GEOMÉTRIE, AVEC DES NOTES fort étendues, par REYNAUD, 1812. 5 fu-ALGÈBRE DE BEZOUT et Application de cette science à l'Arithmétaque ct à la Géométrie. Nouvelle édition, avec des Notes fort étendues, par REYNAUD, in-8., 1812.

Logarithmes, etc., par REYNAUD, huitième édition, 1816, 1 vol. in-8.

MÉCANIQUE, nouvelle édition, revue et considérablement augmentée, par M. Garnier, 2 vol. in-8.

TRAITE DE NAVIGATION, nouvelle édition, revue et augmentée de

Notes, et d'une Section supplémentaire où l'on donne la manière de faire les Calculs des Observations, avec des nouvelles Tables qui les facilitent; par M. de

Rossel, Membre de l'Institut et du Bnreau des Longitudes, ancien Capitaine de Vaisseau, etc. Novembre 1814, un vol. in-8, avec 10 planches. 6 fr. Cette édition du Cours de Mathématiques de Bezout est la plus correcte et la plus complète de toutes celles qui ont paru jusqu'à ce jour.

BIOT, Membre de l'Institut, etc. TRAITE ELEMENTAIRE D'ASTRONOMIE

PHYSIQUE, destiné à l'enseignement dans les Lycées, 3 v. in-8, 1810. 25 fr.

ESSAI DE GEOMÉTRIE ANALYTIQUE appliquée aux Gourbes et aux
Surfaces du second ordre, in-8, 5° éd., 1813.

PHYSIQUE MÉCANIQUE de Nicology aux doubles et aux

PHYSIQUE MÉCANIQUE de l'ischer, traduite de l'allemand, in-8.

2e édition, 1813.

TABLES BAROMÉTRIQUES portatives, donnant la différence de niveau

par une simple soustraction, in-8.

Essai sur l'histoire générale des Sciences pendant la révolution, in-8. 1 fr. 50 c.
BLAVIER. Nouveau Barrême, ou Comptes faits en livres, sous et francs, suivi d'un Barrême pour les Mesures, in-8.

BOILEAU et AUDIBERT. BARREME GÉNÉRAL, ou Comptes faits de tout ce qui concerne les nouveaux poids, mesères et monnaies de la France, etc.; un vol. de 480 pages, in-8., broché, 1803.

Botleau. Art poétique, traduit en vers latins par Paul, in-18.

2 fr.
BOISTARD. Expériences sur la main-d'œuvre des différens travaux, dépendans du service des Ingénieurs des Ponts et Chausées, in-4.

10 fr.
BORDA. TABLES TRIGONOMÉTRIQUES DÉCIMALES, calculées par

Ch. Borda, revues, augmentées et publices par J. B. J. Delambre. Paris, de l'Imprimerie de la République, an IX, in-4.

BOSSUT. Histoire générale des Mathématiques, depuis leur origine insm'2

BOSSUT. Histoire générale des Mathématiques, depuis leur origine jusqu'à l'année 1808, 2 vol. in-8., 1810.

Saggio sulla Storia generale delle Matematiche, prima edizione italiana, con riflessioni ed aggiunte di Gregoria Fontana. Milano, 4 vol. in-8., br. 15 fr.

BOUCHARLAT, Professeur de Mathématiques transcendantes aux Écoles militaires, Docteur ès-Sciences, etc. THÉORIE DES COURBES ET DES SURFACES DU SECOND ORDRE, précédée des principes fondamentaux de la Géométrie analytique, seconde édit., augmentée, in 8.

ELÉMENS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET DE CALCUL INTÉ-GRAL, in 8., 1814. 4 fr. 50 c. ELÉMENS DE MÉCANIQUE, in-8., 1815. 6 fr.

BOUCHER. Institution au Droit maritime, etc., Ouvrage utile aux marins, négocians, etc., etc., 1 vol. in-4.

BOUCHESEICHE. Notions élémentaires de Géographie; Ouvrage qui a été

jugé propre à l'Instruction publique, quatrième édition, in-12, 1809. 2 fr. 50 c. BOURDON, Professeur de Mathématiques au Collége Henri IV. THESE DE MECANIQUE qui a été soutenue le 9 Mars 1811 devant la Faculté des Sciences de Paris, suivie du Programme de la Thèse d'Astronomie qui a été soutenue le 25 Mars 1811, devant la même Faculté, in-4.

ELEMENS D'ALGEBRE, 1 vol. in-8, 1817.

BREISLACK. Introduction à la Géologie, traduite de l'italien par Bernard, 1 vol. in-8., 1812.
BRISSON. PESANTEUR SPECIFIQUE DES CORPS. Ouvrage utile à l'His-

toire naturelle, aux Arts et au Commerce, 1 vol. in-4. avec planches.

Dictionnaire raisonné de Physique, 6 vol. in-8, et atlas in-4. 36 fr.

BUDAN. Nouvelle Méthode pour la résolution des Equations numériques d'un degré quelconque, d'après laquelle tout le calcul exigé pour cette résolution se réduit à l'emploi des deux premières règles de l'Arithmétique, in-4., 1807. 5 fr.

BULLIARD. Histoire des Plantes vénéneuses et suspectes de la France, un vol.

in-8., nouvelle édition. 4 fr. 50 c. BUQUOY. Exposition d'un nouveau principe de Dynamique, in-4., 1815.

BURCKHARDT, Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes de France.

TABLE DES DIVISEURS POUR TOUS LES NOMBRES DU 1er, 2e et 3e MILLION, avec les Nombres premiers qui s'y trouvent, 1 vol. grand in-4., papier vélin, 1817.

Nota. Chaque million se vend séparément, savoir: le 1er million 15 fr., et les 2e et 3e millions, chacun 12 fr.

TABLES DE LA LUNE, Ouvrage faisant partie des Tables astronomiques publiées par le Bureau des Longitudes, in-4., 1812.

Sfr. CAGNOLI. TRAITE DE TRIGONOMETRIE, trad de l'italien par M. Chompré, deuxième édition, revue et considérablement augmentée, in-4., 1808.

18 fr. CANARD. Traité élémentaire du Calcul des inequations, in-8.

6 fr.

(4)
CARNOT, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur. GÉOMÉTRIE DE
POSITION, in-4., papier velin, 1803.
Idem grand namer velin. 30 1r.
Mamorro cur la relation dui eviste entre les distances respectives de cuid ponte
quelconques pris dans l'espace, suivi d'un Essai sur la théorie des Transversaies,
in-/ 1806
DE LA DÉFENSE DES PLACES FORTES, Ouvrage composé par ordre
du Gouvernement, pour l'instruction des Elèves du Corps du Génie, 2e édition, 6 fr.
1811, in-8. Le même Ouvrage, troisième édition, considérablement augm., un vol. in-4.
21 11 0
DE LA CORRELATION DES FIGURES DE GÉOMÉTRIE. Paris,
an O. in-8. grand papier.
an 9, in-8., grand papier. — REFLEXIONS SUR LA MÉTAPHYSIQUE DU CALCUL INFINITE-
CIMIAI cocondo del 1815
CARTE BOTANIQUE de la Methode naturelle de Jussieu, in-o., et 4 tablesux,
formace attachering
CHAMBON-DE-MONTAUX. Traité de la Fièvre maligne simple, et des Fièvres
compliquées de malignité, 4 v. in-12. CHANTREAU. Histoire de France abrégée et chronologique, depuis la première
/1: 'an doc Conforcing on septembre 1000, etc., 2 vol. 11:0,
Tablettes abronologiques et documentaires pour servir à l'étude de l'Illistoire
civile et militaire de la France, depuis l'arrivée de Jules-César dans les Gaules
4 II.
CHLADNI. Correspondant de l'Academie de Saint-Petersbourg, etc. Intalité
D'ACOUSTIONE avec 8 planch., in-8., 1800.
CHOMPRE. Méthode la plus naturelle et la plus simple d'enseigner a lire, in-o.,
1 11, 20 6
CHORON, Correspondent de l'Institut. MÉTHODE ÉLÉMENTAIRE DE COM-
POSITION, où les préceptes sont soutenus d'un grand nombre d'exemples très
clairs et fort étendus, et à l'aide de laquelle on peut apprendre soi-même à composer
toute espèce de Musique; traduite de l'allemand de Albrechtsberger (J. Georg.), Organiste de la Cour de Vienne, etc., et enrichie d'une Introduction et d'un grand
CLAIRAUT. ÉLÉMENS D'ALGEBRE, sixième édition, avec des Notes et des
CLAIRAUT. ÉLÉMENS D'ALGEBRE, sixième édition, avec des Notes et des Additions très étendues, par M. Garnier, précédé d'un Traité d'Arithmétique
par Theyencau, et d'une Instruction sur les houveaux poids et mouveaux
YII.
THEORIE DE LA FIGURE DE LA TERRE, tirée des principes de l'Hy-
drostatique, in-8., 2º édition, 1808. Commentaire sur l'Esprit des Lois de Montesquieu, suivi d'observations inédites de
Condorcet sur le 29e livre du même Ouvrage, 1 vol. in-8., 1817.
Condorcet sur le 29e livre du même Ouvrage, 1 vol. in-8., 1817. 7 fr. CONDILLAC. Langue des Calculs, in-8.
Le même ouvrage, 2 vol. in-12.
CONDORCET. Essat sur l'application de l'Analyse aux probabilites des decisions
rendues à la pluralité des Volx, I V. In-4.
Moven d'annrendre à compter surement et avec facilité; Ouvrage postitume,
deuxième édition, in-12. CONNAISSANCE DES TEMS à l'usage des Astronomes et des Navigateurs,
CONNAISSANCE DES TEMS à l'usage des Astronomics et des transacteurs,
publice par le Bureau des Longitudes de France, pour les années 1818, 1819 et 1820.
Prix 6 fr. avec Additions, et 4 fr. sans Additions. On peut se procurer la Collection complète ou des années séparées de cet
Ouvrage, depuis 1760 jusqu'à ce jour.
CORDIER (Edmond), Instituteur. L'Abeille française, 2 vol. in-8. 6 fr.
Mémorial de Theodore, 19-6.
Prénaration à l'étude de la Wythologie, in 8, 1810,
COTTE. Mémoire sur la Météorologie, 2 vol. in-4.
TABLE DU JOURNAL DE PHYSIQUE, un vol. in-4.
COUSIN. TRAITE ELEMENTAIRE de l'Analyse mathematique ou d'Angele,
in-8. 4 fr. 50 c.
TRAITÉ DU CALCUL DIFFÉRENTIEL et intégral, 2 vol. in-4., 6 pl. 21 fr. D'ABREU. PRINCIPES MATHÉMATIQUES de feu Joseph-Anastase da Cunha,
Professeur à l'Université de Compre (comprenant ceux de l'Arithmétique, de
Transacior of I provide di desimina (dom Leaville de

(5) la Géométrie, de l'Algèbre, de son application à la Géométrie, et du Calcul différentiel et intégral), traités d'une manière entièrement nouvelle, traduits littéralement du portugais, in-8., 1816. D'ARCON. De la force militaire considérée dans ses rapports conservateurs, un 3 fr. DAUBE. Essai d'Idéologie, in-8. 4 fr. 3 fr. DALBUISSON. Mémoire sur les Basaltes de la Saxe, in-8. DAULNOY. Calcul des Intérêts de toutes les sommes à tous les taux, et pour tous les jours de l'année, etc. 1 fr. 80 c. DEFENSE D'ANCONE et des Départemens romains, le Tronto, le Musone et le Metauro, par le général Monnier, aux années 7 et 8, 2 vol. in-8. 10 fr. DELAISTRE, ancien Professeur à l'École Militaire de Paris. Encyclopédie de l'Ingenieur, on Dictionnaire des Ponts et Chaussées, 3 vol. in-8., avec un volde pl., in-4, 1812.

DELAMBRE, Scerétaire perpétuel de l'Institut, Membre de la Légion-d'Honneur.

TRAITE COATRE PER DELLA Tresorier de l'Université royale de France, etc. TRAITÉ COMPLET D'AS-TRONOMIE THEORIQUE ET PRATIQUE, 3v. in-4., avec 29 pl., 1814. 60 fr. NOTA. Cet ouvrage est sans contredit le meilleur Traité d'Astronomie et le plus complet qui ait encore paru ; il remplace celui de Lalande , qui est épuisé. — Abrégé du même Ouvrage, ou LECONS ÉLÉMENTAIRES D'ASTRO-NOMIE THEORIQUE ET PRATIQUE données au Collége de France, un vol. in-8., avec 14 planch., 1813.

HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE ANCIENNE, 2 vol. in-4., avec 17 pl., - METHODES ANALYTIQUES pour la détermination d'un arc du Méridien, Paris, an 7, in-4.

— TABLES ASTRONOMIQUES publices par le Bureau des Longitudes de TABLES ASTRONOMIQUES DU SOLEIL par M. Delambre; TABLES France, NOUVELLES TABLES DU SOLEIL par M. Delambre; TABLES DE LA LUNE par M. Bürg, in-4, 1806.

TABLES ASTRONOMIQUES publices par le Bureau des Longitudes de France; NOUVELLES TABLES DE JUPITER ET DE SATURNE calculces d'après la théorie de M. Laplace, et suivant la division décimale de l'angle droit, par M. Bouvard, in-4.

— TABLES ASTRONOMIQUES du Bureau des Longitudes; TABLES ECLIP. TIQUES des SATELLITES DE JUPITER, d'après la théorie de M. Laplace et. la totalité des observations faites depuis 1662 jusqu'à l'an 1802, par M. Delambre, in-4., 1817.

TABLES DE LA LUNE. (Voyez BURCKHARDT.)

TABLES DE LA LUNE. (Voyez BO 10 fr. Bases du Système métrique, 3 vol. in-4. (Voyez BORDA.) 66 fr. DELAMETHERIE, Professeur au Collège de France, Rédacteur du Journal de Physique, etc. CONSIDÉRATIONS SUR LES ÉTRES ORGANISÉS, 2 vol. in-8. 12 fr. - DE LA PERFECTIBILITÉ et de la dégénérescence des Etres organisés, formant le tome 3e des Considérations sur les Etres organisés, 1 vol. in-8, - DE LA NATURE DES ETRES EXISTANS, I vol. in-8. -LECONS DE MINERALOGIE données au Collège de France , 2 vol. in-8., 1812. Lecons de Géologie données au Collége de France, 3 v. in-8., 1816. 18 fr. DELAPRISE. Méthode nouv. pour tracer les Cadrans solaires, in-8, 1781. DELAU. DÉCOUVERTE DE L'UNITÉ et généralité de principe, d'idée et d'exposition de la Science des Nombres, son application positive et régulière à PAlgèbre, à la Géométrie, etc., in-8.

DELUC. TRAITÉ ELEMENTAIRE DE GÉOLOGIE, in-8., 1809.

DEPARCIEUX. Traité de Trigonométrie et de Gnomonique, in-4,, 1741. 20 fr.

DESTUTT-TRACY, Pair de France, Membre de l'Institut. ELEMENS D'I
DÉOLOGIE, 5 vol. in-8. 3 fr.

DEOLOGIE, 5 vol. in-8.

Chaque volume se vend separement, savoir:

IDEOLOGIE proprement dite, in-8., 3e édition, 1817.

GRAMMAIRE, in-8., 2e édition, 1817.

TRAITÉ DE LA VOLONTÉ ET DE SES EFFETS, 4e et 5e Parties, in-8., 1815.

PRINCIPES LOGIQUES, ou Recueil de faits relatifs à l'intelligence humaine, 1817.

DEVELEY. ÉLÉMENS DE GÉOMÉTRIE, avec figures, seconde édition, in-8., 1816.

APPLICATION DE L'ALGÈBRE A LA GÉOMÉTRIE, in-4., 1816. 14 fré

DEVELEY. Physique d'Emile, in-8. (Et autres ouvrages du même Auteur.) DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 2 v. in-4, dern. édit. 36 fr. DIEUDONNÉ-THIÉBAULT, Proviseur du Lycée de Versäilles. GRAMMAIRE PHILOSOPHIQUE, ou la Métaphysique, la Logique en un seul corps de doctrine, 2 vol. in-8. Traité du Style, 2 vol. in-8.
DIONIS-DU-SEJOUR. TRAITÉ DES MOUVEMENS APPARENS DES CORPS CELESTES, 2 vol. in-4. DRUET. Memoire sur différentes questions relatives à la Physique générale, in-8., 1 fr. 25 c. DUBOURGUET, Professeur de Mathém au Collége Louis-le-Grand, ancien Off. de Marine, etc. TRAITÉ DE NAVIGATION, Ouvrage approuvé par l'Institut de France, et mis à la portée de tous les Navigat., 1808, in-4., avec fig. et tableaux. 20 fr. TRAITÉS ÉLÉMENTAIRES DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET DE CALCUL INTÉGRAL, indépendans de toutes notions de quantités infinités imales et de limites; Ouvrage mis à la portée des Commençans, et où se trouvent plusieurs nouvelles théories et méthodes fort simplifiées d'intégrations, avec des appli-16 fr. cations utiles aux progrès des Sciences exactes, 2 vol. DUCHATELET. Principes mathématiques de la Philosophie naturelle, 2 vol. 24 fr. DUCREST. Vues nouvelles sur les Courans d'eau, la Navigation intérieure et la Marine, in-8., 1803. DUFRESNE. Barrême, ou Comptes faits, pour les achats et ventes d'eau-de-vie, in-8 Capitaine du Génie maritime, etc. DÉVELOPPEMENS DE GÉO. DUPIN. MÉTRIE, avec des applications à la stabilité des vaisseaux, aux déblais et remblais, au défilement, à l'optique, etc., pour faire suite à la GEOMETRIE DESCRIPTIVE et à la Géométrie analytique de M. MONGE, in 4., avec planch., 1813. 15 fr. ESSAIS SUR DÉMOSTHENES et sur son éloquence, contenant une traduction des Harangues pour Olynthe, avec le texte en regard; des considérations sur les beautés des pensées et du style de l'Orateur athénien, in 8., 1814. 4 fr. - Du rétablissement de l'Academie de Marine, in-8., 1815. Tableau de l'Architecture navale militaire, analyse, etc., in-4., 1815. DUPUIS. MÉMOIRE EXPLICATIF DU ZODIAQUE chronologique et mythologique, Ouvrage contenant le tableau comparatif des maisons de la Lune chez les différens peuples de l'Orient, in-4., 1806. UPUIS. ANALYSE RAISONNEE DE L'ORIGINE DE TOUS 6 fr. LES DUPUIS. CULTES, ou Religion universelle; sur l'ouvrage publié en l'an III, vol. in-8. DURAND. Statique élémentaire, ou Essai sur l'état géographique, physique et 12 fr., politique de la Suisse; 4 vol. in-8. DUTENS. Analyse raisonnée des principes fondamentaux de l'Economie politique, 3 fr. in-S. 6 fr. DUVAL-LEROY. Elémens de Navigation, in-8. DUVILLARD. RECHERCHES SUR LES RENTES, les Emprunts, etc., in-4. - ANALYSE ET TABLEAU de l'influence de la petite vérole sur la mortalité à chaque âge, et de celle qu'un préservatif tel que la vaccine peut avoir sur la population et la longévité, 1806, in 4. r fr. 50 c. Eloge de l'Ivresse, nouv. edit., fig., in-12.

I tr. 50 c.
I fr. 50 c.
Eloge de Voltaire, par Laharpe, in-8.

EUCLIDE, ELEMENS DE GEOMETRIE, avec Notes de Peyrard, I v. in-8. 6 fr.

EUCLIDE, ELEMENS DE GEOMETRIE, avec Notes de Peyrard, I v. in-8. 6 fr. EULER. ÉLÉMENS D'ALGÈBRE, nouv. edit., 1807, 2 vol. in-8. Cette édit. est la meilleure et la plus complète qui ait encore paru. La première partie contient l'Analyse déterminée, revue et augmentée de Notes par M. Garnier. La deuxième partie contient l'Analyse indéterminée, revue et augmentee de Notes par M. Lagrange, Sénateur, Membre de l'Institut, etc.

LETTRES A UNE PRINCESSE D'ALLEMAGNE, sur divers sujets de Physique et de Philosophie, nouv. édit., conforme à l'édition originale de Saint-Pétersbourg, revue et augmentée de l'Eloge d'Euler par Condorcet, et de diverses Notes par M. Labey, ex-Instituteur à l'École Polytechnique, etc., 2 forts vol. n-8. de 1180 pag., avec le portrait de l'Auteur, 1812, belle édition.

Et papier velin, dont on a tiré quelques exemplaires. 30 fr. 24 fr. -Introductio in Analysin infinitorum, 2 vol. in-4. Et tous les autres Ouvrages de cet Auteur. FISCHER. PHYSIQUE MECANIQUE, traduite de l'allemand, avec des Notes 6 fr. de M. Biot, in-S., seconde edit., 1813.

FLETRIEU, Membre de l'Institut national des Sciences et des Arts, et du Bureau des Lorgitudes, etc. VOYAGE AUTOUR DU MONDE, pendant les années 1790, 179 et 1792, par ETIENNE MARCHAND, précédé d'une Introduction historique; auquel on a joint des Recherches sur les Terres australes de Drake, et un Examen critique du Voyage de Roggeween, avec Cartes et Figures; par P. C. CLARET FLEURIEU, Membre de l'Institut national des Sciences et des Arts, et du Bureau des Longitudes, etc., 4 vol. in-4., 1809. — Le même Ouvrage, 5 vol. in-8., avec Atlas in-4. 40 fr.

25 fr. Application du Système métrique et décimal à l'Hydrographie et aux Calculs de Navigation, in-4

FLORE NATURELLE ET ECONOMIQUE DES PLANTES QUI CROIS-SENT AUX ENVIRONS DE PARIS, au nombre de plus de 400 genres et de 1400 espèces, contenant l'énumération de ces Plantes, rangées suivant le système de Jussieu, et par ordre alphabétique, leurs noms triviaux, leurs synonymies francaises, leurs descriptions, les endroits où se trouvent les plus rares : 2º édit., augmertée de la Flore naturelle et de 24 planches soigneusement gravées; par une Société de Naturalistes, 2 vol. in-8.

FOURCROY. TABLEAUX SYNOPTIQUES DE CHIMIE, in-fol., cart. 9 fr.— SYSTEME DES CONNAISSANCES CHIMIQUES, 11 vol. in-8. 60 fr. - Analyse chimique de l'Eau sulfureuse d'Enghien, pour servir à l'histoire des eaux sulfureuses en général, in-8.

FRANÇAIS, Professeur à Metz. Mémoire sur le mouvement de rotation d'un corps solide autour de son centre de masse, in-4., 1813. FRANCHINI. Mémoires sur l'intégration des Equations différentielles, in-4. 1 fr. 50 c.

FRANC(EUR, Professeur de la Faculté des Sciences de Paris, Examinateur des

Candidats de l'Ecole Polytechnique, etc.

1º. COURS COMPLET DE MATHÉMATIQUES PURES, dédié à S. M. Alexandre Ier, Empereur de toutes les Russies; Ouvrage destiné aux Elèves des Ecoles Normale et Polytechnique, et aux Candidats qui se préparent à y être admis, 2 vol. in-8., avec planches.
TRAITE ELEMENTAIRE DE MÉCANIQUE, à l'usage des Lycées, etc.,

4º édit., in-8. 3º. ÉLÉMENS DE STATIQUE, in-8. 7 fr.

°. URANOGRAPHIE, ou TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'ASTRONOMIE, à l'usage des personnes peu versées dans les Mathématiques, accompagné de Planisphères, 1 vol. in-8.

RAI, Commissaire-Ordonnateur des Guerres, etc. ESSAI SUR L'ORIGINE DES CORPS ORGANISES ET INORGANISES, et sur quelques phénomènes de Physiologie animale et végétale, 1 vol. in 8., 1817.

FULTON. (Robert) Recherches sur les moyens de perfectionner les Canaux de navigation, et sur les nombreux avantages des petits Ganaux, etc., avec le Supplément. 7 fr. 50 c.

, ex-Professeur à l'École Polytechnique, Docteur de la Faculté des GARNIER. Sciences de l'Université, Professeur de Mathématiques à l'École royale militaire. COURS COMPLET DE MATHÉMATIQUES, comprenant les Ouvrages suivans, qui se vendent chacun séparément, savoir; 1°. TRAITÉ D'ARITHMÉTIQUE à l'usage des Élèves de tout âge, deuxième

edition, in-8., 1808.

2 ELEMENS D'ALGÈBRE à l'usage des Aspirans à l'École Polytechnique,
5 fr.

troisième édition, 1811, in-8., revue, corrigée et augmentée.

5 fr.
3°. Suite de ces Élémens, 2° partie. ANALYSE ALGEBRIQUE, nouv. édition, considérablement augm., in-8., 1814.

6 fr.
4°. GEOMÉTRIE ANALYTIQUE, ou Application de l'Algèbre à la Géométrie,

seconde édition, revue et augmentée, un vol. in-8. avec 14 pl., 1813. 5 fr. 50 c. 5. LES RÉCIPROQUES DE LA GEOMETRIE, suivis d'un Recueil de Problèmes et de Théorèmes, et de la construction des Tables trigonométriques, in-8.,

2º édition, considérablement augmentée, 1810. 6º. ÉLEMENS DE GEOMÉTRIE, contenant les deux Trigonométries, les Élémens de la Polygonométric et du levé des Plans, et l'Introduction à la Géométrie descriptive, un vol. in-8., avec pl., 1812.
7º. LEÇONS DE STATIQUE à l'usage des Aspirans à l'École Polytechnique,

un vol. in-8., avec 12 pl., 1811. 8°. LECONS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL, 3° édition, un vol. in-8., avec 4 pl., 1811. 7 fr.

9°. LECONS DE CALCUL INTÉGRAL, un vol. in-8., avec pl., 1812. 10°. Discussion des Racines des Equations déterminées du premier degré à

plusieurs inconnues, et élimination entre deux équations de degrés quelconques à deux inconnues, deuxième édition. 1 fr. 80 c. GAUSS. RECHERCHES ARITHMETIQUES, traduites par M. Poulet-Delisle, Elève de l'Ecole Polytechnique, et Professeur de Mathématiques à Orléans, 1 vol. in-4., 1807 GIRARD, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur du Canal de l'Ourcq et des Eaux de Paris. RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR L'EAU ET LE VENT considérés comme forces molrices, applicables aux moulins et autres machines à mouvement circulaire, traduit de l'anglais de Smeaton, in-4., avec planches, 1810. - Traite analytique de la résistance des Solides, et des Solides d'égale résistance, in-4.

GIRAUDEAU. La Banque rendue facile aux principales nations de l'Europe, suivie d'un nouveau Traité de l'achat et de la vente des matières d'or et d'argent, avec l'Art de tenir les Livres en parties doubles, 1793, in-4. 15 fr. - Le Flambeau des Comptoirs, contenant toutes les écritures et opérations de Commerce de terre, de mer et de Banque, nouvelle édition, corrigée et augm., 1797, in-4 6 fr. GIROD-CHANTRANS, ESSAI SUR LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE, le climat et l'histoire naturelle du département du Doubs, 2 vol. in-8. GOUDIN (Œuvres de M. B.), contenant un Traité sur les propriétés communes à toutes les Courbes, un Mémoire sur les éclipses de Soleil, nouy. édit., in-4. 7 fr. 50 c. GRASSET-SAINT-SAUVEUR. L'ANTIQUE ROME, ou Description historique et pittoresque de tout ce qui concerne le peuple romain, dans ses costumes civils, militaires et religieux, dans ses mœurs publiques et privées, depuis Romulus jusqu'à Auguste; Ouvrage orné de 50 portraits, 1 vol. in-4. 12 fr. -MUSEUM DE LA JEUNESSE, ou Tableau historique des Sciences et des Arts; Ouvrage orné de gravures coloriées, représentant ce qu'il y a de plus intéressant sur l'Astronomic, la Géologie, la Météorologie, la Géographic, les trois règnes de la Nature, les Mathématiques, la Mécanique, la Physique, etc., un gros vol. in-4., renfermant 24 livraisons, 1812. 72 fr. GUYOT. Récréations de Mathématiques, nouvelle édition, 3 vol. in-8., avec 18 fr. 100 figures HACHETTE, ex-Professeur à l'Ecole Polytechnique. PROGRAMME D'UN COURS DE PHYSIQUE, ou Précis des Lecons sur les principaux phénomènes de la nature, et sur quelques applications des Mathématiques à la Physique, in-8., 1809 5fr. 5oc. Traite des Surfaces du second degré, in-8., 1813. 4 fr. 50 c. Traité élémentaire des Machines, 1 vol. in-4., avec 28 pl., 1811. 20 fr. - Correspondance sur l'Ecole Polytechnique, premier volume, contenant 10 Numeros, in-8. 12 fr. - Idem, tome II, comprenant cing Numéros, avec pl. 12 fr. Idem, tome III, comprenant trois Numeros, avec pl. (On vend separement chaque Numéro et chaque Volume.) 12 fr. HASSENFRATZ. Cours de Physique céleste, seconde édition, avec 29 planch. 1 vol. in-8 HATCHETT, Membre de la Société royale de Londres. EXPÉRIENCES NOU-VELLES ET OBSERVATIONS SUR LES DIFFÉRENS ALLIAGES DE L'OR , leur pesanteur spécifique , etc. , traduites de Pauglais par Lerat , Contrôleur du monnovage à Paris, avec des Notes par Guytor. Morveau, ctc., in-4. 9 fr. HAUY, Membre de l'Institut et de la Legion-d'Honneur. TRAITE DES CARACTERES PHYSIQUES DES PIERRES PRECIEUSES, pour servir à leur détermination lorsqu'elles ont été taillées, 1 vol. in-8., avec 3 planch., 1817. 6 fr.

TABLEAU COMPARATIF DES RESULTATS DE LA CRISTALLO-GRAPHIE et de l'Analyse chimique, relativement à la classification des Minéraux, vol. in-8. 5 fr. 50 c. - Traité de Minéralogie, 4 vol. in-4. et atlas. 66 fr. - Essai d'une théorie sur la structure des Cristaux, in-8. - Traité élémentaire de Physique, 2 vol. in-8., pap. vélin (le papier ordinaire HERBIN-DE-HALLE. DES BOIS PROPRES AU SERVICE DES ARSE-NAUX DE LA MARINE ET DE LA GUERRE, etc., in 8. 9 fr. — TRAITÉ DU CUBAGE DES BOIS, etc., un vol. in-12. 5 fr. HISTOIRE DES INSECTES NUISIBLES ET UTILES A L'HOMME, aux

bestiaux, à l'agriculture, au jardinage et aux arts, avec la méthode de détruire,

les nuisibles et de multiplier les utiles, cinquième edit., 2 vol. in-12.

(9)

HISTOIRE DES PRISONS DE PARIS et des Départemens, contenant des Mêmoi es rares et précieux; le tout pour servir à l'Histoire de la Révolution française,

4 vel. in-12 ornés de 8 figures, 1797.

HOMASSEL, Elève gagnant maîtrise, et ex-Chef des Teintures de la Manufacture roycle des Gobelins. COURS THEORIQUE ET PRATIQUE SUR L'AR'I DE LA TEINTURE EN LAINE, soie, fil, coton, fabrique d'indienne en graud et petit teint, suivi de l'Art du Teinturier-Dégraisseur et du Blanchisseur, avec les expériences faites sur les végétaux colorans, revu et augmenté par Bouillon-Lagrange, Professeur et auteur d'un Cours de Chimie, 1 vol. in-8., nouv. édit. 5 fr.

(Cel Ouvrage est le plus pratique et le meilleur qui ait encore paru sur la Teinture.)

JANTET. Traité élémentaire de Mécanique, in-8. JANVIER. (Antide) Manuel Chronométrique, ou précis de ce qui concerne le Teris, sees divisions, ses mesures, leurs usages, in-18., fig., 1815.

— Essai sur les Hortoges publiques, etc., in-8.

Essaü sur les Hortoges publiques, etc., in-8.

JOURNAL DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE, par MM. Lagrange, Laplace,

Monge, Prony, Fourcroy, Berthollet, Vauquelin, Lacroix, Hachette, Poisson, Sganzin, Guyton-Morveau, Barruel, Legendre, Hawy, Malus.

La Collection jusqu'à la fin de 1817 contient dix-sept Cahiers in-4. renfermés en seize, avec des planches; elle comprend les rer, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e Cahiers. 6 fr.

- Chaque Cahier séparé se vend, 9 fr. - Excepté les 14e et 17e Cahiers, qu'on vend, 7. fr. - Et le 16e,

Nota. Il n'existe pas proprement dit, de 9e Cahier; on prend la Théorie des Fonctions analytiques de Lagrange, nouvelle édition, 1813, pour former ce 9e Cahier, 15 fr.

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE, D'HISTOIRE NATURELLE et des Arts, 85 vol. in-4., avec planch., etc. (Voy. à la fin du Catalogue.) 1000 fr. JURGENSEN. (Urbain) Horloger. Principes généraux de l'exacte mesure du temps par les Horloges, etc. Copenhague, 1805, 1 vol. in-4., avec atlas de 30 fr. 19 planches.

LACAILLE. LECONS ELEMENTAIRES DE MATHÉMATIQUES, aug-mentées par MARIE, avec des Notes par M. LABEY, Professeur de Mathématiques, et ex-Examinateur des Candidats pour l'École Polytechnique; Ouvrage adopté par l'Université pour l'enseignement dans les Lycees, etc., in-8., fig.,

- LECONS D'OPTIQUE, augmentées d'un TRAITÉ DE PERSPECTIVE, 5 fr. seconde édit., 1808.

LACOUDRAYE. Théorie des Vents et des Ondes, in-8. LACROIX, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneux, Professeur au Collège royal de France, etc. COURS COMPLET DE MATHEMATIQUES à l'usage de l'Ecole centrale des Quatre-Nations; Ouvrage adopté par le Gouvernement pour les Lycecs, Ecoles secondaires, Colléges, etc., 9 vol. in-8.

Chaque volume se vend séparément, savoir : TRAITE ÉLÉMENTAIRE D'ARITHMETIQUE, 14e édit., 1818. 2 fr. 4 fr.

ELEMENS D'ALGEBRE, 11º édition, 1815. 4 fr.
ELEMENS DE GÉOMÉTRIE, 10º édit., 1814. 4 fr.
TRAITÉ ELEMENTAIRE DE TRIGONOMETRIE RECTILIGNE ET
SPHEN FOUE, et d'Application d'Algèbre à la Geométrie, 6º édit., 1813. 4 fr.
COMPLEMENT DES ÉLEMENS D'ALGEBRE, 4º édition, 1817. 4 fr. -COMPLEMENT DES ÉLÉMENS DE GÉOMÉTRIE, Élémens de Géo-

metrie descriptive, 4º édit., 1812. - TRAITE ÉLEMENTAIRE DE CALCUL DIFFÉRENTIEL et de Calcul intégral, 2e édit. , 1806.

-ESSAIS SUR L'ENSEIGNEMENT en général, et sur celui des Mathématiques en particulier, ou Manière d'étudier et d'enseigner les Mathématiques, 1 vol. in-8., 2e égit., 1816. 5 fr. 1 vol. in-8.; 2e édit., 1816. TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DU CALCUL DES PROBABILITES, in-8.,

(Ce Cours de Mathématiques, le plus complet qui existe, est généralement adopté dans l'instruction publique.

TRAITÉ COMPLET DU CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL. 2º édition, revue et considérablement augmentée, tome I et II, in-4. 40 fr. Le tome II, se vend séparément, Nota. Il reste encore des exemplaires du troisième volume de la première édition de cet Ouvrage, contenant un Traité des Différences et des Séries, et qui peut

compléter ledit Ouvrage, en attendant que la seconde édition de ce troisième volume soit imprimée; il se vend séparément, LAGRANGE, Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes de France, etc. MECANIQUE ANALYTIQUE, nouv. édit., revue et considérablement augmentee par l'Auteur, 2 vol. in-4., 1811 et 1815.

THEORIE DES FONCTIONS ANALYTIQUES, contenant les principes du Calcul différentiel, dégagés de toute considération d'infiniment petits, l'évanouissans, de limites et de fluxions, et réduite à l'Analyse algébriques des quanités finies, nouv. édit., revue et augmentée par l'Auteur, in-4., 1813. 15 fr. - LECONS SUR LE CALCUL DES FONCTIONS, nouv. édition, revue, corrigée et augmentée, in 8., 1806.

DE LA RESOLUTION DES ÉQUATIONS NUMÉRIQUES de tous les degrés, avec des Notes sur plusieurs points de la théorie des Equations algébrques, in-4., 1808, nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée; Ouvrage adopté par l'Université pour l'enseignement dans les Lycées. 12 fr. LAGRIVE. MANUEL DE TRIGONOMETRIE PRATIQUE, revu jar les Professeurs du Cadastre, MM. Reynaud, Haros, Plausol et Bozon, et augmenté des Tables des Logarithmes à l'usage des Ingénieurs du Cadastre, 1 v. in-8. 7 fr. LA HARPE. Melanie, ou la Religieuse, in-18.

1 fr 50 c.

LALANDE. TABLES DES LOGARITHMES pour les nombres et les sinus, etc.,
revues par M. REYNAUD, Examinateur des Candidats de l'Ecole Polytechtique, précédées de la Trigonométrie analytique, par le même, 1 vol. in-18. 2 fr. 50 c. - Abrégé de Navigation historique, théorique et pratique, avec des l'ables horaires pour connaître le temps vrai par la hauteur du soleil et des ctoiles dans tous les temps de l'année, etc., in-4.

— HISTOIRE CELESTE FRANÇAISE, in-4.

— RIBLIOGRAPHIE ASTRONOMIQUE, in-4. 24 ff. 15 fr. 30 fr. LANGLET-DUFRESNOY. Principes de l'Histoire, pour l'éducation de la jeunesse, etc., 1760, 6 vol. petit in-8.

LANS et BETANCOURT. Essai sur la composition des Machines, in-4., avec 12 planch., 1808.

LAPLACE, Pair de France, Grand-Officier de la Légion-d'Honneur, Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes de France, etc. TRAITÉ DE MÉCA-NIQUE CELESTE, 4 vol. in-4., avec trois Supplémens.

—Le quatrième volume de cet Ouvrage, qui contient de plus la Théorie de l'Action capillaire et un Supplément faisant suite au dixième livre de la Mécanique céleste, se vend séparément, 21 fr. -Chaque Supplément séparément 3 fr. 50 c. -EXPOSITION DU SYSTÈME DU MONDE, 4º édit., revue et augmentée, in-4., 1813, avec le portrait de l'Auteur. 15 fr. Le même Ouvrage, 2 vol. in-8., sans portrait.

THÉORIE ANALYTIQUE DES PROBABILITÉS, in-4., seconde édit., 814, avec un Supplément imprimé en 1816.

ESSAI PHILOSOPHIQUE SUR LES PROBABILITÉS, troisième édit., 26 fr. in-8., 1816. 3 fr. LAROCHEFOUCAULT-LIANCOURT. Voyage dans les Etats-Unis d'Amérique, faits en 1795, 96, 97, 8 vol. in-8.

LASSALE. HYDROGRAPHIE DEMONTRÉE et appliquée à toutes les parties du pilotage, à l'usage des Elèves ou Aspirans de la Marine militaire ou marchande, in-8.

LASUITE. Elémens d'Arithmétique, in-8.

2 fr. 50 c.

LAVIROTTE. Découvertes philosophiques de Newton, in-4.

LEFEVRE, Ingénieur-Géomètre en chef du département d'Ille-et-Villaine. NOU-VEAU TRAITÉ GÉOMÉTRIQUE DE L'ARPENTAGE, à l'usage des personnes qui se destinent à la mesure des terrains et au levé des plans et nivellement, troisième édit., revue et augmentée, 2 vol. in-8., 1811, avec 25 planches. 12 fr. C'est sans contredit le meilleur Traité d'Arpentage et le plus complet qui ait en-LEFRANÇOIS. ESSAI DE GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE, seconde édit. revue et augmentée, 1 vol. in-8. LEGENDRE, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur. ESSAI SUR LA THEORIE DES NOMBRES, deuxième édit., revue et considerablement augmentée, 1 vol. in-4., avec le Supplément imprimé en 1816. 21 fr. - Le Supplément se vend séparément.

- Nouvelle méthode pour la détermination des Orbites des Comètes, avec un Supplément contenant divers perfectionnemens de ces méthodes, et leur applica-

tion aux deux Comètes de 1805, 1806, in-4.

3 fro

(11)

LEGENDRE. Exercices de Calcul intégral sur divers ordres de Transcendantes et su: les Quadratures, 3 vol. in-4., 1811, 1816 et 1817. 54 fr.

Elémens de Géométrie, in-8. 6 fr.

LEGENDRE (Arithméticien). L'Arithmétique en sa perfection, mise en pratique selon l'usage des Financiers, Banquiers, etc., 1 vol. in-12, 1806. 3 fr.

Notl. Cet Ouvrage n'est pas du même auteur que les précédens.

LEIBNITZ, Opera, 6 vol. in-4.

LE MIERRE. Les Fastes, ou les Usages de l'année, Poëme en 16 chants, in 8. 4 fr.

LEIBNTZ, Opera, 6 vol. in-4.

LE MIERRE. Les Fastes, ou les Usages de l'année, Poëme en 16 chants, in 8.

4 fr.

LEONARD DE VINCI. Essai sur ses Ouvrages physico-mathématiques, avec des fragmens tirés de ses manuscrits apportés d'Italie, par J.-B. Venturi, Professer de Physique à Modène, in-4.

fessetr de Physique à Modène, in-4.

2 fr. 50 c.

LEPAUTE, Horloger du Roi. TRAITÉ D'HORLOGERIE, contenant tout ce
qui est nécessaire pour bien connaître et pour régler les Pendules et les Montres,
la description des pièces d'Horlogerie les plus utiles, etc., volume in-4., avec
17 plunches, 1760.

24 fr.

LEPILEUR-D'APLIGNY. L'Art de la Teinture des fils et étoffes de coton,

2 frin-12
LIBES, Professeur de Physique au Lycée Charlemagne, à Paris, etc. HISTOIRE
PHILOSOPHIQUE DES PROGRÈS DE LA PHYSIQUE, 4 vol. in-8,
1811 et 1814.

Le quatrième volume, qui vient de paraître, se vend séparément. 5 fr.
TRAITÉ COMPLET ET ÉLÉMENTAIRE DE PHYSIQUE, seconde édit. revue, corrigée et considérabl. augm., 3 vol. in-8.4 avec fig., 1813. 18 fr. Nota. Tous les Journaux et les Savans en général ont fait le plus grand éloge de

ces deux Ouvrages.
LIDONNE. Tables de tous les Diviseurs des nombres calculés depuis un jusqu'à
cent deux mille, in 8, 1808.

cent deux mille, iu-8., 1808.

MAINE-BIRAN. INFLUENCE DE L'HABITUDE sur la faculté de penser;
ouvrige qui a remporté le prix sur cette question proposée par la Classe des Sciences
moreles et politiques de l'Institut national: Determiner quelle est l'influence de
l'habitude sur la faculté de penser, ou, en d'autres termes, faire voir l'effet que
produit, sur chacune de nos faculté intellectuelles, la fréquente répétition des
mêmes opérations, 1 vol. in-8.

mêmes opérations, 1 vol. in-8.

MAIRAN. TRAITÉ DE L'AURORE BORÉALE, in-4.

MAIRE et BOSCOVISCH. Voyage astronomique et géographique, in-4.

MANILIUS. Astronomicon, libri quinque, édit. Pingré, 2 vol. in-8.

MARCHAND. Voyage, etc. (Voyez FLEURIEU).

MARECHAL (le) de poche, qui apprend comment il faut traiter un Cheval en voyage, et quels sont les accidens ordinaires qui peuvent lui arriver en route, etc., in-18, avec figures.

MASCHERONI. PROBLÈMES DE GEOMÉTRIE résolus de différentes manières, traduit de l'italien, vol. in-8.

MAUDRU. ÉLÉMENS RAISONNÉS DE LA LANGUE RUSSE; ou principes généraux de la Grammaire appliqués à la Langue russe, 2 vol. in-8.

12 fr.

Nouveau Système de Lecture, 2 vol. in-8. et allas. 9 fr.
Elémens raisonnés de Lecture, à l'usage des Écoles primaires, in-8., figures.
1 fr. 50 c.

MAUDUIT. Introduction aux Sections coniques, pour servir de suite aux Élémens de Géométrie de M. Rivard, in-8.

(Et autres Ouvrages du même Auteur.)

MEMOIRE sur la Trigonométrie sphérique, et son application à la confection des Cartes marines et géographiques, par un Officier de l'État-Major, in-8.

MEMOIRES de l'Institut de France. (Collection complète).

MILLOT. Tableau de l'Histoire romaine; Ouvrage posthume, orné de 48 figures qui en représentent les traits les plus intéressans, un voi. in-folio, papier velin, figures avant la lettre, cartonné.

MISSIESSY, Vice-Amiral. Installation des Vaisseaux, in-4., figures. 21 fr.

Arrimage des Vaisseaux, in-4., fig.

MOLLET. GNOMONIQUE GRAPHIQUE, ou Méthode élémentaire de TRA-CER LES CADRANS SOLAIRES sur toutes sortes de plans, sans aucun calcul, et en me faisant usage que de la règle et du compas, in-8., 1815. avec pl., 1 fr. 80 c.

— Etudes du Ciel, ou Connaissance des Phenomènes astronomiques, in-8. 6 fr. MONGE, Sénateur. TRAITE ELÉMENTAIRE DE STATIQUE, à l'usage des Ecoles de la Marine, in-8., 5° édit., revue par M. Hachette, Instituteur de l'Ecole Polytechnique, 1810; Ouvrage adopté par l'Université, pour l'enseignement dans les Lycées.

3 fr. 25 c.

(12) MONGE. APPLICATION DE L'ANALYSE A LA GÉOMÉTRIE, à l'usage de PEcole Polytechnique, in-4., 4e éd., 1809.

GEOMETRIE DESCRIPTIVE, Lecons données aux Ecoles Normales, nouv. édit., avec un SUPPLEMENT par M. Hachette, in-4., 1811, 35 pl. 15 fr. Le Supplément à la Géométrie descriptive, par M. Hachette, 1 vol. in-4., avec 11 planches, se vend séparément, — Description de l'Art de fabriquer les Canons, in-4., fig. 6 fr. MONRO. Traité d'Ostéologie, traduit de l'anglais, 2 vol. grand in-folio, cartonnés MONROY. Architecture pratique, in-8. 40 fr. MONTEIRO-DA-ROCHA, Commandeur de l'Ordre du Christ, Directeur de PObservatoire de l'Université de Coimbre, etc. MEMOIRES SUR L'ASTRO-NOMIE PRATIQUE, trad. du portugais par M. de Mello, in-4., 1808. 7 ir. 50 c.
MONTUCLA. HISTOIRE DES MATHEMATIQUES, dans laquelle on rend compte de leurs progrès depuis leur origine jusqu'à nos jours; où l'on expose le tableau et le développement des principales découvertes dans toutes les parties des Mathématiques ; les contestations qui se sont élevées entre les Mathématiciens , et les principaux traits de la vie des plus célèbres. Nouvelle édition, considerablement augmentée, et prolongée jusqu'à l'époque actuelle, achevée et publiée par Jérôme de Lalande, 4 vol. in-4., avec fig. 60 fr. Nota. Cet Ouvrage est ce qui existe de plus complet jusqu'à présent sur cette partie. MOROGUE. Tactique navale, ou Traité des Evolutions et des Signaux, in-4, MOUSTALON. Morale des Poètes, où Pensées extraites des plus célèbres poètes latins et français, etc., in-12, 1816. 3 fr. 50 c. NÉCESSAIRE, (le) ou Recueil complet de modèles de Lettres, à l'usage des personnes des deux sexes; suivi de la Relation d'un Voyage instructif et intéressant dans toutes les parties de l'Europe, 2 vol. in-12. NEVEU. Cours théorique et pratique des Opérations de Banque, et des nouveaux poids et mesures, in-8. NEWTON. Arithmétique universelle, traduite en français par M. Beaudeux, avec des Notes explicatives, 2 vol. in-4., 14 planches. 18 fr. - Opuscula mathematica, 3 vol. in-4. 36 fr. NIEUPORT. Melanges Mathématiques, 2 vol. in-4. 24 fra Nouvelle théorie des Parallèles, avec un Appendice contenant la manière de perfectionner la Théorie des Parallèles, de A. M. Legendre, in-8. 2 fr. ŒUVRES DE FRÉRET, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, nouvelle édit., où l'on a réuni tous ses Ouvrages, 20 vol. petit in-12. 15 fr. ŒUVRES DE PLUTARQUE, traduites par M. Amiot, avec des Notes de-MM. Brottier et Vauvilliers; nouv. édit., revue, corrigée et augmentée de la version de divers fragmens de Plutarque, par E. Clavier, 25 vol. in-8., ornés de figures en taille-douce, et de 136 médaillons d'après l'antique.

120 fr.

PAJOT-DES-CHARMES. L'Art du Blanchiment des toiles, fils et cotons de tous. genres, i vol. in-8., avec 8 planches.

PARISOT. TRAITÉ DU CALCUL CONJECTURAL, ou l'Art de raisonner 5 fr. sur les choses futures et inconnues, in-4, 1810.

PERSON. RECUEIL DE MECANIQUE et description des Machines relatives à l'Agriculture et aux Arts, etc., 1 vol. in-4, avec 18 planches. POISSON, Membre de l'Institut, Professeur de Mathématiques à l'École Polytechnique et à la Faculté des Sciences de Paris, et Membre adjoint du Bureau des Longitudes. TRAITE DE MECANIQUE, 2 vol, in-8. de plus de 500 pages. chacun, avec 8 planches, 1811. POMMIÉS. MANUEL DE L'INGÉNIEUR DU CADASTRE, contenant les connaissances théoriques et pratiques utiles aux Géomètres en chefs et à leurs collaborateurs, pour exécuter le levé général du plan des communes du Royaume, conformément aux Instructions du Ministre des Finances, sur le Cadastre de France; précédé d'un Traité de Trigonométrie rectiligne, par A. A. Reynaud, r. vol. in-4., 1808.

PORTALIS fils. Du devoir de l'Historien, de bien considérer le caractère et le génie de chaque siècle, in-8; POULET-DELISLE, Professeur de Mathématiques au Lycée à Orléans. APPLI-CATION DE L'ALGÈBRE A LA GEOMETRIE, in-8., 1806. 4 fr. 50 c.

RECHERCHES ARITHMETIQUES, trad. du latin de Gauss, in-4. 18 fr.

Précis d'une nouvelle Méthode pour réduire à de simples Procédés analytiques la démonstration des principaux Théorèmes de Geométrie, in-4. 3 fr. PUISSANT, Chef de Bataillon au Corps royal des Ingénieurs-Géographes. TRAITE, DE GÉODÉSIE, ou Exposition des Methodes astronomiques et trigonomés

(13)trique, appliquées soit à la mesure de la Terre, soit à la confection du canevas VELLEMENT, avec deux Supplémens contenant la théorie de la Projection des Cartes, in-4.; Ouvrage adopte par l'Université, pour l'enseignement dans les 18 fr. Lycées. Les deux Supplémens au Traité de Topographie, contenant la Théorie de la Projection des Cartes, se vendent séparément, 6 fr. RECUEIL DE DIVERSES PROPOSITIONS DE GÉOMÉTRIE, résolues ou dénontrées par l'Analyse, pour servir de suite au Traite élémentaire de l'Application de l'Algèbre à la Géométrie de Lacroix, in-8. Le même ouvrage, 2º édition, considérablement augmentée, et précédé d'un PRÉCIS SUR LE LEVÉ DES PLANS, in-8., 1809. 6 fr. 50 c.

TEAITÉ DE LA SPHERE ET DU CALENDRIER de RIVARD, 7º édit., augmentée des Notes de M. Puissant, in-8., 1816.

PUJOLLX. Leçons de Physique de l'École Polytechnique, in-8.

OUARTIER DE REDUCTION (nouveau) à l'usage des Marins, augmenté d'une Instruction abrégée sur la manière de s'en servir; grand Tableau in-4., très bien grave, 1818. Prix de la douzaine en feuilles, 5 fr. RAMATUEL. Tactique navale, in-4., avec planch. RAMOND, Membre de l'Institut, etc. Mémoire sur la formule barométrique de la Mccanique céleste, et les dispositions de l'aunosphère qui en modifient les pro-priétés, etc., in-4., 1811. RAYMOND, LETTRE A M. VILLOTEAU, touchant ses vues sur la possibilité et l'utilité d'une théorie exacte des principes naturels de la Musique, etc. 4 fr. ESSAI SUR LA DETERMINATION des bases physico-mathématiques de l'Art musical, etc., in-8. 2 fr. REBOUL. Notes et Additions aux trois premières sections du Traité de Navigation de Bezont, in-8.

ecueil de Tables utiles à la Navigation, traduit de l'anglais de Norie, par Recueil de Violaine, in-8, 1815. 9 fr.
RELIGION (Ia) chrétienne méditée, 6 vol. in-12. 18 fr.
RESTAUT. Principes généraux et raisonnés de la Grammaire française, nouvelle edition, 1 gros vol. in-12.

REYNAUD, Examinateur des Canddats de l'École Polytechnique. COURS DE MATHEMATIQUES, comprenant les Ouvrages suivans, qui se vendent chacun scparement, savoir:
10. ARITHMETIQUE, 6º édition, in-8. 2 fr. 50 c. 2º. ALGEBRE, 1º section, 3º édition, in-8., 1810. 5 fr.
3º. ALGEBRE, 2º section, in-8., 1810. 5 fr.
4º. TRIGONOMÉTRIE ANALYTIQUE, précédée de la Théorie des Loga-5 fr. 5 fr. rithmes, et suivie des TABLES DES LOGARITHMES des Nombres et des Lignes trigonométriques de Laiande, etc., in-18 2 fr. 50 c. 5º. Arithmétique à l'usage des Ingénieurs du Cadastre, in-8. 5 fr. 6º. Manuel de l'Ingénieur du Cadastre, par MM. Pommiés et Reynand, 12 fr. in-4. 7º. Traité d'Arpentage de Lagrive, avec les Notes de Reynaud, in-8. 7 fr. Notes sur Bezout, par Reynaud. 8º. Arithmétique de Bezout, avec les Notes, 8e édition, in-8., 1816. 3 fr. 9º. Géométrie de Bezout, avec les Notes, 2º édition, in-8., 1812. 5 fr 100. Algèbre et application de l'Algèbre à la Géométrie de Bezout, avec les Notes, in-8., 1812. RIVARD. TRAITE DE LA SPHERE ET DU CALENDRIER, septième édition (faite sur la sixième donnée par M. de Lalande), revue et augmentée de Notes et Additions, par M. Puissant, Officier supérieur du Génie, 1 vol. in-8., avec 3 4 fr. planches bien gravées, 1816. ROBINS. Principes de Mathématiques, in-8. ROMME. Tableau des Vents et des Marées, 2 vol. in-8. fr. 15 fr. ROSAZ. Élémens théoriques et pratiques du Calcul des Changes étran-

gers, etc., 1 vol. grand in-8., 1809. ROSSEL. (DE) Calcul des Observations que l'on fait en mer; Ouvrage faisant partie de la Navigation de Bezont, le tout formant un vol. in-8., 1814. ROY. Élémens d'Équitation militaire, nouvelle édition, in-12. 6 fr. 2 fr. 50 c. RUCHE PYRAMIDALE (la), on Methode de conduire les Abeilles de manière à en retirer chaque année un panier plein de cire ou de miel outre au moins un essaim, etc., par Duçouédic, in 8., 2º édit., revue et considérablement augm., in 8.

RUELLE. Opérations des Changes des principales places de l'Europe, in-8, 6 fr. SACOMBE. ÉLEMENS DE LA SCIENCE DES ACCOUCHEMENS, avec un Traite sur les Maladics des Femmes et des Enfans, un fort vol. in-8, avec portrait.

LA LUCINIADE, poème en dix chants, sur l'Art des Accouchemens,

SAINT-MARTIN. ECCE HOMO, vol. in-12.

LE NOUVEL HOMME. (Nous ne pouvons nous lire que dans Dieu luimême, et nous comprendre que dans sa propre splendeur. Ecce Homo, page 19),
vol. in-8.

— LE CROCODILE, ou la guerre du Bien et du Mal, arrivée sous le règne de Louis XV, etc., vol. in-8.

SCOPPA, Employé extraordinaire à l'Université, Membre de l'Académie des Arcades, de celle del Bon Gusto de Palerme, etc. LES VRAIS PRINCIPES DE LA VERSIFICATION, développés par un Examen comparatif entre la LANGUE ITALIENNE ET LA FRANÇAISE.

On y examine et l'on y compare l'accent, qui est la source de l'harmonie des vers; la nature, la versification et la musique de ces deux langues. — On y fait voir l'analogie qui existe entr'elles. — On propose les règles pour composer des vers lyriques, et les moyens d'accelérer les progrès de la Musique en France, etc.

Trois gros vol. in-8., avec 56 planches de Musique gravée.

Le tome III, qui vient de paraître, contenant les 56 planches de Musique, se vend séparément,

10 fr.

Tous les journaux, ainsi que l'Institut de France, ont fait le plus grand éloge

de cet Ouvrage.

— Elémens de la Grammaire italienne, mis à la portée des Enfans de 5 à 6 ans; Ouvrage en Dialogues, divisé en 36 Leçons, etc., etc., in-12. 1 fr. 80 c. Séances des Écoles Normales, nouv. édit., 13 v. in-8. et 1 v. de planches. 45 fr. SERVOIS. Essai sur un nouveau mode d'exposition des Principes du Calcul diffé-

rentiel, etc., in-4., 1814.

2 fr. 50 c. SHAKSPEAR'S (Will.) Plays with the corrections and illustrations of various commenta tors. To wich a readded notes by Sam. Jouhson and G. Steevens; a new edition, with a glossavial index, 23 vol. in-8., Basil., 1800—1802. 90 fr. SIMPSON (Thomas) Himmers of Analysis and Parallel Statements of Analysis and Parallel Statements of Analysis and Parallel Statements.

SIMPSON. (Thomas) Elémens d'Analyse pratique, augmentés d'un Abrégé d'Arithmetique, in-8.

SMITH. Traité d'Optique, traduit de l'anglais par Duval-Leroy, in-4.

Supplément audit Traité, par le même, in-4.

— Supplément audit Traité, par le même, in-4.

— Cours complet d'Optique, traduit par Pezenas, 2 vol. in-4.

SPIESS ESSAI DE RECHERCHES ÉLÉMENTAIRES SUR LES PREMIERS PRINCIPES DE LA RAISON, in-8., 1809.

STAINVILLE, Répetiteur à l'École Polytechnique, etc. MÉLANGES D'ANA-

STAINVILLE, Répétiteur à l'École Polytechnique, etc. MÉLANGES D'ANA-LYSE GÉOMÉTRIQUE ET ALGÉBRIQUE, 1 gros vol. in-8., avec 8 planches, 1815.

STIRLING. IS AACI NEW TONI ENUMERATIO LINEARUM TER-TII ORDINIS; sequitur illustratio ejusdem tractatûs, in-8. 7 fr. 50 c. SUZANNE, Docteur es-Sciences, Professeur de Mathematiques au Lycée Char-

SUZANNE, Docteur ès-Sciences, Professeur de Mathématiques au Lycée Charlemagne, à Paris. DE LA MANIÈRE D'ÉTUDIER LES MATHÉMATI-QUES; Ouvrage destiné à servir de guide aux jeunes gens, à ceux sur-tout qui veulent approfondir cette Science, ou qui aspirent à être admis à l'Ecole Normale ou à l'Ecole Polytechnique, 3 gros voi in-8., avec figures.

Chaque volume se vend séparément, savoir:

— Première partie, PRÉCEPTES GÉNÉRAUX et ARITHMÉTIQUE, 2º édit., considérablement augm., in-8.
6 fr.
Seconde partie, ALGEBRE, in-8.
6 fr.

— Seconde partie, ALGÈBRE, in-8.

Troisième partie, GEOMÉTRIE, in-8.

Gfr. 50 c.

TABLES BAROMÉTRIQUES, servant à ramener à une température dionnée les hauteurs du baromètre observées à une température quelconque, broch. in-8.; 1812.

TEDENAT, Proviseur du Lycée de Nismes. LEÇONS ÉLÉMENTAIRES
D'ARITHMÉTIQUE ET D'ALGÉBRE, in-8.

LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DE GÉOMÉTRIE, in-8.

5 fr.

LECONS ÉLÉMENTAIRES D'APPLICATION DE L'ALGÈBRE A LA GEOMÉTRIE, et Calculs différentiel et intégral, 2 vol. in-8. 8 fr. THÉVENEAU. COURS D'ARITHMÉTIQUE, à l'usage des Écoles centrales et du Commerce, in-8. 3 fr. THIOUT aîné, maître Horloger à Paris. TRAITÉ D'HORLOGERIE THÉO-

(15)

RIQUE ET PRATIQUE, approuvé par l'Académie royale des Sciences, 2 vol. in-4., avec 91 planches, 1741. TRINCANO. Elemens de Fortification, 2 vol. in-8. 15 fr. Arithmétique, in-8.

VALMONT DE BOMARE. Dictionnaire raisonné universel d'Histoire naturelle, 15 vol. in-8., nouvelle édition. VAUCHER. Histoire des Conferves d'éau douce, in-4., avec fig. 60 fr. VEGA. Tabulæ logarithmico-trigonometricæ, 2 vol. in-8. 33 fr. Thesaurus et Logarithmorum completus, in-fol. 60 fr. VIEL. Des fondemens des Bâtimens publics et particuliers, in-4. 3 fr. VIOLAINE. RECUEIL DE TABLES UTILES A LA NAVIGATION, traduit de l'anglais de John William Norte, Professeur d'Hydrographie à Londres; précédé d'un Abrégé de Navigation pratique, contenant ce qui est nécessaire et in-dispensable à toutes les classes de Marins; enrichi de plus, d'un Vocabulaire des termes les plus usités dans la Marine; le tout extrait des meilleurs Auteurs français, anglais, espagnols, etc.; recueilli, mis en ordre, et augmenté de remarques et ob-servations nouvelles, par P.-A. VIOLAINE, ex-Commissaire de Marine, Professeur de Mathématiques et de Navigation, etc.; 1 vol. in-8., très bien imprimé, beau papier, 1815. Nota. Cet Ouvrage est extrêmement utile pour les Marins. VOIRON. HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE depuis 1781 jusqu'à 1811, pour servir de suite à l'Histoire de l'Astronomie de Bailly, in-4., 1811. Nota. Cet Ouvrage est indispensable aux personnes qui possèdent les 5 vol. de l'Astronomie de Bailly. VOLNEY, Pair de France, Membre de l'Institut, etc. VOYAGE EN SYRIE ET EN EGYPTE pendant les années 1783, 84, 85; 4º édit., 2 vol. in-8., 1807. 12 fr.—LES RUINES, ou Méditation sur les Révolutions des Empires, 5º édition. revue et augmentée par l'Auteur, 1 vol. in-8., belle édition, 1817, avec fig. - LE MÊME OUVRAGE, traduit en espagnol, 1 vol. in-12, fig. 1817. 5fr. -LECONS D'HISTOIRE prononcées à l'École Normale en l'an III de la République française; Ouvrage élémentaire, contenant des vues neuves sur la nature

Simplification des Langues orientales, ou méthode facile d'apprendre les Langues arabe, persane et turque, in 8.

RECHERCHES NOUVELLES SUR L'HISTOIRE ANCIENNE, 3 vol. in 8., 1815.

Ouestions de Statistique à l'usage des Voyageurs, in 8., 1813.

de l'Histoire, etc., 1 vol. in-8., nouvelle édition, 1810.

- Tableau du climat du sol des États-Unis d'Amérique, 2 vol. in-8.

La Loi naturelle, ou Catéchisme du Citoyen français, 1 vol. in-18. 1 fr. 25 c.
VOYAGES du Professeur Pallas, 8 vol. in-8. et atlas.

50 fr.
VUILLIER. Arithmétique découverte par un Enfant de dix ans, ou manière d'en-

10 fr.

seigner! Arithmétique aux Enfans, in-8. 3fr. WRONSKI, Officier supérieur au service de Russie. Introduction à la Philosophie des Mathématiques, et Technie de l'Algorithmie, in-4., 1811., 15 fr. (Et les autres ouvrages du même Auteur.)

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE, D'HISTOIRE NATURELLE ET DES ARTS, Ouvrage périodique qui paraît tous les mois par cahier de dix feuilles d'impression, avec des pl. en taille-douce; ce qui forme 2 vol. par an, format in-4-, par feu J.-C. DELAMETHERIE, Professeur au Collége de France, et continué par M. H. DE BLAINVILLE, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Professeur de Zoologie, d'Anatomicet de Physiologie comparée, à la Faculté des Sciences, suppléant de M. Cuvier au Jardin du Roi et au Collége de France, Membre et Secrétaire de la Société Philomathique, etc., etc.

Membre et Secrétaire de la Société Philomathique, etc., etc.
Prix de l'abonnement pour Paris, 27 fr. pour un an, 33 fr. pour les départemens, et 39 fr. pour l'étranger; et pour six mois, 15 fr. pour Paris, 18 fr. pour les départemens, et 21 fr. pour l'étranger, le tout rendu franc de port par la poste de mois en

On trouwe à la même adresse des Collections complètes, des volumes et même des Numéros séparés.

Le prix de chacun des volumes qui ont paru jusqu'à ce jour, est de 18 fr.
Depuis la mort de M. Delamétherie, M. H. de Blainville, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, etc., etc., est principal Rédacteur du Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire naturelle et des Arts. Ce Journal, qui existe depuis l'année 1771, sans interruption, et dont la collection importante forme maimtenant 85 volumes, se compose chaque mois d'un calier de dix feuilles

d'impression in 4º, avec une ou deux planches en taille-douce, ce qui donte pour l'année de volumes d'environ 500 pages chacun. Il est, comme l'indique son titre, consacré à toutes les parties des sciences naturelles, y compris l'Attonomie et la haute Physique, en sorte qu'il offre une très grande variété. Chaque année, dans un Discours préliminaire étendu, le Rédacteur retrace brisement l'histoire des découvertes de l'année précédente, et de la marche suivie dans ces différentes sciences, tant en France qu'à l'étranger, de manière à pouvoir metre ses lecteurs au courant de tout ce qui a été fait dans les différentes branches des connaissances humaines. La plus grande partie de chaque numéro est consacrée à la publication de Dissertations et de Mémoires entièrement nouveaux, ou traduits littérdement des meilleurs Journauxétrangers, dans toutes les langues; et le reste, sous le titre de nouvelles scientisiques, se compose d'un extrait des découvertes les plus intéres-Santes, rangées sous les titres Astronomie, Physique, Chimie, Minéralogie et Géologie, Botanique, Anatomie et Physiologie végétales, Zoologie, Anatomie et

Mogie, Botanique, Anatomie et Physiologie vegetates, Louigie, Anatomie et Physiologie animales, et enfin, Arts et Biographie.

Le nouveau Rédacteur, qu'il suffit d'annoncer comme le SUPPLÉANT DE M. CUVIER, paraîtra sans doute, par les nombreux rapports qu'il a avec les Savans, et par la grande quantité d'amis et d'élèves jeunes et zeles qu'il possède à Paris et dans toutes les parties de l'Europe, dans la position la plus favorable pour entretenir une correspondance étendue, qui ne peut que rendre le Journal de Physique bien plus intéressant qu'il ne le fut dans les dernières années de M. Delamétherie, où nous ne

pouvons nier que ce savant l'avait un peu négligé.

ANNALES DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES; Ouvrage périodique, rédigé par M. J. D. GERGONNE, Professeur de Mathématiques trans-cendantes à la Faculté des Sciences de Montpellier, Secrétaire de la Faculté des

Lettres, Membre de l'Académie du Gard, et Associé de celle de Nancy.

Depuis le 1er Juillet 1810 ces Annales paraissent régulièrement de mois en mois par livraison de 32 pages in-4° au moins, en sorte que les 12 Livraisons de chaque année forment un volume in-4° de près de 400 pages, accompagné de toutes les planches nécessaires pour l'intelligence du texte.

Le prix de la Souscription annuelle est de 21 fr. franc de port pour la France, et

de 24 fr. pour l'étranger.

Le prix des sept volumes qui ont paru jusqu'à ce jour est de 120 fr. Chaque volume se vend séparément, Cet Ouvrage renferme une grande quantité de Mémoires curieux et intéressans sur les Mathématiques et sur toutes les parties qui en dépendent.


Ouvrages sous presse chez le même Libraire.

DELAMBRE, Membre de l'Institut, etc. HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE DU MOYEN AGE, 1 vol. in-4., avec planches. LACROIX, Membre de l'Institut, etc. TRAITE COMPLET DE CALCUL DIFFERENTIEL ET DE CALCUL INTEGRAL, tome troisième et dernier,

I vol. in-4.
BIOT et ARAGO, Membres de l'Institut. VOYAGE ASTRONOMIQUE FAIT
EN ESPAGNE PAR ORDRE DU BUREAU DES LONGITUDES, etc., Ouvrage formant le tome IV de la Base du Système métrique de M. Delambre,

Parmi les Ouvrages anciens ou rares qui se trouvent en petit nombre à ma Librairie mathematique, on distingue particulièrement les suivans : les Ouvrages Paris, Berlin, Pétersbourg, Turin; les Mémoires de l'Institut, les Transactions philosophiques de Londres, etc., etc., etc., etc., etc.

NOTA. On se charge à l'adresse ci-dessous de toutes les Impressions, de quelle nature qu'elles soient.



PATRICIA DE MATRIMATION A PROPERTA DE LA PROPERTA DEL PROPERTA DE LA PROPERTA DEL PRO product the control of the sector of the control of Dayraged Sour presse then to when Principal there could entropy on distance on the first of the first 83-B9519

18 JNXX 83-B 9519

CONS. 83 SPECIAL 95 TP 897 H76 1818

> THE GETTY CENTER LIBRARY

368

